



EN
English - Pg. 1
Grinders - SAFETY
INSTRUCTIONS
DO NOT DISCARD - GIVE TO
USER



ES
Espanol (Spanish) - Pg. 2
Esmeriladoras - INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD
CONSERVAR - ENTREGAR AL
USUARIO



FR
Français (French) - Pg. 3
Meuleuses - CONSIGNES DE
SÉCURITÉ
NE PAS JETER DONNER À
L'UTILISATEUR



IT
Italiano (Italian) - Pg. 4
Smerigliatrici - NORME DI
SICUREZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE - DA
CONSEGNARE ALL'UTENTE



SV
Svenska (Swedish) - Pg. 5
Slipmaskiner -
SÄKERHETSANVISNINGAR
KASSERA EJ - GE TILL
ANVÄNDAREN



DE
Deutsch (German) - Pg. 6
Schleifmaschinen -
SICHERHEITSHINWEISE
NICHT WEGWERFEN - AN
BENUTZER WEITERLEITEN



PT
Portugus (Portuguese) - Pg.7
Esmerilhadeiras - INSTRUÇÕES
DE SEGURANÇA
NÃO DEITE FORA - DÊ AO
UTILIZADOR



NN
Norsk (Norwegian) - Pg. 8
Slipmaskin -
SIKKERHETSANVISNINGER
KAST IKKE BORT - GI TIL
BRUKER



NL
Nederlands (Dutch) - Pg. 9
Slipmachines -
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NIET WEGGOOIEN - GEEF
DOOR AAN DE GERRUIKER



⚠ ADVARSEL

For at reducere risikoen for personskade skal enhver, der bruger, installerer, reparerer, vedligeholder, skifter tilbehør på eller arbejder nær dette værkøj, læse disse instrukser grundigt, før sådant arbejde udføres.



Dansk (Danish) - Pg. 10

Slibmaskiner -
SIKKERHEDSINSTRUKSÆR
KASSER IKKE DETTE - GIV DET
TIL BRUGEREN



⚠ VAROITUS

Ennen työkalun käyttöä, asennusta, korjausta, huoltoa, tarvikkeiden vaihtoa tai työkalun lähistöllä työskentelyä on tapaturmien välttämiseksi perehdyttää näihin ohjeisiin.



Suomi (Finnish) - Pg. 11

Hiomakoneet - TURVAOHJEET
ÄLÄ HÄVITÄ - ANNELLAVA
KÄYTTÄJÄLLE



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для снижения риска получения травмы всем, кто использует, устанавливает, ремонтирует, обслуживает, заменяет приспособления на данном инструменте или работает вблизи него, прочесть и понять настоящие инструкции до начала любой из перечисленных здесь работ.



Русский (Russian) - Pg. 12

Шлифмашины - ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ - ПЕРЕДАЙТЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ



⚠ 警告

为了减少受伤的风险，每个使用、安装、保养本工具，更换本工具附件，或在附近工作的人员，在执行上述任何一项任务时，都必须学习及理解这些说明。



中文 (Chinese) - Pg. 13

磨光机 - 安全说明
切勿丢弃 - 请交给使用者



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, οποιαδήποτε χρησιμοποιεί, εγκαθιστά, επισκευάζει, συντηρεί, αλλάζει παρελκόμενα, ή εργάζεται κοντά σε αυτό το εργαλείο, πρέπει να διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εκτελέσει οποιαδήποτε τέτοια εργασία.



ελληνικά (Greek) - Pg. 14

Τροχιστές - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ - ΔΙΔΕΤΕ
ΣΤΟ ΧΡΗΣΗ



⚠ FIGYELEM

A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a szerszámot használó, szerelő, javító, karbantartó, tartozékai cserélő vagy a szerszám közelében dolgozó minden személynek az adott munkaművelet elvégzése előtt el kell olvasnia és tudomásul kell vennie ezeket az utasításokat.



magyar (Hungarian) - Pg. 15

Csiszolók - BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
NE DOBJA EL – ADJA ÁT A
FELHASZNÁLÓNAK!



⚠ BĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ievainojoša rīsku, visiem, kas lieto, uzstāda, labo, apkopoj, maina piederumus, vai strādā ūdens darbarīka tuvumā, pirms šo darbu sākšanas jāizlasa un jāizprot šie norādījumi.



latviešu (Latvian) - Pg. 16

Slipmašīnas - DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
NEIZMEST – NODOT
LIETOTĀJAM



⚠ OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko wypadku, wszystkie osoby używające, instalujące, reperujące, konserwujące, zmieniające akcesoria lub pracujące w pobliżu tych narzędzi muszą przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed wykonywaniem tych zadań.



polski (Polish) - Pg. 17

Szlfierki - Instrukcja
bezpieczeństwa
Nie wyrzucaj – przekaż
użytkownikowi.



⚠ VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika, poranění si musí všechny osoby používající, instalující, opravující nebo provádějící údržbu stroje, provádějící výměnu doplňků nebo pracující blízko tohoto stroje přečíst tyto instrukce a porozumět jim před tím, než budou provádět tento úkol.



čeština (Czech) - Pg. 18

Brusky - BEZPEČNOSTNÍ
INSTRUKCE
NEVYHAZUJTE – PŘEDEJTE
UŽIVATELI



⚠ VAROVANIE

Na zniženie rizika zranenia, všetky osoby, ktoré používajú, inštalujú, opravujú, vymieňajú príslušenstvo alebo pracujú v blízkosti tohto nástroja, sú musia prečítať a pochopiť tieto pokyny predtým, než vykonajú akúkoľvek takúto úlohu.



slovenčina (Slovak) - Pg. 19
Brúsky - BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
NEVYHADZUJE – ODOVZDAJTE POUŽIVATEĽOVI



⚠ OPOZORILO

Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, mora vsakdo, ki bo uporabljal, nameščal, popravljal, vzdrževal, menjal dodatno opremo na, ali delal v bližini tega orodja, prebrati in razumeti ta navodila, preden začne opravljati katerokoli od navedenih dejanj.



slovenščina (Slovenian) - Pg. 20
Brusilniki - NAVODILA ZA VARNO UPORABO
NE ZAVRZITE – DAJTE UPORABNIKU



⚠ ISPĖJIMAS

Kad sumažintumėte susijalojimo pavojų, kiekvienas naudojantis, montuojantis, tašantis, prižiūrintis, keičiantis priedus arba dirbantis šalia prietaiso asmuo turi perskaityti ir suprasti šias instrukcijas pries atlikdamas kuria nors iš šių užduočių.



lietuvių (Lithuanian) - Pg. 21
Šliuotuvai - SAUGUMO INSTRUKCIJOS
NEIŠMESTI – ATIDUOTI VARTOTOJUI



⚠ 警告

損傷の危険性を減らすために、当工具の使用・取り付け・修理・メンテナンス・付属品交換を行う人、あるいは近くで作業する人は、誰も、そうしてた作業を実施する前に、ここにある使用説明を読み理解しなければなりません。



日本語 (Japanese) - Pg. 22
グラインダー - 安全のための説明捨てないで下さい。ユーザーに渡して下さい。



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се намали рисъкът от нараняване, всеки който използва, инсталира, поправя, поддържа, сменя принадлежности или работи в близост до този инструмент трябва да прочете и разбере тези инструкции преди да изпълни някоя от тези задачи.



български (Bulgarian) - Pg. 23
Шлайфмашини - ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НЕ ГО ЗАХВЪРЛЯЙТЕ – ДАЙТЕ ГО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



⚠ UPOZORENJE

Radi smanjenja rizika od ozljeda, svi koji koriste, instaliraju, servisiraju, održavaju, mijenjuju dodatnu opremu ili rade u blizini ovog alata moraju pročitati i razumjeti ove instrukcije prije obavljanja svakog takvog zadatka.



Hrvatski (Croatian) - Pg. 24
Kutne brusilice - SIGURNOSNE UPUTE
NE BACAJTE – PREDAJTE KORISNIKU



⚠ AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de vătămare, toți cei care utilizează, instalează, repară, întrețin, înlocuiesc accesorii sau lucrează lângă această unealtă trebuie să cítăască și să înțeleagă aceste instrucțiuni înainte de a efectua oricare din aceste operații.



limba (Romanian) - Pg. 25
Polizoare - INSTRUCTIUNI DE PROTECTIE
NU ARUNCATI – OFERITI UTILIZATORULUI



⚠ UYARI

Yaralanma riskini azaltmak için, bu aleti kullanan, kurulumunu, tamirini, bakımını yapan, aksesuarlarını değiştiren ya da yakında çalışın herkesin, söz konusu bu tür işleri yapmadan önce bu talimatları okumuş ve anlamış olması gerekmektedir.



Türkçe (Turkish) - Pg. 26
Taşlama Makineleri - GÜVENLİK TALİMATLARI
BU BELGEYİ ATMAYIN – KULLANICIYA VERİN



⚠ 경고

상해의 위험을 감소시키려면, 이 공구를 사용, 설치, 수리, 보수유지 하거나 그 부속장치를 교체하거나 근처에서 작업하는 모든 사람들이 작업을 수행하기 전에 이 설명서를 읽고 이해해야 합니다.



한국어 (Korean) - Pg. 27
그라인더 - 안전 지침
버리지 마십시오 - 사용자에게 주십시오



WARNING

To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions before performing any such task.

The goal of Chicago Pneumatic Tool Co. LLC is to produce tools that help you work safely and efficiently. The most important safety device for this or any tool is YOU. Your care and good judgment are the best protection against injury. All possible hazards cannot be covered here, but we have tried to highlight some of the important ones. Only qualified and trained operators should install, adjust or use this power tool.

For Additional Safety Information Consult:

- ▲ Other documents and information packed with this tool.
- ▲ Your employer, union and/or trade association.
- ▲ US Department of Labor (OSHA): www.osha.gov; Council of the European Communities euro.osea.osha.eu.int
- ▲ "Safety Code for Portable Air Tools" (ANSI B186.1), available at the time of printing from Global Engineering Documents at <http://global.ihc.com/>, or call 1 800 854 7179. In case of difficulty in obtaining ANSI standards, contact ANSI via <http://www.ansi.org>.
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" available from: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Air Supply And Connection Hazards

- ▲ Never direct air at yourself or anyone else. Air under pressure can cause severe injury.
- ▲ Always shut off air supply, drain hose of air pressure and disconnect tool from air supply when not in use, before changing accessories or when making repairs.
- ▲ Whipping hoses can cause serious injury. Always check for damaged or loose hoses and fittings.
- ▲ Do not use quick disconnect couplings at tool. See instructions for correct setup.
- ▲ Whenever universal twist couplings are used, lock pins must be installed.
- ▲ Do not exceed maximum air pressure of 90 psi/6.2 bar or as stated on tool nameplate.

Wheel Guard Usage

- ▲ Always use the recommended wheel guard to reduce of risk of injury from broken grinding wheel parts.
- ▲ If a guard has withstood a wheel breakage do not continue to use it. It may be damaged.
- ▲ Position the guard between the grinding wheel and the operator.
- ▲ Use barriers to protect others from wheel fragments and grinding sparks.

Entanglement Hazards

- ▲ Keep away from rotating drive spindle and abrasive. Rotation may continue for several seconds after the throttle has been released. Do not lay the tool down until rotation has stopped.
- ▲ Do not wear jewelry or loose clothing.
- ▲ Scalping can occur if hair is not kept away from tool and accessories.
- ▲ Choking can occur if neckwear is not kept away from tool and accessories.

Projectile Hazards

- ▲ Always wear impact-resistant eye and face protection when involved with or near the operation, repair or maintenance of the tool or changing accessories on the tool.
- ▲ Be sure all others in the area are wearing impact-resistant eye and face protection.
- ▲ Even small projectiles can injure eyes and cause blindness.
- ▲ A grinding wheel that bursts can cause very serious injury or death.
- ▲ Daily measure the air grinder speed with a tachometer to make sure that it is not greater than the RPM marked on the grinding wheel.
- ▲ Never use a grinding wheel marked with a speed lower than the air grinder speed.
- ▲ Never use cutting-off wheels for side grinding.
- ▲ This tool and its accessories must not be modified in any way.

Grinding wheel mounting hazards

- ▲ Always shut off air supply, relieve hose of air pressure and disconnect tool from air supply when changing accessories.
- ▲ Use only recommended sizes and types of abrasives.

- ▲ Do not use chipped or cracked wheels, or wheels which may have been dropped.
- ▲ Correct grinding wheel mounting is necessary to prevent injury from broken wheels.
- ▲ Avoid mismatch between UNC and metric threads.
- ▲ Grinding wheels should be a free fit on the spindle to prevent stress at the hole. Do not use reducing bushes to fit large hole grinding wheels.
- ▲ Use only wheel collars that come with the grinder for mounting the grinding wheel. Flat washers or other adapters may over stress the wheel. Always use heavy paper blotter discs between the wheel collars and the grinding wheel.
- ▲ Tighten the wheel on the spindle to prevent spin off when the air grinder is turned off.
- ▲ Before grinding, test grinding wheel by briefly running tool at full throttle. Be sure to use a barrier (such as under a heavy work table) to stop any possible broken wheel parts. Stop immediately if vibration is excessive.

Operating Hazards

- ▲ Operators and maintenance personnel must be physically able to handle the bulk, weight and power of the tool.
- ▲ Ensure that the workpiece is properly supported.
- ▲ Avoid wheel jamming when cutting-off. Support the workpiece on both sides of the cut line to prevent the wheel becoming trapped. If jamming occurs, release the throttle and ease the wheel free. Check the wheel is undamaged and properly secured before continuing.
- ▲ Maintain a balanced body position and secure footing.
- ▲ Avoid contact with rotating spindle and accessory to prevent cutting of hands and other body parts. Wear protective equipment such as gloves, apron and helmet.
- ▲ Ensure that sparks do not cause a hazard to people or materials.
- ▲ There is a risk of electrostatic discharge if used on plastic and other non-conductive materials.

Workplace Hazards

- ▲ Slip/Trip/Fall is a major cause of serious injury or death. Be aware of excess hose left on the walking or work surface.
- ▲ High sound levels can cause permanent hearing loss. Use hearing protection as recommended by your employer or OSHA regulation (see 29 CFR part 1910).
- ▲ Repetitive work motions, awkward positions and exposure to vibration can be harmful to hands and arms. If numbness, tingling, pain or whitening of the skin occurs, stop using tool and consult a physician.
- ▲ Avoid inhaling dust or handling debris from the work process which can be harmful to your health. Use dust extraction and wear respiratory protective equipment when working with materials which produce airborne particles.
- ▲ This tool is not intended for use in explosive atmospheres and is not insulated for contact with electric power sources.
- ▲ Proceed with care in unfamiliar surroundings. Hidden hazards may exist, such as electric or other utility lines.
- ▲ Potentially explosive atmospheres can be caused by dust and fumes resulting from sanding or grinding. Use dust extraction or suppression system which are suitable for the material being processed.
- ▲ Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
 - Lead from lead based paints
 - Crystalline silica bricks and cement and other masonry products
 - And Arsenic and chromium from chemically-treated rubber

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

- ▲ For professional use only.

SAFETY INSTRUCTIONS

DO NOT DISCARD - GIVE TO USER



ADVERTENCIA

Con el fin de reducir el riesgo de lesión, toda persona que utilice, instale, repare, mantenga, cambie accesorios o trabaje cerca de esta herramienta debe leer y comprender estas instrucciones antes de llevar a cabo cualquiera de las tareas antes mencionadas.

2

El objetivo de Chicago Pneumatic Tool Co. LLC es fabricar herramientas que le ayuden en su trabajo de forma segura y eficaz. El factor de seguridad más importante para esta o cualquier herramienta es **USTED**, porque su cuidado y prudencia son la mejor protección contra las lesiones. Es imposible cubrir aquí todos los peligros, pero hemos intentado resaltar algunos de los más importantes. Solamente operarios cualificados y plenamente adiestrados deben instalar, ajustar o utilizar esta herramienta eléctrica.

Para obtener información de seguridad adicional consulte:

- ▲ La documentación e información que acompaña a la máquina.
- ▲ La empresa, sindicato y/o asociación comercial.
- ▲ Ministerio de trabajo de EE.UU. (OSHA): www.osha.gov; Consejo de las European Communities/ osha.eu.int.
- ▲ "Normas de seguridad para herramientas neumáticas portátiles" (ANSI B186.1), que se puede obtener dirigiéndose a Global Engineering Documents, en htl.globalhis.com/ (disponible cuando se imprime este documento), o bien llamando al teléfono 1 800 854 7179. En su defecto, para obtener una copia de las normas ANSI, contactar a ANSI en www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Requisitos de seguridad para herramientas mecánicas manuales no eléctricas) disponible en: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Riesgos de suministro de aire y conexiones

- ▲ Nunca apunte la salida de aire hacia usted o hacia ninguna otra persona. El aire a presión puede causar lesiones graves.
- ▲ Siempre antes de realizar reparaciones o cambiar accesorios, apague el suministro de aire, vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no esté en uso.
- ▲ Las mangueras de conexión pueden causar lesiones graves. Siempre debe comprobar las mangueras y los ajustes dañados o sueltos.
- ▲ No utilice acoplamientos de desconexión rápida en la herramienta. Consulte las instrucciones para realizar una instalación adecuada.
- ▲ Si utiliza acoplamientos universales para rotar, deberá instalar patillas de seguridad.
- ▲ La presión de aire no puede exceder un máximo de 63.279 kg/m²/6.2 bar o segúin se especifique en la placa de identificación de la herramienta.

Modo de usar el protector de la rueda

- ▲ Para reducir el riesgo de las lesiones que puedan causar secciones rotas de la rueda de amolar, siempre se debe utilizar el protector recomendado para la rueda.
- ▲ Si en el momento de haber estado utilizando el protector se hubiera roto alguna rueda, no siga usando ese protector, porque puede haberse dañado.
- ▲ Coloque el protector entre la rueda y el operario.
- ▲ Utilice barreras para proteger a los demás de cualquier fragmento de la rueda y de las chispas que se desprenden durante el trabajo de amolar.

Peligro de enredarse

- ▲ No se acerque al eje giratorio ni al material abrasivo. Es posible que sigan girando después de haberse soltado el regulador. No ponga la herramienta sobre superficie alguna sin que antes se haya dejado de girar.
- ▲ No lleve joyas o ropas holgadas.
- ▲ La proximidad del cableado a la herramienta y de sus accesorios puede ocasionar lesiones de gravedad en el cuero cabelludo.
- ▲ Cualquier elemento que cuelgue del cuello y se encuentre cerca de la máquina o sus accesorios puede quedar atrapado y provocar la asfixia.

Riesgos de emisión de proyectiles

- ▲ Utilice siempre protección facial y ocular resistente a impactos cuando esté en contacto o próximo al funcionamiento, reparación o mantenimiento de la herramienta o al cambio de accesorios de la misma.
- ▲ Asegúrese de que las otras personas que se encuentran en el área de trabajo también utilizan protección facial y ocular resistente de impactos.
- ▲ Incluso los proyectiles de tamaño reducido pueden dañar el ojo y producir ceguera.
- ▲ Al revertir una rueda pueden producirse lesiones muy graves o fatales.
- ▲ La velocidad de la máquina afiladora de aire comprimido debe medirse diariamente con un tacómetro para asegurar que no sobrepase de las RPM señaladas en la rueda.
- ▲ Nunca debe usarse una rueda que haya sido diseñada para una velocidad menor que la requerida por la máquina afiladora de aire comprimido.
- ▲ Nunca use ruedas de corte para rebajar de canto.
- ▲ No se debe modificar ningún aspecto de esta herramienta ni de sus accesorios.

Peligros que se pueden presentar durante el montaje de la rueda

- ▲ Al cambiar los accesorios siempre hay que cortar el suministro de aire, eliminar la presión neumática en la manguera, y desconectar la herramienta del suministro de aire.
- ▲ Se debe usar solamente material abrasivo de los tipos y tamaños recomendados.

- ▲ No utilizar ruedas picadas ni agrietadas ni ruedas que puedan haberse caído.
- ▲ Para evitar lesiones a causa de ruedas rotas, es imprescindible montar las ruedas correctamente.
- ▲ Procure no producir desajustes entre roscas UNC y métricas.
- ▲ Las ruedas de amolar deben descansar holgadamente en el eje para evitar tensión en el orificio. No se deben usar casquillos de reducción para hacer caber ruedas de orificio grande.
- ▲ Para montar la rueda, se deben usar únicamente los collares que vienen con la máquina. Arandelas planas u otros adaptadores pueden producir un exceso de tensión en la rueda. Siempre se deben usar discos de papel secante grueso entre los collares y la rueda.
- ▲ Apriete la rueda en el eje para evitar que se salga al apagarse la máquina afiladora de aire comprimido.
- ▲ Antes de usar la máquina para trabajos de amolar, haga que la máquina funcione a velocidad máxima para probar la rueda. Debe usarse una barrera (por ejemplo ponerla a funcionar debajo de una mesa pesada de trabajo) para protección de posibles secciones quebradas de la rueda. Detenga la máquina inmediatamente si hubiera un exceso de vibración.

Peligros de operación

- ▲ Los operarios y personal de mantenimiento deben tener la capacidad física necesaria para poder con el volumen, el peso y la potencia de esta máquina.
- ▲ Procurar que la pieza de trabajo tenga buen apoyo.
- ▲ Procurar que la rueda no se atasque al cortar el material. Apoyar la pieza de trabajo por ambos lados de la línea del corte para evitar que la rueda quede atrapada. Si se atasca, soltar el acelerador y sacar la rueda poco a poco. Antes de seguir trabajando, comprobar que no se haya dañado la rueda y que esté bien sujetada.
- ▲ Mantener el cuerpo en una posición equilibrada y los pies en un lugar firme.
- ▲ Para no cortar las manos ni otras partes del cuerpo, evite contacto con el eje giratorio y el accesorio. Usar indumentaria de protección como guantes, delantal y casco.
- ▲ Cuidar de que las chispas no constituyan un peligro para las personas ni para los materiales.
- ▲ Existe el peligro de descarga electrostática si se usa esta máquina con plástico u otros materiales no conductores.

Riesgos en el lugar de trabajo

- ▲ Resbalones, tropiezos y caídas son las causas más frecuentes de lesiones graves o muerte. Preste atención a las mangurias que se encuentren en el suelo o en la superficie de trabajo.
- ▲ Un nivel alto de ruido puede causar pérdida auditiva permanente. Utilice la protección recomendada en su empresa o por la regulación de OSHA (consulte 29 CFR sección 1910).
- ▲ Movimientos continuos, posiciones incorrectas y exposición a la vibración pueden dañar las manos y brazos. En caso de pérdida de sensibilidad, hormigueo, dolores o pálquez de la piel, deje de utilizar la herramienta y consulte con un médico.
- ▲ Evite la inhalación de polvo o el manejo de residuos producidos en el trabajo, ya que pueden resultar perjudiciales para su salud. Utilice un mecanismo de extracción de polvo y use equipo de protección respiratoria cuando trabaje con materiales que producen partículas que pueden ser transportadas por el aire.
- ▲ Esta herramienta no está diseñada para utilizarse en ambiente explosivos y no está aislada del contacto con fuentes de corriente eléctrica.
- ▲ Trabajar con cuidado en lugares desconocidos. Pueden haber peligros ocultos, como electricidad u otros conductos de servicios públicos.
- ▲ El polvo y los vapores liberados al lijar o rectificar pueden producir atmósferas potencialmente explosivas. Utilice un sistema de extracción o supresión de polvo adecuado para el material que está procesando.
- ▲ Las operaciones de lijado, aserrado, esmerilar, taladrar y otras actividades de construcción producen polvo que podría contener productos químicos que se ha demostrado en el Estado de California que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos productos químicos son los siguientes:
 - Plomo de las pinturas con base de plomo
 - Cemento y ladrillos de sílice cristalina y otros productos de mampostería
 - Arsénico y cromo del caucho sometido a tratamiento químico

El riesgo de exposición varía de acuerdo con la frecuencia que usted realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos productos químicos: trabaje en una área bien ventilada y con equipo de seguridad apropiado, tal como máscaras contra el polvo especialmente diseñadas para filtrar las partículas microscópicas.

▲ Solo para uso profesional.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD CONSERVAR - ENTREGAR AL USUARIO



ATTENTION

Pour réduire les risques d'accidents, il est impératif que toute personne qui utilise, installe ou répare cet outil, qui change des accessoires ou travaille à proximité lise attentivement ces instructions au préalable.

Le souci de Chicago Pneumatic Tool Co., LLC est de fabriquer des outils qui puissent être utilisés efficacement et en toute sécurité. Votre prudence alliée à une attention soutenue constituent la meilleure protection qui puisse exister. Il est impossible de couvrir tous les accidents potentiels, mais la liste suivante donne une indication des risques les plus importants. Seuls des opérateurs qualifiés et bien formés sont autorisés à installer, régler ou utiliser cet appareil.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les mesures de sécurité, veuillez consulter:

- ▲ Les documents et notices d'informations fournis avec cet outil.
- ▲ Votre employeur, syndicat et/ou association commerciale.
- ▲ Le ministère du travail des Etats-Unis (OSHA), www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ Le document intitulé "Safety Code for portable Air Tools" (Code de sécurité pour les outils pneumatiquesportables), ANSI B186.1 que vous pouvez vous procurer au moment de l'impression du présentdocument auprès de Global Engineering Documents à <http://global.his.com/> ouappelez le 1 800 854 7179. Si vous avez des problèmes à obtenir les normes ANSI, veuillez contacter ANSI à www.ansi.org.
- ▲ Les "mesures de sécurité pour appareils portatifs non électriques" disponibles auprès du Comité Européen de Normalisation, www.cenorm.be

Risques liés à l'air comprimé et aux raccords

- ▲ Ne jamais diriger l'air vers soi ou vers quelqu'un d'autre. L'air sous pression peut provoquer des blessures graves.
- ▲ Avant de remplacer des accessoires ou d'effectuer une réparation, ou lorsque l'outil est inutilisé, veillez à couper l'arrivée d'air comprimé, à purger le tuyau, puis à débrancher de l'alimentation principale.
- ▲ Ne dirigez jamais le jet d'air vers vous ou une autre personne.
- ▲ Des tuyaux mal raccordés, endommagés ou aux bague desserrées peuvent provoquer des blessures graves s'ils se détachent. Vérifiez tuyaux et bagues.
- ▲ N'utilisez jamais d'attachments rapides sur l'outil. Reportez-vous aux instructions d'installation.
- ▲ Si vous utilisez des attaches torsadées universelles, prenez soin d'installer des goupilles de sécurité.
- ▲ Ne dépassez pas une pression d'air maximum de 6,2 bar (90 psi) ou celle indiquée sur l'outil.

L'utilisation du protecteur de meuleuse

- ▲ Utilisez toujours le protecteur de meuleuse recommandé afin de diminuer le risque de blessures dues à des pièces de meules cassées.
- ▲ Dans le cas où un protecteur de meuleuse a résisté à la cassure d'une meule ne l'utilisez plus. Il a peut-être été endommagé.
- ▲ Positionnez le protecteur entre la meule et l'utilisateur.
- ▲ Utilisez des barrières pour protéger les autres personnes des fragments de meule et des étincelles.

Risques d'enchevêtrements

- ▲ Ne vous approchez pas de la broche d'entraînement tournante et de l'abrasif. La rotation peut continuer quelques secondes après avoir relâché la commande. Ne posez pas l'outil avant l'arrêt de la rotation.
- ▲ Ne portez pas de bijoux ou de vêtements amples.
- ▲ À la proximité de l'outil et de ses accessoires, les cheveux doivent être attachés sous risque d'être arrachés.
- ▲ À la proximité de l'outil et de ses accessoires, cravates, écharpes, foulards et autres peuvent présenter un risque d'étranglement.

Risques de projections

- ▲ Portez toujours un masque anti-choc couvrant les yeux et le visage si vous vous tenez près de l'outil, si vous l'utilisez, le réparez, le révisez ou en changez des accessoires.
- ▲ Assurez-vous que toutes les personnes se trouvant à proximité de cette machine portent une protection.
- ▲ Même de petits projectiles peuvent abîmer les yeux et provoquer la cécité.
- ▲ Une meule qui se casse peut causer des blessures très graves et même la mort.
- ▲ Contrôlez la vitesse de la meule pneumatique tous les jours au moyen d'un compte tours, ceul afin de vérifier qu'elle ne soit pas supérieure aux tr/min. indiqués sur la meule.
- ▲ N'utilisez jamais une meule marquée d'une vitesse inférieure à la vitesse de la meule pneumatique.
- ▲ N'utilisez jamais une meule tronconneuse pour effectuer une rectification latérale.
- ▲ Cet Outil et ses accessoires ne doivent être modifiés en aucun manière.

Les risques lors de l'assemblage d'une meule

- ▲ Coupez toujours l'alimentation en air, videz le tuyau de toute pression pneumatique, et déconnectez l'outil de l'alimentation en air lors du changement des accessoires.
- ▲ Utilisez seulement des abrasives d'une taille et d'un type recommandés.

- ▲ N'utilisez pas de meules ébréchées ou félées, ou des meules qui seraient tombées.
- ▲ La meule doit être correctement montée afin d'éviter que l'utilisateur se blesse sur une meule cassée.
- ▲ Evitez de mélanger les pas UNC et métriques.
- ▲ Les meules sur la broche doivent être à ajustement fin, ceci afin d'éviter toute contrainte au niveau du trou. N'utilisez pas de douille de réduction sur les meules à grand trou.
- ▲ Utilisez seulement des colliers de meule qui sont munis avec la meuleuse pour monter la meule. Les rondelles plates ou les autres adaptateurs peuvent surcharger la meule. Il faut toujours utiliser des disques de papier filtrant épais entre les colliers de roue et la meule.
- ▲ Serrez la meule sur la broche afin d'éviter qu'elle ne se défasse lorsque la meuleuse pneumatique est arrêtée.
- ▲ Avant de meuler, contrôlez la meule en utilisant l'outil à plein régime brièvement. Il est essentiel d'utiliser une banière (par exemple sous une lourde table de travail) pour arrêter toute pièce de meule cassée. Arrêtez immédiatement en cas de vibrations excessives.

Risques pendant l'utilisation

- ▲ Les utilisateurs et le personnel d'entretien doivent être physiquement capables de manier l'outil, qui est compact, lourd et puissant.
- ▲ Vérifiez que la pièce à travailler est correctement soutenue.
- ▲ Evitez que la meule ne se bloque lors de la découpe. Soutenez la pièce à travailler sur les deux côtés de la ligne de coupe afin d'éviter le blocage de la meule. En cas de blocage, relâchez la commande et libérez la meule. Vérifiez que la meule est intacte et correctement retenue avant de continuer.
- ▲ Maintenez une position de corps équilibrée et soyez bien planté sur vos pieds.
- ▲ Evitez tout contact avec la broche tournante et l'accessoire afin d'éviter toute coupure aux mains et aux autres parties du corps. Portez des équipements de protection tels que des gants, un tablier et un casque.
- ▲ Vérifiez qu'aucune étincelle ne crée un risque pour les gens et les matériaux.
- ▲ Il y a le risque d'une décharge électrostatique si l'équipement est utilisé sur du plastique et sur d'autres matériaux non-conducteurs.

Risques sur le lieu de travail

- ▲ Les chutes peuvent être à l'origine de blessures graves, voire mortelles. Faites attention aux tuyaux qui traînent par terre ou sur le plan de travail.
- ▲ Un fort niveau sonore peut provoquer une perte auditive irréversible. Portez le modèle de casque antibruit préconisé par votre employeur ou la réglementation OSHA en vigueur (voir 29 CFR part 1910).
- ▲ Pour travailler, prenez une position bien équilibrée et évitez toute surface glissante.
- ▲ Des gestes répétitifs, de mauvaises positions et une exposition aux vibrations peuvent avoir des effets nuisibles sur les membres supérieurs. En cas de sensation d'engourdissement, de picotement, de douleur ou en cas de décoloration de la peau, cessez d'utiliser l'outil et consultez un médecin.
- ▲ Evitez de respirer la poussière et les débris provenant des travaux; ces produits peuvent être dangereux. Utilisez un équipement d'extraction de la poussière et portez un appareil respiratoire lorsque vous travaillez avec des matériaux qui génèrent des particules aéroportées.
- ▲ Cet outil ne doit pas être utilisé dans un endroit où sont stockés des explosifs. Evitez également de le mettre en contact avec une source électrique car il n'est pas isolé.
- ▲ Procédez avec précaution si vous travaillez dans un environnement que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir des dangers cachés, tels que des câbles électriques ou autres.
- ▲ Les fumées et la poussière dégagées par le meulage ou le polissage peuvent entraîner une atmosphère potentiellement explosive. Utiliser un système d'aspiration ou de suppression de la poussière compatible avec le matériau meulé ou poli.
- ▲ Certaines poussières générées par les activités de construction telles que ponçage, sciage, meulage, perçage, etc., contiennent des substances chimiques qui, selon l'Etat de Californie, sont cancérogènes ou peuvent causer des anomalies congénitales ou encore constituer des dangers pour la reproduction. Exemples de tels produits chimiques:

- Plomb provenant des peintures au plomb;
- Silice cristalline provenant des briques, du ciment et d'autres matériaux de maçonnerie;
- Arsenic et chrome provenant des caoutchoucs traités chimiquement.

Votre risque d'exposition à ces produits nocifs dépend de la fréquence à laquelle vous effectuez ces travaux. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un local bien aéré et portez un équipement de protection homologué tel que des masques anti-poussières spécialement conçus pour arrêter les particules microscopiques.

- ▲ Pour utilisation professionnelle uniquement.

CONSIGNES DE SECURITE

CETTE NOTICE DOIT ETRE IMPERATIVEMENT REMISE AUX UTILISATEURS



ATTENZIONE

Per diminuire il rischio di eventuali danni fisici, è necessario che chiunque si appresti ad utilizzare, installare, riparare, eseguire la manutenzione o la sostituzione di accessori o che semplicemente lavori nelle strette vicinanze dell'utensile per tagliare legna e capisca tutti i punti di queste istruzioni.

4

L'obiettivo della Chicago Pneumatic Tool Co., LLC è di creare strumenti che consentano di lavorare in modo sicuro ed efficiente. Innanzitutto l'utente che con una cura e un'attenzione particolare deve prevenire eventuali danni. Non è possibile trattare in questa sede tutti i tipi di rischi, quindi ne sono stati elencati alcuni tra i più importanti. Solo gli operatori qualificati e opportunamente addestrati devono installare, regolare o usare questa trapanatrice.

Per ulteriori informazioni sulle norme di sicurezza consultare:

- ▲ I documenti allegati nell'imballo.
- ▲ Il datore di lavoro, associazioni commerciali e/o sindacati.
- ▲ US Department of Labor (OSHA), www.osha.gov; Council of the European Communities europe.oshaweb.int
- ▲ "Codice di sicurezza per utensili pneumatici portatili" (ANSI B186.1), reperibile al momento della stampa presso Global Engineering Documents all'indirizzo <http://global.lhs.com/>, oppure telefonando al n. 1 800 854 7179. Si sa hanno difficoltà ad ottenere le normative ANSI, rivolgersi direttamente ad ANSI all'indirizzo <http://www.ansi.org>
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Norme di sicurezza per strumenti ad alimentazione non elettrica portatili) disponibile presso: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Rischio relativo al collegamento e all'alimentazione ad aria compressa

- ▲ Non dirigere l'aria verso la propria o altra persona. L'aria sotto pressione può causare gravi lesioni personali.
- ▲ Chiudere sempre l'erogazione dell'aria e scollegare l'utensile dalla rete quando non viene utilizzato, per sostituire gli accessori o quando necessita di riparazione.
- ▲ Non dirigete mai il getto d'aria verso voi stessi o altre persone.
- ▲ I colpi di frusta dei tubi possono causare gravi danni. Controllare attentamente tubi e raccordi per accettare eventuali perdite o rotture.
- ▲ Non utilizzare raccordi a cambio rapido sull'utensile. Leggere le istruzioni per il corretto montaggio.
- ▲ Ogniqualvolta vengono utilizzati raccordi girevoli universali deve essere montata la spina di ferro.
- ▲ Non superare il limite massimo di 6,2 bar (90 psi) di pressione dell'aria o il valore indicato nella targhetta della molatrice.

Utilizzo dei ripari delle mole

- ▲ Usare sempre il riparo della mola raccomandato per ridurre il rischio di lesioni causate da pezzetti di mola che si staccano.
- ▲ Se un riparo ha resistito alla rottura di una mola non continuare ad usarlo, dato che potrebbe aver subito danni.
- ▲ Posizionare il riparo tra la mola e l'operatore.
- ▲ Usare degli schermi per proteggere gli astanti dai frammenti della mola e dalle scintille di molatura.

Rischio causati dal rimanere impigliati

- ▲ Tenersi lontani dall'alberino di comando rotante e dall'abrasivo. La mola può continuare a ruotare per vari secondi dopo aver rilasciato il comando. Non appoggiare l'utensile fino a quando non ha smesso di ruotare.
- ▲ Non indossare gioielli o vestiti larghi.
- ▲ Quando ci si trova in prossimità dell'utensile e dei relativi accessori, fare attenzione ai capelli in quanto potrebbero rimanere impigliati.
- ▲ Si potrebbe rischiare il soffocamento se quanto si indossa al collo non viene mantenuto lontano dall'utensile e dai relativi accessori.

Rischio relativi ai frammenti

- ▲ Indossare sempre protezioni resistenti per gli occhi e per il viso quando si effettua un'operazione di riparazione, di manutenzione o di sostituzione degli accessori o si è nelle immediate vicinanze.
- ▲ Assicurarsi che tutti indossino protezioni.
- ▲ Anche piccoli frammenti possono danneggiare gli occhi e causare cecità.
- ▲ Lo scoppio di una mola può causare lesioni gravi o la morte.
- ▲ Misurare ogni giorno la velocità della molatrice pneumatica con un tachimetro per accertarsi che non sia superiore al regime marcato sulla mola.
- ▲ Non usare mai una mola marcata con un regime inferiore di quello indicato sulla molatrice pneumatica.
- ▲ Non usare mai frese per la molatura laterale.
- ▲ Questo utensile e i suoi accessori non devono mai essere modificati.

Rischio durante il montaggio delle mole

- ▲ Chiudere sempre l'alimentazione dell'aria, scaricare la pressione dal flessibile e scollegare l'utensile dall'alimentazione dell'aria quando si cambiano gli accessori.
- ▲ Usare solo gli abrasivi di misura e tipo raccomandato.
- ▲ Non usare ruote scheggiate o incriniate, oppure ruote che sono state fatte cadere.

▲ È necessario montare correttamente la mola per evitare lesione causate da un'eventuale rottura.

▲ Evitare abbinaire le filettature UNC a quelle metriche.

▲ Le mole dovrebbero avere un accoppiamento libero sull'alberino per evitare sollecitazioni sul foro. Non usare boccole riduttive per montare delle mole con foro largo.

▲ Usare solo gli appositi collari in dotazione alla molatrice per il montaggio delle mole. Delle rondelle piene o altri adattatori potrebbero sottoporre la mola a sollecitazioni eccessive. Usare sempre dei dischi in carta assorbente pesante tra i collari e la mola.

▲ Serrare la ruota sull'alberino per evitare che salti via quando la molatrice viene spenta.

▲ Prima della molatura, controllare la mola facendo funzionare brevemente l'utensile alla massima velocità. Accertarsi di usare uno schermo (ad esempio come sotto un tavolo da lavoro pesante) per fermare qualsiasi eventuale parte rotta. Arrestare immediatamente la molatrice se le vibrazioni sono eccessive.

Rischi relativi durante il funzionamento

▲ Gli operatori e il personale addetto alla manutenzione devono essere in grado, fisicamente, di far fronte alla massa, al peso e alla potenza dell'utensile.

▲ Accertarsi che il pezzo da lavorare sia ben supportato.

▲ Evitare l'inceppamento della mola durante il taglio. Supportare il pezzo da lavorare da ambi i lati della linea di taglio per evitare che la ruota rimanga impigliata. In caso di inceppamento, rilasciare il comando e liberare la mola. Controllare che la mola non abbia subito danni e sia ben salda prima di continuare.

▲ Mantenere ben equilibrato il corpo con i piedi ben appoggiati a terra.

▲ Evitare il contatto con l'alberino rotante e gli accessori per evitare di tagliarsi le mani o altre parti del corpo. Indossare un equipaggiamento protettivo tipo guanti, grembiule e casco.

▲ Accertarsi che le scintille non siano pericolose per gli astanti o i materiali.

▲ Vi è il rischio di scarica elettrostatica se viene usata sulla plastica e su altri materiali non conduttori.

Rischio relativo all'area di lavoro

▲ Scivolare, inciampare, cadere sono tra le principali cause di infortunio. L'alto livello di rumorosità può causare danni permanenti all'uditivo. L'uso di cuffie di protezione per le orecchie è raccomandato sia dai datori di lavoro che dagli organi competenti per la sicurezza sul lavoro.

▲ Movimenti di lavoro ripetitivi, posizioni insolite ed esposizioni alle vibrazioni possono risultare dannose per le mani e per le braccia. Se si verificano intorpidimento, formicolii, dolore o pallore, smettere di utilizzare l'utensile e consultare un medico.

▲ Evitare quindi l'inalazione di polvere o di altre scorie derivanti da attività lavorative che potrebbero nuocere alla salute. Utilizzare l'estrazione di polvere e indossare attrezzi protettivi per la respirazione durante il lavoro con materiali che producono particelle sospese nell'aria.

▲ Questo utensile non è adatto ad essere utilizzato in ambienti a rischio di esplosione.

▲ Procedure con attenzione in ambienti poco noti. Vi possono essere dei pericoli nascosti, tipo elettricità o le linee di altre utenze.

▲ La polvere e i fumi prodotti dalle operazioni di molatura e levigatura possono essere causati da atmosfere potenzialmente pericolose. Utilizzare sistemi di estrazione o eliminazione di polveri adeguati al materiale da lavorare.

▲ La polvere prodotta da sabbia elettrica, utilizzo della sega, smeringatura, perforazione e altre attività edili contiene sostanze chimiche che lo Stato della California ritiene provochino cancro, malformazioni del feto e disturbi dell'apparato riproduttivo. Si riportano di seguito alcuni esempi di tali sostanze chimiche:

- piombo contenuto nelle vernici

- mattoni, cemento e altri materiali edili in silice cristallina

- arsenico e cromo presenti nella gomma sottoposta a trattamento chimico

I rischi derivanti dall'esposizione a tali materiali variano in base alla frequenza di svolgimento dell'attività. Per limitarla, è consigliabile lavorare in area adeguatamente ventilate e con l'attrezzatura di sicurezza approvata, come le mascherine anti-polvere appositamente concepite per filtrare le particelle microscopiche.

▲ Solamente per uso professionale.

NORME DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE - DA CONSEGNARE ALL'UTENTE



VARNING

För att minska risken för skador måste alla som använder, installerar, repararer, underhåller och ändrar tillbehör på, eller arbetar nära, detta verktyg ha fått och förstått dessa anvisningar innan sådana uppgifter utförs.

5

Chicago Pneumatics Tool Co., LLC mål är att producera verktyg, som gör ditt arbete säkert och effektivt. Den viktigaste säkerhetsdetalen är DU själv, Skötsel och göt omdöme är det bästa skyddet mot skador. Alla faror som kan uppstå kan inte behandlas här, men vi har försökt att understryka några av de viktigaste. Endast kvalificerade och utbildade operatörer ska installera, justera eller använda detta verktyg.

För ytterligare säkerhetsinformation konsultera:

- ▲ Annan dokumentation och information som finns i samma förpackning som detta verktyg.
- ▲ Er arbetsgivare, fackförening och/eller yrkesförening.
- ▲ US Department of Labor (OSHA): www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osa.eu.int
- ▲ "Säkerhetsregler för portabla tryckluftdrivna verktyg" (ANSI B186.1), tillgängliga vid pressläggningen från Global Engineering Documents på adress <http://global.ihs.com/> eller ring 1 800 854 7179. I händelse av problem med att komma åt ANSI-standarder, kontakta ANSI på adress <http://www.ansi.org/>
- ▲ "Safety Requirement For Hand-Held Non-Electric Power Tools" finns tillgänglig hos European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Risker förknippade med tryckluftsbehållare och -kopplingar

- ▲ Rikta aldrig luft mot dig själv eller någon annan person. Trycksats luft kan orsaka allvarlig skada.
- ▲ Tryp alltid lufttillförseln, eliminera trycket i slangerna och koppla bort verktyget från tryckluftskålen när det inte används, före utbyte av tillbehör och vid reparation.
- ▲ Rikta aldrig luftstrålen mot dig själv eller andra.
- ▲ Snärjande slangar kan orsaka allvarliga kroppsskador. Kontrollera alltid om slangar eller kopplingar är skadade eller lösa.
- ▲ Använd inte snabbkopplingar på verktyg. Se anvisningarna för korrekt montering.
- ▲ Närhälst universalrvidkopplingar används måste lässprintar installeras.
- ▲ Låt inte lufttrycket överstiga 6,2 bar (90 psi) eller det tryck som anges på verktygets märkplåt.

Användning av slipskiveskydd

- ▲ Använd alltid rekommenderat slipskiveskydd för att reducera risken för skador uppkomna av bitar från träsiga slipskivor.
- ▲ Om ett skydd motstår ett slipskivbrottska detta skydd inte användas längre eftersom det kan vara skadat.
- ▲ Placerå skyddet mellan slipskivan och operatören.
- ▲ Använd skyddsplåtar för att skydda andra från slipskivefragment och gnistor.

Risker att fastna

- ▲ Håll undan från roterande drivspindel och slipskiva. Rotationen kan fortsätta flera sekunder efter det att fartreglaget släppts. Lågg inte ned verktyget förrän rotationen stannat helt.
- ▲ Använd inte smycken eller löst sittande kläder.
- ▲ Du kan skälparas om du inte håller häret borta från verktyg och tillbehör.
- ▲ Låt inte plagg som sitter runt halsen komma nära verktyg och tillbehör, eftersom du då kan strypas.

Risker förknippade med kringkastande föremål

- ▲ Använd alltid slagtåliga ögon- och ansiktsskydd om du deltar i eller uppehåller dig i närheten av verktyg som används, repareras eller underhålls eller verktygstillbehör som byts ut.
- ▲ Se till att alla andra som uppehåller sig i närheten använder slagtåliga ögon- och ansiktsskydd.
- ▲ Aven små projektörer kan orsaka skador på ögonen som leder till blindhet.
- ▲ En slipskiva som brister kan orsaka mycket allvarliga personskador eller dödsfall.
- ▲ Mät slipskivans hastighet varje dag med en varvräknare för att säkerställa att den inte överträder det varvtal som anges på slipskivan.
- ▲ Använd aldrig en slipskiva med lägre hastighetsmärkning än slipskivmaskinen varvtal.
- ▲ Använd aldrig kaptrissor för sidslispning.
- ▲ Detta verktyg och medföljande tillbehör får inte modifieras på något sätt.

Risker med montering av slipskivor

- ▲ Stäng alltid av lufttilförseln, släpp ut slangens tryck och demontera verktyget från lufttilförseln vid byte av tillbehör.

- ▲ Använd endast rekommenderade storlekar och typer av slipskivor.
- ▲ Använd inte slipskivor med sprickor eller märken, eller som kan ha tappats på golvet.
- ▲ Korrekt montering av slipskivor är nödvändig för att förhindra skador orsakade av defekta slipskivor.
- ▲ Undvik att förvärla metriska och UNC-gängor.
- ▲ Slipskivor ska passa lätt på spindeln för att förhindra överbelastning i hället. Använd inte reduceringsbussningar för att montera slipskivor med stora hål.
- ▲ Använd endast de kragar som medföljer slipskivmaskinen vid montering av slipskivor. Plana brickor och andra adaptorer kan överbelasta slipskivan. Använd alltid skivunderlägg av grovt papper mellan slipskivekragar och slipskiva.
- ▲ Dra fast slipskivan på spindeln för att förhindra att den spinner löst när slipskivmaskinen stängs av.
- ▲ Testa slipskivan genom att göra en kort provkörsning med full fart innan sliphning påbörjas. Se till att använda ett skydd (exempelvis under en grov arbetsbänk) för att stoppa eventuella lösbrytna skivdelar. Stäng omedelbart av om vibrationerna är överdrivna.

Driftsrisker

- ▲ Operatörer och underhållspersonal måste vara fysiskt kapabla att hantera verktygets massa, vikt och kraft.
- ▲ Säkerställ att arbetsstyrcket är ordentligt stöttat.
- ▲ Undvik att slipskivan fastnar vid avståndsgång. Stötta arbetsstyrcket på bågge sidor om kaplinjen för att förhindra att slipskivan fastnar. Om den fastnar, släpp då fartreglaget och lirka los skivan. Kontrollera att slipskivan är fri från skador och ordentligt fastsatt innan arbetet återupptas.
- ▲ Håll kroppen i balans och ha ett gott fotfäste.
- ▲ Undvik kontakt med roterande spindel och tillbehör så att du slipper kapa bort händer eller andra kroppsdelar. Använd skyddsutrustning som handskar, förkläde och hjälm.
- ▲ Säkerställ att gnistor inte utgör en risk för personal eller material.
- ▲ Det finns risk för elektrostatiskt urladdning om maskinen används på plastiska eller andra elektriskt icke ledande material.

Arbetsplatstrisker

- ▲ Allvarliga kroppsskador och dödsfall orsakas ofta vid halkning, snavning eller fall. Se upp för slangslinger på gång- eller arbetsytor.
- ▲ Hög ludiniva kan orsaka permanent hörselmednedsättning. Använd hörselskydd enligt din arbetsgivares rekommendationer eller OSHA:s föreskrifter (se 29 CFR part 1910).
- ▲ Repetitiv arbetsrörelser, olämplig kroppshållning och vibrationer kan vara skadliga för händer och armar. Om någon del av kroppen domnar, sonnar, smärtar eller blir vit ska användningen av verktyget avbrytas och läkares råd sökas.
- ▲ Undvik att inandas damm eller hantera skräp från arbetsflöppet som kan vara skadligt för hälsan. Använd dammextraktionsapparat och andningsskydd när du arbetar med material som producerar luftburna partiklar.
- ▲ Detta verktyg rekommenderas inte för användning i explosiv atmosfär och är inte isolationsskyddat för kontakt med elektriska spänningsskällor.
- ▲ Arbeta med stor försiktighet i ovana miljöer. Det kan finnas dolda risker som elektriska och diverse andra ledningar.
- ▲ Potentiella explosiva miljöer kan orsakas av damm och rök/gaser som resulterar från sandning och sliphning. Använd damsugnings- eller undertryckningsystem som passerar för det material som bearbetas.
- ▲ En del damm som skapas av motorsandning, -sägnning, -polering, -borring och andra konstruktionsaktiviteter innehåller kemikalier som i delstaten Kalifornien anses orsaka cancer och medfödda defekter eller andra reproduktiva skador. Några exempel på dessa kemikalier är:
 - Bly från blybaserad målarfärg
 - Kristallint klistkatalog och cement och andra murverksprodukter
 - Arsenik och krom från kemiskt behandlat gummi.

Den risk som du utsätts för varierar beroende på hur ofta du utför den här typen av arbeten. Arbeta i väl ventilerade områden och arbeta med godkänd säkerhetsutrustning, såsom ansiktsmasker mot damm som är gjorda speciellt för att filtrera ut mikroskopiska partiklar, för att minska exponering till dessa kemikalier.

- ▲ Endast för professionellt bruk.

**SÄKERHETSANVISNINGAR
KASSERA EJ - GE TILL ANVÄNDAREN**



VORSICHT

Um die Gefahr einer Verletzung so gering wie möglich zu halten, haben Personen, die dieses Werkzeug gebrauchen, installieren, reparieren, warten, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe des Werkzeugs aufzuhalten, die folgenden Anweisungen zu beachten:

Unser Ziel ist es, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC, mit denen Sie möglichst sicher und effektiv arbeiten können. Am wichtigsten für Ihre Sicherheit sind Ihre Umsicht und Ihr Urteilsvermögen im Umgang mit diesem Produkt und anderen Werkzeugen. Diese Sicherheitshinweise enthalten einige der wichtigsten Gefahrenquellen; sie können jedoch nicht alle möglichen Gefahren abdecken. Diese Werkzeugmaschine sollte nur von entsprechend geschulten Personen installiert, eingerichtet und verwendet werden.

Bitte beachten Sie außerdem folgende Sicherheitshinweise:

- ▲ Weiterer Unterlagen und Informationen, die dem Werkzeug beiliegen.
- ▲ Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers, der Arbeitnehmervertretung und der Berufsgenossenschaften.
- ▲ Bestimmungen des Arbeitsministeriums der Vereinigten Staaten (OSHA) www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ "Safety Code for portable Air Tools" (ANSI B186.1), bei Drucklegung erhältlich von Global Engineering Documents unter <http://global.ihc.com> oder telefonisch unter +1-800-854-7179. ANSI-Normen können auch direkt von ANSI unter www.ansi.org erworben werden.
- ▲ Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (die gültigen Bestimmungen über Sicherheitsvorkehrungen für handgehaltene nichtelektrisch angetriebene Werkzeuge), erhältlich bei Europäischer Ausschütt für Normung, www.encom.be

Luftzufuhr und Gefahren durch falschen Anschluss

- ▲ Druckluftstrahl niemals auf Personen richten. Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen.
- ▲ Schließen Sie stets die Luftzufuhr, lassen Sie die Druckluft aus dem Schlauch entweichen und trennen Sie das Werkzeug von der Luftzufuhr, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist und bevor Sie Zubehör austauschen oder eine Reparaturen ausführen.
- ▲ Richten Sie die Druckluft nie auf sich oder andere.
- ▲ Lose, unter Druck stehende Schläuche können schwere Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie das Werkzeug stets auf beschädigte oder lose Schläuche und Anschlußstücke.
- ▲ Verwenden Sie für das Werkzeug keine Schnell-Wechsel-Kupplungen. Beachten Sie die Anweisungen für die ordnungsgemäße Montage.
- ▲ Werden verwendet, müssen Spreratten eingebaut sein.
- ▲ Beachten Sie die Höchstgrenze für den Luftdruck von 6,2 bar (90 psi) bzw. die Klauenkupplungen auf dem Typenschild des Werkzeugs angegebene Höchstgrenze.

Benutzen des Schleifscheibenschutzes

- ▲ Benutzen Sie immer den empfohlenen Schleifscheibenschutz, um die Gefahr einer Verletzung durch abspringende Schleifscheibenteile zu reduzieren.
- ▲ Benutzen Sie einen Schleifscheibenschutz, der einen Schleifscheibenbruch überstanden hat nicht weiter. Er könnte beschädigt sein.
- ▲ Bringen Sie die Schutzvorrichtung zwischen der Schleifscheibe und der Bedienungsperson an.
- ▲ Seien Sie Barrioren vor, um andere Personen vor abspringenden Schleifscheibenfragmenten und Schleiffunken zu schützen.

Vorsichtsmaßnahmen gegen Verfangen

- ▲ Halten Sie immer ausreichend Abstand von der umlaufenden Antriebssspindel und der Schleifscheibe. Die Schleifscheibe dreht sich nach dem Loslassen des Spindels eventuell noch einige Schritte weiter. Legen Sie das Werkzeug erst dann ab, wenn die Scheibe stillsteht.
- ▲ Tragen Sie keinen Schmuck oder weite Kleidungsstücke.
- ▲ Halten Sie Ihre Haare von Werkzeug und Zubehör fern. Eine Verwicklung kann zur Skalierung führen.
- ▲ Tragen Sie keine Krawatten, Halstücher o. ä. Diese können in Werkzeug oder Zubehör verwickelt werden und zur Strangulation führen.

Gefahren durch absplitternde Teile

- ▲ Tragen Sie stets einen schlagfesten Augen- und Gesichtsschutz, wenn Sie mit dem Werkzeug arbeiten, es warten oder reparieren, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe der Arbeiten am oder mit dem Werkzeug aufhalten.
- ▲ Achten Sie darauf, dass Andere, die sich in der Nähe des Werkzeugs aufhalten, einen schlagfesten Augen- und Gesichtsschutz tragen.
- ▲ Auch kleine absplitternde Teile können zu Augenverletzungen und zum Erblindern führen.
- ▲ Eine berstende Schleifscheibe kann zu ernsthaften oder sogar tödlichen Verletzungen führen.
- ▲ Messen Sie deshalb täglich die Drehzahl des Druckluftschleifers mit einem Drehzahlmesser, um sicherzustellen, dass sie auf den Schleifscheibe angegebenen Höchstwert nicht überschreitet.
- ▲ Benutzen Sie niemals eine Schleifscheibe, auf der eine niedrigere Drehzahl angegeben ist als die des Druckluftschleifers.
- ▲ Benutzen Sie niemals Trennscheiben zum Kantenschleifen.
- ▲ Werkzeug und Zubehör dürfen in keinem Fall modifiziert werden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Montieren der Schleifscheibe

- ▲ Stellen Sie immer die Druckluftzufuhr ab, lassen Sie den Druck im Schlauch ab und trennen Sie das Werkzeug von der Druckluftleitung, bevor Sie irgendwelches Zubehör austauschen.
- ▲ Benutzen Sie nur die empfohlenen Größen und Arten von Schleifmitteln.

- ▲ Benutzen Sie keine angeschlagenen oder gesprungenen Schleifscheiben und auch keine Schleifscheiben, die fallen gelassen wurden.
- ▲ Achten Sie darauf, dass die Schleifscheibe korrekt angebracht wird, um Verletzungen durch Scheibenbruch zu vermeiden.
- ▲ Vermeiden Sie unpassende Kombinationen von UNC-Gewinden und metrischen Gewinden.
- ▲ Schleifscheiben sollten eine Feinpassung auf der Spindel haben, um eine übermäßige Belastung an der Bohrung zu vermeiden. Verwenden Sie auf keinen Fall Reduzierhülsen, um Schleifscheiben mit großen Bohrungen zu montieren.
- ▲ Benutzen Sie zum Befestigen der Schleifscheibe nur die mit der Schleifmaschine mitgelieferten, ringförmigen Unterlegscheiben. Flache Unterlegscheiben oder andere Aufnahmen können zu einer übermäßigen Belastung der Schleifscheibe führen. Bringen Sie eine dicker Papierzwischenring zwischen den Unterlegscheiben und die Schleifscheibe an.
- ▲ Ziehen Sie die Scheibenbefestigung gut an, damit sie sich beim Abstellen des Werkzeugs nicht abdrückt.
- ▲ Testen Sie die Schleifmaschine vor dem Benutzen, indem Sie sie kurz mit maximaler Drehzahl laufen lassen. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie sich durch eine Barriere schützen (zum Beispiel, indem Sie die Maschine unter eine schwere Werkbank halten), um Verletzungen durch eventuell abspringende Scheibenteile zu vermeiden. Stellen Sie die Maschine sofort ab, wenn sie übermäßig vibriert.

Vorsichtsmaßnahmen beim Arbeiten mit der Maschine

- ▲ Das Bedienungs- und Wartungspersonal muss körperlich in der Lage sein, die Größe, das Gewicht und die Kraft der Schleifmaschine zu handhaben.
- ▲ Stellen Sie sicher, dass das Werkstück fest eingespannt ist.
- ▲ Vermeiden Sie beim Abstecken ein Verklemmen der Scheibe. Stützen Sie das Werkstück zu beiden Seiten der Schnittlinie ab, um ein Festfressen der Scheibe zu verhindern. Sollte dies dennoch geschehen, schalten Sie die Maschine aus und befreien die Scheibe vorsichtig. Kontrollieren Sie, dass die Scheibe nicht beschädigt und gut befestigt ist, bevor Sie die Arbeit mit der Schleifmaschine fortsetzen.
- ▲ Achten Sie auf eine gute Körperstellung und einen sicheren Stand.
- ▲ Passen Sie auf, dass Ihre Hände und andere Körperteile nicht mit der sich drehenden Spindel und Zubehör in Kontakt kommen, was Schnittwunden zur Folge haben könnte. Tragen Sie Schutzkleidung wie Handschuhe, Schürze und Schutzhelm.
- ▲ Stellen Sie sicher, dass Funken keine Gefahr für Personen oder Material darstellen.
- ▲ Beim Bearbeiten von Werkstücken aus Kunststoff und anderen nicht leitenden Materialien besteht die Gefahr einer elektrostatischen Entladung.

Gefahren Am Arbeitsplatz

- ▲ Stürze gehören zu den häufigsten Verletzungen und Todesursachen. Achten Sie auf herumliegende Schläuche auf den Geh- und Arbeitsflächen.
- ▲ Passender Gehörschutz sollte gemäß den bestehenden Unfallverhütungsvorschriften von Ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt und von Ihnen getragen werden.
- ▲ Sich wiederholende Bewegungen, schlechte Körperhaltung und die Belastung durch Schwingungen können Schäden an Armen und Händen hervorrufen. Bei Taubheitsgefühlen, Kribbeln, Schmerzen oder Durchblutungsstörungen beenden Sie die Arbeit mit dem Werkzeug sofort, und wenden Sie sich an einen Arzt.
- ▲ Stäube und Rückstände, die bei der Arbeit entstehen, sind möglicherweise gesundheitsschädlich. Nicht einatmen oder berühren! Bei Arbeiten, in deren Verlauf Stäube entstehen, sind eine Staubaabsauganlage sowie Atemschutzgeräte zu verwenden.
- ▲ Dieses Werkzeug ist für den Einsatz in Umgebungen mit Explosionsgefahr nicht geeignet und weist für die Arbeit an Stromquellen nicht die dafür erforderliche Isolierung auf.
- ▲ Gehen Sie in unvertrauten Umgebungen mit Vorsicht vor. Es könnten vorliegende Gefahren vorhanden sein, zum Beispiel Stromkabel oder andere Verriegelungsgeräte.
- ▲ Beim Schleifen entstehende Stäube und Dünste sind möglicherweise explosionsgefährdet. Daher ist eine dem verarbeiteten Material entsprechende Staubaubzugs- oder Stauberweiterungsanlage einzusetzen.
- ▲ Bestimmte Stäube, die beim Schmirsägen, Sägen, Schleifen, Bohren und bei anderen Herstellungs- und Bautätigkeiten entstehen, enthalten Chemikalien, die nach dem Informationsstand des US-Bundesstaates Kalifornien Krebs sowie embryonale Missbildungen oder sonstige Störungen der Fortpflanzungsorgane hervorrufen. Unter anderem sind folgende Chemikalien schädlich:
 - Blei aus bleihaltigen Farben und Lacken
 - kristalliner Silikastein, Zement und sonstige Baustoffe
 - Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Gummi
- ▲ Das Ausmaß ihrer Gefährdung hängt u.a. von der Häufigkeit ab, mit der Sie diesen Stoffen ausgesetzt sind. Um sich gegen solche Chemikalien zu schützen, sollten Sie für eine gute Belüftung Ihres Arbeitsplatzes sorgen und geprüfte, zugelassene Sicherheitsvorrichtungen benutzen, z.B. spezielle Staubschutzmasken, die mikroskopisch kleine Partikeln aus der Atemluft herausfiltern.
- ▲ Nur zum Gebrauch durch ausgebildete Fachkräfte.

SICHERHEITSHINWEISE

NICHT WEGWERFEN - AN BENUTZER WEITERLEITEN



AVISO

No sentido de reduzir o perigo de acidentes pessoais, todas as pessoas que utilizarem, repararem, fizerem a revisão, trocarem acessórios ou trabalharem perto desta ferramenta, devem ler e compreender estas instruções antes de executar qualquer trabalho acima referido.

É objectivo da Chicago Pneumatic Tool Co. LLC produzir ferramentas que o ajudem a trabalhar de forma segura e eficiente. VOCÊ é o mais importante dispositivo de segurança para esta ou qualquer outra ferramenta. Os seus cuidados e bom senso são a melhor protecção contra ferimentos. Nem todos os possíveis riscos podem aqui ser cobertos, mas tentámos pôr em destaque alguns dos mais importantes.

Para mais informações sobre segurança, consultar:

- ▲ Somente operadores qualificados e treinados devem instalar, ajustar ou utilizar esta ferramenta pneumática.
- ▲ O seu empregador, sindicato e/ou associação profissional;
- ▲ Ministério do Trabalho dos USA (OSHA), www.osha.gov; Council of the European Communities europe.oshaweb.int
- ▲ "Código de Segurança para Ferramentas Pneumáticas Portáteis" (ANSI B186.1), disponível na altura da impressão através da Global Engineering Documents em <http://global.ihc.com> ou telefone para 1 800 854 7179. No caso de dificuldade de obter as normas ANSI, contate o Instituto ANSI através de <http://www.ansi.org>.
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Requisitos de Segurança para Ferramentas Elétricas Portáteis) disponível em: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Fornecimento de ar e riscos de conexão

- ▲ Nunca dirija o ar contra você ou outra pessoa. O ar sob pressão pode causar ferimentos graves.
- ▲ Antes de mudar de acessórios ou proceder a reparações, desligar sempre o fornecimento de ar, desenhar o ar comprimido da mangueira e desconectar a ferramenta do ponto de fornecimento de ar sempre que não estiver sendo utilizada.
- ▲ Nunca dirigir o jacto de ar para si ou para terceiros.
- ▲ Mangueiras a chicotear podem causar ferimentos graves. Verificar sempre se existem mangueiras ou contactos danificados ou soltos.
- ▲ Não utilizar juntas de desligamento rápido. Consultar as Instruções para proceder correctamente.
- ▲ Sempre que forem utilizadas juntas de rosca universal, deverão ser aplicados pinos de retenção.
- ▲ Não exceder um máximo de 90 psi/6.2 bar ou como a placa identificadora da ferramenta indicar.

Utilização da cobertura de protecção da roda de esmeril

- ▲ Utilizar sempre a cobertura de protecção recomendada para a roda a fim de reduzir o risco de lesões causadas por fragmentos partidos da roda de esmeril.
- ▲ Caso a cobertura de protecção tenha resistido a uma fractura da roda, não continuar a utilizá-la pois talvez esteja danificada.
- ▲ Posicionar a cobertura de protecção entre a roda de esmeril e o operador.
- ▲ Utilizar barreiras para proteger as outras pessoas dos fragmentos da roda e faúlhas da trituração.

Perigo potencial de enredamento

- ▲ Manter-se afastado do fuso de acionamento e do abrasivo em rotação. A rotação poderá manter-se durante vários segundos depois de se ter soltado o regulador. Não poussar a ferramenta até que a rotação tenha parado.
- ▲ Não use jóias ou roupas soltas.
- ▲ O cabelo sólo pode ficar preso na ferramenta ou nos acessórios.
- ▲ Mantenha-se afastado da ferramenta e dos acessórios o vestíário usado ao pescoço (gravatas, etc.).

Riscos de projéteis

- ▲ Use sempre protecção para a face e olhos resistente ao impacto quando estiver trabalhando com ou perto da operação, reparo ou manutenção da ferramenta ou quando trocar acessórios da mesma.
- ▲ Certifique-se de que todos os outros que estiverem na área estão usando protecção para a face e olhos resistente ao impacto.
- ▲ Projeteis, por menores que sejam, podem ferir os olhos e provocar cegueira.
- ▲ Uma roda de esmeril que rebente pode causar lesões muito graves ou até a morte de alguém.
- ▲ Medir diariamente a velocidade da máquina de rodar pneumática com um tacómetro para se certificar de que não ultrapassa as RPM indicadas na roda de esmeril.
- ▲ Nunca utilizar uma roda de esmeril marcada com uma velocidade inferior à da velocidade da máquina de rodar pneumática.
- ▲ Nunca utilizar rodas de cortar para fazer esmerilações laterais.
- ▲ Não modificar de forma alguma esta ferramenta ou os seus acessórios.

Riscos da montagem da roda de esmeril

- ▲ Interromper sempre o abastecimento de ar ao mudar os acessórios, descarregando a pressão de ar da mangueira e desligando a ferramenta do abastecimento de ar.
- ▲ Utilizar apenas os tamanhos e tipos de abrasivos recomendados.

- ▲ Não utilizar rodas lascadas ou rachadas, nem rodas que já possam ter cairão.
- ▲ É necessário montar a roda de esmeril de forma correcta a fim de evitar lesões devidas a rodas quebradas.
- ▲ Evitar misturar roscas de medidas métricas e imperiais (UNC) não compatíveis umas com as outras.
- ▲ A roda de esmeril deve encaixar folgadamente no eixo, de forma a evitar criar tensão no buraco. Não utilizar escovas redutoras para encaixar rodas de esmeril com buracos grandes.
- ▲ Para montar a roda de esmeril, utilizar apenas aros de rodas que tenham sido fornecidos juntamente com a máquina de rodar. As arruelas chatas ou outros adaptadores podem causar demasiada tensão na roda. Utilizar sempre discos de papel mata-borrão resistente entre os aros da roda e a roda de esmeril.
- ▲ Apertar a roda no eixo para evitar que entre em rotação quando se desligar a máquina de rodar pneumática.
- ▲ Antes de fazer a esmerilação, pôr à prova a roda de esmeril, fazendo-a funcionar à velocidade máxima. Utilizar sempre uma barreira (por exemplo, de baixo uma mesa porta-peças resistente) para bloquear os pedaços partidos que a roda possa ter. Parar imediatamente se a ferramenta fizer demasiadas vibrações.

Riscos da operação

- ▲ Os operadores e trabalhadores de manutenção devem ser fisicamente capazes de manipular o volume, o peso e a potência da ferramenta.
- ▲ Fazer com que a peça a maquinar esteja devidamente apoiada.
- ▲ Evitar bloquear a roda ao fazer o corte. Suportar a peça a maquinar de ambos os lados da linha de corte, a fim de evitar fazer com que a roda fique bloqueada. Caso suceda um bloqueio, soltar o regulador e libertar gradualmente a roda. Verificar se a roda não sofreu danos, e se se encontra devidamente presa, antes de continuar.
- ▲ Manter o corpo em posição equilibrada e os pés bem apoiados no chão.
- ▲ Evitar o contacto com o eixo e o acessório em rotação para não cortar as mãos ou outras partes do corpo. Usar equipamento de protecção tal como luvas, avental e capacete.
- ▲ Certificar-se de que as faulhas não constituem um risco para pessoas ou materiais.
- ▲ Existe um risco de descarga electrostática quando se utiliza a peça em plástico ou outros materiais não condutores.

Riscos no local de trabalho

- ▲ Escorregar/tropelar/cair pode ser causa de ferimentos graves ou morte. Atenção ao excesso de mangueira na área de trabalho ou seus acessos.
- ▲ Altos níveis de som podem provocar perda permanente de audição. Utilizar protecção acústica como recomendado pelo seu empregador ou pelo regulamento OSHA (ver 29 CFR Parte 1910).
- ▲ Movimentos de trabalho repetitivos, posições desequilibradas e exposição à vibração podem prejudicar mãos e pés. Se ocorrer entorpecimento, sensação de formigueiro, dor ou descoloração da pele, deixe de utilizar a ferramenta e consulte um médico.
- ▲ Evite inalar poeira ou lidar com debrís do processo de trabalho que possa ser perigoso para sua saúde. Use equipamento de extração de poeira, e protetores respiratórios quando estiver trabalhando com material que possa produzir partículas que sejam transportadas pelo ar.
- ▲ Esta ferramenta não foi concebida para operar em ambientes explosivos e não está isolada para contactar fontes eléctricas.
- ▲ Prosseguir com cuidado em ambiente desconhecido, pois o mesmo pode conter perigos escondidos como, por exemplo, electricidade ou outras linhas de serviços públicos.
- ▲ A poeira e os vapores resultantes do lixamento ou esmerilhamento podem causar atmosferas potencialmente explosivas. Use um sistema de extração ou supressão de poeira adequado para o material sendo processado.
- ▲ Algumas poeiras causadas por lichamento elétrico, serração, Trituração, perfuração e outras atividades de construção, contém químicos, que são reconhecidos pelo Estado da Califórnia como, causadores de câncer e de defeitos de nascimento, ou de outros efeitos reprodutivos. Alguns exemplos destes químicos são:
 - Chumbo de tinta à base de chumbo
 - Tijolos de silício cristalina, cimento e outros produtos de alvenaria
 - Arsénico e cromo de borrachas quimicamente tratadas
- ▲ Seus riscos de exposição a estes produtos variam, dependendo da frequência com que você faça este tipo de trabalho. Para reduzir sua exposição a estes químicos: trabalhe numa área bem ventilada, e com equipamento de segurança aprovado, tais como máscaras contra poeira, que sejam específicas para filtrar partículas microscópicas.
- ▲ Somente para uso profissional.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

NÃO DEITE FORA - DÊ AO UTILIZADOR



ADVARSEL

For å redusere risiko for skade skal enhver som bruker, installerer, reparerer, utfører vedlikehold eller skifter tilbehør på, eller som arbeider i nærheten av dette verktøyet, lese og forstå disse anvisningene før oppgavene utføres.

8

Chicago Pneumatics Tool Co. LLC mål er å produsere verktøy som hjelper deg til å kunne arbeide sikert og effektivt. DU er det viktigste sikkerhetselementet ved bruk av dette og alle andre verktøy. Den beste beskyttelsen mot skader er brukeren ettersyn og sunne fornuft. Selv om ikke alle mulige faresituasjoner kan dekkes her, har vi forsøkt å belyse noen av de viktigste. Dette mekaniske verktøyet skal kun installeres, justeres eller brukes av kvalifiserte og erfarte operatører.

Eksstra sikkerhetsinformasjon kan fås gjennom:

- ▲ Andre dokumenter og informasjon som leveres sammen med dette verktøyet.
- ▲ Din arbeidsgiver, arbeidsgiververnon og/eller handelsstandforening.
- ▲ US Department of Labor (OSHA): www.osha.gov; Council of the European Communities: europe.osha.eu.int
- ▲ "Safety Code for portable Air Tools" (ANSI B186.1), foreligger idet vi går i trykkene, fra Global Engineering Documents på <http://global.industry.com>, eller ring 1 800 854 7179. Ta eventuelt kontakt med ANSI via <http://www.ansi.org> hvis det er vanskelig å få tak i ANSI standarder.
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" er tilgjengelig gjennom: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Farer forbundet med trykkluftsbeholder og -koplinger

- ▲ Rett aldrig trykkluftstrålen mot deg selv eller andre. Luft under trykk kan forårsake alvorlige helseskader.
- ▲ For du skifter tilbehør eller utfører reparasjoner, eller når du trykkluftskildren ikke brukes, skal lufttforselsen alltid stenges av, trykk i slangen skal elimineres og verktøyet skal koples fra lufttforselen.
- ▲ Rett aldri luftstrømmen mot deg selv eller andre.
- ▲ Slanger som slår tilbake kan forårsake alvorlig skade. Kontroller alltid for skadde eller løse slanger og koplingsdeler.
- ▲ Bruk ikke hurtigkoplinger på verktøyet. Se instruksjonene for riktig monteringsmetode.
- ▲ Låsespinner må alltid monteres ved bruk av universalkoplinger med vrindring.
- ▲ Det maksimale lufttrykket må ikke overstige 6,2 bar/90 psi, eller som angitt på verktøyets hanavplate.

Bruk av vern for slipeskiver

- ▲ Bruk alltid anbefalt vern for slipeskiver for å redusere faren for skade fra deler på slipeskiven som går i stykker.
- ▲ Ikke fortsett å bruke vernet for slipeskiven hvis det har motstått skivebrudd, da det kan ha blitt skadet.
- ▲ Vern til slipeskiver skal plasseres mellom slipeskive og operatør.
- ▲ Bruk barrierer for å beskytte andre mot gnister og bruddstykker fra slipeskiven.

Farer med sammenfloking

- ▲ Hold deg unna drivspindler og slipeskiver som roterer. Rotasjon kan fortsette i flere sekunder etter at tretthold/håndtaket har blitt utløst. Legg ikke verktøyet ned før det har stoppet å rotere.
- ▲ Ikke bruk smykker eller løststilte klesplagg.
- ▲ Du kan kveles hvis du ikke holder høstarklær osv. unna verktøy og tilbehør.
- ▲ Du kan skalperes hvis du ikke holder håret unna verktøy og tilbehør.

Farer forbundet med prosjektiler

- ▲ Bruk alltid slagfast øye- og ansiktsbeskyttelse når du bruker eller er i nærheten av arbeidsområdet, ved reparasjon eller vedlikehold av verktøy, eller når du skifter tilbehør på verktøyet.
- ▲ Sørg for at elle andre innenfor arbeidsområdet bruker slagfast øye- og ansiktsbeskyttelse.
- ▲ Selv små prosjektiler kan skade øynene og forårsake blindhet.
- ▲ En slipeskive som springer i styrker kan forårsake alvorlige personskader eller døden.
- ▲ Hastigheten på lufttfredret slipemaskin skal måles daglig med tachometer for å være sikker på at hastigheten ikke er større enn merket omdr/min. på slipeskiven.
- ▲ Bruk aldri slipeskiver merket med hastighet som er lavere enn hastigheten på lufttfredret slipemaskin.
- ▲ Bruk aldri en slipeskive som er beregnet til kapping for å foreta vinkelsliping.
- ▲ Verktøyet og tilbehøret må ikke på noen måte modifiseres.

Farer ved montering av slipeskive

- ▲ Steng alltid lufttforselsen og sørг for at luften i slangen er avlastet, og kople verktøyet fra lufttforselen under bytting av tilbehør.
- ▲ Bruk kun slipeskiver som har anbefalt størrelse og som er av riktig type.

- ▲ Bruk ikke slipeskiver som har sprekkar eller hvor deler av slipeskiven er borte, eller slipeskiver som har falt i golvet.
- ▲ Korrekt montering av slipeskive er nødvendig for å unngå skade, skulle den springe i styrker.
- ▲ Unngå feltpassering mellom UNC og metriske skruengjenger.
- ▲ Slipeskiven skal settes fritt på spindelen uten spenning for å unngå belastning på sentrerhullet. Det skal ikke brukes reduksjonsstykke for montering av slipeskiver med større sentrerhull.
- ▲ Bruk kun skivemansjetter som følger med slipemaskinen for montering av slipeskiver. Flate underlagsskiver eller andre adaptorer kan skape for mye belastning på slipeskiven. Bruk alltid ekstra sterke underlagsskiver av papir mellom skivemansjetten og slipeskiven.
- ▲ Skru slipeskiven godt til slik at den ikke løsner når den luftdrevne slipemaskinen slås av.
- ▲ For du setter i gang med sliping, test slipeskiven ved å kjøre verktøyet på full hastighet. Vær sikker på at det brukes barriere (slik som under et tung arbeidsbord) for å stoppe evt. bruddeler i flukt. Stopp øyeblikkelig hvis det blir for sterk vibrasjon på slipemaskinen.

Farer under drift

- ▲ Operatører og personer som har med vedlikehold å gjøre, må fysisk sett være i stand til å håndtere størelsen, vekten og kraften på verktøyet.
- ▲ Vær sikker på at arbeidsstykke støttes på en hensiktsmessig måte.
- ▲ Unngå at skiven kiler seg fast under kapping. Arbeidsstykket skal støttes på begge sider av kapplinningen for å unngå at skiven kiler seg fast. Hvis det forekommer fastklemming, løs trottelen og lirk kappeskiven ut av arbeidsstykket. Sjekk at kappeskiven er uskadd og at den fremdeles er tilskrudd for du fortsetter.
- ▲ Hold kropstellingen i balanse under arbeidet og sørг for godt fotfest.
- ▲ Unngå kontakt med roterende spindel og tilbehør for å unngå kutting av hender og andre kropsparter. Bruk verneutstyr som hansk, ganskinn og hjelm.
- ▲ Pass på at gnistring ikke medfører noen fare for personer eller materialer.
- ▲ Det er fare for elektrostatisk utladning hvis brukt på plast eller andre ikke-ledende materialer.

Farer på arbeidsplassen

- ▲ Å skli/snuble/falle er en hyppig årsak til alvorlig skade eller død. Vær oppmerksom på overflødige deler av slangen på bakkken der man går eller arbeider.
- ▲ Høye lydnivåer kan forårsake permanent hørselstap. Bruk hørselsvern som anbefalt av din arbeidsgiver eller av OSHA-regulativ (se 29 CFR, del 1910).
- ▲ Behold god kroppsbalanse og sikkert fotfest.
- ▲ Gjentatte arbeidsbevegelser, ubehagelige stillinger og utsettelse for vibrering kan være skadelig for hender og armer. Hvis det oppstår nummenhet, prikkning, smerte eller forgetap i huden, skal du slutte å bruke verktøyet og kontakte lege.
- ▲ Unngå å puste inn stov og å håndtere helseskadelige avfallsprodukter fra arbeidsprosessen. Bruk stovavugs og pustestutvarer når du arbeider med materialer som avgir luftbårne partikler.
- ▲ Dette verktøyet er ikke laget for bruk i eksplosive atmosfærer, og er ikke isolert for kontakt med elektriske strømkilder.
- ▲ Gå forsiktig fram under sliping på ukjente steder hvor det kan være skjulte farer, slik som elektriske ledninger eller andre tilførselsledninger.
- ▲ Potensielt eksplosive atmosfærer kan forårsakes av stov og damper som skyldes sandblåsing eller sliping. Bruk et stovavtrekk eller undertrykksystem som eigner seg for det materialet som behandles.
- ▲ Enkelte typene stov som frigjøres ved sandblåsing, saging, sliping, boring og andre byggaktiviteter inneholder kjemikalier som den amerikanske staten California regner som kreftfremkallende, som årsak til fosterskader og på andre måter skadelig for forplantningsprosessen. Dette er noen eksempler på slike kjemikalier:
 - Bly fra blyholdig malings-
 - Blokker av krystallin silika, cement og andre murprodukter
 - Arsenikk og krom fra kjemisk behandlet gummi

Den helsefarene som utgår fra slike produkter varierer, avhengig av hvor ofte du utfører denne type arbeid. Du kan redusere eksponeringen for disse kjemikaliene ved å følge for god ventilasjon på arbeidsplassen og bruke godkjent personlig verneutstyr, som f.eks. pustemasker som er beregnet på å filtrere ut mikroskopiske partikler.

▲ Kun til profesjonell bruk.

SIKKERHETSANVISNINGER

KAST IKKE BORT - GI TIL BRUKER



WAARSCHUWING

Om de kans op verwondingen zo klein mogelijk te maken, dient iedereen die dit gereedschap gebruikt, installeert, repareert, onderhoudt, onderdeelt ervan vervangt of in de buurt ervan werkt deze instructies goed te lezen.

Chicago Pneumatic Tool Co. LLC wil graag gereedschappen maken waarmee u veilig en efficiënt kunt werken. De belangrijkste bijdrage aan de veiligheid van dit en elk ander stuk gereedschap levert u zelf. Uw voorzichtigheid en gezond verstand vormen de beste bescherming tegen verwondingen. We kunnen hier niet op alle mogelijke gevaren ingaan, maar hebben geprobeerd de belangrijkste op een rijtje te zetten. Dit elektrische gereedschap mag uitsluitend door gekwalificeerde en getrainde personen worden geïnstalleerd, afgesteld of gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie over veiligheid:

- ▲ Overige documenten en informatie ingesloten bij dit gereedschap.
- ▲ UW werkgever, vakbond en/of beroepsvereniging.
- ▲ In de Verenigde Staten: het Ministerie van Arbeid (OSHA): www.osha.gov; Council of the European Communities: Europe.eu, osha.eu.int
- ▲ "Veiligheidscode voor draagbare luchtgereedschappen" (ANSI B186.1), bij het ter perse gaan verkrijgbare bij Global Engineering Documents op <http://global-lhs.com/>, of door 1 800 854 7179 te bellen. In geval van problemen bij het verkrijgen van ANSI normen, kunt u contact opnemen met ANSI via www.ansi.org.
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Veiligheidsvereisten voor niet-elektrisch gereedschap) verkrijgbaar bij: de Europese Commissie voor Normalisatie, www.cenorm.be

Geven in verband met luchtoevoer en aansluitingen

- ▲ Richt nooit lucht op uzelf of iemand anders. Lucht onder druk kan ernstige verwondingen veroorzaken.
- ▲ Sluit de luchtoevoer altijd af, laat de samengeperste lucht ontsnappen en ontkoppel het gereedschap van de luchtoevoer wanneer u het gereedschap niet gebruikt, alvoren onderdelen te verwisselen of reparatiwerkzaamheden te verrichten.
- ▲ Richt nooit lucht op uzelf of anderen.
- ▲ Losgeslagen slangen kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. Controleer altijd of de slangen en fittingen niet beschadigd zijn en goed vastzitten.
- ▲ Gebruik geen snellkopelingen bij dit gereedschap. Raadpleeg de instructies voor de juiste aansluiting.
- ▲ Bij het gebruik van universele draakopkellingen dienen borgpennen te worden geïnstalleerd.
- ▲ De maximumluchtdruk van 90 psi/6.2 bar of zoals die is aangegeven op het gereedschap mag niet worden overschreden.

Gebrek aan beschermkap wiel

- ▲ Altijd de aanbevolen beschermkap voor het wiel gebruiken om door van het slijpwiel afbrekende stukjes veroorzaakt letsel te voorkomen.
- ▲ Indien een beschermkap het breken van een wiel overleefd heeft mag u hem niet langer gebruiken, omdat het kan zijn dat hij beschadigd is.
- ▲ Plaats de beschermkap tussen het slijpwiel en de operator.
- ▲ Gebruik barrières om anderen tegen vliegende wielsplinters en door het slijpen veroorzaakte vonken te beschermen.

Verstrikkingsgevaar

- ▲ Blijf uit de buurt van rotende drijslijp en slijpmiddelen. Rotatie kan nog verscheidene seconden doorgaan nadat de regelknop losgelaten is. Het instrument pas neerleggen wanneer het niet langer roteert.
- ▲ Draag geen sieraden of ruimvallende kleding.
- ▲ Haren die verstrikt raken in het gereedschap of de hulpstukken kunnen worden uitgerukt.
- ▲ Kledingstukken om de nek die verstrikt raken in het gereedschap of de hulpstukken kunnen verstrikkings tot gevolg hebben.

Geven in verband met wegshiertende delen

- ▲ Draag altijd slagbestendige oog- en gezichtbescherming wanneer u werkt met, in de buurt bent van of betrokken bent bij reparatie, onderhoud of verwisseling van onderdelen van het gereedschap.
- ▲ Zorg dat iedereen in uw omgeving slagbestendige oog- en gezichtbescherming draagt.
- ▲ Zelfs kleine wegshiertende delen kunnen de ogen beschadigen en blindheid veroorzaken.
- ▲ Een slijpwiel dat barst kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
- ▲ Dagelijks de snelheid van het lucht-slijpapparaat meten behulp van een tachometer om zeker te stellen dat deze niet groter is dan de op het slijpwiel aangegeven aantal omwentelingen per minuut.
- ▲ Gebruik nooit een slijpwiel waarvan de aangeduide snelheid lager is dan die van het lucht-slijpapparaat.
- ▲ Gebruik nooit een doorslijpsteen voor zijkanten.
- ▲ Dit instrument en de accessoires mogen niet gemodificeerd worden.

Gebrek bij het aanbrengen van slijpwielen

- ▲ De luchtoevoer altijd afsluiten, de luchtdruk op de slang opheffen en het

instrument van luchtoevoer isoleren bij het wisselen van accessoires.

- ▲ Alleen de aanbevolen grootte en soorten slijpmiddelen gebruiken.
- ▲ Geen barsten of beschadigde wielen gebruiken of wielen die men mogelijk heeft laten vallen.
- ▲ De slijpwiel moet op de juiste wijze gemonteerd worden om door gebroken wielen veroorzaakt letsel te voorkomen.
- ▲ Altijd de bijpassende UNC voor de metrische Schroefdraad gebruiken.
- ▲ Slijpwiel moet gemakkelijk op de spil passen om spanning bij het gat te voorkomen. Geen verloppusschenen gebruiken om slijpwiel met grote gaten te kunnen monteren.
- ▲ Allen wielen gebruiken die bij het slijpapparaat horen bij het monteren van het slijpwiel. Platte ringen of andere verloppusschenen kunnen het wiel onder spanning zetten. Altijd zware papieren vloeischilden tussen de wielen en het slijpwiel gebruiken.
- ▲ Het wiel op de spil vastdraaien om te voorkomen dat het wiel eraf draait wanneer het apparaat uitgeschakeld wordt.
- ▲ Voor het slijpen het slijpwiel testen door het apparaat enige ogenblikken op volle snelheid te laten draaien. Zorg dat er een barrière is (door dit bijv. onder een zware werkbank te doen) om eventuele gebroken delen van het wiel te stoppen. Onmiddellijk stoppen indien de vibratie te groot is.

Gebrek bij het gebruik

- ▲ Operators en onderhoudspersoneel moeten lichaamselijk in staat zijn dit omvangrijke, zware en krachtige apparaat te hanteren.
- ▲ Zorg dat het werkstuk goed ondersteund wordt.
- ▲ Bij het afsnijden voorkomen dat het wiel vastloopt. Het werkstuk aan beide zijden van de snijlijn ondersteunen om te voorkomen dat het wiel vast komt te zitten. Als dit toch gebeurt de regelknop loslaten en het wiel vrij maken. Vaststellen dat het wiel niet beschadigd is alvorens het werk te hervatten.
- ▲ Het lichaam goed in evenwicht houden en de voeten stevig op de vloer plaatsen.
- ▲ Contact met de roterende spil en accessoires voorkomen om snijwonden aan handen en andere lichaamsdelen te voorkomen. Beschermkleed zoals handschoenen, voorschot en helm dragen.
- ▲ Zorg dat de vonken andere mensen of materialen niet in gevaar brengen.
- ▲ Bij gebruik op plastic of andere niet-geliedende materialen kan zich elektrostatische ontlaadung voordoen.

Gevaren op de werkplaats

- ▲ Uitglijden, struikelen en vallen zijn de voornaamste oorzaken van ernstige verwondingen of ongevallen met dodelijke afloop. Let op slangen die op de vloer liggen.
- ▲ Een te hoog geluidsniveau kan tot blijvende gehoorstoornis leiden. Gebruik da voor uw bedrijf aanbevolen oorbescherming (of de OSHA-richtlijn; zie 29 CFR deel 1910).
- ▲ Vaak herhaalde bewegingsbewegingen, een ongewone houding en trillingen zijn schadelijk voor handen en armen. Als gevoelloosheid, tintelen, pijn of wit worden van de huid optreedt, dient u het gebruik van het gereedschap te staken en een arts te raadplegen.
- ▲ Vermijd het inademen van stof of het aanraken van afvalstoffen die schadelijk voor uw gezondheid kunnen zijn. Maak gebruik van ontstofing en draag ademhalingsbescherming wanneer u met materiaal werkt dat deeltjes in de lucht verspreidt.
- ▲ Dit gereedschap mag niet worden gebruikt in een omgeving met ontvlambare gevaar; het is niet geïsoleerd tegen contact met elektrische energiebronnen.
- ▲ Wees voorzichtig bij het werk in een onbekende omgeving. Er kunnen verborgen gevaren zijn zoals elektrische en andere kabels.
- ▲ Een potentieel explosieve omgeving kan door stof en dampen, veroorzaakt door schuren of slijpen, ontstaan. Maak gebruik van een stofafzuig- of stofveringssysteem dat geschikt is voor het te bewerken materiaal.
- ▲ Soms bevat stof dat bij machinaal schuren, zagen, slijpen, boren en andere bouwactiviteiten ontstaat, chemische waarden aan de staat Californië bekend is dat dit kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's m.b.t. de voortplanting veroorzaakt. Enkele voorbeelden van deze chemicaillen zijn:
- Lood uit loodhoudende verf
- Kristallijne silicostenen, cement en andere metselproducten
- En arsenen en chroom uit chemisch behandeld rubber

Uw risico door blootstelling hieraan varieert al naargelang hoe vaak u dit soort werk doet. Verminder blootstelling aan deze chemicaillen: werk in een goed geventileerde ruimte en werk met goedgekeurde veiligheidsuitrusting zoals stofmaskers die speciaal ontworpen zijn om microscopische deeltjes uit te filteren.

- ▲ Uitsluitend voor professioneel gebruik.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

NIET WEGGOOIEN - GEEF DOOR AAN DE GERRUIKER



ADVARSEL

For at reducere risikoen for personskade skal enhver, der bruger, installerer, reparerer, vedligeholder, skifter tilbehør på eller arbejder nær dette værktøj, læse disse instrukser grundigt, før sådant arbejde udføres.

Det er Chicago Pneumatics Tool Co. LLC mål at producere værktøj, der giver et sikker og effektivt arbejdsmiljø. Den vigtigste sikkerhedsforanstaltning for dette og alt andet værktøj er DIG. Din omhu og sunde fornuft er den bedste beskyttelse mod personskade. Alle mulige faremomenter kan ikke dækkes her, men vi har forsøgt at fremhæve nogle af de vigtigste. Kun kvalificerede og oplyste brugere må installere, justere eller benytte dette maskinværktøj.

Konsulter følgende for at få yderligere information om sikkerhed:

- ⚠ Øvrige dokumenter og anvisninger, der følger med dette værktøj.
- ⚠ Din arbejdsgiver, fagforening og/eller håndelsforening.
- ⚠ Det amerikanske arbejdsmiljøministerium (US Department of Labor) (OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ⚠ 'Safety Code for Portable Air Tool' (Sikkerhedskode for transportabelt, pneumatisk værktøj), som på trykningspunktet kan fås hos Global Engineering Documents på <http://global.ihs.com> eller ved at ringe 1 800 854 7179. Hvis du skulle have problemer med at få fat i ANSI-standarder, bedes du kontakte ANSI via wwwansi.org.
- ⚠ Sikkerhedskrav til ikke-elektriske håndmaskiner ('Safety Requirement For Hand-Held Non-Electric Power Tools'), der kan fås fra: European Committee for Standardization, wwwcenormbe

Faremoment: trykluft og tilslutning

- ⚠ Vend aldrig luft mod dig selv eller nogen andre. Luft under tryk kan forårsage alvorlig tilskadekomst.
- ⚠ Sluk altid for lufttilslutningen, tag tykket af slangen, og afmonter værktøjet, når det ikke benyttes, og der skiftes tilbehør og foretages reparation.
- ⚠ Ret aldrig luftstrømme direkte mod dig selv eller andre.
- ⚠ Piskende slanger kan forårsage alvorlig personskade. Se altid efter beskadigede og løse slanger og fittings.
- ⚠ Brug aldrig snapkabler på værktøjet. Se instruktionerne vedr. korrekt montering.
- ⚠ Når den benyttes universaltvistkabler, skal der monteres låsepinde.
- ⚠ Lufttrykket må aldrig overstige 6,2 bar (90 psi), eller som angivet på værktøjets informationsplade.

Sådan anvendes slibeskive-afskærmingen

- ⚠ Den anbefalede slibeskive-afskærming skal altid benyttes, for at reducere risikoen for personskade, der kan forårsages af beskadigede slibeskivedele.
- ⚠ Hvis en afskærming har modstået en hjulbeskadigelse, må den ikke længere anvendes. Den kan være blevet beskadiget.
- ⚠ Placer afskærmingen mellem slibeskiven og operatoren.
- ⚠ Beskyt andre mod slibeskive-brudstykker og silbegnister ved hjælp af afsperinger.

Sammenfittingsfarer

- ⚠ Kom ikke for næر på drivspindel og slibemateriale. Rotationen kan fortsætte i adskillige sekunder efter at hastighedsreguleringen er blevet udlost. Værktøjet må ikke lægges ned, før rotationen er stoppet.
- ⚠ Du må hverken have smykker på eller vær i ført løstsiddende beklædning.
- ⚠ Der kan opstå kvælningsulykker, hvis halsbeklædning kommer i nærheden af værktøjt og tilbehør.
- ⚠ Der kan opstå skalperingsulykker, hvis hår kommer i nærheden af værktøjt og tilbehør.

Faremoment: Udslyngede genstande

- ⚠ Brug altid slagfast øjen- og ansigtsbeskyttelse under eller nær arbejde, reparation eller vedligeholdelse af værktøjet eller udskiftning af tilbehør på værktøjet.
- ⚠ Sørg for, at alle andre i området benytter slagfast øjen- og ansigtsbeskyttelse.
- ⚠ Selv små udslyngede genstande kan beskadige øjne og medføre blindhed.
- ⚠ Hvis en slibeskive brister, kan den forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.
- ⚠ Silbehastigheden skal måles dagligt med et tachometer for at sikre, at den ikke er større end de omdrejninger pr. minut (RPM), som er anført på slibeskiven.
- ⚠ Man må aldrig bruge en slibeskive, som er afmærket med en hastighed, der er lavere end slibemaskinens hastighed.
- ⚠ Man må aldrig bruge kapskiver til sideslibning.
- ⚠ Dette værktøj og dets tilbehør må ikke modificeres på nogen som helst måde.

Farer i forbindelse med montering af slibeskive

- ⚠ Når tilbehør udskiftes, skal man altid afrykke luftforsyningen, udlose

lufttrykket i slangen og afmontere værktøjet fra luftforsyningen.

- ⚠ Kun de anbefalede slibematerialestørrelser og -typer må anvendes.
- ⚠ Hjul med skår eller revner må ikke anvendes, ej heller hjul, som er blevet tabt.

⚠ Korrekt slibeskivermontering er absolut nødvendig for at forebygge tilskadekomst på grund af beskadigede skiver.

- ⚠ Undgå fejltilpasning mellem grove gevind og metriske gevind.

⚠ Slibeskiver skal passe fint på spindelen for at undgå stress ved hullet. Der må ikke anvendes redningsbesnninger til montering af slibeskiver med store huller.

- ⚠ Kun de skivekraver, som leveres med slibemaskinen, må anvendes ved montering af slibeskive. Flade spændeskiver eller andre mellemløstskyer kan overbelaste skiven. Kræftig trækpapirskriver skal altid placeres mellem skivekraverne og slibeskiven.

⚠ Spænd skiven på spindelen for at forhindre spin-off, når der slukkes for slibemaskinen.

- ⚠ For slibningen påbegyndes, skal man teste slibeskiven ved at køre værktøjet ved maksimum hastighed i et øjeblik. Sørg for, at en afspærring benyttes (som f.eks. under et tungt arbejdsbord), for at standse eventuelt beskadigede skivedele. Stop omgående, hvis der forekommer for stor vibration.

Driftsfarer

- ⚠ Operatører og vedligeholdspersonale skal være fysisk i stand til at håndtere værktøjet omfang, vægt og kraft.

⚠ Sørg for, at arbejdsstykkelet er understøttet korrekt.

- ⚠ Undgå at skæren se sig fast ved afskæring. Understøt arbejdsstykket på begge sider af skærelinien for at forhindre, at skæren sæter sig fast. Hvis dette alligevel skulle ske, skal hastighedsreguleringerne udloses, hvorefter hjulet forsigtigt frigøres. Kontroller, at skæren ikke er blevet beskadiget og sørg for, at det er fastgjort korrekt, før der fortsættes.

- ⚠ Sørg for at holde en afbalanceret kropsposition og et sikkert fodfaste.
- ⚠ Undgå kontakt med den roterende spindel og tilbehør for at undgå skæreskit i hænder eller andre kropsdeler. Benyt beskyttelsesudstyr som f.eks. handsker, forklaede og hjelm.

- ⚠ Sørg for, at gnister ikke udgør en fare overfor personer eller materialer.
- ⚠ Der er en risiko for elektrostatisk afladning, hvis værktøjet anvendes på plastik og andre ikke-ledende materialer.

Faremoment: på arbejdsplassen

- ⚠ En hovedårsag til alvorlig og livstilte personskade er glidning, snublen og fald. Vær opmærksom på slanger efterladt på gulvet.

⚠ Høje lydniveauer kan forårsage permanent tab af hørelse. Brug høreværn som føreskrevet af arbejdsgiver eller OSHA-regulativer (se 29 CFR part 1910).

- ⚠ Gentagne arbejdsbevægelser, forkerte stillinger og udsettelser for vibrationer kan være skadeligt for hænder og arme. Hvis der opstår følelsesloshed, snurren eller smerten, eller huden bliver hvid, stoppes værkøjet med det samme, og lægehjælp søges.

⚠ Undgå inhalering af stov eller håndtering af affald fra de arbejdsprocesser, som kan være skadelige for hælbred. Brug et udugsningsanlæg og bruge beskyttende respirationsudstyr, når du arbejder med materialer, der frembringer luftbårne partikler.

- ⚠ Dette værktøj er ikke beregnet til bruk i eksplosionsfarlig luft og er ikke isoleret til kontakt med elektriske strømkilder.

⚠ Undvik forsigtighed i ukendte omgivelser. Der kan findes skjulte farer, som f.eks. støv- og andre forsyningsledninger.

- ⚠ Stov og damp fra pudsnings og silbning kan skabe en potentiel eksplosiv atmosfære. Brug udugsningsudstyr eller andre støvhæmmende foranstaltninger, som er hensigtsmæssige for det materiale, der bearbejdes.

⚠ En del stov, som frembringes ved pudsnings, savning, silbning, boring og andre byggeaktiviteter indeholder kemikalier, hvormed delstaten Californien ved, at de forårsager kraft, fødselssmidannelser og anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på sådanne kemikalier er:

• Bly fra blyholdig malin

• Silikatkristallholdige mursten, cement og andre murværksprodukter

• Arsenik og krom fra kemisk behandlet gummi.

Din risiko ved udsettelser for disse stoffer varierer, afhængigt af hvor ofte du udfører denne slags arbejde. For at mindske din udsettelser for disse kemikalier kan du gøre følgende. Arbejd i et godt ventileret område og bruge godkendt sikkerhedsudstyr såsom en respirator, der er specielt godkendt til at bortfænde mikroskopiske partikler.

- ⚠ Kun til professionel brug.

SIKKERHEDSINSTRUKSER

KASSÉR IKKE DETTE - GIV DET TIL BRUGEREN



VAROITUS

Ennen työkalun käyttöä, asennusta, korjausta, huoltoa, tarvikkeiden vaihtoa tai työkalun lähistöllä työskentelyä on tapaturmien välttämiseksi perehyttävä näihin ohjeisiin.

Chicago Pneumatic Tool Co. LLC tavoitteena on valmistaa työkaluja, jotka edistävät työskentelyä turvallisuutta ja tehokkuutta. SINÄ olet ratkaisevin tekijä näiden asioiden kannalta. Harjoittamasi huolellisuus ja varovaisuus ovat paras tae tapaturmia vastaan. Kaikissa mahdollisissa vararekkijöitä ei voida käsittellä tässä ohjeessa, joka painottaa tärkeimpää turvatoimia. Vain pätteät ja koulutettut henkilöt saavat asentaa, säätää tai käyttää täitä laitteita.

Lisätietoja turvallisuudesta saat seuraavista lähteistä:

- ⚠ Muut työkalun mukana toimitetut oppaat ja tiedot.
- ⚠ Alan ammattiliitosta ja/tai yrityksistä.
- ⚠ Yhdysvaltain työministeriöstä (U.S. Department of Labor; OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ⚠ Global Engineering Documentsin "Safety Code for portable Air Tools" (ANSI B186.1) saatavissa tähän julkaisun mennessään ilman painon osotesta <http://global.iesh.com/> tai soittamalla numeroon 1 800 854 7179. Jos ANSI-standardien saanti osoitetaan vaikkeaksi, sitä yhteyksessä ANSIn osotesta <http://www.ansi.org/>
- ⚠ "Safety Requirement For Hand-Held Non-Electric Power Tools" saatavilla seuraavasta osotesta: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Paineilmaan ja liitäntöön liittyvät varat

- ⚠ Älä koskaan suuntaa paineilmasuuha itseäsi tai ketään muuta kohti. Paineilma voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- ⚠ Katkaise paineilmaa, vapauta letkun ilmanpaine ja irrota työväline paineilmalta, kun työväline ei ole käytössä sekä ennen farvikkeiden vaihtoa tai korjausten tekemistä.
- ⚠ Älä koskaan suuntaa paineilmaa itseäsi tai muita kohti.
- ⚠ Sätkivät letkut voivat aiheuttaa vakavia tapaturmia. Tarkasta aina letkut ja liittimet vaurioiden tai löysien liitäntöjen varalta.
- ⚠ Älä käytä työvälineessä pikallitimiä. Lue asennusohjeet oikean aseenhoitajan varmistaamiseksi.
- ⚠ Älä käytä yleiskierrelittimiä ilman lakkotappeja.
- ⚠ Ilmanpaine ei saa ylittää 6,2 bar (90 psi) tai työkalun nimilaatassa ilmoitettuna painetta.

Kiekosuojuksen käyttö

- ⚠ Käytä aina suosittelua kiekosuojusta, joka vähentää särkyneistä hiomakiekon osista aiheutuvien vammojen riskiä.
- ⚠ Jos kiekkoon on särkyntä suojusta käytetäessä, älä käytä suojusta uudelleen. Se voi olla vioittunut.
- ⚠ Aseta suojuhiomakiekkoon käytäjän väliin.
- ⚠ Aseta myös esteitä suojaamaan muita kiekkoja palasilta ja hiomakipinöiltä.

Sotkeutuminisvarat

- ⚠ Pysy loitolla pyörivästä akselista ja hiomaasosta. Pyöriminen voi jatkuva sekunteja sen jälkeen, kun säätoventtiili on vapautettu. Älä laske konetta alas, ennen kuin se lakkaa pyörimästä.
- ⚠ Älä käytä koruja tai löysää vaatteistusta.
- ⚠ Huistun sotkeutuminen työvälineeseen tai sen osiin voi johtaa päähanan irtoamiseen.
- ⚠ Solmi tai huivin takertuminen työvälineeseen tai sen osiin aiheuttaa tukeutumisvaraa.

Sinkoilevien kappaleiden aiheuttama vara

- ⚠ PKäytä aina iskuntoruvia silmä- ja kasvosuojaamia työkalun käytö-, korjaus- tai huoltoalueen läheisyydessä ja varaoisen vahdon yhteydessä.
- ⚠ Varmista myös, että muilla työskentelyalueella olevilla henkilöillä on asianmukaiset iskuntoruvat silmä- ja kasvosuojaimet.
- ⚠ Pienetkin sinkoilevat kappaleet voivat vaurioittaa silmiä ja aiheuttaa sokerutta.
- ⚠ Halkeava hiomakiekko voi aiheuttaa vaikkean vanman tai kuoleman.
- ⚠ Mittaava päättivirta ilmakäytöltöiden hiomakoneen nopeus takometrillä ja varmista, ettei se ylitä hiomakiekkoon merkityy kierrosnopeutta.
- ⚠ Älä käytä hiomakiekkoja, johon merkityy nopeus on pienempi kuin hiomakoneen nopeus.
- ⚠ Älä käytä katkaisukiekkoja sivuhiontaan.
- ⚠ Tätä työkalua ja sen lisälaitteita ei saa muuttaa milään tavalla.

Hiomakiekon kiinnitysvaarat

- ⚠ Sulje aina tuloilma, vapauta ilmanpaine letkusta ja irrota työkalu tuloilmalta lisälaitteita vaihdettaessa.

- ⚠ Käytä vain suositellunkokoisia ja -tyypisiä hiomaosia.
- ⚠ Älä käytä lohjennetta, halkolleita tai pudotettuja kiekkoja.
- ⚠ Hiomakiekko on kiinnitettyä olkein särkyneistä kiekkoista aiheutuvien vammojen välttämiseksi.
- ⚠ Älä yhdistä UNC- ja metrimittaisia kierteitä väärin.
- ⚠ Hiomakiekot on voitava kiinnittää akseliin vapaaasti, ettei reikään kohdistu painetta. Älä kiinnitä suruireikäisiä hiomakiekkoja kavennusholkujen avulla.
- ⚠ Kiinnitä hiomakiekko vain hiomakoneen mukana toimitettavilla laipoilla. Liiteät viitteeni tai muut sovitimet saatavat kohdistaa hiomakiekkoon liian suuren paineen. Käytä laippojen ja hiomakiekon välissä aina paksuja paperilevyjä.
- ⚠ Kiristä kiekko akselin, ettei se lennä pois, kun ilmakäytöinen hiomakone kytketään pois pääältä.
- ⚠ Testaa hiomakiekko ennen hiomista käytäväällä työkalua hetken aikaa täydellä teholta. Muista käyttää esteitä (esim. pitämällä laitetta raskaan työpökin alla), etteivät mahdolliset särkyneet kiekkoja palaselle pääse sinkoamaan kauemmas. Jos kone tärisee huomattavasti, pysäytä se välittömästi.

Käyttövaarat

- ⚠ Käyttäjien ja huoltajien on oltava tarpeeksi vahvoja käsittelämääne konneen kokoja, painoja ja tehoa.
- ⚠ Varmista, että käsiteltävä kappale on tuettu hyvin.
- ⚠ Valtta kiekon juuttumista hiinakin katkaisukäytössä. Iue työkappaleilla katkaisurajan molemmilla puolin, ettei kiekkoo pääse juuttumaan. Jos kiekkoo juuttuu, vapauta säätoventtiili ja irrota kiekko. Ennen kuin jatkat työtä, tarkasta, että kiekkoo on ehjä ja oikein kiinnitetty.
- ⚠ Seiso vaakaasti ja tukaveksi paikalla.
- ⚠ Älä kosketa pyörivää akselia ja lisälaitetta, ettei leikkää käsiasi tai muita ruumiinosia. Käytä suojaimia, kuten käsineitä, nahkaesiiliin ja kypärää.
- ⚠ Varmista, ettei kipinöistä koidu vaaraa ihmisiille eikä materiaaleille.
- ⚠ Jos konetta käytetään muovi- tai muilla johtamatommilla pínnoilla, se aiheuttaa statisista purkuauksia riskin.

Työalueelle liittyvät vararekkiöt

- ⚠ Liukastuminen, kompastuminen tai kaatuminen voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemanvaaraan. Varo lattialla tai työalustalla olevia letkuja.
- ⚠ Korkea äänitaso voi aiheuttaa pysyvän kuoluvanman. Käytä työntäntäjän tai paikallisten määräysten suosittelua hiomakiekkojen käsiä tai käsivarsia. Jos havaitset puutumista, ihon kipristelyt tai valkenemista, keskeytä työkalun käytöö ja otta yhteytes lääkäriin.
- ⚠ Vältä polyngjournumin hengitysteliin. Vältä käsittelämästä röyjiä jätteitä, jotka voivat olla vaarallisia terveydellejä. Käytä polyniimalaitteita ja hengityksensuojaimia, kun työskentelet materiaalien kanssa, jotka synnittävät ilmassa leijuvia hiukkasia.
- ⚠ Tätä työvälinettä ei saa käyttää alueella, jossa valitsee räjähdyssvaura, eikä se ole eristetty sähkötapaturmien varalta.
- ⚠ Käsittele konetta erityisen varovasti, jos et työskentele tutussa ympäristössä. Paikalla voi olla pillovaoroja, esim. sähkö-, kaasut- tai muita linjoja.
- ⚠ Hiominen ja silloittaminen tuottavat pölyä ja höyrjyä, jotka voivat tehdä ympäristötilmästä räjähdytsiltein. Käytä polynpoisto- tai -ehkäisyjästelmää, joka on sopiva käsityelle materiaalille.
- ⚠ Jotkin koneellisissa rakennuksissa käytetään esimerkiksi sauhakuksia, murskauksessa ja porauksessa syntyvät pölyt sisältävät kemikaaleja, joiden Kalifornian osavaltiossa on havaittu aiheuttavan sypäätä ja synnynnäisiä viroja tai muita lisääntymishaittoja. Esimerkkejä tällaisista kemikaaleista:
 - lyijypohjaisten maalien lyijy
 - kidesillitilit ja sementti ja muut muuraustuotteet
 - arsenikki ja kromi kemiallisesti käsitystilä kumista.
- ⚠ Altistuminen riski näille kemikaaleille riippuu siitä, kuinka usein teet tätä mänkäaltaista työtä. Vähennä altistuminen riskiä seuraavasti: työskentele hyvin tuuletetulla alueella ja käytä hyväksytytä turvallisuusváliteitä, kuten pölynaamaria, joka suodattaa mikroskooppiset hiukkaset.
- ⚠ Vain ammattikäytöön.

TURVAOHJEET

ÄLÄ HÄVITÄ - ANNETTAVA KÄYTTÄJÄLLE



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для снижения риска получения травмы всякий, кто использует, устанавливает, ремонтирует, обслуживает, заменяет приспособления на данном инструменте или работает близи него должен прочесть и понять настоящие инструкции до начала любой из перечисленных здесь работ.

Цель компании Chicago Pneumatic Tool Co. LLC заключается в том, чтобы изготавливать инструменты, помогающие вам работать безопасным и производительным образом. Самым важным средством обеспечения безопасности при работе с этим и любым другим инструментом служит *Вы*. Ваша осторожность и здравомыслье – лучшая защита от травм. Хотя здесь невозможно охватить все возможные опасности, мы попытались осветить некоторые из наиболее существенных факторов. Осуществляя установку, реутилизацию и эксплуатацию инструмента должны только квалифицированные и подтвержденные операторы.

Источникиами дополнительной информации по технике безопасности могут служить:

- ▲ другим документам и информацией, поставляемым с данным инструментом;
- ▲ Ваш работодатель, профсоюз и (или) профессиональная ассоциация;
- ▲ Министерство трудовых ресурсов США (Управление по охране труда и промышленной гигиене - OSHA); www.osha.gov; Совет Европейского сообщества; европейская osha.eu.int
- ▲ «Правилам техники безопасности для переносного пневматического инструмента» ANSI/ASME I-1, которые можно получить в разделе Global Engineering Documents на сайте в Интернете <http://global.ies.com>; позвонив по номеру 1 800 654 7170, либо с помощью электронной почты с помощью стандартов ANSI, обратитесь в ANSI через адрес в Интернете <http://www.ansi.org>
- ▲ «Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools» («Требования техники безопасности при работе с ручными неэлектрифицированными механизированными инструментами»), см. веб сайт Европейского комитета по стандартизации: www.cen.org

Опасности, связанные с воздушоснабжением и присоединением к пневмомагистрали

- ▲ Ни в коем случае не направляйте струю воздуха на себя или другого человека. Сжатый воздух может вызывать серьезные телесные повреждения.
- ▲ Перед заменной приспособлений или выполнением ремонтных работ обязательно перекройте подачу воздуха, стравьте воздух из шланга и отсоедините неиспользуемый инструмент от системы воздухоснабжения.
- ▲ Хлещущие шланги могут нанести тяжелые телесные повреждения. Обязательно проверяйте на наличие поврежденных или плохо закрепленных шлангов и фитингов.
- ▲ Не применяйте на инструменте быстроразъемные соединители. См. инструкции по надлежащей подготовке инструмента к работе.
- ▲ При использовании унифицированных поворотных соединителей необходимо устанавливать стопорные штифты.
- ▲ Не допускайте превышения верхнего предела давления воздуха 90 фунт/сил/кв. дюйм (6,2 бара) иного предела, указанного на паспортной табличке инструмента.

Использование защитного кожуха круга

- ▲ Всегда используйте рекомендованный кожух для снижения риска получения травмы от частичного или полного отрыва круга;
- ▲ Если кожух выдернут посредством попки круга, прекратите его использование. Он может быть поврежден.
- ▲ Расположите кожух между шлифовальным кругом и оператором.
- ▲ Используйте ограждения для защиты окружающих от осколов круга и искр.

Источники опасности связанные с захватом

- ▲ Держитесь на расстоянии от врашающихся шпинделей и барабана: Вращение может продолжаться в течение нескольких секунд после отключения привода. Не кладите инструмент на полное прекращение вращения.
- ▲ Не носите ювелирных украшений и предметов одежды свободного покрова.
- ▲ Приближение инструмента и приспособлений к волосистому покрову головы может стать причиной его сдирания.
- ▲ Приближение инструмента и приспособлений к носимым на шее предметам может стать причиной задушения.

Источники опасности связанные с летящими частицами

- ▲ Всегда при работе с инструментом или, находясь рядом с работающим инструментом, проведением ремонта или технического обслуживания, а также при замене принадлежностей на инструменте, пользуйтесь противоударными очками и защитной маской.
- ▲ Проверьте, что все люди, находящиеся в зоне проведения работ, носят противоударные очки и защитные маски;
- ▲ Даже мелкие летящие частицы могут повредить глаза и привести к слепоте.
- ▲ Разрывание шлифовальный круг может стать причиной очень серьезной травмы или смерти.
- ▲ Ежедневно проверяйте скорость пневматического инструмента с помощью тахометра, для того, чтобы убедиться в том, что скорость вращения не превышает значения, указанного на шлифовальном круге.
- ▲ Никогда не используйте абразив, допустимая скорость использования которого ниже скорости шлифовальника.
- ▲ Никогда не используйте отрезные круги для шлифования краев.
- ▲ Данный инструмент и его принадлежности не подлежат модификации.

Источники опасности, связанные с установкой шлифовального круга

- ▲ НПеред заменой принадлежностей или при проведении ремонта, всегда выключите компрессор, сбрасывайте давление в шланге подачи скатого воздуха и отключайте инструмент от источника подачи скатого воздуха.
- ▲ Используйте абразивы только рекомендованных размеров и типов.
- ▲ Не устанавливайте треснутые круги или круги со сколами, либо круги

способные свалиться.

- ▲ Правильная установка необходима для предотвращения травмы возможной при поломке установленных кругов.
- ▲ Избегайте несоответствия между размерами резьбы в метрической системе и UNC;
- ▲ Во избежание чрезмерного нажима на отверстие, шлифовальные круги должны свободно устанавливаться на шпиндель. Не используйте переходные муфты для установки кругов с большим диаметром отверстия.
- ▲ Используйте только колца кругов, которые поставляются вместе с инструментом для крепления шлифовальных кругов. Плюсовые шайбы или другие адаптеры могут привести к повышенному нажиму на круг. Всегда используйте круглые прокладки из плотного картона между колышами кругов и шлифовальным кругом.
- ▲ Направляющий круг на шпиндель во избежание его сокольцовывания при отключении пневматического шлифовальника.
- ▲ Перед началом шлифования проверьте установленный круг, запустив инструмент на короткое время на максимальной скорости. Проверьте, чтобы было установлено ограничение (такое как под тяжелым рабочим столом) для того, чтобы остановить любые возможные части споманного крата. При избыточной вибрации немедленно остановите инструмент.

Источники опасности при эксплуатации

- ▲ Операторы и обслуживающий персонал должен обладать достаточной физической силой, чтобы обращаться с объемом, весом и мощностью инструмента;
- ▲ Проверьте, чтобы заготовка была закреплена должным образом.
- ▲ Избегайте защемления круга во время резки. Закрепите заготовку с обеих сторон по линии резки, для предотвращения захватов круга. В случае защемления круга, отпустите дроссель и освободите круг. Перед продолжением работы проверьте круг на наличие повреждений и плотность крепления.
- ▲ Держите свое тело в устойчивом положении, крепко стойте;
- ▲ Во избежание перозов рук и других частей тела, избегайте контакта с вращающимися шпинделем и принадлежностями; Надевайте средства индивидуальной защиты: перчатки, фартук и шлем;
- ▲ Убедитесь в том, что искры не представляют опасности для людей и материалов;
- ▲ При работе на пластике и других непроводящих материалов существует риск электростатического разряда.

Источники опасности на рабочем месте

- ▲ Просохивание, сплыкание и падение представляют собой основную причину тяжелого телесного повреждения или смерти. Осознавайте опасность, создаваемую шлангом избыточной длины в проходах и на рабочем месте.
- ▲ Высокий уровень шума может вызвать не обратимую потерю слуха. Применяйте средства защиты слуха, рекомендованные вашим работодателем или нормативными документами Управления по охране труда и промышленной гигиене (OSHA); см. том 29 Сборника федеральных норм и правил (CFR), ч. 1910.
- ▲ Многократно повторяющиеся рабочие движения, неудобные положения тела и воздействие вибраций могут быть вредными для кистей и предплечий рук. При появлении онемения, покалывания или побледнения кожки прекратите работу с инструментом и обратитесь к врачу.
- ▲ Избегайте вдыхания пыли и мелкодисперсных с мусором и отходами от инструмента. Работая с материалами, служащими источником взвешенных в воздухе частиц, применяйте оборудование для удаления пыли и носите средства индивидуальной защиты органов дыхания.
- ▲ Данный инструмент не предназначен для применения во взрывоопасных газовых средах и не снабжен изоляцией на случай соприкосновения с источниками электропитания.
- ▲ В незаконченной обстановке действуйте особенно осторожно. Возможно наличие скрытых источников в опасности, таких как электрические кабели и другие сети.
- ▲ Потенциально взрывоопасные газовые среды могут создаваться пылью и испарениями, образующимися при абразивной обработке и шлифовании. Используйте средства для удаления или осаждения пыли, выбранные с учетом свойств обрабатываемого материала.
- ▲ Некоторые виды пыли, образующейся при абразивной обработке, распыливании, шлифовании, сверлении и других строительных операциях, выполняемых с помощью механизированного инструмента, содержит химические соединения, которые в штате Калифорния признаются как вызывающие рак и врожденные пороки развития или иной вред для репродуктивной функции. К таким химическим соединениям, например, относятся:
 - Силик, из крахмальных составов на основе соединений силициевого кирпича, цемента и другие стенные камни или блоки, содержащие кристаллический кремнезем;
 - Мышьяк и хром из каучука, подвергнутого химической обработке
- ▲ Опасность, вызываемая воздействием названных факторов, меняется в зависимости от частоты выполнения таких работ. Для снижения вредного воздействия этих химических соединений: работайте в хорошо вентилируемом месте, используя допущенные к применению защитные средства, например, противопылевые респираторы, предназначенные специально для задерживания частиц микроскопических размеров.
- ▲ Исключительно для использования специалистами.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ – ПЕРЕДАЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ**



警告

为了减少受伤的风险，每个使用、安装、保养本工具，更换本工具附件，或在附近工作的人员，在执行上述任何一项任务时，都必须学习及理解这些说明。

我们的目标是提供能够帮助您安全、有效地进行工作的工具。对于本工具或其它任何工具来说，最重要的安全装置是您自己。您的谨慎态度和正确判断是保护您免受人身伤害的最佳手段。我们无法列出所有可能发生的危险情形，但是我们尽量将某些重要的情形列出以示警告。只有合格的或接受过培训的操作员才可以安装、调节或使用此电动工具。

其他的安全信息咨询：

- ▲ 与本工具一起随附的其它文件和资料。
- ▲ 您的雇主、工会和/或行业协会。
- ▲ 美国劳工部（OSHA）：www.osha.gov；欧盟社区理事会：europe.osha.eu.int
- ▲ “便携式气动工具安全规范”（ANSI B186.1），您可以在出版期间从<http://global.ils.com/>的全球工程文件上或者致电1 800 854 7179获取该文件。万一您无法得到ANSI标准，请通过<http://www.ansi.org/>与ANSI联络。
- ▲ “手持非电动工具的安全要求”可从欧洲标准委员会网站www.cenorm.be获取

气源与连接的危险

- ▲ 切勿把气体对着自己或他人。带压空气可能导致严重伤害。
- ▲ 请时刻牢记在工具闲置时、更换零件前或维修工具时，务必关闭气源、排空气压管并将工具与气源断开连接。
- ▲ 抖动的软管可造成严重的人身伤害。经常检查，看是否有破损或松动的软管和配件。
- ▲ 不要在工具上使用快速分离式接头。参见说明书进行正确设置。
- ▲ 无论何时使用万向接头，都必须安装锁销。
- ▲ 气压最大值不能超过90 psi/6.2 bar 或工具标示牌上的标称值。

护轮板的用法

- ▲ 总是采用推荐的护轮板以降低破裂砂轮部件对身体造成伤害的风险。
- ▲ 如护轮板经受过砂轮断裂，则不要继续使用。护轮板有可能已破损。
- ▲ 将护轮板放置在砂轮与操作员之间。
- ▲ 利用屏障，以避免他人受到砂轮碎片和火花的伤害。

缠结的危险

- ▲ 不要接触旋转着的驱动轴和研磨剂。在释放了节气门后，旋转可能会持续数秒钟。旋转未停止前不要放下工具。
- ▲ 不要戴首饰或穿宽松的衣服。
- ▲ 如果面部服饰接触到工具和零件，可能造成窒息。
- ▲ 如果头发接触到工具和零件，可能造成头皮剥离。

抛射物的危险

- ▲ 请在操作、修理或维护工具或更换工具零件或在操作现场附近时，总是配戴抗撞击眼睛和面部防护罩。
- ▲ 确定工作区域内的所有其他人员也戴上了抗撞击眼睛和面部防护罩。
- ▲ 即使较小的抛射物也会对眼睛造成伤害并导致失明。
- ▲ 砂轮突然爆裂可能导致严重的伤亡。
- ▲ 每天用转速计测量气动研磨机转速，以确定其转速没有超过砂轮上标明的RPM（每分钟转数）值。
- ▲ 不要使用标称速度低于气动研磨机转速的砂轮。
- ▲ 不要将切割用砂轮用于侧研磨。
- ▲ 不得用任何方法对本工具及其零件进行改装。

砂轮装配的危险

- ▲ 请时刻牢记在更换零件时，务必关闭气源、排空气压管并将工

具与气源断开连接。

- ▲ 只可使用推荐尺寸与类型的研磨剂。
- ▲ 不要使用有缺口或破裂，或可能曾被跌落过的砂轮。
- ▲ 应正确装配砂轮以防砂轮破裂对人身造成伤害。
- ▲ 确保UNC与公制螺纹相符合。
- ▲ 砂轮应与轮轴自由配合，以免在砂轮的孔处产生应力。不要将过渡套用于大孔砂轮。
- ▲ 只可使用与本砂轮配套提供的轮轴环来装配砂轮。平垫圈或其它接头可能会对砂轮形成过度应力。轮轴环与砂轮之间总是使用厚纸吸墨盘。
- ▲ 将砂轮拧紧于轮轴上，以防关闭研磨机时砂轮甩出。
- ▲ 研磨前，节气门全部打开，通过简单运行工具来检验砂轮。一定要使用屏障（例如安放在重型工作台下面）来防止任何可能破裂的轮部件对人造成伤害。如果振动过强，请立即停止工作。

操作的危险

- ▲ 操作人员和维护人员必须在体能上能应付本工具的体积、重量和功率。
- ▲ 确保工件支撑良好。
- ▲ 当切割时避免砂轮卡死。在工件切割线的两侧作支撑以防砂轮陷落。如果砂轮卡死，则松开节气门使砂轮恢复自由转动。继续工作前请检查砂轮是否完好无损并得到正确固定。
- ▲ 请站在平稳的位置，保持身体平衡。
- ▲ 不要接触旋转轴和其它零件以免伤及双手和身体的其它部位。
- ▲ 戴上防护性装备，如手套、挡板和头盔。
- ▲ 确保火花不会对人体或物料造成危险。
- ▲ 如果用在塑料和其它非导电材料上，将有可能产生静电放电危险。

工作场所危害

- ▲ 滑跌/绊跌/摔倒是导致重伤或死亡的主要成因。小心注意过道或工作表面上留置的过长软管。
 - ▲ 高噪声级可能会导致永久性听力缺失。按照雇主或OSHA规范（参见29 CFR部分 1910）所推荐的方法来实施听力保护。
 - ▲ 重复性作业动作、不适当的的身体位置和振动暴露都可能伤害到手部和手臂。如果出现麻木、麻刺、疼痛或皮肤发白的现象，应停止使用工具并向医生问诊。
 - ▲ 避免在工作程序中吸入灰尘或处置残渣，以免伤害健康。当作业中可产生漂浮尘粒时，应使用除尘设备并戴上呼吸保护装备。
 - ▲ 本工具不适于在爆炸性的气氛中使用，同时也末隔绝与电源的接触。
 - ▲ 在陌生环境下应小心谨慎。可能存在潜在危险，例如，电力或其它市政用途的管线。
 - ▲ 喷砂或打磨操作中产生的灰尘和烟尘可能会导致潜在的爆炸性气氛。应使用除尘系统或与被处理材料相配的抑爆系统。
 - ▲ 某些由动力砂磨、锯削、打磨、钻削以及其他修筑活动所产生的灰尘中包含加州已知的致癌和生育缺陷或其他生殖性伤害的化学物质。这些化学物质的示例包括：
 - 铅基涂料中的铅
 - 结晶硅石砖、水泥以及其他石料产品
 - 化学处理橡胶中的砷和铬
- 依据您从事此种作业的频繁度，您对此类危害的暴露风险各有差异。为了减少您接触此类化学品：应在通风良好的区域工作，并配备经过批准的安全装备，比如经过特别设计以滤除微型颗粒的防尘面罩。
- ▲ 仅供专业人士使用。

安全说明

切勿丢弃 - 请交给使用者



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, οποιο δήποτε χρησιμοποιεί, εγκαθιστά, επισκευάζει, συντηρεί, αλλάζει παρελκόμενα, ή εργάζεται κοντά σε αυτό το εργαλείο, πρέπει να διβάσεται και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εκτελέσει οποιαδήποτε τέτοια εργασία.

Ο επικείμενος μας στόχος είναι η πραγματήρια εργαλείων τα οποία σας βοηθούν να εργάζεστε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η πιο σημαντική συσκευή ασφάλειας για αυτό το εργαλείο, όπως και για οποιοδήποτε άλλο, είστε ΕΣΕΙΣ. Η φροντίδα και η καλή κράτη αποτελούν την καλύτερη προστασία από τους τραυματισμούς. Δεν είναι δυνατόν να καλύψουν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι στο φυλλάδιο αυτό, αλλά προσπαθήσαμε να επισημάνουμε μερικούς από τους πιο σημαντικούς. Η εγκατάσταση, η ρύθμιση και η χρήση αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου θα πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένους και εκπαίδευμένους χειριστές.

Για τη διάσημη πληροφορίας ασφαλείας, συμβουλεύετε:

- ▲ Άλλα έγγραφα και πληροφορίες που συνοδεύουν αυτό το εργαλείο.
- ▲ Τον εργαδότη σας, το αμετέλε, ή τον ευπορικό σας αύλακο.
- ▲ Την υπηρεσία εργασίας της Η.Π.Α. (OSHA), www.osha.gov, τον Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήσεων, euro.osh-a.eu.int
- ▲ Ο "Κύδικος Ασφαλείας για τη φορτητή Εργαλείο με Αέρα" (ANSI B186.1) διατίθεται κατά την περίοδο της εκτύπωσης από τη Global Engineering Documents (Διεθνής Τεκμηρίωση για Μηχανικούς) στην ηλεκτρική διεύθυνση <http://global.iesh.com> με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 1 800 854 7179. Στην περίπτωση που δεν μπορέστε να βρείτε τη πρότυπη ANSI, ικανοποιήστε με την ANSI μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης <http://www.ansi.org>
- ▲ "Απατητήστε ασφαλεία για κειρούμενη μη ηλεκτρική εργαλεία χιούνας" που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, www.cenorm.be

Κίνδυνοι παροχής αέρα και σύνδεσης

- ▲ Ο πειραιωμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Να μην κατευθύνετε πάντα τον αέρα προς άτομα ή οποιονδήποτε άλλο.
- ▲ Να κλείνετε πάντοτε την παροχή αέρα, να εκπονήσετε την πίεση του σώματος απότομα απότρηψης και να αποσύνεστε το εργαλείο από την παροχή αέρα σταν δεν το χρησιμοποιείτε, πριν την αλληλή προσθέσην εξαρτήματων και την πραγματιστούν επισκευές.
- ▲ Οι εργαζομένοι συλήνες που κινούνται απότομα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές τραυματισμούς. Να διέλεγετε πάντοτε εάν υπάρχουν κατερραμφένι ή χωρικοί εύκολοι σώματα σε εξαρτήματα.
- ▲ Να μην χρησιμοποιείτε ζεύγη γρήγορης αποσύνδεσης στο εργαλείο. Δείτε τις οδηγίες σωστής εγκατάστασης.
- ▲ Εάν χρησιμοποιείτε ζεύγη στρέψης γενικής χρήσης, θα πρέπει να εγκαταστήσετε πάριο ασφαλίσιας.
- ▲ Να μην υπερβαίνετε τη μένυτη πίεση αέρα των 6.2 bar/90 psi ή αυτήν που δηλώνεται στην πινακίδα στογείων του εργαλείου.

Χρήση Προφυλακτή Τροχού

- ▲ Χρησιμοποιείστε πάντοτε το συνιστώμενο προφυλακτή τροχού, ώστε να ελαττώσει ο κίνδυνος τραυματισμού από στασιάσμα τημάτη λείανσης του τροχού.
- ▲ Αν ένας προφυλακτής έχει αντέξει έναν στάσιμο τροχού μη συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε. Ενδεχόταν να είναι καταστραμμένος.
- ▲ Τοποθετήστε τον προφυλακτή μεταξύ του τροχού λείανσης και του χειριστή.
- ▲ Χρησιμοποιείστε φόρματα για να προστατεύετε άλλους από τα κομμάτια του τροχού και τους σπινθήρες λείανσης.

Κίνδυνοι Περιπλοκής

- ▲ Φυλαγώθετε μακριά από τον περιεργασμένο άρρωνα κίνησης και το λειαντικό. Η περιεργασία μπορεί να συνεχίζεται για αρκετά δευτερόλεπτα μετά την απλεύσεωση της δικλείδωσης αερίων. Μην τοποθετείτε κάτω το εργαλείο μέχρι να σταματήσετε η περιεργασία.
- ▲ Να μην πφράστε κοσμήματα ή χαλαρό ρουχισμό.
- ▲ Εάν τα κομμάτια που φωράτε στο λαιμό δεν παραμείνουν μακριά από το εργαλείο και τα πρόσθια της πρόσθια εξαρτήματα, υπάρχει κίνδυνος πτώμαγον.
- ▲ Εάν τα μαλάκια σας δεν παραμείνουν μακριά από το εργαλείο και τα πρόσθια εξαρτήματα, υπάρχει κίνδυνος εκδορής του τριχώματος της κεφαλής.

Κίνδυνοι από τη θραύστα

- ▲ Να φωράτε πάντοτε ανθεκτική στην κρούση προστατευτικό εστιοπλασμό για τα μάτια και το πρόσωπο, όταν ασχολείτε με το χειριστή (ή βρίσκετε κοντά στο εργαλείο), την επισκευή και τη συντήρηση του εργαλείου ή όταν αλλάζετε πρόσθια εξαρτήματα στο εργαλείο.
- ▲ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υπόλοιπα άτομα στην περιοχή φορούν ανθεκτικό στην κρούση προστατευτικό εστιοπλασμό για τα μάτια και το πρόσωπο.
- ▲ Ακόμη και μικρό θραύσματα μπορούν να τραυματίσουν τα μάτια και να προκαλέσουν τυφλωση.
- ▲ Ένας τροχός λείανσης που εκρήγνυται μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρό τραυματισμό ή βάναυση.
- ▲ Μετρήστε καρδιομετρία στην τεχνητή ποστή του αέρα που λειαντήρια με ένα μετρητή ταχύτητας για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι μεγαλύτερη από την RPM που είναι συστατική πάνω στην πινακίδα λείανσης.
- ▲ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα λειαντικό τροχό σημειωμένο με ταχύτητα μικρότερη από την ταχύτητα του αέρα λείανσης.
- ▲ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τροχούς αποκοπής για πτώμα για λείανση.
- ▲ Το εργαλείο αυτό και τα εξαρτήματα του δεν πρέπει να προποιηθούν κατά κανένα τρόπο.

Κίνδυνοι στήριξης του Τροχού λείανσης

- ▲ Κλείστε πάντοτε την παροχή αέρα, έλαστρώστε την πιεσή του αέρα στο σωλήνα και αποσύνδεστε το εργαλείο από την παροχή αέρα όταν αλλάζετε τα εξαρτήματα.

- ▲ Χρησιμοποιείστε μόνο τα συνιστώμενα μεγέθη και τύπους λειαντικών.
- ▲ Μη χρησιμοποιείτε κομμένους ή ραγισμένους τροχούς, ή τροχούς που μπορεί να έχουν πτώση.
- ▲ Η σωστή στήριξη του τροχού λείανσης είναι απαραίτητη για να προληφθεί ο τραυματισμός από σπασμένους τροχούς.
- ▲ Αποφεύγετε το κακό ταπισμά μεταξύ ΥΝC και των μετρικών νημάτων.
- ▲ Οι τροχοί λείανσης που πρέπει να εφαρμόζονται ελεύθερα πάνω στον δένα, ώστε να προλαμβάνεται η ένταση στην πινακίδα.
- ▲ Χρησιμοποιείστε μόνο τους δακτύλιους που παρέχονται μαζί με το λειαντήρια για τη στήριξη του λειαντικού τροχού. Επιπλέον τροχοί ή λαμιοί προσαρμοστές ενδέχεται να τεντυώσουν υπερβολικά τον τροχό. Χρησιμοποιείστε πάντοτε βαρείς χάρτινους δίσκους από το στοπάρχο μεταξύ των δακτύλων του τροχού και του λειαντηρίου.
- ▲ Σφρίξτε τον τροχό πάνω στον άσφαλτο για να ευποδίσετε το στροβιλισμό, όταν ο αέρας του λειαντηρίου είναι κλειστός.
- ▲ Γιαν από τη λείανση, ελέγχετε το λειαντικό τροχό θέτοντας σε λειτουργία για σύντομο διάστημα το εργαλείο στην πλήρη ρυθμιστική διάλεικα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα φράγμα (παν κάτω από ένα βαρύ τραπέζιο εργασίας) για να σταματήσετε οποιαδήποτε στασιάσμα τημάτη πάνω σε πλαστικό.
- ▲ Σφρίξτε τον τροχό πάνω στον άσφαλτο πριν σταθεί το στροβιλισμό.
- ▲ Κίνδυνοι λειτουργίας

- ▲ Οι χειριστές και το πρωταρικό συντήρητο πρέπει να είναι φυσικά ικανοί να χειρίζονται τον όγκο, βάρος, και δύναμη του εργαλείου.

- ▲ Βεβαιωθείτε ότι το κομμάτι εργασίας είναι σωστά στριγμένο.
- ▲ Αποφεύγετε την επιμολύ του τροχού όταν κρέβετε. Στήριξτε το κομμάτι εργασίας και στις δύο πλευρές της γραμμής κοινήματος να προλαμβάνετε τον τροχό από το να εμπλακεί. Ουσιώδης επιλογή, απελευθερώνεται τη ρυθμιστική βαλβίδα και αφήνετε ελεύθερο τον τροχό. Ελέγχετε ότι ο τροχός δεν έχει καταστραφεί και ασφαλίστε τον άσφαλτο την συνέχεια.
- ▲ Διατηρείστε μια ισορροπημένη θέση του σώματος και ασφαλίστε μια θέση των ποδιών.
- ▲ Αποφεύγετε την εταφή με τον πειραιωμένο άσφαλτο και το εξόρμητο για να προλαμβάνετε το κομμό χειρών και άλλων τημάτων του σώματος. Φορέστε προστατευτικό επιλογή, όπως γάντια, ποδιά και κράνος.
- ▲ Βεβαιωθείτε ότι οι σπινθήρες που έχουν στραβωθεί μετά την προσέλαση με ουδέτερη σύσταση.
- ▲ Υπάρχει ένας κίνδυνος ηλεκτροστάσης εκκενώσης, με χρησιμοποίηση πλαστικού και άλλα υλικά κακής αγωγής ηλεκτρισμού.

Κίνδυνοι στο χώρο εργασίας

- ▲ Το γλύτρισμα, το σκόνταμα ή το πέπλο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή το δάπανο. Να προσέλθετε τον πειραιωμένο ίχνομπο στην πινακίδα στην οποία βρίσκεται η εργασία.
- ▲ Τα υψηλά επίπεδα ήχου μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη απώλεια της οκερής. Χρησιμοποιείστε προστατευτικά για τα αυτά στοιχεία συνιστώμενα από τον εργαλείο ή της κοντής του χορού εργασίας.
- ▲ Οι σπινθήρες που έχουν στραβωθεί προτού μπορούν να είναι επιβλαβής για τα χέρια και τους βραχίονες σας. Εάν παρουσιάστετε ρυθμιστικά, μηρυμπίκη ή ασπρίσματα του χρώματος του δέρματος, σταματήστε τη χρήση του εργαλείου και συμβασεύετε έναν ιατρό.
- ▲ Αποφύγετε την επανοπλή ήχους ή το χειριστή που παράγονται από την εργασία σας, τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβή για την μεγάλη σας. Να χρησιμοποιείστε σύσταση εξαγωγής της σκόνης και να φορείτε προστατευτικό αναπνευστικό επιλογή ήχου όταν εργάζεστε με υλικά τα οποία δημιουργούν σωματιδιά που μεριμνάνονται προσεκτικά.
- ▲ Προχωρήστε με προσοχή ση μη συνιστώμενα πετρεβάλωντα. Μπορεί να υπάρχουν κρυμμένοι κίνδυνοι, όπως γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.
- ▲ Δυναμικές εκρηκτικές στριζόπλαισιες μπορεί να προκαλούν από τη σκόνη και τις ανθεκτικές, που πρέπει να απορρίχονται από το λειαντήριο που επενδύεται στην πινακίδα.
- ▲ Αυτό το εργαλείο δεν βρίσκεται σε χρησιμοποίηση της διαδικασίας εκρηκτικής στριζόπλαισης με το πλεκτικό ρύθμο.
- ▲ Η σκόνη που παραρτάται από αυμούσιο πριονίσμα, λείανση, λέισμον (τρούσισμα).
- ▲ Η σκόνη που παραρτάται από καλά αυμούσια πριονίσματα, μηρυμπίκη, λείσμοντας μεταξύ των χρημάτων είναι τέτοια.

- ▲ Μόλις άσφαλτος από βάρες με βάση μόλυβδο
- Τούβλα κρυσταλλικής σιλικόνης και τοιμητούς
- Αραβικό και χρώμιο από χημικά επεξεργασμένα μέλαστικα
- Απροστάτευτη και μηρυμπίκη στην πινακίδα της σκόνης, από την οποία είναι επενδύεται σε διαδικασία εκρηκτικής στριζόπλαισης με πλαστικές δραστηριότητες με καλά αιρετικό χώρο και εργάζεται με εγκεκριμένο επιλογή παρασελίδα, όπως με μάσκες για τη σκόνη που είναι ειδικά σχεδιασμένες να φιλτράρουν μικροσκοπικό σωματίδιο.
- ▲ Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ - ΔΙΔΕΤΕ ΣΤΟ ΧΡΗΣΗ

FIGYELEM

15



A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a szerszámot használó, szerelő, javító, karbantartó, tartoziék cserélő vagy a szerszám közelében dolgozó minden személynek az adott munkaművelet elvégzése előtt el kell olvasnia és tudomásul kell vennie ezeket az utasításokat.

A Chicago Pneumatic Tool Co. LLC céhá olyan szerszámok gyártása, amelyek segítik Önt a biztonságos és hatékony munkavégzésben. Ehez és bármely szerszához a legfontosabb biztonsági eszköz ÖN. Az Ön rögtöként magatársa, a legtöbb védelem sérülés ellen. minden lehetőséges veszélyt nem lehet ítélezni, de megpróbáltuk a legfontosabbakat kiemelni. E szerszámépítés csak képzett és gyakorolt kezelők telepíthetik, állíthatják be vagy használhatják.

A biztonsággal kapcsolatos további információkért forduljon ide:

- ▲ Olvassa el az eszközhez mellékelt további dokumentumokat és információkat.
- ▲ Az On munkáltatójához, a szakszervezethez és/vagy szakmai egyesületezhez.
- ▲ Az USA Munkaügyi Miniszteriumához (OSHA): www.osha.gov; az Európai Közösségek Tanácsához euro.occupational-safety-and-health.eu.int
- ▲ Tanulmányozza a "Pneumatikai hordozható cézsizerzsámok biztonsági előírásai" című kiadványt (ANSI B18.1), amely a nyomatás idején a globális műszaki dokumentumok webhelyéről töltelő le a <http://global.ihs.com/> címről, vagy hívja a 1 800 854 7179-es telefonszámot. <http://ansi.org>
- ▲ „Nem villamos gépi Hajtású cézsizerzsámok biztonsági előírásai”, amelyek itt találhatók: Európai Szabványosítási Bíróság, [www.cenorm.be](http://cenorm.be)
- ▲ Levegőellátással és bekötéssel kapcsolatos veszélyek
 - ▲ A levegőramítot soha ne fordítja önmaga vagy másnak irányába! A nyomás alatt levő levegő komoly sérülést okozhat.
 - ▲ Használatakor kívül, tartozék-csere vagy javítás alkalmával minden zárja el a levegőellátást, engedje ki a nyomást a törömből és válassza le a szerszámot a levegőellátásról!
 - ▲ A felcsapódó törömlő komoly sérülést okozhat. Mindig ellenőrizze az esetleges sérült vagy meglazult törömléket és szervelényeket!
 - ▲ A szerszámnál ne alkalmazzon gyorscsatlakozókat! Vegye figyelembe a helyes összehújtásra vonatkozó utasításokat!
 - ▲ Ha egyszeres menetes csatlakozót használ, akkor rögzítő stiftet kell alkalmazni.
 - ▲ Ne lépje túl a 6,2 bar (90 psi), illetve a szerszám adattábláján megjelölt maximális nyomást!

A tárcsavédő használata

- ▲ Mindig az ajánlott tárcsavédőt használja a tárcsáról letörő darabok okozta sérülések elkerülése érdekében.
- ▲ Ha a borítás használata közben már törött a tárcsatörés, ne használja tovább a borítást. Előfordulhat, hogy már megsérült.
- ▲ A védőborítást úgy kell elhelyezni, hogy a csiszolókorong és a kezelő között legyen.
- ▲ Korlátok alkalmazásával tartsa távol az illetékteleneket a forgó tárcsáktól és szíkról.

Felcsavarodás veszélye

- ▲ Ne közelítse a forgó meghajtótengelyt és köszörűkoronghoz. A kikapcsolás után a forgás még néhány másodpercig folytatódik. Ne fektesse le a szerszámat, amíg a forgás teljesen meg nem szűnik.
- ▲ Ne viseljen ékszerét vagy laza ruházatot!
- ▲ A fulladás leszakadása fordulhat elő, ha a hajat nem tartja távol a szerszámtól és tartozékaival.
- ▲ Fulladás fordulhat elő, ha a nyakláncot nem tartja távol a szerszámtól és tartozékaival.

Repülő darabok miatti veszély

- ▲ Mindig viseljen ütésálló szem- és arcvédőt az eszköz használata közben, illetve a működő eszköz közelében, valamint javítás, karbantartás vagy alkatrészcsere közben.
- ▲ Ügyeljen, hogy az eszköz környezetében mindenki viseljen ütésálló zem- és arcvédőt.
- ▲ Még az apró darabok is szemsérülést és vakságot okozhatnak.
- ▲ Az elrepedő csiszolártársa súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- ▲ Tachometrérral naponta ellenőrizze, hogy a pneumatikus csiszoló sebesség ne legyen nagyobb a csiszolókorongon feltüntetett fordulatszámnál.
- ▲ Soha ne használjon olyan csiszolókorongot, melynek megengedett sebessége kisebb a pneumatikus csiszoló sebességéhez.
- ▲ Oldalszínzaláshoz ne használjon leszúrókorongokat.
- ▲ A berendezést és annak alkatrészeit semmilyen módon sem szabad módszertani.

Veszélyek a csiszolókorong felszerelése során

- ▲ Alkatrészcsere alkalmával minden kapcsoló le a levegőellátást, zárja le a levegőtömörítőt, és válassza le az eszközöt a levegőellátó rendszerről.
- ▲ Csak ajánlott méretű és típusú csiszolókorongokat használjon.
- ▲ Ne használjon csorba vagy repeat, illetve korábban már leejtett korongot.

A felszerelő csiszolókorong töredésből fakadó sérülések megelőzéséhez a korongot megfelelően kell felzserelni.

▲ Ügyeljen az angolszász és a metrikus mértékegységek közötti különbségre. A csiszolókorongokon komolyen kell illeszkedni a tengelyre, hogy a nyilásban ne keletkezzen feszültség. Ne alkalmazzon szűkülpörselylet a korong nagyobb nyilásának csökkentésére.

▲ A korong felszereléséhez csak a csiszolókoronghoz mellékelt gyűrűt használjon. A lapos alátétek vagy egyéb betétek feszültséget kelthetnek a korongban. Helyezzen minden vastag papírból készült korongokat a gyűrű és a csiszolókorong közé.

▲ Szorítsa rá a korongot a tengelyre úgy, hogy ne perdüljön le arról a szürttelékeny kikapcsolásakor.

▲ A csiszolás megkezdése előtt teljes sebességgel forgatva tesztelje a korongot. A vétlenlül leszakadt korongdarabok megállítására használjon köríort (például egy néhány munkaaszalt alatt). Azonnal állítsa le a berendezést, ha vibrációt észlel.

Veszélyek működés közben

- ▲ A kezelőknek és karbantartást végzőknek fizikai vagy alkalmásnak kell lenniük az eszköz súlyának, tömegének és mozgási energiájának kezelésére.
- ▲ Ügyeljen, hogy a munkadarab megfelelően legyen alátámasztva.
- ▲ Munka közben ügyeljen, hogy a korong ne akadjan el. A vágási vonal mindenkit oldalán támassza álla a munkadarabot a korong elakadásának megakadályozására. Ha mégis elakadna, csökkentse a légnövémást és szabadsítja ki a korongot. A munka folytatása ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a korong, és megfelelően van-e rögzítve.
- ▲ Munkavégzés közben állandó stabilan.
- ▲ Ne érintse meg a forgó orsót és szerszámot a kezét és más testrészeket érő vágott sérülések elkerülésére. Viselejten védőbeszókot, például kesztyűt, kötényt és sisakot.
- ▲ Ügyeljen, hogy a szíkrák ne veszélyeztessenek más személyeket, illetve anyagokat.
- ▲ Müanyag vagy más nem vezető anyagokon történő használat során fennáll az elektromos kisülés veszélye.

Munkahelyi veszélyek

- ▲ A megcüsszás, megboltás és elésés a súlyos sérülés vagy halál fója. Ügyeljen a közelkedő és munkaterületeken levő felesleges tömörlásnak.
- ▲ A nagy hangnyomásszintek maradandó halláskárodoadást okozhatnak. Alkalmasnak a munkáltató által javasolt vagy az OSHA-elírásokat (lásd 29 CFR, 191. részt) szerinti hallásvédelmet!
- ▲ Az ismétlődő jellegű munkamozdulatok, a célszerűen testhelyezetek és a rezgéshibások a kezén és a karra káros lehet. Hagya abba a szerszám használatát és forduljon orvoshoz, ha zibbadás, viszketés, fájdalom vagy a bőr felhérédeződés lefel!
- ▲ Kerülje az olyan por belégzést, illetve a munkafolyamatból az olyan hulladék kezelését, amely az egészségre ártalmas lehet! Alkalmasnak a porelszív és viselhető légszűrő eszközök, amikor szálló részecskek keletkezésével járó anyagokkal dolgozik!
- ▲ Ez a szerszám nem alkalmas robbanásveszélyes környezetben történő használatra és nincs szügitelle világítás áramforrással való érintkezéshez.
- ▲ Ismeretlen környezetben óvatossan mozogjon. Nem nyilvánvaló veszélyhelyzetek is fennállhatnak, például az elektromos és más közművezetékekkel kapcsolatban.
- ▲ A csiszolásból vagy köszörülésből eredő porok és gázok, füstök potenciálisan robbanásveszélyes keveréket alkothatnak. Használjon a feldolgozón anyagnak megfelelő porelszív vagy elnyomó rendszert!
- ▲ A gépi csiszolással, fűrészéssel, köszörüléssel, furással és más kivitelezési tevékenységekkel keletkező egyes porok olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia Államban rátók, születési rendellenességeket vagy más reproduktív károsodást okozó anyagként ismerik. Nincs példa a ezekre a vegyi anyagokra:
 - Olom az olomtártalmú festékekkel
 - Kristályos szilikációmixtida téglaiból, cementből és más építőanyagokból
 - Arzén és króm a vegyileg kezelit gumiból

A fenti behatások kockázata változó, függ attól, hogy milyen gyakran végez ilyen jellegű munkát. Ezen vegyi anyagok behatásának csökkentéséhez: jól szellőzött helyen dolgozzon, jóváhagyott védőfelszereléssel, mint például a kifejezetten a mikroskopikus részecskék kiszűrésére alkalmas pormaszuk.

▲ Csak professzionális felhasználásra.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

NE DOBJA EL – ADJA ÁT A FELHASZNÁLÓNAK!



⚠ BĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ievainojuma risku, visiem, kas lieto, uzstāda, labo, apkopoj, maina piederumus, vai strādā šī darbarīka tuvumā, pirms šo darbu sākšanas jāizlasa un jāizprot šie norādījumi.

Uzņēmuma Chicago Pneumatic Tool Co. LLC mērķis ir rāzot rīkus, kas palīdz strādāt droši un efektīvi. Vissvarīgākais padoms par drošību šīm vai jebkuram citam rīkam esat JŪS. Jūsu uzītība un uzmanība ir labākais aizsardzība pret ievainojumu. Nav iespējams šajā dokumentā uzskaitīt visus iespējamos rīkus, tomēr esam centusies izceļti visbūtiskākos. Šo ierīci drīkst uzstādīt, regulet un lietot tikai kvalificēti un apmācīti operatori.

Papildu informāciju par drošību meklējiet:

- ▲ Skatiet citus dokumentus un informāciju, kas pievienota šai ierīcei.
- ▲ pie sava darba devēja, apvienības un/vai tirdzniecības asociācijas.
- ▲ Eiropas Aģentūras drošības un veselības aizsardzībai darbā (US Department of Labor, OSHA) mājas lapā: www.osha.gov; Eiropas Kopienu Padomes (Council of the European Communities) mājas lapā: www.euro.osea.eu.int.
- ▲ Safety Code for Portable Air Tools". Drošības kodekss pārvietojamām pneimatiskajām ierīcēm (ANSI B18.6.1) ņoteikumi izdāšanas laikā pieejams Global Engineering Documents, ko varat meklēt <http://global-ihc.com> vai zvanot 1 800 854 7179. Ja jums ir grūtības legūt ANSI standartus, sazinieties ar ANSI caur mājas lapu <http://www.ansi.org>.
- ▲ "Drošības prasības rokas mehāniskās piedziņas darbākiem", kas pieejams: Eiropas Standardizācijas Komisijas mājas lapā: www.enorm.eu.

Gaisa pievade un savienojumu riski

- ▲ Nekad nevērsiet tiešu gaisa plūsmu savā vai citu virzienā. Gaisa spiediena ieteikmē var radīt dažādus ievainojumus.
- ▲ Kad darbarķis netiek lietots, pirms mināt piederumus, vai veicot apkopes darbus, vienmēr noslēdziņat gaisa padevi, iztukšojet gaisa spiediena šķūtēni un atvienojiet to no gaisa padeves.
- ▲ Izliektas šķūtenes var radīt nopietrus ievainojumus. Viennēr pārbaudiet, vai šķūtenes nav bojatas, vai arī palaidiet valgājk šķūtenes vai armatūru.
- ▲ Nelietojiet darbarķikam ātrās savienotājus. Skatiet pareizas uzstādīšanas norādījumus.
- ▲ Ja tiek lietoti universālie izliegtie savienotāji, jābūt uzstādītam aizturātāpām.
- ▲ Nepārņiedziet maksimālo atlauto gaisa spiedienu 90 psi/6,2 bar, vai kas norādīts darbarķika pasē.

Ripas aizsarga izmantošana

- ▲ Lai mazinātu ievainojumu, ko var izraisīt lūstošas ripas daļas, iespējamību vienmēr izmantojiet ieteikto ripas aizsargu.
- ▲ Ja aizsars ir izturusis ripas lūzumu, neturpiniet to lietot turpmāk. Tas var būt bojats.
- ▲ Izvietojiet aizsargu starp slīpīriju un operatoru.
- ▲ Lai pasargātu apkārtējo no lidojošiem diskā fragmentiem vai slīpēšanas dzirkstelēm, lietojiet aizsargbaržeras.

Sāpīšanas risks

- ▲ Sārgietes no rotācijas piedziņas ass un aizvārības ripas. Rotācija var turpināties vēl vairākās sekundēs pēc droseles atlaišanas. Nenolieciet ierīci, pirms rotācija nav pilnīgi apstājusies.
- ▲ Nenēsājiet rotas lietas vai nepiegūlu apģērbu.
- ▲ Ja mati nav savākti un nonāk pie darbarķika vai tā piederumiem, tie var tikt norauti.
- ▲ Ja kakaļos nonāk pie darbarķika vai tā piederumiem, pastāv nosmakšanas risks.

Lietojiet aizsarglīdzeklus

- ▲ Vienmēr, strādājot ar ierīci vai esot tuvumā, veicot remontu vai apkopi vai mainot tās piederumus, valkājiet triecienizturīgus acu un sejas aizsargs.
- ▲ Sekojiet tam, lai citas personas, kas atrodas darba zonā, valkātu triecienizturīgus acu un sejas aizsargs.
- ▲ Pat nelielas lidojošas šķēmbas var ievainot acis un izraisīt pat aklumu.
- ▲ Slīpīra eksplodējot var radīt nopietnu ievainojumu vai nāvi.
- ▲ Katru dienu mēriet pneimatiskās slīpīras ātrumu ar tālometru, lai pārbaudītu, vai tas nepāršķiedz uz slīpīras norādotu apgrāzienu skaitu minūtē.
- ▲ Nekad neizmantojiet slīpīriju ar norādotu ātrumu zemāku par pneumatiskās slīpēšanas ātrumu.
- ▲ Malas slīpēšanai nekadar neizmantojiet griešanas diskus.
- ▲ Šo ierīci un tās piederumus nedrīkst nekādā veidā pārveidot.

Slīpīpas montāžas bīstamība

- ▲ Vienmēr pirms piederumua maiņas izslēdziet gaisa padevi, atbrīvojiet šķūtēni no gaisa spiediena un atvienojiet ierīci no gaisa padeves.

- ▲ Lietojiet tikai ieteiktos abrazīvo diskus izmērus un veidus.
- ▲ Neizmantojiet robainas vai ieplaisājušas ripas vai ripas, kas nomestas zemē.
- ▲ Lai novērstu bojātu pievenotu ripu izraisītu ievainojumu, to montāžai ir jābūt pareizi.
- ▲ Izvairieties no nesaderības starp UNC un metriskajām vītnēm.
- ▲ Slīpīram ir brīvi jāzīvetojas uz ass, lai novērstu cauruma spiegumu. Neizmantojiet ielikšņus, lai pieļaugtu slīpīras montāžai.
- ▲ Lietojiet tikai tādu ripu ielikšņu, kas slīpīpas montāžai ir piegādāti kopā ar slīpīnu. Plakānas starplikas vai citi adapteri var pārlieku saspiegt ripu. Starp ripu ielikšņu un slīpīriju vienmēr izmantojiet smagus papīras preses diskus.
- ▲ Pieveliciet ripu uz ass, lai izvairītos no ripas pēkšnās nokrišanas no ass, kad gaisa beržējs ir izslēgts.
- ▲ Pirms uzturēšanas, pārbaudiet slīpīriju. Tsu brīdi iedarbinot ripu ar pilnu drozes gājienu. Lietojiet aizsargbaržeri (piem., telpu zem smaga darbgaldā), lai apstārti jebkuras atlūdzūsas diskā daļas. Ja vibrācija ir pārmēriga, nevaijoties apstārti ierīci.

Bīstamā darba apstākli

- ▲ Operatoriem un apkopes darbiniekiem ir jābūt fiziski pieteikami spēcīgiem, lai varētu strādāt ar šīs ierīces apmēriem, svaru un jaudu.
- ▲ Sekojiet tam, lai apstrādājamas materiāls būtu atbilstīgi atbalstīts.
- ▲ Izvairieties no rīpas iestregāšanas darba laikā. Albalstiet apstrādājamo materiālu abās pusēs no griezuma linijas, lai rīpa neiestrengātu. Ja tā tomēr iestrengās, atlaidiet droseli un atbrīvojiet rīpu. Pirms darba turpināšanas pārbaudiet, vai rīpa nav bojāta un vai ir atbilstīgi nostiprināta.
- ▲ Saglabājiet kermeņa līdzsvaru un stingru pamatu zem kājām.
- ▲ Izvairieties no kontakta ar rotējošo asi un piederumiem, lai novērstu iezīgumu rokās un citās kermeņa daļas. Lietojiet atbilstīgus aizsarglīdzekus, piem., cimdus, priekšātu un aizsargceperi.
- ▲ Nodrošiniet to, lai dzirkstes nerada bīstamību cilvēkiem vai materiāliem.
- ▲ Izmantojiet ierīci darbā ar plastmasu vai citiem elektīribu nevadošiem materiāliem, var rasties elektrostatiskās izlādes risks.

Darba vietas riski

- ▲ Slīdēšana/kustēšanās/nokrišana ir nopietnu ievainojumu vai nāves galvenais iemesls. Uzmanieties no šūtenes pārpalikumiem, kas var būt atstāti uz darba virsmas vai gredas.
- ▲ Augsti skājas līmeni var radīt ilgstošu dzīrdes zudumu. Lietojiet ausu aizsarglīdzekus, ievērojot savā darba devēja ieteikumus vai tos, kas norādīti OHSAs norādījumos (skat. 29 CFR 1910. daju).
- ▲ Atkārtotas darba kušības, neērtas pozīcijas un pakļaušana vījavīrai var ievainot plaukstus un rokas. Ja sājutātās nejūguņi, tirpās, sāpes vai bālumu, pārstājiet darbāku lietotānu un konsultējieties ar ārstu.
- ▲ Darba laikā centieties neieloopjet putekļus vai būvgrūzus, kas var būt kaitīgi veselībai. Strādājot ar materiāliem, kas izplata gaisās daļas, lietojiet putekļu ekstrakcijas un elpošanas aizsargiekārtas
- ▲ Sis darbarķiks nav paredzēts lietotānos saņēmējiem bīstamās viēdes un nav izolēts kontaktā ar elektroenerģijas avotiem.
- ▲ Svešā darba vide darbojieties uzmanīgi. Tājā var atraстties slēptas bīstamas vietas, piem., elektīribas vadi vai citas pakalpojumu līnijas
- ▲ Iespējami sprādzībāstismas vides var veidot putekļu un tvaiki, kas rodas no pulēšanas vai slīpēšanas. Lietojiet putekļu savākšanas vai aplāpēšanas sistēmu, kas ir piemērīta apstrādājamajam materiālam.
- ▲ Daži aizsars, kas rodas pulēšanas, zāģēšanas, slīpēšanas, urbšanas un citu būvdarbu rezultātā sāt kīmiskas vielas, kas Kalifornijas štāmat zināmas, kā vēža, ledzītu defektu un citu reproduktīvu kaitējumu izraisītās. Tālāk doti daži piemēri:

- svins no svinu saturošām krāšām;
 - kristala silīcija gabaliņi, cementa un citi mūrēšanas produkti;
 - arēns un hroms no kīmiski apstrādātas gumijas.
- Šo iedarbību risku atskiras atkarībā no tā, cik bieži jūs darāt šo darbu. Lai samazinātu šo ietekmi no šīm kīmiskajām vielām: strādājiet labi vēdinātās vietās un lietojiet apstiprinātās aizsargiekārtas, piemēram, putekļu aizsargmaskas, kas speciāli izstrādātas, lai filtrētu mikroskopiskas daļas.

- ▲ Paredezēts lietot tikai profesionāliem mērikiem.

**DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
NEIZMEST – NODOT LIETOTĀJAM**



OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko wypadku, wszystkie osoby używające, instalujące, reperujące, konserwujące zmieniające akcesoria lub pracujące w pobliżu tych narzędzi muszą przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed wykonywaniem tych zadań.

Celem Chicago Pneumatic Tool Co., LLC jest produkcja wydajnych i bezpiecznych narzędzi. Najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa jest osoba obsługująca narzędzie. Ostrzeżenie i uwaga są najważniejszymi zabezpieczeniami przed wypadkiem. Nie możemy opisać wszystkich możliwych niebezpiecznych sytuacji, lecz staraliśmy się wymienić najważniejsze. Tylko wykwalifikowani i przeszkoleni operatorzy powinni montować, regulować i używać to narzędzie z napędem mechanicznym.

Po dodatkowej informacie dotyczące bezpieczeństwa zwróć się do:

- ▲ Inne dokumenty i informatory zapakowane wraz z narzędziem.
- ▲ Pracodawcy, związku lub stowarzyszenia zawodowego.
- ▲ W Stanach Zjednoczonych do US Department of Labor (OSHA); www.osha.gov, w państwie europejskim do Radę Europejską europe.osha.eu.int.
- ▲ "Kodeks Bezpieczeństwa Przenośnych Narzędzi Pneumatycznych" (ANSI B18.1), dostępny w formie druku w Global Engineering Documents (Globalne Dokumenty Techniczne) na stronie http://global.ihs.com lub po telefonem 1 800 854 7178. W razie trudności z otrzymaniem norm ANSI proszę skontaktować się z ANSI przez http://www.ansi.org.
- ▲ "Wymogi bezpieczeństwa dla nieelektrycznych napędzanych narzędzi ręcznych" dostępne z Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, www.encom.be

Ryzyko związane z połączeniem ze źródłem powietrza

- ▲ Nie wolno kierować sprężonego powietrza na siebie lub inną osobę. Powietrze pod ciśnieniem może spowodować poważne obrażenia.
- ▲ Kiedy nie używasz narzędzi, zawsze wyłączaj dopływy powietrza, zlikwiduj ciśnienie w rurze i odłącz urządzenie. Postępuj w ten sam sposób przed zmianą końcówek i przed dokonywaniem napraw.
- ▲ Machanie wężem z powietrzem pod ciśnieniem może spowodować obrażenia. Sprawdź czy wąż i połączenia nie są obłuzowane lub uszkodzone.
- ▲ Nie używaj szybko rozłączających się końcówek. Stosuj się do instrukcji przy kalibracji narzędzi.
- ▲ Jeśli używasz uniwersalnych końcówek, zainstaluj zawleczki zabezpieczające.
- ▲ Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia powietrza czyli 90 psi/6,2 bar.

Stosowanie osłony kola

- ▲ Zawsze używaj zalecanej osłony kola, w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń od odłamanych części kola.
- ▲ Jeżeli osłona zatrzymała pękającą kola, nie należy używać jej w dalszym ciągu. Może być uszkodzona.
- ▲ Osłona umieścić między tarczą szlifierską, a operatorem.
- ▲ Zastosować osłony w celu ochrony osób postronnych przed fragmentami tarczy i iksrami ze szlifowania.

Niebezpieczeństwo wplatania

- ▲ Nie zbliżać się do obracającego się wrzeciona napędowego i tarczy ściernie. Obroty mogą trwać przez kilka sekund po zwolnieniu przepustnicy. Nie odłączaj narzędzia do chwili zatrzymania obrotów.
- ▲ Podczas pracy nie nosić biżuterii ani luźnych ubrań.
- ▲ Istnieje niebezpieczeństwo oskalpowania, jeśli włosy zakreślą się wokół końcówki.
- ▲ Istnieje niebezpieczeństwko uduszenia, jeśli krawat zakreślą się wokół końcówki.

Zagrożenia wyrzucanym elementem

- ▲ Zawsze należy nosić odporne na uderzenia ochraniające oczy i twarzy podczas pracy lub obok pracujących przy obsłudze, naprawie lub konserwacji narzędzi lub wymiennych akcesoriów narzędzi.
- ▲ Proszę sprawdzić, czy wszyscy znajdujący się w pobliżu noszą odporną na uderzenia osłony oczu i twarzy.
- ▲ Niewielkie wyrzucone przedmioty mogą spowodować uszkodzenie oczu i ślepości.
- ▲ Tarcza szlifierska, która pęka, może spowodować poważne obrażenia lub ślepotę.
- ▲ Codziennie należy mierzyć tachometrem prędkość szlifierki, aby upewnić się, ile ilość obrotów nie przekracza wielkości podanej na wyposażeniu szlifierskim.
- ▲ Nigdy nie używać tarczy ściernej o dopuszczalnej prędkości mniejszej od prędkości szlifierki pneumatycznej.
- ▲ Nie używać tarcz tracnych do bocznego szlifowania.
- ▲ Narzędzie to i jego akcesoria nie mogą być przerabiane.

Zagrożenia przy montażu tarczy szlifierskiej

- ▲ Przy wymianie akcesoriów zawsze zamknij dopływy powietrza, wypuść sprężone powietrze z węża i odłączycź narzędzie od zasilania sprężonym powietrzem.

- ▲ Używać wyłącznie elementów ściernych o zalecanych wymiarach i rodzajach.
- ▲ Nie używać tarcz wyszczerożonych lub popękanych, lub mogących spaść.
- ▲ Poprawny montaż tarczy szlifierskiej jest niezbędnym aby zapobiec obrażeniom wskutek pęknięcia zamontowanych kół.
- ▲ Unikaj mieszania gwintów metrycznych i UNC.
- ▲ Tarcze szlifierskie powinny być swobodnie zamontowane na wrzecionie, w celu uniknięcia naprężenia przy otwarcie. Nie używać tulei redukcyjnych do montażu tarczy szlifierskich o większych otworach.
- ▲ Do montażu tarczy szlifierskich używać wyłącznie kołnierzyki dopasowanych do szlifierki. Plastikowe podkładki lub inne adaptery mogą zwiększyć naprężenie tarczy. Zawsze używać tarcz z ciekzej bibuły między kołnierzami kola a tarczą szlifierską.
- ▲ Dociągnij kolo na wrzecionie aby zapobiec wirowaniu, gdy szliferka pneumatyczna obraca się.
- ▲ Przed szlifowaniem należy zbraćda montaż tarczy szlifierskiej przed krótkim biegiem narzędzia przy pełnym otwarciu przepustnicy. Proszę sprawdzić, czy jest zamontowana przegroda (taka jak pod ciężkim stolem warsztatowym) aby zatrzymać ewentualne części pękniętego kola. Natychmiast zatrzymać narzędzie jeżeli zwiększą się wibracje.

Zagrożenia przy pracy

- ▲ Operatorzy i konserwatorzy muszą być fizycznie zdolni do operowania wielkością, ciężarem i mocą narzędzi.
- ▲ Sprawdzić, czy przedmioty obrabiani jest właściwie podparty.
- ▲ Unikaj zakleszczania się tarczy podczas cięcia. Podpierz częscę obrabianą po obu stronach linii cięcia, w celu zapobiegania zakleszczaniu tarczy. Jeżeli dojdzie do zakleszczania, zwolni przepustnicę i puść tarcze swobodnie. Przed dalszą eksploatacją sprawdzić, czy tarcza nie jest uszkodzona i czy jest prawidłowo zabezpieczona.
- ▲ Utrzymywać ciało w pozycji równowagi i pewnie stać na nogach.
- ▲ Uniknąć kontaktu z obracającym się wrzecionem i narzędziem, aby zapobiec ucięciu ręki lub innych części ciała. Nosić wyposażenie zabezpieczające takie jak rękawice, fartuch i kask.
- ▲ Upewnić się, czy ikry nie spowodują zagrożenia dla ludzi lub materiałów.
- ▲ Istnieje zagrożenie lądującymi elektrostacyjnymi przy używaniu tworzyw sztucznych i innych materiałów nieprzewodzących.

Zagrożenia w miejscu pracy

- ▲ Przewrócenie, potkniecie i posłizgnięcie się, to główne przyczyny poważnych obrażeń i śmierci w miejscu pracy. Zwrażaj uwagę na rutę ze sprężonym powietrzem na podłodze i na warsztacie.
- ▲ Wysoki poziom hałasu może spowodować trwałą utratę słuchu. Używaj słuchawek ochronnych zgodnie z zaleceniami pracodawcy lub przepisami OSHA ujętymi w CFR, część 1910.
- ▲ Powtarzające się ruchy rąk, nienaturalne pozycje ciała i振动 mogą być szkodliwe dla dloni i ramion. Jeśli odczuwasz drętwienie, mrówienie, bol lub streszczenie staje się bardziej blada, zaprzestań używania narzędzi i udaj się do lekarza.
- ▲ Unikaj wychytania kurzu i dotykania opiórków powstałych w podczas produkcji, ponieważ mogą one być szkodliwe dla zdrowia. Stosuj filtry powietrza i używaj maski pracując z materiałem powodującym zlepienie.
- ▲ To narzędzie nie jest przeznaczone do pracy w wybuchowych warunkach i nie jest izolowane przed kontaktem ze źródłami prądu elektrycznego.
- ▲ Postępuj ostrożnie w nieznanym środowisku. Mogą wystąpić ukryte zagrożenia, takie jak przewody elektryczne i przewody innych mediów.
- ▲ Kurz i opary powstałe podczas szlifowania lub gładzenia mogą stwarzać warunki sprzyjające eksplozji. Stosuj system usuwania lub neutralizacji kurzu odprowadzony do dobranego materiału.
- ▲ Niektóre rodzaje kurzu powstałego w wyniku gładzenia, szlifowania, pilowania, wiercenia i innych operacji zawierają składniki które, o których władze Stanu Kalifornia uważa, że mogą one powodować nowotwory, wady wrodzone lub inne problemy związane z rozrodczością. Jako przykład posłużyć mogą:
 - olej z farb ołówkowych
 - krystaliczna krzemionka z cementu, cegiel i innych produktów budowlanych
 - arszenik i chrom z gumy poddanej działaniom chemicznych.

- Rzyko związane z oddziaływaniami tych substancji zależy od tego, jak często się z nimi stykasz. Aby zmniejszyć ryzyko, pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniach i używaj odpowiedniego, licencjonowanego sprzętu ochronnego takiego jak maski do odpychania zaprojektowane w sposób pozwalający na filtrowanie mikroskopijnych elementów.
- ▲ Do użytku przez osoby przeszkolone.

Instrukcja bezpieczeństwa

Nie wyrzucaj – przekaż użytkownikowi.



VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika poranění si musí všechny osoby používající, instalující, opravující nebo provádějící údržbu stroje, provádějící výměnu doplňků nebo pracující blízko tohoto stroje přečíst tyto instrukce a porozumět jím před tím, než budou provádět tento úkol.

Naším cílem je vyrábět nástroje, které vám umožní bezpečnou a efektivní práci. Nejdůležitější bezpečnostní zařízení pro tento a jakýkoli jiný nástroj je VY. Vaše pozornost a správný úseky jsou nejlepší ochranou před poraněním. Není možno tady popsat všechny případná nebezpečí, ale usilovat! Jsme se zdůraznit ty nejdůležitější. Pouze kvalifikované a výškolené osoby smí instalovat, nastavovat nebo používat tento elektrický nástroj.

Doplňující bezpečnostní informace můžete získat:

- ▲ V dalších dokumentech a informacích přibíhajících k tomuto nástroji.
- ▲ Svého zaměstnavatele, své odbory a/nebo své obchodní sítřen.
- ▲ Ministerstvo práce USA (US Department of Labor - OSHA); www.osha.gov. Radu evropských komunit evropske.osha.eu.int
- ▲ Kódex bezpečnosti práce pro přenosné pneumatické nástroje (ANSI B18.1) platný v čase tisku z Globál Engineering Documents na <http://global-ihs.com>, nebo zavolte 1 800 854 7179. V případě problémů se získáním standardů ANSI, prosíte se s ANSIL přes <http://www.ansi.org>.
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Bezpečnostní požadavky pro ruční neelektrické motorové nástroje) k dispozici od: Evropského výboru pro standardizaci, www.cenorm.be

Riziko při přivedu a zapojení vzduchu

- ▲ Nikdy nemířte na sebe nebo na kohokoli jiného. Stačený vzduch může způsobit vážná poranění.
- ▲ Vždy vypněte přívod vzduchu, z hadic vypusťte tlak vzduchu a odpojte nástroj od přívodu vzduchu, pokud se nepoužívá, před výměnou příslušenství nebo při provádění oprav.
- ▲ Házecí se hadice mohou způsobit vážná poranění. Vždy vykonejte kontrolu na poškození nebo uvolněné hadice nebo instalaci.
- ▲ Na přístroj nepoužívejte rozpojovací rychloskopky. Prohlédnete si pokyny pro správné nastavení.
- ▲ Vždy, když se použijí univerzální otočné spojky, musí být nainstalován pojistný kolík.
- ▲ Nepřekračujte maximální tlak vzduchu 6,2 bar / 90 psig, nebo který je uveden na typovém štítku nástroje.

Použití chrániče kotouče

- ▲ Vždy používejte doporučovaný chránič kotouče pro snížení nebezpečí poranění z odložené části brusného kotouče.
- ▲ Pokud chránič odolal rozpadnutí kotouče, již jej více nepoužívejte. Může být poškozen.
- ▲ Chránič namontujte do polohy mezi brusný kotouče a obsluhou.
- ▲ Používejte zábrany na ochranu jiných před úlomky kotouče a jiskrami z brošení.

Riziko zamotání

- ▲ Držte se mimo dosah rotujícího vřetena a brusiva. Rotace může pokračovat ještě několik vteřin po uvolnění vypínače. Nástroj neodkládejte, dokud se rotačne nezastavila.
- ▲ Nenosete šperky nebo volný oděv.
- ▲ Můžete dojít k úskření, pokud kravaty a šaty nejsou mimo dosahu nástroje a příslušenství.
- ▲ Můžete dojít ke skalpu, pokud vlasy nejsou mimo dosahu nástroje a příslušenství.

Riziko uletujících částí

- ▲ Pod dobu práce nebo v blízkosti nástroje, opravě či údržbě, nebo výměně příslušenství nástroje si vždy nasadte nárazuvzdorné chrániče očí a tváře.
- ▲ Ujistěte se, že všechni v pracovním prostoru mají nasazené nárazuvzdorné chrániče očí a tváře.
- ▲ I drobné uletující částičky mohou poranit oči a způsobit slepotu.
- ▲ Brusný kotouč, který praskne, může způsobit vážná poranění nebo smrt.
- ▲ Denně měřte rychlosť pneumatické brusky rychloměrem po kontrolu, zda není větší než počet ot/min uvedený na brusném kotouče.
- ▲ Nikdy nepoužívejte brusný kotouč, který má uvedenou nižší rychlosť než je rychlosť pneumatické brusky.
- ▲ Nikdy nepoužívejte řezné kotouče pro boční brošení.
- ▲ Tento nástroj a jeho příslušenství se nesmí upravovat.

Riziko při montáži brusného kotouče

- ▲ Před výměnou příslušenství vždy vypněte přívod vzduchu, z hadic vypusťte stačený vzduch a odpojte nástroj od přívodu vzduchu.
- ▲ Používejte pouze doporučované rozměry a typy brusných materiálů.
- ▲ Nepoužívejte olamáne nebo prasklé kotouče, nebo kotouče, které upadly.
- ▲ Správné upnutí brusného kotouče je nevyhnutné pro zabránění vzniku

poranění z polamánych brusných kotoučů

- ▲ Zabraňte pomíchaní UNC a metrických závitů.
- ▲ Osazení brusných kotoučů do vřetena by mělo být volné, aby nedocházelo k prutu v nitru. Nepoužívejte redukční vložky pro osazení brusných kotoučů s velkým otvorem.
- ▲ K montáži brusných kotoučů používejte pouze kotoučové manžety, které byly dodány s bruskou. Ploché podložky nebo jiné nástavce by mohli namáhat kotouč. Mezi brusný kotouč a kotoučové manžety vždy vložte kotouče ze savého téhruového papíru.
- ▲ Utáhněte kotouč k vřetenu pro zabránění odtocení při vypnutí pneumatické vrtátky.
- ▲ Před brošením zkонтrolujte brusný kotouč krátkým spuštěním nástroje na plný výkon. Používejte zábrany (např. těžký pracovní stůl) k zastavení jakyckohli možných odložených částí kotouče. Ihned zastavte, jakmile jsou vibrace nesnesitelné.

Riziko při provozu

- ▲ Obslužní a servisní personál musí být psychicky schopný manipulovat s objemem, hmotností a napajením nástroje.
- ▲ Ujistěte se, že je obrobek rádně upvevněn.
- ▲ Zabraňte zaseknutí kotouče při řezání. Obrobek upněte na obou stranách podél řezné čáry, aby nedošlo k zachycení kotouče. Pokud dojde k zachycení, pustě vypněte a uvolněte kotouč. Zkontrolujte, zda je kotouč nepoškozený a správně zabezpečen před dalším pokračováním v práci.
- ▲ Udržujte rovnovážnou polohu těla a zabezpečený podklad.
- ▲ Zabraňte kontaktu s rotujícím vřetenem a příslušenstvím, aby nedošlo k odrezání ruky a jiných částí těla. Používejte ochranné pomůcky jako jsou rukavice, záštěra a příběta.
- ▲ Zajistěte, aby jiskry neohrozily lidi nebo věci.
- ▲ Existuje tady nebezpečí elektrostatického výboje při použití na plastech nebo jiných nevodivých materiálech.

Riziko na pracovišti

- ▲ Hlavní příčinou vážných zranění a umírací bývá uklouznutí / klopýtnutí / pád. Dávěte pozor na hadici na prostoru po kterém se chodí nebo na něm se pracuje.
- ▲ Vysoké hladiny zvuku mohou způsobit trvalou ztrátu sluchu. Používejte ochranu sluchu, tak jak je to doporučeno vaším zaměstnavatelem nebo nařízením OSHA (viz. 29 CFR část 1910).
- ▲ Opakování pracovní pohyby, nepřijemné pozice a vystavení vibracím může být škodliv rukám a pažím. Pokud si povídnete znecitlivění, brnění, bolesti nebo zčervlení kůže, přestaňte tento nástroj používat a obratě se na lékaře.
- ▲ Zabraňte vdechovaným prachem nebo manipulaci úlomky z pracovního procesu; mohlo by to způsobit poškození vašeho zdraví. Při práci s materiály, které způsobují uvolňování částic do vzduchu, používejte nástroje na odsváření prachu a nosete ochranné dýchací zařízení.
- ▲ Tento nástroj není určen k použití ve výbušných ovzduších a není izolován proti kontaktu se zdroji elektrické energie.
- ▲ V neznamenajících prostředích se mohou používat zvýšenou opatrností. Mohou existovat skryté nebezpečí, jako jsou elektrická nebo jiná vedení.
- ▲ Potenciálně výbušná ovzduší mohou být způsobena prachem a výparu vzniklými vylučováním nebo brošením. Používejte systém pro odsváření nebo potlačování prachu, který je vhodný pro zpracovávaný materiál.
- ▲ Některý prach způsobený motorovým vylučováním, fezáním, brošením, vrtáním a jinými stavebními činnostmi obsahuje chemikálie, o kterých si je státní Kalifornie vědom, že způsobují rakovinu a poruchy při narození nebo jiná poškození reproduktivního systému. Některé příklady těchto chemikalií jsou:
 - olivo z olovnatých barev
 - cihly z krystalického křemene, cement a další stavební materiály pro zdivo
 - arsen a chróm z chemicky zpracované gumy
- ▲ Vaše riziko z vystavení této látkám se liší podle toho, jak často provádíte tento typ práce. Pro snížení svého vystavení této chemikálii: pracujte v době větráních prostorach a používejte chválené bezpečnostní zařízení jako jsou masky proti prachu, které jsou speciálně zkonstruované k odfiltraci mikroskopických částic.
- ▲ Určeno pouze pro profesionální použití.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

NEVYHAZUJTE – PŘEDEJTE UŽIVATELI



VAROVANIE

Na zniženie rizika zranenia, všetky osoby, ktoré používajú, inštalujú, opravujú, vymieňajú príslušenstvo alebo pracujú v blízkosti tohto nástroja, sú musia prečítať a pochopiť tieto pokyny predtým, než vykonajú akúkoľvek takúto úlohu.

Cieľom spoločnosti Chicago Pneumatic Tool Co. LLC je vyrábať nástroje, ktoré vám pomáhajú pracovať bezpečne a efektívne. Najdôležitejším bezpečnostným zariadením či nástrojom ste pri tom VY. Vaša opatrnosť a hrdosť úsudok sú najlepšou ochranou pred zranením. Nie je možné tu pokryť všetky možné riziká, ale pokusíme sme sa zdôrazniť najdôležitejšie. Len kvalifikované a vyskolené osoby súm inštalovať, nastavovať alebo používať tento elektrický nástrój.

Pre ďalšie bezpečnostné informácie sa obráťte na:

- ▲ V ďalších dokumentoch a informáciach pribalených k tomu nástroju.
- ▲ Vášho zamestnanca, odbory a/alebo profesionálne združenie.
- ▲ Ministerstvo práce USA (OSHA), www.osha.gov; Radu Európskych spoločenstiev, europe.osha.eu.int
- ▲ „Kódex bezpečnosti práce pre prenosné pneumatické nástroje“ (ANSI B18.1) platný v čase tlače z Global Engineering Documents na <http://global.ihs.com/>, alebo zavolajte 1 800 854 7179. V prípade problémov so zaobstaraním štandardov ANSI, spojte sa s ANSI cez <http://www.ansi.org>.
- ▲ Bezpečnostné požiadavky na ručné neelektrické mechanické nástroje sú dostupné na adrese: Európsky výbor pre štandardizáciu, www.cenorm.be

Prívod vzduchu a nebezpečenstvá napojenia

- ▲ Vzduch nikdy nemierite na seba ani na nikoho iného. Vzduch pod tlakom môže spôsobiť väčšie zranenie.
- ▲ Keď nástroj nepoužívate, pred výmenou príslušenstva alebo pri oprave vždy vypnite prívod vzduchu, z hadice vytlačte vzduch pod tlakom a nástroj odpojte od prívodu vzduchu.
- ▲ Škálujace hadice môžu spôsobiť väčšie zranenie. Hadice a tvarovky vždy skontrolujte, či nie sú poškodené alebo uvoľnené.
- ▲ Pri nástroji nepoužívajte rýchle odpojenie spojení. Pozrite si návod na správu zostavu.
- ▲ Vždy keď sa používajú spojenia s univerzálnym závitom, musia byť nainštalované poistné kolíky.
- ▲ Nepreručujte maximálny tlak vzduchu 90 psi/6,2 barov, ako je uvedené na štítku nástroja.

Použitie chrániča kotúča

- ▲ Vždy používajte odporúčaný chránič kotúča pre zniženie nebezpečenstva poranenia z odložených časti brúsnego kotúča.
- ▲ Ak chránič odola rozpadnutiu kotúča, už ho viac nepoužívajte. Môže byť poškodený.
- ▲ Chránič namontujte do polohy medzi brúsnym kotúčom a obsluhou.
- ▲ Používajte zábrany na ochranu iných pred úlomkami kotúča a iskrami z brúsenia.

Nebezpečenstvo zamotania

- ▲ Držte sa mimo dosahu rotujúceho vretena a brúsnica. Rotácia môže pokačovať ešte niekoľko sekúnd po pustení vypínača. Nástroj nedokladajte, pokiaľ sa rotácia nezastavila.
- ▲ Nenoste šperky ani voľné oblečenie.
- ▲ Ak nedržíte vlasy mimo nástroja a príslušenstva, môže dôjsť k osikalovaniu.
- ▲ Ak nedržíte kravaty a šatky mimo nástroja a príslušenstva, môže dôjsť k uškrtieniu.

Riziko odletujúcich častí

- ▲ Pri práci alebo v blízkosti nástroja, oprave či údržbe, alebo výmene príslušenstva nástroja si vždy nasaďte nárazuvzdorné chrániče očí a tváre.
- ▲ Uistite sa, či všetci v pracovnom priestore majú nasadené nárazuvzdorné chrániče očí a tváre.
- ▲ Aj drobné ulejtujúce čiastočky môžu poraníť oči a spôsobiť slepotu.
- ▲ Brúsný kotúč, ktorý praskne, môže spôsobiť väčšie poranenie alebo smrť.
- ▲ Denné merajte rýchlosť pneumatickej brúsky rýchlosmerom na kontrolu, či nie je väčšia ako počet ot./min, ktoré sú uvedené na brúsnom kotúči.
- ▲ Nikdy nepoužívajte brúsný kotúč, ktorý má uvedenú nižšiu rýchlosť ako je rýchlosť pneumatickej brúsky.
- ▲ Nikdy nepoužívajte reťaz kotúče na bočné brúsenie.
- ▲ Tento nástroj a jeho príslušenstvo sa nesmie upravovať.

Riziko pri montáži brúsnego kotúča

- ▲ Pred výmenou príslušenstva vždy vypnite prívod vzduchu, z hadic vypustite stlačený vzduch a odpojte nástroj od prívodu vzduchu.
- ▲ Používajte len odporúčané rozmeru a typy brúsnych materiálov.

- ▲ Nepoužívajte olámané alebo prasknuté kotúče, alebo kotúče, ktoré spadli.
- ▲ Správne upnutie brúsnego kotúča je nevyhnutné pre zabránenie vzniku poranenia z polamánych brúsnych kotúčov.
- ▲ Zabráňte pomešaniu UNC a metrických závitov.
- ▲ Osadenie brúsnych kotúčov do vretena by malo byť voľné, aby nedochádzalo ku pritváru v otvore. Nepoužívajte redukčné vločky na osadenie brúsnych kotúčov s veľkým otvorm.
- ▲ Na montáž brúsnych kotúčov používajte iba kotúčové manžety, ktoré boli dodané s brúskou. Ploché podložky alebo iné nastavce by mohli namáhať kotúč. Medzi brúsnu kotúč a kotúčové manžety vždy vložte kotúče zo sáveru tvrdého papiera.
- ▲ Utiahnite kotúč na vreteno pre zabránenie odtočenia pri vypnutí pneumatickej vŕtačky.
- ▲ Pred brúsením skontrolujte brúsiaci kotúč krátkym spustením nástroja na plný výkon. Používajte zábrany (napr. pod fačkým pracovným stolom) na zastavenie akýchkoľvek mocných odložených častí kotúča. Ihneď zastavte, ak sú vibrácie nezmyselné.

Riziko pri prevádzke

- ▲ Obslužnú a servisnú personál musí byť psychicky schopný manipulovať s objemom, hmotnosťou a napäjaním nástroja.
- ▲ Skontrolujte, či je obrobok správne upnutý.
- ▲ Zabráňte zaseknutiu kotúča pri rezaní. Obrubov upnite na oboch stranach počas reznej čiary, aby nedošlo k zachytieniu kotúča. Ak dojde k zachytieniu, pustite vypínac a uvoľnite kotúč. Skontrolujte, či je kotúč nepoškodený a správne zabezpečený pred pokračovaním v práci.
- ▲ Udržujte rovnováhu polohu tela a zabezpečený podklad.
- ▲ Zabráňte kontaktu s rotujúcim vretenom a príslušenstvom, aby nedošlo k odrezaniu rúk a iných častí tela. Používajte ochranné pomôcky ako sú rukavice, zásterka a príbla.
- ▲ Zaistite aby iskry neohrozovali ľudí alebo veci.
- ▲ Existuje tu nebezpečenstvo elektrostatického výboja pri použíti na plastoach alebo iných nevodivých materiáloch.

Nebezpečenstvo na pracovisku

- ▲ Pošmyknutie/potknutie/pád sú významnou príčinou väčších zranení alebo smrti. Dávajte pozor na nabytočné hadice ponechané na povrchu, kde sa chodí alebo pracuje.
- ▲ Vysoké zvukové hladiny môžu spôsobiť trvalú stratu sluchu. Používajte ochranu uší podľa odporúčania vášho zamestnanca alebo predpisov OSHA (pozri 29 CFR časť 1910).
- ▲ Opakovanej pochyby pri práci, neprirodené polohy a expozícia vibrácií môžu byť škodlivé pre ruky aj ramená. Ak dojde k znetciliteniu, bolesti alebo zbelieniu kože, nástroj prestaňte používať a vyhľadajte lekára.
- ▲ Nevýduch je prach ani manipulačné sutiny pri pracovnom procese, môžu byť škodlivé pre vaše zdravie. Pri práci s materiálmi, pri ktorých vznikajú vzduchovo časticie, používajte odsávanie prachu a vybavenie na ochranu dychania.
- ▲ Tento nástroj nie je určený na používanie vo výbušných atmosférah a nie je izolovaný na kontakt so zdrojmi elektriny.
- ▲ V neznámom prostredí pracujte so zvýšenou opatrnosťou. Možu existovať skryté nebezpečenstvá, ako sú elektrické alebo iné vedenia.
- ▲ Prach a výpar v dôsledku pieskovania a brúsenia môžu spôsobiť vznik potenciálne výbušných atmosfér. Používajte systém na odsávanie alebo odrušenie, ktorý je vhodný na spracovávaný materiál.
- ▲ Niektoré prachy vytvorené pri pieskovani, plnení, brúsení, vtápaní a iných stavebnych aktivítach obsahujú chemikálie, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a vrodené chýby alebo iné reprodukčné poškodenia. Medzi niektoré príklady takýchto chemikálií patria:
 - olovo z olovnatých farieb
 - tehy a cement z kryštálkowego kremene a iné murárske produkty
 - arzeník a chrom z chemický ošetrovnej gumeny

- Vaše riziko pri týchto expozíciasach je ľahšia podľa toho, ako často vykonávate tento druh práce. Na zniženie expozície týchto chemikálií: pracujte v dobre vetrané oblasti a pracujte so schváleným bezpečnostným vybavením ako napríklad maskou proti prachu, ktoré je špecialne navrhnutá na odfiltrovanie mikroskopických častic.
- ▲ Len na profesionálne použíte

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NEVYHADZUJE – ODOVZDAJTE POUŽÍVATEĽOVI



OPOZORILO

Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, mora vsakdo, ki bo uporabil, nameščal, popravljal, vzdrževal, menjal dodatno opremo na, ali delal v bližini tega orodja, prebrati in razumeti ta navodila, preden začne opravljati katerokoli od navedenih dejanj.

20

Celi družbe Chicago Pneumatic Tool Co. LLC je izdelati orodja, ki vam bodo pomagala delati varno in učinkovito. Najpomembnejša varnostna naprava za to ali katerokoli drugo orodje ste VI sami. Vaša skrbi in preudarnost sta najboljša zaščita pred poškodbami. V tem priročniku ni mogoče pokriti vseh možnih nevarnosti, vendar smo poskusili podprtati nekateri od važnejših. To orodje naj namestijo, uravnajajo, in uporabljajo le usposobljeni uporabniki.

Dodatacne informacije o varnosti si poiščite pri:

- ▲ Druge dokumente v podatki, ki so priloženi orodju.
- ▲ Vašem delodajalcu, zvezci in/ali panózniemu zdrževalcu.
- ▲ Ministrstvu za delo, ZDA (OSHA - Agencija za varnost in zdravje pri delu); www.osha.gov; Svet evropskih skupnosti; europe.osha.eu.int.
- ▲ "Varnostna Koda na Prenosna Orodja" (ANSI B186.1), dosegljiva v času tiskanja, z strani Globala Inženirski Dokumenti na <http://global.ihhs.com/>, oz. na telefonu 1 800 854 7179. V primeru težav pri pridobivanju ANSI standardov, se obrnite na www.ansi.org.
- ▲ "Varnostna zahteve za električno ročno orodje", ki so na voljo pri Evropskem odboru za standardizacijo, www.cenorm.be

Nevarnosti pri oskrbi in priključitvi zraka

- ▲ Zraka nikoli ne usmerjajte proti sebi ali drugi osebi. Zrak pod pritiskom lahko povroči hude poškodbe.
- ▲ Ko zaključite z delom, preden zamenjajte priključke ali pred popravilom vedno zaprite dovod zraka, sprostite pritisk v zračni cevi in orodje odklopite od dovoda zraka.
- ▲ Gible cevi lahko povročijo hude poškodbe. Vedno preglejte, da oprema in cevi niso poškodovane ali slabno pritrjene.
- ▲ Na orodju ne uporabljajte vezi za hitri odklop. Za pravilno ureditev si poglejte navodila.
- ▲ Kadarkoli so uporabljene univerzalne vzvojne vezi, morajo biti nameščeni blokini žlebjčki.
- ▲ Ne presežajte maksimalnega zračnega pritiska 90 psi/6,2 bara ali kot je navedeno na označni tablici orodja.

Uporaba varovala plošče

- ▲ Za zmanjšanje nevarnosti poškodb, do katere lahko pride zaradi zlomljene plošče brusilnika, priporočamo uporabo varovala plošče.
- ▲ Če se je varovalo uporabila zloma plošče, ga ne uporabljajte več. Lahko je namreč poškodovan.
- ▲ Varovalo namesto med brusilno ploščo in upravljalca.
- ▲ Za zaščito drugih oseb pred letelčimi delci in brusilnimi iskrami uporabite pregrado.

Nevarnosti zaradi zpletanja

- ▲ Ne približujte se vrtečemu se vrtečemu se pogonskemu vretenu. Vrtenje se lahko nadaljuje še nekaj sekund potem ko ste sprostili loputo. Orodja ne odložite dokler vrtenje ni popolnoma končano.
- ▲ Ne nosite nakita ali ohlapnih oblačil.
- ▲ Če se z lasmi približate orodju ali priključkom, vam le-ti lahko odrejo kožo z glave.
- ▲ Če se kravata, šal ali podobni ovratniki ujamejo v orodje ali priključke, lahko pride do davljenja.

Tveganja Izvržkov

- ▲ Kadar delate, popravljate orodje, izvajate vzdrževalna dela, menjate rezervne dele ali pa ste v bližini delovnega prostora, vedno uporabljajte zaščito za oči in obraz.
- ▲ Poskrbite, da bodo ustrezno zaščiteni oči in obraza nosile tudi druge osebe.
- ▲ Celo majhni izvržki lahko poškodujejo oči in povzročijo slepoto.
- ▲ Brusilna plošča, ki poči, lahko privede do zelo resnih poškod ali celo smrti.
- ▲ Z tahometrom dnevno merite hitrost orodja v zraku in poskrbite, da ne bo presegka hitrosti RPM, ki je označena na brusilni plošči.
- ▲ Nikoli ne polirajte z dovoljeno hitrostjo, ki bi bila nižja od hitrosti brusilnika v zraku.
- ▲ Za stransko brušenje plošče ne uporabljajte v poševnem položaju.
- ▲ Ne posegajte v orodje in njegove pripomočke.

Nevarnosti nastavitev rotacijskega brusilnika

- ▲ Kadar menjate dele orodja, vedno izključite oskrbo z zrakom, izpraznите pritisk iz cevi in prekinite napajanje z zrakom.
- ▲ Uporabljajte le priporočeno vrsto in velikost brusnega papirja.
- ▲ Ne uporabljajte razpolokanega ali poškodovanega brusnega papirja.

▲ Za preprečevanje poškodb, izhajajočih iz zlomljenih kolutov, je potrebno uporabiti ustrezne nastavke.

▲ Izogibajte se nesporazumom med UNC in metričnimi vrednostmi.

▲ Brusilna plošča se mora na vretenu vrteći tekoče, da pri odprtini ne proizvaja odvečne napetosti. Za vstavitev plošče v večje odprtine, ne uporabljajte zmanjševalnega mala.

▲ Uporabljajte le ovratnice plošče, ki so priložene brusilniku. Ravno tesnilo ali katerokoli drug adaptor lahko povroči na plošči preveliko napetost. Med ovratnico plošč in gibljivim kolutom vedno namestite blokini disk iz težkega papirja.

▲ Kolut pričvrstite na vretenu in s tem preprečite, da se medtem, ko je orodje ugasnjeno, sneme s vretena.

▲ Pred brušenjem, preizkusite delovanje kolute tako, da orodje za kratek čas začnete na vso moč. Ne pozabite uporabiti pregrade (kot je npr. težka delovna miza), s katero lahko zaustavite zlomljene dele kolute. Če je vibriranje premočno, takoj prenehajte.

Tveganja pri Delu

▲ Upravljalci morajo biti fizično sposobni upravljati tovor, težo in moč orodja.

▲ Preverite ali je obdelovanec dobro pritrjen.

▲ Med rezanjem se izogibajte zamašenju. Obdelovanec pridržite z obeh strani reza, saj tako preprečite, da se koluta ujame. Ce pride do zatika, sprostite loputo in koluto osvobodite. Pred nadaljevanjem preverite, da je koluta nepoškodovana in ustrezno pritrjena.

▲ Ohranite uvarovanešen in trden položaj telesa.

▲ Izogibajte se stiku z vrtečim se vretenom in pripomočki, na katerih se lahko urežešete. Nosište zaščitno opremo kot so rokavice, predpasnik in čelada.

▲ Poskrbite, da iskre ne bodo neverne ljudem in predmetom.

▲ Če orodje uporabljate na plastičnih in drugih neprevodnih materialih, obstaja tveganje elektrostatične razelektrivitete.

Nevarnosti na delovnem mestu

▲ Zdrs / spotik / padec so glavni vzroki za resne poškodbe ali celo smrt. Bodite pozorni na odvečno cev, ki se lahko nahaja na tleh ali delovnih površinah.

▲ Vašem/Visoke ravni hrupa lahko povzročijo trajno izgubo sluh.

Uporabljajte zaščitni za ušesa, kot je priporoča vaš delodajalec ali uredne agencije OSHA (Agencija za varnost in zdravje pri delu) (glejte 29 CFR del 1910).

▲ Ponavljajoči se delovni gibi, nerodni položaji in izpostavljanje vibracijam so lahko škodljivi za kožo. V primeru, da pride do otrilsti, ščemenja, bolečin ali beljenja kože, prenehajte uporabljati to orodje in se posvetujte z zdravnikom.

▲ Izogibajte se vdihovanju prahu ali rokovjanju z odpadki od delovnega postopka, saj lahko škodovati vašemu zdravju. Kadar delate z materiali, ki ustvarjajo letče delce, uporabite sistem za odsesavanje prahu in nosite zaščito za dihal.

▲ To orodje ni namenjeno delu v eksplozivnih okoljih in ni izolirano za stik z viri električne energije.

▲ V nepoznavnih okoliščinah, bodite izjemno previdni. Obstajajo lahko še druge nevarnosti, ki so v povezavi z elektriko ali pripomočki orodja.

▲ Potencialno eksplozivno okolje lahko nastane zaradi prahu in hlavor, nastalih pri peskanju ali brušenju. Uporabite sistem za odsesavanje prahu ali sistem za zaduševitev, primeren za obdelovani material.

▲ Mogoče je, da bo prah, ki nastane pri peskanju, žaganju, brušenju, vrtanju ali drugih gradbenih dejavnosti, vseboval kemikalije, za katere je v zvezni državi Kaliforniji znano, da povzročajo raka, napake pri rojstvu ali druge raznoučevalne poškodbe. Nekateri primeri teh kemikalij so:

- svinec iz barv na svinčeni osnovi
- kristalinične kremenove opeke in cement ter drugi zidarski prizvodovi
- ter arzenik in krom iz kemično obdelane gume

Vaše tveganja pri teh izpostavljanjih je različno, odvisno od tega, kako pogosto opravljate ta tip dela. Za zmanjšanje vaše izpostave tem kemikalijam: delajte v dobro prezačenem prostoru ter uporabljajte odobreno zaščitno opremo, kot so maske za prah, ki so izrecno namenjene za filtriranje mikroskopskih delcev.

▲ Samo za profesionalno uporabo.

**NAVODILA ZA VARNO UPORABO
NE ZAVRZITE – DAJTE UPORABNIKU**



ISPĒJIMAS

Kad sumāžintumēte susīžalojojo pavoju, kiekvienas naudojantis, montuojantis, taisantis, prižūriņtis, keicāntis priedus arba dirbantis šāla prietaiso asmuo turi perskaityti ir suprasti šīas instrukcijas priēs atlikumus kuriā norā iš šīu užduočiū.

„Chicago Pneumatic Tool Co., LLC“ tiksłas – gamini prietaisus, kurie padētu jums saugai ir efektivai dirbt. JŪS esate labājais atsakings už šio ar bet kuriuo kito prietaiso saugu naudojim. Jūsu atsargumas ir teisīgās vērtināmās var geriausia apsauga nu susīžalojumi. Čia negalime aptarti visu galīmu pavoju, bet pabrézīamēs kelia svarību. Tiktai kvalifikotū ir apmokyti operatorai turi instaluoiti, derinti ar naudotis ūso elektroniku īrankiu.

Dēl papildomos saugumo informacijos kreipkritis:

- ▲ Kitus dokumentus ir informaciju, patērikt kartu su ūsu īrankiu.
- ▲ Savo darbavāl, profesionālu sajāngu ir / arba prekybos asociāciju.
- ▲ JAV Darbav departamentā (OSHA); www.osha.gov; Eiropas Bendiņu Tarybā europe.osha.eu.int
- ▲ „Saugumo tehnikos taislykis cilnojamieis pneumatikāniem īrankiem“ (ANSI B186.1), kurius ūmu metu galima rastis „Pasaulio techniņuvienu dokumentu“ adresē: <http://global.ih.s.com/arba> gauti paskambinus 1.800.854.7179. Kulusi sunksumu gaunant ANSI standartus, kreipkritis i ANSI adresu: <http://www.ansi.org>
- ▲ „Rankinu neelektriski prietaisai saugos reikalavimai“, kuriuos rasite: Eiropas standartizacijas komitetas, www.cenorm.be.

Oro tiekimo ir jingūju pavoja

- ▲ Niekada nenukreipte oros tiesīgojai / save ar bet kuri kīta asmenj. Suspauštas oras gali sukelti sunki sužalojumi.
- ▲ Priēs keisdamis priedus arba attīkādam iaisymus, visada išjunkite oro tiekima, oろ slēgio nusausinimo žārn ar atjunkite prietaisai nuoro oro tiekimo, kai jō nenaudojate.
- ▲ Sustisukusios žarnos gali sukelti rīmtu sužalojumi. Visada patirkinkite, ar nerā pažēst arba laisvu žārn arba prītvītnīmu.
- ▲ Nenaudokite prietaisai greito atjungimo īzīmē. Tinkamā saņamā žr. instrukcijose.
- ▲ Jei naudojate universalias sunksimo movas, turi būti sumontuoti fiksavimo varžai.
- ▲ Nevirsykite maksimalaus 90 psi / 6.2 bar oro slēgio arba nurodyto prietaiso pavadinīmo lentelēje.

Rato apsaugos priemoni panaudojimas

- ▲ Visuomet naudokites rekomenduotomis rato apsaugos priemonēmis, kad būtu sumazintas pavoju susīžēti sulūžumiši šīlavimo rato dalmis.
- ▲ Jei apsaugos priemonē išlaikai rato lūžīma, daugiau ja nebesinaudokite. Ji gali būti sagadinta.
- ▲ Apsaugos priemonē statykei tarp šīlavimo rato ir operatoriaus.
- ▲ Naudokites barjerais, kad apsaugotumē kitus asmenis nuoro rato fragmentu ir šīlavimo kibirkščiu.

Ispalinājojo pavoja

- ▲ Laikykitēs atokiai nuo besūksiančio veleno ir abrazīvu. Velenas gali dar keliait sekundžu sūktis atpalaidavus droseli. Nepadēkite īrankio, kol jis nerūsto sūktis.
- ▲ Nusūkumē papuošās ir nedēvēkite laisvus drabuzus.
- ▲ Jei nelaiķysite plauķu atokiai nuo prietaiso ir priedu, galite jū netekti.
- ▲ Jei nelaiķysite kaklo aksesuaru atokiai nuo prietaiso ir priedu, galite uždusti.

Rizikos atvejai, susījē su daleliu lakstymu

- ▲ Visuomet naudokites smūgiem atspariomis akiju ir veido apsaugos priemonēmis, kai dirbata ar esate ūsalā dirbāno īrankio, remontuojate ar prižūrītu jī, ar kieciē īrankiu detales.
- ▲ Setkite, kad kiti asmenys darbo vietoje naudotis smūgiem atspariomis akiju ir veido apsaugos priemonēmis.
- ▲ Net smulkios laikstānos dalelēs gali sužeisti akis ar apakinti.
- ▲ Susproges šīlavimo ratas gali labai smarkai sužeisti ar užmuši.
- ▲ Kasdiens matuokite pneumatisko šīlavotu greitā tachometru, kad išskintumēte, jog jis nēra didesnis 1800, pāyzīmētis ant šīlavim rato.
- ▲ Nieuromet nesinaudokite šīlavimo ratu, kurio leistinas greitis yra žemesnis, nei pneumatisko šīlavotu greitis.
- ▲ Nieuromet nenaudokite pjaustānčiojo rato kraštams šīluoti.
- ▲ Jokū būdu negalima modifikuoti nei šio īrankio, nei jo priedu.

Rizikos atvejai, susījē su šīlavimo rato montavimu

- ▲ Visuomet išjunkite oros tiekima, ištūšinkite žārn nuo suspaušto oro ir atjunkite īranki nuoro oro tiekimo, kai kieciē detales.
- ▲ Vartotike tik rekomenduoto dydzio ir tipo abrazīvus.

- ▲ Nevarotikite aplūžusi ar īskilus ratu arba ratu, kurie galējo būti nukritē.
- ▲ Būtina teisīgai sumontuoti šīlavimo rata, kad nesusīžalotumētē sulūžumiši ratu.
- ▲ Venkite nesutāpīmā tarp UNC ir metrinī sriegiū.
- ▲ Šīlavimo ratai turi būti uzaudēti ant veleno, kad būtu išvengta itāpmas angejo. Nesinaudokite stāvurānčīmos īvērimi, norēdami pritaikīti šīlavimo rata plācīgā skylē.
- ▲ Naudokite tiki tuos ratu sandārikius, kuri pristatomi kartu su šīluotuvi ir yra skrīti šīlavimo rato montavimui. Ploksti tarpkiila ar kiti adaptatori gal pārnelīgi ītempi rata. Visuomet dekīto storo sugerīmojo popierius diskus tarp ratu sandāriku ir šīlavimo rato.
- ▲ Priverzikite rata ant veleno, kad jis nenelēktu išjungus pneumatījū ūluotuvu.
- ▲ Prieš ūluodami išbandykite šīlavimo rata trumpam paleide īranki pilna eiga. Neuzmīrskite naudotis barjerais (tokais, kaij sunksu darbastalis), kād jis sustabdytu visas galīncias sulūžū detales. Is karto sustokite, jei vibrācija tampa didēle.

Su darbu susījē rizikos atvejai

- ▲ Operatorai ir aptarnaujanti personalas privālo būti fiziskai pajēgūs susidoroti su īrankio gabarītais, svorū ir galīngumu.
- ▲ Sekite, kad apdrojamoji detales būtu gerai prītvīrtīta.
- ▲ Sekite, kād piovīme metu ratais neužskimītu. Sutīvirkintie apdrojoma jā detalē iš abiejų pūvio pusīs, kad ratas nejistrīgtu. Jei ratas visgi uzstrīgo, atpalaiduokite droselinē sklēnde ir išlāvīvirkintie rata. Patirkinkite, ar ratas nera sužalotas, ir gerai jī ižīrvirkintie prieš tēsdami darbu.
- ▲ Sekite, kad kūnas laikytis pūsiausvyros, o kojus būtu tvirtai iremtos.
- ▲ Stenkite nepaliestē besūksiančio veleno ir kitu jo detaļu, kad nesusījautystume ranku ar kitu kūno dali. Dēkēvite tokias apsaugos priemones kaip pīrstīnēs, prijuoste ir šālmās.
- ▲ Sekite, kād kibirkstys nepadārītu žālos zinomēns ir medžiagoms.
- ▲ Naudojot plastikis ar kīta nelaidīzas medžiagās kyla elektrostatīns iškrōvos grēsimē.

Pavojai darbo vietoje

- ▲ Paslydimas / pagriūvimas / nukritimas yra didžiausia rimtu sužalojimų ar mirties priežastis. Saugokites žārn paliktu vietoje kur vaikštoma arba darbo srityje.
- ▲ Aukštas garso lygis gali sukelti ilgaaljki klausos praradīmā. Naudokite darbavārā arba OSHA reglamentā rekomenduojamā klausos apsaugā (žr. 29 CFR dalīj 1910).
- ▲ Papildomai darbo judeisai, nepatogais padētis ir virpesi keliama rizika gali būti žalinga plāstakoms ir rankoms. Jei pajuntate sustiņingā, pēršējā arba oda pabaļa, nenaudokite prietaiso ir kreipkritis ī gydytāja.
- ▲ Stenkites neikvēpti dulkus ir liestī lūžēnu darbo metu, nes tai gali būti pavojīgo sviektām. Dirbdami sun medžiagom, kurios skleidžā daleles ī ora naudokite dulkus ištraukimo sistemas ir dēvkite apsaugines kvēpvalimo priemones.
- ▲ Šis prietais nera skirtas naudoti sprogiye aplinkoje ir nera izoliuotus nu kontaktu sun elektronī maitinimo šāltiniams.
- ▲ Būkite atsargi nepazīstamojo aplinkoje. Galis pasītaiķi nematomu pavoju, tokis kaip elektros ar kitu komunalini liniju.
- ▲ Šīlavimo sukelto dulkēs ir dūmai galī aplinkā paversti potencialai sprogi. Naudokite dulkus ištraukimo arba mašīnimo sistemas, kurios tinka apdrojami medžiagai.
- ▲ Kai kuriore dulkēse sukelto šīlavimo, piovīmo, grežīmo ir kitu veiksmu yra chemikalai, kurie, kaip žinoma Kalifornijos valstījose, gali sukelti vēži, iegūtis ydas arba reprodukcījā žālā. Kai kurių šū chemikalai pavyzdžiai:
 - Svinas ī dažu, kuriu pagrindas yra švinas
 - Kristalīnū silīcijū plītys ir cementi, kādi būtī mūrinī gaminiai
 - Arsenikas ir chromas ī chemišķā apdrootos gumos
- ▲ Šajevokis sun ūsais chemikalai poveikis gal skirīs atsīvēlgant ī tai kāpāzā dirbate ūsā dārbā. Norēdami sunmazinti saveikā su ūsais chemikalai: dirbīkā gerai vēdinājome patalpojē ir naudokite patvirtinatas saugomo priemones, p.vz., dulkū kaukes, kurios speciali sukurstos tam, kad filtruotū mikroskopīnes daleles.
- ▲ Tik profesionaliam naudojimui.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
NEIŠMESTI – ATIDUOTI VARTOTOJUI



警告

損傷の危険性を減らすために、当工具の使用・取り付け・修理・メンテナンス・付属品交換を行う人、あるいは近くで作業する人は、誰も、そうした作業を実施する前に、ここにある使用説明を読み理解しなければなりません。

Chicago Pneumatic Tool Co. LLC 社の目標は、皆様の安全かつ効率的な作業を助ける工具を製造することです。どのような工具でも、最も重要な安全装置は「皆様」自身です。皆様の注意と正しい判断が、ケガをしないための最善の防護手段です。発生し得る全ての危険性をここに網羅することは出来ませんが、幾つか特に重要なものを表示しました。このパワーツールの設置、調整や使用は、有資格で訓練を受けたオペレーターのみが行ってください。

その他の安全情報に関しては、以下にご相談下さい：

- ▲ 全工具に同梱のその他の文書および情報。
- ▲ 皆様の雇用主、組合、事業者団体。
- ▲ 米国労働省(OSHA)、www.osha.gov、欧州共同体理事会、europe.osha.eu.int
- ▲ 「ボータブル空気工具の安全性規範」(ANSI B186.1)が、本文書の印刷時には Global Engineering Documents より入手できます。ウェブサイト (<http://global.ihs.com/>) にアクセスするか、1-800-854-7179にお電話ください。ANSI (米国規格協会) 標準規格が入手できない場合は、ANSI (<http://www.ansi.org/>) に連絡して下さい。
- ▲ 歐州標準化委員会(www.cenorm.be)から入手可能な「手持ち式の非電気動力工具のための安全要件」

エアツブライと接続に関する危険

- ▲ 空圧は重大な傷害の原因となることがあります。絶対にエアを直接自分または他の人に向けないこと。
- ▲ 使用しないとき、付属品交換前、修理時には、エアツブライは常にオフにし、空圧のかかったホースは排気して、ツールをエアツブライから外してください。
- ▲ ホイップング(むち打つように動いている)ホースは重大な傷害の原因となることがあります。ホースや付属品の損傷や弛みを常に点検してください。
- ▲ 工具にクイックディスコネクトハンドル(迅速離手)を使用しないこと。正しいセットアップ方法を参照してください。
- ▲ 沖回転棘錠が使用されているときはいつでも、ロックピンを取り付けてください。
- ▲ 最大空圧(6.3 バル/90 psig)またはツールの名盤に記載の空圧を超過しないこと。

ホイールガードの取扱法

- ▲ 破損した砥石部品による傷害の危険性を低減するために、常に推奨のホイールガードをご使用ください。
- ▲ ホイールが破損したときに使用したガードは、引き続き使用しないこと。損傷を受けている可能性があります。
- ▲ ガードは、砥石とオペレーターの間に配置してください。
- ▲ ホイールの破片と研磨の際のスパークから保護するためには障壁を設けしてください。

巻き込まれる危険

- ▲ 回転中のドライビングルンドルや研磨材には近づかないこと。スロットルを解除後数秒間は継続して回転する可能性があります。回転が停止するまでは、ツールを下に置かないでください。
- ▲ 宝飾類やだぶついた衣服は身につけないでください。
- ▲ 巻き込まれると窒息することがあるため、ネックウエア(ネクタイ、スカーフ、マフラーなどをツールや付属品に近づけないでください)。
- ▲ 巻き込まれると頭皮が剥がれることがあるため、髪の毛をツールや付属品に近づけないでください。

破片などの飛散物による危険

- ▲ この工具の操作・修理またはメンテナンス、部品交換中やその作業場所の近くにいるときは、常に目と顔を保護する耐衝撃性防具を着用してください。
- ▲ 作業場所にいるすべての人々が目と顔保護のための耐衝撃性防具を着用していることを確認してください。
- ▲ 小さな飛散物等さえも目を傷つけて失明の原因となります。
- ▲ 破損した砥石は、極めて重大な傷害や死亡の原因となる可能性があります。
- ▲ 毎日エアグラインダーの速度をタコメーターで測定して、砥石に表示の回転速度(RRM)を超えていないことを確認してください。
- ▲ エアグラインダーの速度よりも低速と表示されている砥石は絶対に使用しないでください。
- ▲ 側面研削には絶対に切断ホイールを使用しないでください。
- ▲ 本工具とその付属品は、絶対に改変しないでください。

研削用ホイール装着時の危険

- ▲ 付属品交換時には必ずエアツブライをオフにして、ホースの空圧を解除してからツールをエアツブライから外してください。
- ▲ 推奨されているサイズとタイプの研削材のみを使用してください。

- ▲ かけたりヒビの入ったホイールや落としたことのあるホイールは使用しないでください。
- ▲ ホイールの破損に起因する傷害防止には、正しく砥石を装着することが不可欠です。
- ▲ UNCネジとメートルネジは適合しないことにご留意ください。
- ▲ 孔に応力がかかるないように、砥石はスピンドルに嵌合させるために、サイズ調整用ブッシュを使用しないでください。
- ▲ 砥石の装着用としてグラインダーに付属のホイールカラーのみを使用すること。平座金またはその他のアダプターを使うと、ホイールに過剰な応力がかかる可能性があります。ホイールカラーと砥石の間に常に厚手の吸収ディスクを使用してください。
- ▲ エアグラインダーのスイッチをオフにしたときに外れて飛ばないよう、ホイールをスピンドルにしっかりと締めて付けてください。
- ▲ 研磨を始める前に、スロットルを開閉して工具を短時間起動して、砥石をアステムしてください。破損したホイールの一部が飛び散るのを制止するため、障壁(例えば、重い作業台の下)を必ず使用してください。過度の振動が生じた場合は、直ちに操作を停止してください。

操作に伴う危険

- ▲ オペレーターとメンテナンス職員は、身体的にこの工具の嵩、重量および動力の取り扱いが可能でなければなりません。
- ▲ 資材が正しくサポートされていることを確認してください。
- ▲ 切断時にホイールがスタックしないように気をつけてください。ホイールがトランクされないように、資材を切断刃の両側でサボートする必要があります。ホイールがスタックした場合は、スロットルを開いてホイールが動きやすくなります。作業を続ける前に、ホイールに破損がないことを、そして正しく固定されていることを点検してください。
- ▲ パラソルの取れた身体の位置と足元をしっかりと保ってください。
- ▲ 手や他の身体部分が切断されることがないように、回転中のスピンドルと付属品には接触しないように気をつけてください。手袋、エプロン、ヘルメットのような防具を着用してください。
- ▲ スパークが人や資材に危険を及ぼさないよう特に注意を払ってください。
- ▲ プラスチックやその他の非導電性資材に使用する場合、静電放電のリスクがあります。

作業場の危険性

- ▲ 「潜る・つまずく・転ぶ」が、大きな怪我や死亡事故の主要原因です。歩く所や作業場の床に置いたままの余分なホースに気をつけて下さい。
- ▲ 高い騒音レベルは、永続的な難聴を引き起こす可能性があります。雇用主やOSHA規則(29 CFR part 1910参照)が推奨している聴覚保護具を着用して下さい。
- ▲ 身体のバランスを保ち、安定した足場を確保して下さい。
- ▲ 反復的な作業動作。不自然な態勢、振動への曝露は、手や腕に悪影響を及ぼす可能性があります。しびれたり、うずいたり、痛かったり、皮膚が白くなったりした場合は、工具の使用を止め、医師の診断を受けて下さい。
- ▲ 作業の過程で出るホコリを吸い込んだり、破裂片に手で触ることは、避けて下さい。健康上有害となる可能性があります。
- ▲ 当工具は、爆発の可能性がある空気の中で使用するものではなく、電源との接觸に対する絶縁が為されています。
- ▲ 不慣れな環境では特に注意して作業を進めてください。例えば、電気またはその他の配線のような隠れた危険物が存在する可能性があります。
- ▲ 研磨や研削作業の結果発生するホコリやガスによって、爆発の可能性を持つ大気が作られる可能性があります。処理される素材に適した、粉塵除去ないし粉塵抑制システムを使用して下さい。
- ▲ 動力を使った研磨、切断、研削、穴あけ、その他の建築作業により生まれるホコリには、カリフォルニア州において、癌や出生異常その他の生殖への危険を引き起こすことが知られている化学物質が含まれている場合があります。以下は、そうした化学物質の例です：
 - 鉛入りの塗料から出る鉛
 - 結晶シリカのレンガやセメントその他の建築用製品
 - 化学処理をしたゴムから発生する砒素およびクロミウム
- ▲ こうした曝露による危険性は、この様な作業をどれほど頻繁に行なうかによって異なります。こうした化学物質の曝露を低減するには、換気がよく行われている場所で作業し、顕微鏡でしか見えないような粒子も除去する特別設計の防塵マスクなど、認可された安全機器を使つて作業して下さい。
- ▲ 業務用専用

安全のための説明

捨てないで下さい。ユーザーに渡して下さい。



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се намали рисъкът от нараняване, всеки който използва, инсталира, поправя, поддържа, сменя принадлежности или работи в близост до този инструмент трябва да прочете и разбере тези инструкции преди да изпълни някоя от тези задачи.

Целта на Chicago Pneumatic Tool Co. LLC е да произвежда инструменти, които Ви помагат да работите безопасно и ефикасно. Най-важното средство за безопасност е този или за който е било друго инструмент със Вие самите. Вашето внимание и добра преценка са най-добрата защита спрям нараняване. Тук не могат да бъдат разгледани всички възможни рискове, но не сме се опитали да изтъкнем никак от най-важните. Инструментът може да се слома, настроиба и използва само като квалифицирано и поддържано облужуващо лице.

За допълнителна информация относно безопасността се консултирайте с:

- ▲ Допълнителната документация, представена с инструмента.
- ▲ Вашия работодател, професионален съюз и/или търговска асоциация.
- ▲ Министерство на труда на САЩ (OSHA): www.osha.gov; Съвет на ЕС европеен: osha.eu.int.
- ▲ Стандартът „Правила за безопасност за преносими пневматични инструменти“ (ANSI B18.1) може да бъде отпечатан от уебсайта на Global Engineering Documents (<http://global.ihs.com/>) или да се поръчка по телефон на 1 800 854 7179. Ако има трудности с придобиването на стандартите на ANSI, посетете официалния уеб сайт на ANSI, на адрес <http://www.ansi.org>.
- ▲ „Изисквания за безопасност за преносими инструменти с електрическо задвижване“, които могат да бъдат намерени на адрес: Европейска комисия за стандартизация, www.cenorm.be

Рискове при подаване и съзврзане на въздуха

- ▲ Въздухът под високо налягане може да причини тежки наранявания. Не насочвайте въздуха към себе си или към друг човек.
- ▲ Винаги изключвайте подаването на въздух, освобождавайте от налягане въздушния маркуч и разкажайте машината от системата за подаване на въздух, когато не използвате. Смените принадлежности или при ремонт.
- ▲ Удрянето/почукването на маркучите може да причини тежки наранявания. Винаги проверявайте маркучите и свръзвачите елементи за повреда или разлабяване.
- ▲ Към инструмента е забранено да се използват бързи съединители. Прочетете указанията за правилно съзврзане.
- ▲ При използване на универсални винтов съединител е задължително монтирането на фиксиращи щифтове.
- ▲ Не превишавайте налягането 0,2 бара / 90 psig или максималното въздушно налягане, указано на табелката на инструмента.

Използване на предлазнат щит на диска

- ▲ Винаги използвайте пропрочирания предлазен щит с цел намаляване на риска от наранявания, причинявани от отчупените парчета от диска.
- ▲ Ако в предлазния щит се отчупи парче от диска, преустановете употребата на щита. Той може да е повреден.
- ▲ Предлазният щит трябва да се разполага между диска и обслужващото лице.
- ▲ Използвайте прегради, за да предизвикате останалите от парчетата от диска и възникващите искири.

Опасност от закачаване

- ▲ Стойте встрани от въртящия се шиндел и шипофъната повърхност. Въртенето на продлъжка още николко секунди след отпускане на ръчката за работа. Не слагайте инструмента в лежащо положение, докато не спре да се върти.
- ▲ Не носете накити и широки дрехи.
- ▲ Захващането на накита от машината или от някоя от нейните принадлежности може да причини задшуване.
- ▲ Захващането на коса от машината или от някоя от нейните принадлежности може да причини скапливане.

Опасност от хъврещи частици

- ▲ Винаги носете устойчиви на удар защитни очила и маска за лице, когато работите с машината или се напирате в близост до нея, ремонтирате я, извършвате поддръжка или сменяте принадлежности.
- ▲ Уверете се, че околните носят устойчиви на удар защитни очила и маска за лице.
- ▲ Дори малките частици могат да наранят очите и да причинят ослепяване.
- ▲ При разцепване шипофънчият диск може да причини тежки наранявания или съмърт.
- ▲ Ежедневно измервате оборотите на диска с тахометър, за да се уверите, че не превишават посочените върху диска стойности за RPM.
- ▲ Не използвайте диск, върху който са указаны обороти, по-малки от номиналните обороти на пневматичната шипофънша.
- ▲ Не използвайте речек диски за шиповане.
- ▲ Не модифицирайте инструмента и неговите принадлежности по каквото и да е начин.

Опасности при монтиране на шипофънчия диски

- ▲ При смяна на принадлежностите винаги изключвайте подаването на въздух, освобождавайте маркуч от въздушното налягане и разкажайте машината от системата за подаване на въздух.
- ▲ Използвайте само препоръчените типове и размери шипофънчици повърхности.

▲ Не използвайте повреден, слукан диск или такъв, който може да е бил излукан.

▲ Правилното монтиране на диска е необходимо с цел предотвратяване на наранявания, причинени от счупване на диска.

▲ Не бъркайте цоловите с метричните размери на ребрите.

▲ Дисък трябва да приляга към шиндела безпрепятствено, за да не се затяга при отворствето. Не използвайте стесняващи втули за монтиране на дискове с по-големи отвори.

▲ За монтиране на шипофънчия диски може да се използва само фланца за закрепване на диска, предоставен с машината. При използване на плоски шайби или други приспособления елементът дисък може да се затегне прекомерно. Винаги слагайте притискаща картонен лист между фланца за закрепване на диска и шипофънчия диски.

▲ Затегнатият дисък върху шиндела, за да избегнете неговото падане при изключване на машината.

▲ Преди шиповане избройвайте диска като го пуснете за кратко на пълни обороти. Непременно използвайте ограничаваща преграда (например работете на работна маса), предпазваща от евентуални отчупвания с парчета. Ако усещате силна вибрация, преустановете работе незабавно.

Опасности при експлоатация

▲ Персоналът, работещ с машината и извършващ нейната поддръжка, трябва да бъде физически способен за работа с размерите, температо и силата на машината.

▲ Уверете се, че обработвания предмет е здраво застопорен.

▲ Избягвайте притискане, когато режете с диска. Краищата на обработвания предмет трябва да се подпрат и от другите страни на линията на рязане, за да не се заклещи диска. Ако дисък се заклещи, отпуснете ръчката за работа и след това освободете диска. Преди да продължите работа, проверете невредимостта на диска и неговото закрепване.

▲ Стойте стабилно на място.

▲ Избягвайте контакт с въртящия се шиндел или въртящите се принадлежности, тъй като това може да доведе до сериозно нараняване, напр. отрязване на ръка или други части на тялото. Носете защитна екипировка, например ръкавици, престилка, каска.

▲ Уверете се, че искрите не застрашават хора или предмети.

▲ При използване на пластмаси и неелектропроводни материали има опасност от освобождаване на статично електричество.

Опасности на работното място

▲ Подхълзване/Препъване/Ладане са основни причини за сериозни наранявания или смърт. Внимавайте да не оставяте маркуза върху работното пространство или там, където се стъпвате.

▲ Високите нива на шум могат да предизвикат загуба на слуха за винаги.

▲ Използвайте шумоглушителни предлазници за ушите както Ви препоръчва Вашия работодател или правилника на OSHA (вих 29 CFR част 1910).

▲ Поддържайте балансирана поза на тялото и стабилна позиция на краката.

▲ Повтарящите се работни движения, неудобната поза и излагането на вибрации може да наредят дланите и ръцете. Ако почувствате обездвижване, изтърване, болка или ако кожата Ви избледне, спрете да използвате инструмента и се консултирайте с лекар.

▲ Избягвайте да вдишвате прах и използвайте маска, предпазваща дишането, когато работите с материали, които отделят частици, които се носят по въздуха.

▲ Този инструмент е не е предназначен за употреба при избухливи атмосфери и не е изолиран от контакт с източници на електрическо захранване.

▲ В непозната среда бъдете предлазници. Може да съществуват скрити рискове, например електрически проводници и комунални тръбопроводи.

▲ По принцип избухливи атмосфери могат да бъдат причинени от прах или дим в резултат от полирани или шиповане. Използвайте система за прахоулавяне или поддържане на праха, която е подходяща за материала, който се обработва.

▲ Някои прахове създадени в резултат на полиране, рязане, точене, пребиване с машина и други строителни дейности съдържат химикали, които са познати в щата Калифорния като причинители на рак и дефекти по роженици и могат да наредят и други преродуктивни вреди. Някои примери за тези химикали са:

- Олово и боч близорани на олово

- Тухли и цимент от кристален силикат и други зидарски продукти

- Аренс и хром от химически обработена гума

Излагането на тези рискове за Вас зависи от това колко често извършвате работата от този вид. За да намалите излагането си на тези химикали: работете в добре проветрено помещение и работете с одобрена защитна екипировка като защитни маски против прах, които са специално изработени да филтрират микроскопични частици.

▲ Само за професионална употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

НЕ ГО ЗАХВЪРЛЯЙТЕ – ДАЙТЕ ГО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



UPOZORENJE

Radi smanjenja rizika od ozljeda, svi koji koriste, instaliraju, servisiraju, održavaju, mijenjaju dodatnu opremu ili rade u blizini ovog alata moraju pročitati i razumjeti ove instrukcije prije obavljanja svakog takvog zadatka.

Cilj tvrtke Chicago Pneumatic Tool Co. LLC je da proizvede alate koji vam pomažu raditi sigurno i učinkovito. Najvažniji sigurnosni uređaj za ovaj ili neki drugi alat ste vi. Važna briga i dobra prosudba najbolja su zaštita od ozljeda. Sve moguće opasnosti se ovdje ne mogu obuhvatiti, ali smo pokušali istaknuti neke koje su bitne. Ovaj pneumatski alat smije podešavati ili koristiti samo kvalificirano i uvježbano osoblje.

Za dodatne sigurnosne informacije obratite se:

- ▲ Ostale dokumente i informacije upakirane s ovim alatom.
- ▲ Vašem poslodavcu, udruzi i/ili trgovčkoj asocijациji.
- ▲ Uprava za rad SAD-a (OSHA): www.osha.gov; Savjet Evropskog Zajedničnog europe.osha.eu.int
- ▲ "Sigurnosne smjernice za prijenosne pneumatske alate" - "Safety Code for Portable Air Tools" (ANSI B186.1), dostupne su u vrijeme tiskanja u Global Engineering Documents na <http://global.ihs.com/> ili nazivite 1 800 854 7179. U slučaju poteškoća s dobivanjem ANSI standarda, kontaktirajte ANSI putem <http://www.ansi.org>
- ▲ "Sigurnosni uvjeti za ručne neelektrične alate" koji se mogu dobiti kod: Evropske komisije za standardizaciju, www.cenorm.be

Dobava zraka i opasnosti kod priključivanja

- ▲ Stlačeni zrak može uzrokovati ozbiljne ozljede. Nikada ne usmjeravajte zrak prema sebi ili bilo komu drugom.
- ▲ Uvijek zatvorite dovod zraka, ispuštite tlak iz crijeva i odvojite alat od spremnika komprimiranoga zraka kada se on ne koristi, prije promjene priključaka ili prilikom popravaka.
- ▲ Crijeva koja nekontrolirano odsaka mogu uzrokovati ozbiljne ozljede. Uvijek provjerite jesu li crijeva ili priključci oštećeni.
- ▲ Nemjete koristiti brze spojnice na ovom alatu. Vidi upute za pravilno postavljanje.
- ▲ Uvijek kada se koriste univerzalne zakretne spojnice, moraju biti instalirani zabravni klinovi.
- ▲ Nemjete prevelati maksimalni tlak zraka od 6,3 bar/90 psi ili onaj koji je naveden na nazivnoj plочici alata.

Korištenje štitnika brusne ploče

- ▲ Uvijek koristite preporučeni štitnik da smanjite rizik od ozljeda uzrokovanih odломljivim dijelovima brusne ploče.
- ▲ Ako je štitnik pretprije lomljenje brusne ploče, nemjete ga dajte koristiti. Možda je oštećen.
- ▲ Postavite štitnik između brusne ploče i rukovatelja.
- ▲ Koristite pregrade da zaštiti druge osobe od fragmenata brusne ploče i iskrjenja.

Opasnosti od zaplitanja

- ▲ Držite se podalje od rotirajućeg pogonskog vratila i abraziva. Rotacija se može nastaviti i nekoliko sekundi nakon otputovanja prekidača. Nemjete odlagati alat na pod dok rotacija ne prestane.
- ▲ Nemjete nositi nakin ili široku odjeću.
- ▲ Ako se lančići ne drže podalje od alata i pribora može doći do gušenja.
- ▲ Ako se kosa ne drže podalje od alata i pribora može doći do deranja kože na glavi.

Opasnosti od projektila

- ▲ Uvijek nosite štitnike za oči i lice, otporne na udarac, kada se nalazite na mjestu rada, popravljanja ili održavanja alata ili blizu njega ili kada mijenjate priključak na alatu.
- ▲ Uvjerite se da sve druge osobe u blizini nose štitnike za oči i lice, otporne na udarac.
- ▲ Čak i sitni projektili mogu ozlijediti oči i uzrokovati sljeopoču.
- ▲ Ako se brusna ploča rasprsne, može uzrokovati vrlo ozbiljne ozljede ili smrt.
- ▲ Svakodnevno mjerite tahometrom brzinu pneumatske abrazive, da biste se uvjerili da ona ne prelazi broj o/min naveden na brusnoj placi.
- ▲ Nikada ne koristite brusnu ploču označenu brzinom nižom od brzine vrtnje pneumatske brusilice.
- ▲ Nikada ne koristite rezne ploče za bočno brušenje.
- ▲ Ovaj alat i njegov priključni ne smiju se izmjenjivati na bilo koji način.

Opasnosti pri montaži brusne ploče

- ▲ Uvijek isključite dovod zraka, ispuštite tlak iz crijeva i odvojite alat od zračnog voda prije nego mijenjate priključke.
- ▲ Koristite samo preporučene veličine i tipove abraziva.
- ▲ Nemjete koristiti okrhnute ili naprsnute brusne ploče ili ploče koje su možda bile ispuštenе.
- ▲ Pravilna montaža brusne ploče neophodna je da se sprječe ozljede

uslijed puknuća brusnih ploča.

Izbjegavajte nepodudarnosti između UNC i metričkih navoja.

▲ Brusne ploče moraju slobodno natjecati na vratilo da se sprječe naprezanje u srednjinskom otvoru. Nemjete koristiti reduktorske obruče za namještanje brusnih ploča s velikim srednjinskim otvorom.

▲ Za montazu brusne ploče koristite isključivo obruče koji se isporučuju s brusilicom. Ravne podloške ili drugi adapteri mogu prenapregnuti brusnu ploču. Uvijek kontaktirajte diskove od teškog upijajućeg papira između obrazina ploče i brusne ploče.

▲ Zategnite ploču na vratilo da sprječite odvrtanje pri uključivanju pneumatske brusilice.

▲ Prije brušenja provjerite brusnu ploču tako da kraće vrijeme alat radi na punim okretajima. Budite sigurni da koristite pregrade (poput onih ispod teškog radnog stola) da biste zaustavili moguće odломjene dijelove brusne ploče. Ako su vibracije prejake, odmah zaustavite alat.

Opasnosti pri radu

- ▲ Rukovatelji i osoblje održavanja moraju biti fizički sposobni za rukovanje veličinom, težinom i snagom alata.
- ▲ Uvjerite se da je obradak pravilno podprt.
- ▲ Izbjegavajte zaglavljivanje ploče prilikom rezanja. Obradak poduprite s obje strane linije rezanja da sprječite uklještenje ploče u rezu. Ako dođe do uklještenja, otpustite prekidač i polako oslobodite reznu ploču. Prije nastavka rada provjerite je li ploča neoštećena i pravilno učvršćena.
- ▲ Održavajte balansiran položaj tijela i pazite da ste sigurno oslonjeni na stopala.
- ▲ Izbjegavajte kontakt s rotirajućim vratilima i priključcima da sprječite rezanje ruku i drugih dijelova tijela. Nosite zaštitnu opremu poput rukavica, pregače i štijema.
- ▲ Osigurajte da iskre ne uzrokuju opasnost za lude ili materijale.
- ▲ Ako se brusilica koristi za rezanje plastike ili drugih izolatorskih materijala, postoji rizik od elektrostatičkih izboja.

Opasnosti na radnom mjestu

- ▲ Klizanje/spoticanje/pad glavnih su uzročnici ozbiljnih ozljeda ili smrti. Pazite na višak crijeva koje je ostavljenio na prolaznoj ili radnoj površini.
- ▲ Visoke razine zvuka mogu prouzročiti trajno oštećenje sluta. Nositte štitnike za uši prema preporuci vašeg poslodavca ili OSHA propisa (pogledajte 29 CFR dio 1910).
- ▲ Održavajte stabilan položaj tijela i osigurajte stajalište.
- ▲ Ponavljajući radni pokreti, neprirođeni položaji i izloženost vibracijama mogu biti štetni za šake i ruke. Ukoliko se javi učuštenost, zujanje u ušima, bol ili izbjeljenje kože, prestanite s uporabom alata i potražite savjet liječnika.
- ▲ Izbjegavajte udisati prašinu ili raditi s hrhotinama koje nastaju tijekom rada i koje mogu biti štetne po vaše zdravљje. Koristite odstranjivanje prašine i nosite zaštitnu respiratornu opremu kada radite s materijalima koji stvaraju čestice u zraku.
- ▲ Ovaj alat nije predviđen za uporabu u eksplozivnim sredinama i nije izoliran za kontakt s električnim izvorima napajanja.
- ▲ Ako ste u nepoznatom okolišu, radite vrlo pažljivo. Mogu postojati prikrivenne opasnosti poput električnih ili drugih komunalnih vodova.
- ▲ Potencijalno eksplozivne sredine mogu nastati uslijed prašine i isparina dobivenih pjeskarenjem ili brušenjem. Koristite odstranjivanje prašine ili supresivni sustav koji je prikladan za obradivim materijal.
- ▲ Neke prašine koje nastaju pjeskarenjem, rezanjem, brušenjem, bušenjem ili drugim proizvodnim aktivnostima sadrže kemikalije koje su u državi Kalifornija poznate kao izazivaci raka i urođenih maha ili štetno djeluju na reproduktivnost. Neki primjeri takvih kemikalija su:
 - Olov od boja na bazi olova
 - Cigle od silikatnih materijala, cement i drugi zidarski proizvodi
 - Arsenik i krom iz kemikalija tretiranje gume

Vaš rizik od ovih izlaganja se mijenja ovisno o načinu na koji obavljate ovaj tip poslova. Da smanjite svoju izloženost ovim kemikalijama: radite u dobro provjetrenim područjima i radite s odobrenom sigurnosnom opremom, kao što su maske za zaštitu od prašine koje su specijalno dizajnirane da filtriraju mikroskopske čestice.

▲ Samo za profesionalnu uporabu.

SIGURNOSNE UPUTE

NE BACAJTE – PREDAJTE KORISNIKU



AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de vătămare, toți cei care utilizează, instalează, repară, întrețin, înlocuiesc accesorii sau lucrează lângă această unealtă trebuie să citească și să înțeleagă aceste instrucțiuni înainte de a efectua oricare din aceste operații.

Telul Chicago Pneumatic Tool Co. LLC este de a produce unele care vă ajută să lucrați în siguranță și eficient. Cel mai important dispozitiv de siguranță pentru utilizarea oricărui uneletă sunteți DUMNEAVOASTRĂ. Crăia și chibzuința dumneavoastră sunt cea mai bună protecție împotriva vătămărilor. Nu putem detalia acice situațiiile periculoase, dar am incercat să evidențiem către de cele mai importante. Unealta trebuie asamblată, reglată și utilizată exclusiv de către operator având pregătirea și calificarea necesara.

Pentru Informații Suplimentare Despre Protecție Consultați:

- ▲ Firma, sindicatul, sau asociația profesională din care faceți parte.
- ▲ Documentația și informațiile din ambalajul unelei.
- ▲ Ministerul Muncii din Statele Unite (OSHA): www.osha.gov; Consiliul Comunităților Europeene europe. osha.eu.int
- ▲ Standardul "Safety Code for Portable Air Tools" (ANSI B186.1) poate fi imprimat de pe pagina de Internet a Global Engineering Documents (<http://global.ihss.com>), sau poate fi solicitat la numărul de telefon 1 800 854 7179. Dacă întâmpiniți dificultăți în obținerea standardelor ANSI, vizitați pagina oficială a ANSI, la adresa <http://www.ansi.org/>.
- ▲ "Codul de Protecție pentru Unele de Putere Neelectrice Operate Manual" disponibil la: Comitetul European de Standardizare, www.cenorm.be

Pericoile alimentării și conectării la aer comprimat

- ▲ Aerul de mare presiune poate provoca râni grave. Este interzisă îndreptarea jetului de aer asupra dumneavoastră sau a altor persoane.
- ▲ Când unealta nu este folosită, sau înaintea schimbării accesoriilor, sau pe timpul reparărilor, trebuie întotdeauna să opriți alimentarea cu aer comprimat, apoi să depresurizați furtunul de aer, și în final să deconectați unealta de la alimentarea cu aer comprimat.
- ▲ Furtunul cu aer sub presiune lăsată fără control pot biciu și provoca vătămări grave. Verificați întotdeauna că furtunile de aer și dispozitivele de cuplare nu sunt deteriorate, uzate sau slabite, cu joc.
- ▲ Este interzisă folosirea cuplajelor rapide la unealta. Citiți instrucțiunile privind cuplajul corect.
- ▲ În cazul utilizării cuplajelor universale cu dinți este obligatorie montarea de știfturi de blocare.
- ▲ A nu se depăși valoarea de 6.3 bar/90 psi a presiunii aerului comprimat, sau presiunea maximă specificată pe plăcuța fabricantului de pe unealta.

Utilizarea scutului discului

- ▲ Folosiți întotdeauna scutul recomandat, în scopul reducerii riscurilor prezentate de bucatăile de disc de polzor rupte.
- ▲ Dacă scutul a rezistat deja la o rupere de disc, nu mai folosiți în continuare acel scut. Este posibil să fie deteriorat.
- ▲ Scutul trebuie poziționat între disc și utilizator.
- ▲ Utilizați bariere suplimentare de protecție pentru a proteja alte persoane împotriva bucatăilor de disc ruptă și a săncărătorilor de polzor.

Pericoile de agătare și încurcare

- ▲ Tineti-vă departe de axul rotitor și de suprafețele abrazive în timpul rotirii. Rotirea continuu încă căteva secunde după eliberarea lejerului de acționare. Nu depuneți unealta până la oprirea sa completă.
- ▲ Nu purtați bijuterii sau haine largi.
- ▲ Tineti-vă colierele, fularile, cravatele sau orice purtată în jurul gâtului departe de unealta și de accesori, pentru că altfel atii putea fi strângăți.(ă).
- ▲ Tineti-vă părul departe de unealta și de accesori, pentru că altfel atii putea fi sclăpat(ă).

Pericoile reprezentate de proiecțile

- ▲ Purtați întotdeauna protecții rezistențe la soc pentru ochi și față când utilizați, reparăți sau întrețineți unealta, când schimbăți accesoriile la aceasta, sau când vă aflați în apropierea unelei în cursul acestor operații.
- ▲ Asigurați-vă că toți cei aflați în zonă poartă protecții rezistențe la impact pentru ochi și față.
- ▲ Chiar și proiectile mici pot vătăma ochii și cauza pierderei vederii.
- ▲ Explodia discurilor de polzor poate provoca vătămări grave sau chiar moarte.
- ▲ Măsurăți zilnic viteza de rotație a polzorului cu aer comprimat cu tomometru și asigurați-vă că nu depășește valoarea în rotație pe minut indicată pe discul de polzor.
- ▲ Este interzisă folosirea discurilor de polzare având o viteză de rotație nominală mai mică decât cea marcată pe polzorul cu aer comprimat.
- ▲ Este interzisă folosirea pentru polzare a discurilor pentru tăiere.
- ▲ Este interzisă modificarea în vrem fel a unelei sau accesoriilor sale.

Pericoile montării discului de polzare

- ▲ Înaintea înlocuirii de accesoriu decuplați întotdeauna alimentarea la aer comprimat, grăbiți furtunul de aer sub presiune și deconectați aparatul de la sistemul de alimentare cu aer comprimat.
- ▲ Utilizați exclusiv discuri abrazive de tipul și dimensiunile prescrise.
- ▲ Nu folosiți discuri cobiote, crăpate sau care eventual au fost scăpate pe jos.

- ▲ Fixarea corectă a discului este esențială pentru evitarea vătămărilor datorate spargeri discului.
- ▲ Nu confundați pasul de filet UNC cu cel metric.
- ▲ Discul de polzor trebuie să poată aluneca pe ax, fără să strângă axul, ca să nu se tensioneze la gaură. Este interzisă folosirea de bucșe reducătoare la utilizarea de discuri cu găuri mai mari.
- ▲ La montarea discurilor abrazive trebuie folosite exclusiv flanșele de strângere a discului apartinând polzorului. În cazul utilizării de șase plate sau a altor elemente de îmbinare, discul se poate tensiona. La strângerea discului utilizăți întotdeauna discuri groase de sugativă între flanșele de strângere a discului și discul abraziv.
- ▲ Strângeți discul astfel încât să împiedice alunecarea și aruncarea discului la oprirea polzorului cu aer comprimat.
- ▲ Înainte de polzare testați discul, adică urmăriți polzorul la maxim pentru căteva secunde. Aveți grijă să întrebunuiți o barieră de delimitare (de exemplu în spatele unui banc de lucru solid), care să rețină evenualele bucați rupte. Dacă constatați o vibrație prea puternică opriți imediat unealta.

Pericoile de exploatare

- ▲ Operatorii și personalul care se ocupă de întreținerea unelei trebuie să fie capabili din punct de vedere fizic să controleze mărimea, greutatea și puterea unelei.
- ▲ Asigurați-vă că piesa în lucru este fixată coreșpунător.
- ▲ La fătuu nu lăsați discul să fie prinț. Pentru a preveni prinderea discului, piesa în lucru trebuie sprințată în ambele părți ale liniei de tăiere. Dacă discul s-a înțepenit, eliberați lejerul de acționare și eliberați discul. Înaintea continuării lucrului, asigurați-vă că discul este intact și că este bine fixat.
- ▲ Mențineți-vă corpul într-o poziție echilibrată și pe picior sigur.
- ▲ Evitați contactul cu axul rotitor și cu accesoriul, pentru a preveni tăierea mâinilor sau a altor părți ale corpului. Purtați echipament de protecție ca de exemplu mănușă, șort și casăcă.
- ▲ Verificați și asigurați că scările produse să nu pună în pericol persoane sau obiecte.
- ▲ Există pericolul descărcărilor electrostaticice dacă unealta este utilizată pe materiale sintetice sau ne-conductive.

Pericoile ale Locului de Muncă

- ▲ Alunecările/Poticările/Căzăturile sunt cauze majore de vătămare gravă sau moarte. Fiți atență la porțiuni de furteze pe podea sau pe suprafața de lucru.
- ▲ Zgomotul puternic pot conduce la pierderea permanentă a auzului. Utilizați protecții auditive recomandate de către firma dumneavoastră sau conform cu regulamentul OSHA (29 CFR partea 1910).
- ▲ Mențineți-vă corpul într-o poziție echilibrată și pe picior sigur.
- ▲ Mișcările de lucru repetitive, pozițiile incomode și expunerea la vibrații pot fi nocive pentru mâini și brațe. Dacă remarcăți amorteașă, furnicături, durere sau albirea pielei încrețăti utilizarea unelei și consultați un doctor.
- ▲ Evitați inhalarea prafurilor sau mirosurile sfărâmătoare din urma lucrului care pot fi nocive sănătății dumneavoastră. Utilizați extractoare de praf și portăți echipamentul de protecție a căilor respiratorii când lucrați cu materiale care pot produce particule în suspensie sau transportabile de către aer.
- ▲ Această unealtă nu este destinață pentru utilizarea în atmosferă explozivă și nu este etanșată în cazul contactului cu surse electrice de putere.
- ▲ Fiți vigilenti(ă) când lucrați în zone necunoscute. Ar putea exista riscuri ascunse, de exemplu cabluri electrice sau țevi de gaz, oxigen, etc.
- ▲ Atmosfera potential explosivă pot apărea ca urmare a prafului și gazelor eliberate prin slefuire sau polizare. Utilizați sisteme de extragere sau suprimare a prafului adecvate pentru tipul de material în lucru.
- ▲ Anumite tipuri de praf produs prin slefuire, tăiere cu fierastrăul, polizare, găuriere cu mașini de putere sau în urma altor activități în construcții conțin chimicale care, după cum se stă în Statul California, provoacă cancer și defecte congenitale sau alte vătămări ale reproducерii. Căteva exemple de astfel de chimice sunt:

- Plumb din vasele pe bază de plumb
- Căramidi și ciment din oxid de siliciu cristalizat și alte produse de zidărie
- Si arsenic și crom din cauciuc tratat chimic

Riscul specific dumneavoastră la aceste expuneri variază în funcție de cât de des efectuați acest tip de muncă. Pentru a reduce expunerea la aceste chimicale: lucrăți într-o zonă bine aerisită și echipăta(ă) cu echipamentul de protecție aprobat cum ar fi mastile împotriva prafului care sunt proiectate în mod special ca să nu lase să pătrundă particulele microscopice.

▲ Numai pentru uz profesional.

INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIE

NU ARUNCAȚI – OFERIȚ UTILIZATORULUI



UYARI

Yaralanma riskini azaltmak için, bu aleti kullanan, kurulumunu, tamirini, bakımını yapan, aksesuarlarını değiştiren ya da yakınında çalışan herkesin, söz konusu bu tür işleri yapmadan önce bu talimatları okumus ve anlamsı olması gerekmektedir.

Chicago Pneumatic Tool Co. LLC'in amacı güvenli ve verimli şekilde çalışmağa yardımcı aletler imal etmektedir. Bu ya da başka herhangi bir alet için en önemli güvenlik aracı SIZSELİS. Sizin dikkatiniz ve özendirin yaralanmaları karşı en iyi korunmadır. Olsası tüm tehlikeler burada yer vermek mümkün değildir ancak yine de en önemlilerinden bazılarını vurgulamaya çalışılmıştır. Bu motorlu aleti sadece nitelikli ve eğitimi operatörler kullanımlı, ayarlamalı ya da kullanmalıdır.

Ek Güvenlik Bilgileri için Danışabileceğiınız Yerler:

- ▲ Bu aletle birlikte gönderilen diğer belge ve bilgiler.
- ▲ İşvereniniz, işçi ve/veya ticari birlikleri/odalar.
- ▲ ABD Çalışma Bakanlığı (OSHA): www.osha.gov; Avrupa Topluluğu Konseyi europe.osha.eu.int
- ▲ Safety Code for Portable Air Tools (Taşınabilir Havalı Aletler için Güvenlik Kodları) (ANSI B186.1), basım sırasında Global Engineering Documents'ın <http://global.ihs.com/> adresinden veya 1 800 854 7179 numaralı telefonu arayarak edinebilirsiniz... ANSI standartlarını edinmeden zorlu yasasızsanız, ANSI'nın ulaşım üzerinde şu adresi ziyaret edin: <http://www.ansi.org/>
- ▲ Aşağıdaki adresste bulabileceğiniz "Elde Taşınan Elektriksiz Güç Aletleri için Güvenlik Gereklilikleri": Avrupa Standardizasyon Komitesi, www.cenorm.be

Hava Besleme ve Bağlantı Tehlikeleri

- ▲ Basınçlı hava ajanı yaralanmalarına neden olabilir. Hibrit zaman havayı kendinize ya da başınızı yonetmeyecektir.
- ▲ Kullanılmadığı zamanlarda, aksesuarları değiştirmeden ya da tamirat yapmadan önce, her zaman hava beslemesini kapatın, hava basıncı hortumunu boşaltın ve aletin hava beslemesiyle bağlantısı kesin.
- ▲ Kontrolsüz fırlayanhortumlar ciddi yaralanmalarına neden olabilir. Her zaman hasarlı ya da gevşek hortum ve bağlantı parçası olup olmadığına kontrol edin.
- ▲ Çubuk açılır kuplajları alette kullanmayın. Doğru kurulum için talimatları bakın.
- ▲ Evrensel helezon kuplajı kullanıldığında, kilit pimleri takılmışlardır.
- ▲ 6,2 bar/90 psig maksimum hava basıncını ya da aletin tanıtım levhasında belirtilen basıncı aşmayı.

Disk koruyucusu kullanımı

- ▲ Kopan taslağı diskı parçalarından kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak için her zaman taşıtive edilen disk koruyucusunu kullanın.
- ▲ Bir koruyucuya diskınılmış meydana geldiyse öne kullanmaya devam etmeyin. Hasar görümüş olabilir.
- ▲ Koruyucuya, taslağı disk ve operatör arasında yerleştirin.
- ▲ Başkalarını disk parçalarından ve taslağı kivilcimlerinden korumak için banyerler kullanın.

Dolama Tehlikeleri

- ▲ Döner sürücü milinden ve zımparadan uzak tutun. Dönmeye, vananın serbest birakılmasından sonra birkaç saniye daha devam edebilir. Dönüş sona ermeden aleti yeri bırakmayın.
- ▲ Taktı takımı veya bolluk kıymetini.
- ▲ Boyun bağının aletten ya da aksesuarlarından uzak tutulmaması durumunda boğulma meydana gelebilir.
- ▲ Saçın aletten ya da aksesuarlarından uzak tutulmaması durumunda deri yüzümlmesi yaşanabilir.

Fırlayan Cisim Tehlikeleri

- ▲ İşlem yaparken ya da işlem yapıplarken yakınında olduğunuzda, alete bakın ya da onarılmış yapıpken veya aletin üzerinde bulunan aksesuarları değiştirdiğinde her zaman darbeilename göz ve yüz koruması kullanın.
- ▲ Bölgede bulunan diğer herkesin darbeye dayanıklı göz ve yüz koruması takıldığından emin olun.
- ▲ Fırlayan küçük cisimler bile gözlerle zarar verebilir ve körlüğe neden olabilir.
- ▲ Parçalanan bir taslağı disk çok ciddi yaralanmaya veya ölümne neden olabilir.
- ▲ Havayı taslağı makinesi hızının, taslağı disk üzerinde belirtilen dakkadakidaki devir hızından (RPM) yüksek olmadıgından emin olmak için her gün bir takometre ile ölçün.
- ▲ Asla havayı taslağı makinesi hızından daha düşük hız damgalanmış taslağı disk kullanmayın.
- ▲ Kenar taslağı için asla kesme disklerini kullanmayın.
- ▲ Bu alet ve aksesuarları bir hiç şekilde değiştirilmemelidir.
- ▲ Aksesuarları değiştiriken, her zaman hava beslemesini kapatın, hava basıncı hortumunu gevşetin ve aletin hava beslemesiyle bağlantısı kesin.

Taslağı disk montajı tehlikeleri

- ▲ Sadece önerilen ölçü ve tiplerde zımpara kullanın.
- ▲ Kirilmiş, çatlamış ya da yere düşmüş olabilecek diskleri kullanmayın.
- ▲ Kirılan disklerden kaynaklanan yaralanmaları önlemek için taşlama disk montajının doğru yapılması gereklidir.
- ▲ UNC ve metrik vida döşeleri arasındaki yanlış eşleşmeden kaçının.
- ▲ Delik üzerinde zorlanyıpmak önemlidir. İçin taşlama diskleri mil üzerinde serbest durmalarıdır. Büyük delikli taşlama disklerini uygun duruma getirmek için daralıcı bilezik kullanmayı.
- ▲ Taşlama diskini monte etmek için sadece taşlama aleti ile gelen disk bileziklerini kullanın. Yassi pullar ya da diğer uyarlayıcılar diske asılı bası uygulayabilir. Disk bilezikleri ile taşlama diskı arasında her zaman ağız kurutma kağıdı diskleri kullanın.
- ▲ Havalı taslağı makinesi kapılı iken gezinmesini önlemek için mil üzerindeki diskı sıkıştırın.
- ▲ Taşlama öncesinde, taşlama diskini aleti tam hızda kısa bir süre çalıştırarak test edin. Muhtemel disk parçası kırılmasını önlemek için bir banyer (örneğin ağır bir iş masasının altında) kurdugundan emin olun. Tıtreşim çok fazlaşa derhal durdurun.

Çalışma Tehlikeleri

- ▲ Operatörler ve bakım personeli aletin gövdesini, ağırlığını ve gücünü kontrol altına alabilecek fiziksel gücü sahip olmalıdır.
- ▲ Çalışma parçasının düzgün şekilde desteklenmesinden emin olun.
- ▲ Kesme işlemi sırasında disk sıkışmasını önlemek. Disk sıkışmasını önlemek için çalışma parçasını kesme çizgisinin her iki yanından destekleyin. Sıkışma meydana gelirse, vanayı serbest bırakın ve diskı kurtarın. Devam etmeden önce diskin hasarı olmadığını ve güvenli şekilde tutturulduğundan emin olun.
- ▲ Vücutundunuz dendegi olmasını sağlamayı ve sağlam bir yere basın.
- ▲ Ellerin ve vücutun diğer uzuvlarının kesilmesini önlemek için donek mil ve aksesuarla temastan kaçının. Eldiven, önlük ve kask gibi koruyucu donanımlar kullanın.
- ▲ Kivilcimlerin insanları veya malzemeler için bir tehlike oluşturmadığından emin olun.
- ▲ Plastik ve diğer işlevleri olan malzemeler üzerinde kullanıldığından elektrostatik deşarj riski vardır.

İşyeri Tehlikeleri

- ▲ Kayma/Takılma/Düşme en büyük yaralama veya ölüm nedenleridir. Yürüme ya da çalışma alanında kalan fazla hortuma karşı dikkatli olun.
- ▲ Yüksek ses seviyeleri geçici iştime kaybına neden olabilir. İşvereniniz ya da OSHA yetkilendirili (bkz. 29 CFR kısım 1910) tarafından önerilen iştime koruması kullanın.
- ▲ Dengeyi bir durur sekili sağlayın ve ayaklarınızı sağlam bir yere basın.
- ▲ Yinelemeli çalışma hareketleri, rahatsız duruşlar ve titreşime maruz kalma, ellerle ve kollara zarar verebilir. Üşüyük, ürpérme, ağrı ya da ciltte beyazlaşma oluşursa, aleti kullanmayı bırakın ve bir doktor'a danışın.
- ▲ Çalışma sürecinde sağlığını içen zararları olabilmek toz tozuma ya da döküntü/artık ile teması engellemez. Hava kaynaklı partiküler oluşturulan malzemeler ile çalışırken toz çekme işlemi yapın ve solunum koruyucu donanım kullanın.
- ▲ Bu alet patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve elektrik kaynakları ile teması karşı yarılmalıdır.
- ▲ Yabancı çevrelerde işlenen deva ederken dikkatli olun. Elektrik ya da bacağı teşhis kabolari gibi görünmemiş tehlikeler olabilir.
- ▲ Olası patlayıcı ortamda sona erlacek zımparalamalarla ya da bileden kaynaklanan toz ve dumurlar üretilebilir. İşlenmeyecek malzemeye uygın toz çekme ya da bastrama sistemi kullanın.
- ▲ Elektrikli zımparalamalar, doğrulamak, bileme, delme ve diğer yapı faaliyetlerinin neden olduğu bazı tozlar, Kaliforniya eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üremeye rahatsızlıklarına neden olduğu bilinen kimyasalların içermektedir. Bu kimyasallardan bazıları şunlardır:

- Kursun bazlı boyalarlardaki kurşun
- Kristalimsi silis tuğla ile cimento ve diğer duvarçılık ürünlerı

- Ve Arsenlik ile kimyasal olarak işlenmiş çukucaklı krom
Bu maruz kalmalar karşılarındaki riskin túr işleri ne kadar sıfırıklaştırmakta bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu kimyasallara maruz kalma derecesini azaltmak için: İyi havalandırılmış alanlarında çalışma ve özellikle mikroskopik partiküller filtreleme üzere tasaranılmış toz maskeleri gibi onaylanmış güvenlik ekkipmanı kullanarak çalışın.

▲ Yalnızca profesyonel kullanım içindir.



상해의 위험을 감소시키려면, 이 공구를 사용, 설치, 수리, 보수유지 하거나 그 부속장치를 교체하거나 근처에서 작업하는 모든 사람들이 작업을 수행하기 전에 이 설명서를 읽고 이해해야 합니다.

Chicago Pneumatic Tool Co., LLC 의 목표는 안전하고 효율적인 작업을 돋는 공구의 생산입니다. 이 공구를 포함하는 모든 공구에 대한 가장 중요한 안전 장치는 귀하입니다. 귀하의 사용과 같은 편단이 상당히 대안 회사의 보호입니다. 가장 가능한 위험들을 여기서 모두 나눌 수는 없으나, 가장 중요한 것 몇 가지를 강조하려고 했습니다. 유자격의 교육 받은 작업자만이 이 과제 공구를 설치, 조절 및 사용해야 합니다.

추가의 안전 정보는 다음을 참조하십시오:

- ▲ 이 공구와 함께 제공된 기타 문서 및 정보.
- ▲ 귀하의 고용주, 노조 및/또는 업계 협회.
- ▲ 연방노동부(OSHA): www.osha.gov; 유럽 공동체 위원회 europe.osha.eu.int
- ▲ “현대화 공기 공구의 안전 규칙” (ANSI B186.1), Global Engineering Documents에서 인쇄 시 제공 가능. <http://global.ihes.com/> 또는 1 800 854 7179(전화). ANSI 표준의 취득에 어려움이 있으면, wwwansi.org (통해 ANSI에 연락하십시오).
- ▲ “핸드헬드 비전터와 공구의 안전 요구조건” 웹사이트: 유럽 표준화 위원회, www.cenorm.be

공기 공급 및 연결의 위험

- ▲ 압축 공기는 중상에 초래할 수 있습니다. 절대 공기를 자신이나 다른 사람에게 향하게 하지 마십시오.
- ▲ 사용하지 않거나 부수장치의 교환 시 또는 수리 중에는 항상 공기 공급을 끊는 다음 호스에서 공기 압력을 빼고 공기 공급기로부터 공구를 분리하십시오.
- ▲ 공기풀기를 끊으며 움직이는 호스는 중상을 초래할 수 있습니다. 항상 호스와 부품이 느슨하거나 손상이 있는지 점검하십시오.
- ▲ 공구에는 퀵 디스커넥트 커플링을 사용하지 마십시오. 울바른 설치는 저점에 참조하십시오.
- ▲ 범용 트위스트 커플링의 사용시 반드시 잠금 펜을 설치해야 합니다.
- ▲ 최대 공기 압력을 6.2마/90 psi 혹은 공구 명단의 한도를 초과하지 마십시오.

휠 가드의 사용

- ▲ 항상 권장된 휠 가드를 사용하여, 부품에서 부서지는 솟돌 부품에 의한 상해의 위험을 줄이십시오.
- ▲ 가드는 솟돌의 파손을 견디더라도 계속 사용하지 마십시오.
- ▲ 손상되었을 수 있습니다.
- ▲ 솟돌과 작업자 사이에 가드를 배치하십시오.
- ▲ 솟돌 부스러기와 불꽃으로부터 사람을 보호해주는 장벽을 사용하십시오.

위험에 의한 위험

- ▲ 회전하는 구동 스플들과 연삭 제로부터 거리를 유지하십시오. 스스로를 놓은 후에도 몇 초 동안 회전이 계속될 수 있습니다. 회전 중 단단한 때까지 공구를 내려놓지 마십시오.
- ▲ 보석류나 순환한 의복을 착용하지 마십시오.
- ▲ 네ட이거나 끓는 물을 공구나 부수장치로부터 멀리하지 않으면 목이 졸릴 수 있습니다.
- ▲ 미리를 공구나 부수장치로부터 거리를 두지 않으면 이마 피부가 벗겨질 수 있습니다.

투사물의 위험

- ▲ 작업을 하거나 그 근처에 있거나 공구의 수리나 보수유지 또는 공구의 부수장치 고체 시에는, 항상 내충격성이 있는 눈 및 안면 보호구를 착용하십시오.
- ▲ 작업 영역 주위에 있는 모든 사람들에게 내충격성이 있는 눈 및 안면 보호구를 착용하도록 하십시오.
- ▲ 작은 투사물이라도 높을 상하게 하거나 설명을 초래할 수 있습니다.
- ▲ 솟돌이 부서지는 경우 중상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- ▲ 회전 속도로 공기 연삭기의 속도를 매일 주정하며 솟돌에 표시된 RPM을 초과하지 않도록 하십시오.
- ▲ 공기 연삭기의 속도보다 낮은 속도가 표시된 솟돌을 절대 사용하지 마십시오.
- ▲ 절삭용 솟돌을 측면 연삭용으로 절대 사용하지 마십시오.
- ▲ 이 공구와 그 부수장치는 어떠한 방식으로든 변형시키면 안 됩니다.

趺돌 장착에 따른 위험

- ▲ 사용하지 않거나 부수장치의 고체 시 또는 수리 중에는 항상 공기 공급을 끊는 다음 호스에서 공기 압력을 빼고 공기 공급으로부터 공구를 분리하십시오.
- ▲ 권장된 크기와 유형의 연삭제만을 사용하십시오.

경고

- ▲ 부서지거나 갈라지거나 떨어뜨린 적이 있는 솟돌을 사용하지 마십시오.
- ▲ 부서진 솟돌에 의한 상해를 방지하려면 솟돌 장착을 올바르게 해야 합니다.
- ▲ UNC 및 미터법 나사의 비호환을 피하십시오.
- ▲ 솟돌은 스플들이 자유로이 맞아야만 그 구멍에서의 응력을 방지할 수 있습니다. 구멍이 큰 솟돌에 맞출 목적으로 간소용 브레이저를 사용하지 마십시오.
- ▲ 솟돌 장착 시 연삭기와 함께 공급되는 휠 카라마를 사용하십시오. 평평한 외관이나 다른 아在过渡는 솟돌의 응력을 증가시킬 수 있습니다. 향상 휠 카라마와 솟돌 사이에는 두꺼운 페이퍼 블로터 디스크를 사용하십시오.
- ▲ 솟돌은 스플들이 단단히 조여서 연삭기를 끌 때 날아가지 않도록 하십시오.
- ▲ 연삭 작업을 하기 전에 솟돌을 최대 속도로 잠깐 시험하십시오. 이때 장벽이 있는 경우(작업 대 등) 사용하여 솟돌 부품 조각이 뛰는 경우에 대비하십시오. 전동이 과다하면 즉시 중단하십시오.

작업에 따른 위험

- ▲ 작업 및 보수유지 인원이 이 공구의 무게와 부피를 육체적으로 휘굴 수 있어야 합니다.
- ▲ 작업 대상이 제대로 지지되도록 하십시오.
- ▲ 정착 시 솟돌이 걸리지 않도록 하십시오. 작업 대상을 절삭선의 양쪽에서 지지하여 솟돌이 걸리는 것을 방지하십시오. 솟돌이 걸리는 경우, 스스로를 놓는 다음 솟돌을 천천히 풀으십시오. 솟돌의 손상을 막기 위해 제대로 고정된 것을 확인한 다음 계속하십시오.
- ▲ 목의 균형과 단단히 서 있는 자세를 유지하십시오.
- ▲ 회전하는 스플들이나 부수장치에 닿지 않도록 하여 손이나 기타 신체 부위의 상처를 방지하십시오. 장갑, 앞치마, 웨스트 등 안전 보호 장비를 착용하십시오.
- ▲ 불꽃이 사람이나 재료에 위험하지 않도록 하십시오.
- ▲ 플라스틱이나 기타 비데인성 물질에 사용하는 경우 정전기의 위험이 있습니다.

작업장 위험

- ▲ 미끄러짐/걸려 넘어짐/주택은 중상이나 사망의 주요 원인입니다. 거기나 일하는 표면에 남아 있는 호스를 주의하십시오.
- ▲ 높은 수증은 영구적인 청력 손상을 초래할 수 있습니다. 귀하의 고용주나 OSHA 법규(<http://www.osha.gov/cfr/part1910.292>) 참조)가 권장하는 청력 보호구를 사용하십시오.
- ▲ 신체적 균형을 유지하고 밤의 위치가 안정되도록 서 계십시오.
- ▲ 복면복적인 작업 운동 일이나 편안치 못한 자세 또는 전동에 대한 노출은 손과 팔에 해로울 수 있습니다. 감각이 없어지거나 저리거나 통증을 느끼거나 허파가 허옇게 되면, 공구의 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- ▲ 건강에 좋을 수 있는 작업 과정에서 발생하는 부진의 흡연이나 부스러기의 취급을 피하십시오. 공기 중 입자를 생성하는 제질을 사용하는 작업 시, 분진 주출 장치를 사용하여 호흡 보호구를 적용하십시오.
- ▲ 이 공구는 폭발성 환경에서의 사용을 위한 것이 아니며, 전원과의 연결이 되어있지 않습니다.
- ▲ 이승하지 않은 환경에서 조심스럽게 진행합니다. 전기나 기타 히터티티리어와 같은 습지된 위험이 있을 수 있습니다.
- ▲ 샌딩이나 연삭에 의해 발생하는 분진이나 연무는 폭발성 환경을 초조화할 수 있습니다. 저리 대상의 물질에 적절한 분진 주출 혹은 억제 장치를 사용하십시오.
- ▲ 파워 공구에 의한 샌딩, 톱질, 연삭, 드릴링 및 기타 전축 활동에 의해 생성되는 일부 부진은, 캘리포니아 주에서 정한 암, 태아 기형 또는 기타 생식 관련 손상을 초래하는 것으로 알려진 화학물질을 함유합니다. 이러한 화학물질의 예는 다음과 같습니다.
 - 남 기반 페인트의 납
 - 절삭성 실리카로 만든 벽돌, 시멘트 및 기타 벽돌 품들.
 - 화학 처리된 고무의 비소 및 크롬.

이러한 노출에 따른 위험은 이러한 유형의 작업 번도에 따라 다릅니다. 이러한 화학물질에 대한 노출 감소 방법: 환기가 잘 된 장소에서 작업하여, 미rix자를 여과하도록 특별히 설계된 분진 미스코와 같은 숨입 범용 안전 장비를 사용하여 작업.

- ▲ 전문용으로만 사용.

안전 지침

버리지 마십시오 - 사용자에게 주십시오

