

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S NORMAMI EU

Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost,  
že tento výrobek je ve shodě s následujícími normami  
nebo standardizovanými dokumenty  
HD400, EN 50144, EN55014, EN 61000  
a to v souladu s Nařízeními rady  
73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC.

Yasuhiko Kanzaki CE 2003  
Ředitel




# Příklepová vrtačka

## Hluk a vibrace

Typické A-vážené hladiny hluku jsou:  
hladina akustického tlaku: 97 dB (A)  
hladina akustického výkonu: 110 dB (A)  
– Používejte ochranu sluchu –  
Typické efektivní zrychlení je 15 m/s<sup>2</sup>.


## Návod k obsluze

**HP1620**  
**HP1620F**  
**HP1621**  
**HP1621F**




DVOJITÁ  
IZOLACE


MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.  
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,  
Bucks MK15 8JD, ENGLAND




1




2




3




4




5



6



7




8

## ÚDRŽBA

### POZOR!

- Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu stroje, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a odpojený ze zásuvky.
- Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy, kontrola uhlíků a jejich výměna a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a vždy s využitím náhradních dílů Makita.



## Symboly

Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití stroje setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam.

 Přečtěte si návod

 Dvojitá izolace

## Vysvětlivky k obrázkům

- |                                    |                      |                        |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Spoušť                          | 6. Boční rukojeť     | 11. Hexagonální matice |
| 2. Blokovací tlačítka              | 7. Klíč sklíčidla    | 12. Klíč 19            |
| 3. Světlo                          | 8. Objímka           | 13. Hloubkoměr         |
| 4. Přepínač směru otáčení          | 9. Kroužek           | 14. Objímka rukojeti   |
| 5. Přepínací páčka režimu činnosti | 10. Pojistný kroužek | 15. Vyfukovací balónek |

## TECHNICKÉ PODMÍNKY

Model	HP1620/HP1620F/HP1621/HP1621F
Vrtaví výkon	
Beton	16 mm
Ocel	13 mm
Dřevo	30 mm
Volnoběžné otáčky	0–2 800
Počet příklepů za minutu	0–44 000
Celková délka	303 mm
Vlastní hmotnost	1,7 kg
Třída bezpečnosti	 /II

Vzhledem k našemu pokračujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou měnit bez předběžného oznámení.

Poznámka: Technické podmínky se mohou v různých zemích lišit.

## Účel použití

Tento stroj slouží k příklepovému vrtání do cihel, betonu a kamene a k bezpříklepovému vrtání do dřeva, kovů, keramických materiálů a plastů.

## Napájení

Stroj lze připojit pouze k odpovídajícímu zdroji s napětím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a může pracovat pouze s jednofázovým střídavým napětím. V souladu s evropskými normami má dvojitou izolaci a může být proto napájen ze zásuvek bez zemníčku vodiče.

## PRÁCE

### Vrtání s příklepem

#### POZOR!

- V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, když se vrtaný otvor zanesе úlomky a částicemi nebo když narazí v betonu na vyztužovací tyče, je na něj vyvíjena obrovská a náhlá krouticí síla. Během práce vždy používejte boční rukojeť (pomocnou rukojeť) a pevně držte stroj jak za boční rukojeť, tak za rukojeť se spouští. Pokud tak nebudete činit, může to mít za následek ztrátu kontroly nad strojem a možné těžké zranění.

Vrtáte-li do betonu, žuly, obkladaček apod., přepněte přepínací páčku pro volbu režimu činnosti do polohy se symbolem kladiva a využijte funkci „vrtání s příklepem“.

Nezapomeňte použít vrták s hrotem se slinutým karbidem wolframu (vidiový vrták).

Nasadte vrták na místo, kde chcete vyvrtat otvor a pak stiskněte spoušť. Netlačte na stroj. Nejlepšího výsledku dosáhněte lehkým tlakem. Udržujte stroj v jeho poloze a nedovolte, aby vrták vyskočil z otvoru.

Když ze otvor ucpe tlískami a částicemi, nezvyšujte tlak na stroj. Namísto toho nechejte stroj běžet na volnoběh a pak vrták povytáhněte z otvoru. Když to několikrát zopakujete, otvor se tím vyčistí a můžete pokračovat v normálním vrtání.

### Vyfukovací balónek (doplňkové příslušenství) (Obr. 9)

Po vyvrtání otvoru použijte vyfukovací balónek k vyfouknutí prachu z něj.

#### Vrtání

Když vrtáte do dřeva, kovu nebo plastových materiálů, přepněte přepínací páčku pro volbu režimu činnosti do polohy se symbolem vrtáku a využijte funkci „pouze vrtání“.

#### Vrtání do dřeva

Vrtáte-li do dřeva, nejlepších výsledků dosáhněte použitím vrtáků do dřeva s vodící šroubovicí. Vodicí šroubovice usnadňuje vrtání tím, že vtahuje vrták do dřeva.

#### Vrtání do kovu

Abyste zabránili sklouznutí vrtáku na začátku vrtání, udělejte si v místě, kde chcete vrtat, pomocí kladiva a důlčíku důlek. Nasadte hrot vrtáku do důlku a začněte vrtat.

Při vrtání do kovů používejte řeznou kapalinu. Výjimkou je litina a mosaz, které se mají vrtat nasucho.

#### POZOR!

Nadměrným tlakem na stroj vrtání neurychlíte. Ve skutečnosti tento nadměrný tlak vede jen k poškození hrotu vašeho vrtáku, snížení účinnosti stroje a zkrácení jeho životnosti.

V okamžiku, průrazu otvoru do materiálu začne na stroj a vrták působit značná síla. Držte stroj pevně a dávějte pozor, kdy se vrták začne prolamovat obráběným kusem.

Uvíznutý vrták lze jednoduše uvolnit přepnutím přepínače směru otáčení do opačné polohy. Pokud však stroj nedržíte pevně, může nečekaně vyvolat zpětný ráz.

Malé díry vždy upínejte do svěráku či do podobného upevňovacího zařízení.

Když vrtáte do dřeva, kovu nebo plastových materiálů, přepněte přepínací páčku pro volbu režimu činnosti do polohy se symbolem vrtáku a využijte funkci „pouze vrtání“.

# MONTÁŽ

## POZOR!

- Než začnete se strojem jakýmkoliv způsobem manipulovat, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a odpojený ze zásuvky.

Montáž boční rukojetí (pomocné rukojetí) (Obr. 5)

Z důvodu bezpečnosti práce vždy používejte boční rukojetí.

Boční rukojetí nainstalujte na válcovou část těla stroje. Potom ji utáhněte do požadované polohy otáčením držadla ve směru chodu hodinových ručiček. Rukojetí lze otáčet o 360°, aby ji bylo možné upevnit v libovolné poloze.

Montáž vrtáku

## Modely HP1621 a HP1621F (Obr. 5)

Podržte kroužek sklíčidla a otáčením objímkou proti směru chodu hodinových ručiček rozevřete čelisti sklíčidla. Vložte vrták co nejhloběji do sklíčidla. Pevně podržte kroužek a utáhněte sklíčidlo otáčením objímkou ve směru chodu hodinových ručiček.

Chcete-li vrták vyjmout, podržte kroužek a otáčejte objímkou proti směru chodu hodinových ručiček.

## POZNÁMKA

- Nelze-li bezklíčové sklíčidlo vrtáku povolit, protože vrták je mezi jeho čelistmi zaseknutý, povolte sklíčidlo následujícím způsobem.
  1. Uchopte objímku sklíčidla vrtáku do hydraulických klešťí nebo podobného nástroje. (Poznámka: Nedržte jej za pojistný kroužek.)
  2. Nasadte na hexagonální matici na přední části sklíčidla vrtáku klíč č.19. Otáčením klíčem ve směru chodu hodinových ručiček, jak je znázorněno na obr. 8, povolte sklíčidlo vrtáku.

## Hloubkoměr (Obr. 9)

Hloubkoměr je šikovná pomůcka při vrtání otvorů stejné hloubky. Povolte boční rukojetí a zasuňte hloubkoměr do otvoru na ní. Nastavte hloubkoměr na požadovanou hloubku a utáhněte boční rukojetí.

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## Výstraha!

Při používání elektrických strojů je nezbytné dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranění osob, atd.

Před tím, než začnete pracovat s tímto strojem, přečtěte si a dodržujte tyto pokyny.

## K zajištění bezpečné práce:

- 1. Udržujte pracoviště v čistotě**  
Nepořádek na pracovišti a na pracovních stolech může způsobit zranění.
- 2. Zvažujte pracovní prostředí**  
Nevy stavujte elektrické stroje působení vlivům deště. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých a mokrých místech. Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlen. Nepoužívejte elektrické stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny.
- 3. Chraňte se před elektrickým úderem**  
Zabraňte styku lidského těla s uzemněnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladničkami).
- 4. Nedovolte dětem přístup ke strojům**  
Nepřipusťte, aby se cizí osoby a zejména děti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací šňůrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního místa.
- 5. Skladování strojů**  
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných místech mimo dosah dětí.
- 6. Nevyvíjíte tlak na stroj**  
Stroj provede práci lépe a bezpečněji, bude-li se používat stanoveným způsobem.
- 7. Používejte správný stroj**  
Nesnažte se používat malé stroje nebo příslušenství k provádění úkonů určených pro výkonnéjší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou určeny na příklad nepoužívejte kotonoučovou pilu k řezání větví nebo kmenů stromů.
- 8. Správně se oblékejte**  
Neoblékejte si volný oděv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými částmi stroje. Při práci ve venkovním prostředí doporučujeme používat prýžové rukavice a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy.
- 9. Používejte ochranné brýle**  
Při řezání v prašném prostředí používejte obličejomou nebo protiprachovou masku.
- 10. Připojte zařízení na odstraňování prachu**  
Jsou-li stroje opatřeny zařízením na odstraňování nebo shromažďování prachu, zabezpečte, aby byla připojena a správně používána.
- 11. Nakládejte šetrně s přívodní šňůrou**  
Nepřenášejejte stroj za přívodní šňůru nebo za ní netahejte při vytahování ze zásuvky. Nepoužívejte přívodní šňůru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran.
- 12. Zabezpečte obráběný kus**  
K držení obráběného kusu používejte svorky nebo svérák. Je to bezpečnější než držet obráběný kus v ruce a zároveň to umožňuje používat obě ruce k držení stroje.
- 13. Při práci se nepředklánějte**  
Vždy si zajistěte pevnou půdu pod nohama a udržujte rovnováhu.
- 14. Venujte náležitou péči údržbě**  
K zajištění lepší a bezpečnější činnosti udržujte příslušenství stroje ostré a v čistém stavu. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlížejte přívodní šňůry stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vyměnit v autorizovaných servisních

střediscích. Pravidelně prohlížejte prodlužovací šnury a vyměňte je, pokud jsou poškozeny.  
Držadla strojů udržujte v suchém a čistém stavu bez zbytků oleje a mazacích tuků.

**15. Stroje odpojujte od zdroje napájení**

V době, kdy není stroj v provozu, dále před prováděním servisu, jakož i při výměně příslušenství (jako např. vrtáků, řezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení.

**16. Odstraňte seřizovací klíče**

Zvykněte si na to, že před spuštěním stroje vždy zkонтrolujete, zda jsou seřizovací přípravky a klíče odstraněny.

**17. Zabraňte nechtěnému spuštění**

Nepřenášejte stroj připojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. P