



Původní návod k používání

Pôvodný návod na použitie

Original operating manual

Instrucciones de uso originales

Оригинал руководства по эксплуатации

Pierwotna instrukcja obsługi

Eredeti használati útmutató

ASR 14 ES



Česky	4 > 7
Slovensky	8 > 11
English	12 > 15
En español	16 > 19
По-русски	20 > 23
Polski	24 > 27
Magyar	28 > 31

Symboly použité v návodu a na stroji

Symboly použité v návode a na stroji

Symbols used in the manual and on the machine

Изображение и описание пиктограмм

Símbolos y su significado

Symbole užate w instrukcji i na maszynie

A kezelési utasításban és a gépen használt jelzések



Varování před všeobecným nebezpečím!
Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom!

Warning of general danger!

¡Aviso ante un peligro general!

Предупреждение об общей опасности!

Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem!

Általános veszélyre való figyelmeztetés!



Pozor! Pro snížení rizika úrazu čtěte návod!

Pozor! Pre zníženie rizika úrazu si prečítajte návod!

Caution! Read this manual to reduce the injury hazard!

¡Cuidado! Lea las instrucciones para reducir los riesgos de que se produzcan daños.

Внимание! С целью снижения риска травмы читайте инструкцию!

Uwaga! Dla zmniejszenia ryzyka urazu należy przeczytać niniejszą instrukcję!

Figyelem! A veszélyek csökkentése érdekében olvassa el az útmutatót!



Dvojitá izolace

Dvojita izolacia

Double insulation

Aislamiento doble

Двойная изоляция

Podwójna izolacja

Dupla szigetelés



Nepatří do komunálního odpadu!

Nepatří do komunálneho odpadu!

Not to be included in municipal refuse!

¡No puede desecharse con los residuos de la comunidad!

Не относится к коммунальным отходам!

Nie wyrzucać do odpadu komunalnego!

Nem kommunális hulladékba való



Stejnosměrný proud

Stejnosmerný prúd

Courant continu

Corriente continua

Постоянный ток

Prąd stał

Egyenáram



Přístroj je vybaven pojistkou udaných parametrů

Prístroj je vybavený poistkou udaných parametrov

The machine is equipped with electronic safety device of specified parameters

El aparato está equipado con un transformador de seguridad

Устройство оснащено защитным трансформатором

Przyrząd posiada bezpiecznik podanych parametrów

A készülék biztosítági védőtranszformátorral van felszerelve



Používejte jen ve vnitřních prostorách

Používajte len vo vnútri




To be used inside only

Utilícese únicamente en el interior

Используйте только во внутренних помещениях

Używać wyłącznie w pomieszczeniach

Csak belső helyiségekben használja



Všeobecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a celý návod. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.

Ushovějte veškeré pokyny a návod pro budoucí použití.

Výrazem „elektrické náradí“ je všechno daleko uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické nářadí napájené (pohyblivým) prívodem ze sítě, nebo napájené z baterií (bez pohyblivého prívodu).

1) Bezpečnost pracovního prostředí

a) Udržujte pracoviště v čistotě a dobré osvětlení. Nepořádek a tmavá místa na pracoviště vyvíjejí příčinou nehod.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytuje hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpar.

c) Při používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětí a dalších osob. Budete-li vyrůváná, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) Elektrická bezpečnost

a) Vidlice pohyblivého prívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte vidlice. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídají zásuvky omezují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

b) Vyuvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesu ústředního topení, sporáky a chladnicí. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.

c) Nevytavujte elektrické nářadí dešti, vlhkosti nebo mokra. Vnikněte do elektrického nářadí voda, zvýšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahujte elektrické nářadí za přívod ani nevytrhávejte vidlice ze zásuvky tahem za přívod. Chrante přívod před horsem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvýšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

e) Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

f) Používejte se elektrické nářadí ve vlhkých prostorách, používejte napájení chráněné proudovým chráněním (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

a) Při používání elektrického nářadí budte pozorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustředte se a stržívejte uvažujete. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod tlakem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.

b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá polokrytka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, sníží nebezpečí poranění osob.

c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínací při zapojovaní vidlice do zásuvky a/nebo při zasouvání baterií či při přenášení nářadí vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínací nebo zapojované vidlice nářadí se zapnutým spínacem může být příčinou nehod.

d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.

e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepřivedených situacích.

Bezpečnostní varování pro rázový utahovák

- Při provádění činností, kde se obráběcí nástroj může dotknout skrytého vedení nebo svého vlastního prívodu, držte elektromechanické nářadí za úchopové izolované povrchy. Dotyk obráběcího nástroje se „živým“ vodičem může způsobit, že se neizolované kovové části elektromechanického nářadí stanou „živými“ a mohou vést k úrazu uživatele elektrickým proudem.

f) **Oblíkejte se vhodným způsobem.** Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasы mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.

g) Jste-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.

4) Používání elektrického nářadí a péče o ně

a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určeno pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spinacem. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spinacem, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) Odpojte nářadí vytážením vidlice ze síťové zásuvky a/nebo odpojením baterii před jakýmkoli seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s témito pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.

e) Udržujte elektrické nářadí. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí i jejich pohyblivost, soustředte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.

f) Rezác nástroje udržujte ostrá a čisté. Správně udržované a naostřené rezáč nástroje s menší pravděpodobností zachtejí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snázne kontroluje.

g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s téměřitelnou pokyny a takovým způsobem, jaký by předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) Používání a údržba bateriového nářadí

a) Nabíjejte pouze nabíječem, který je určen výrobcem. Nabíječ, který může být vhodný pro jeden typ bateriovou soupravu, může být při použití s jinou bateriovou soupravou příčinou nebezpečí požáru.

b) Nářadí používejte pouze s bateriovou soupravou, která je výslovně určena pro dané nářadí. Používání jakýchkoli jiných bateriových souprav může být příčinou nebezpečí úrazu nebo požáru.

c) Není-li bateriová souprava právě používaná, chráňte ji před stykem s jinými kovovými předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit spojení jednoho kontaktu baterie s druhým. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

d) Při nesprávném používání mohou z baterií unikat tekutiny; vyuvarujte se styku s nimi. Dojde-li k nahodinemu styku s téměřitelnou tekutinami, opláchněte postizené místo vodou. Dostane-li se tekutina do oka, vyhledejte navíc lékařskou pomoc. Tekutiny unikající z baterie mohou způsobit zánehy nebo popáleniny.

6) Servis

a) Opravy vašeho bateriového nářadí svěřte kvalifikované osobě, která bude používat identické náhradní díly. Tímto způsobem bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti nářadí.

Technická data

Rázový akumulátorový utahovák:

Typ	ASR 14 ES
Napětí	14,4 V \equiv
Otáčky naprázdno:	0–2 300 min $^{-1}$
Počet úderů:	0–3 000 min $^{-1}$
Dotahovací moment max.:	206 Nm
Rozsah použití:	
Metrické šrouby	M10–M16
Vruty do dřeva	max. ø 8 mm
Vrtání:	do kovu do dřeva
	max. ø 6 mm max. ø 10 mm
Vřeteno	½"čtyřhran
Hmotnost včetně akumulátoru	1,8 kg

Nabíječka:

Typ	AN-UNI
Napětí vstupní	220–240 V
Kmitočet	50 Hz
Příkon	60 W
Napětí výstupní	16,4 V \equiv
Proud nabíjecí	4 A
Doba nabíjení	cca. 50 min
Hmotnost	0,66 kg
Třída ochrany	II / II

Akumulátor:

Typ	AP 14 LM
Napětí	14,4 V \equiv
Typ článků	Li-Ion
Kapacita	2,6 Ah
Teplota nabíjení	4,5–40,5 °C
Čas nabíjení (s AN-UNI)	cca. 50 min
Monitorování teploty nabíjení	termistorem
Hmotnost	0,6 kg

Popis přístroje:

- Akumulátor
- Príchytku akumulátoru
- Tlačítka spináče s regulací otáček
- Přepínač směru otáčení
- Vřeteno – ½"čtyřhran
- Světelné diody
- Přechodový adaptér
- LED
- Nabíječka

Použití

Akumulátorové rázové utahováky jsou určeny pro šroubování a vrtání do dřeva, kovu a plastických hmot.

Pomocí přiloženého adaptéru AD-ASR 14 E (7) je možné zredukovat upínání nástrojů na vřetenu z ½"čtyřhranu na ¼"šestihran a rozšířit tak možnosti pro použití rázového utahováku (např. ve stavební výrobě).

Dvojitá izolace

Pro maximální bezpečnost uživatele jsou naše přístroje konstruovány tak, aby odpovídaly platným evropským předpisům (normám EN). Přístroje s dvojitou izolací jsou označeny mezinárodním symbolem dvojitého čtverce. Takové přístroje nesmějí být uzemněny k jejich napájení stáci kabel se dvěma žilami. Přístroje jsou odrůšeny podle normy ČSN EN 55014.

Pokyny pro nabíjení akumulátorů

- Ujistěte se, že je síťové napájení stejně jako napětí uvedené na výrobenním štítku nabíječky. Připojte nabíječku (9) ke zdroji napájení. Červená kontrolka by se měla rozsvítit. To znamená, že je nabíječka připravena k nabíjení.

2. Zasuňte akumulátor (1) podle obrázku do nabíječky až na doraz. Oranžová kontrolka by se měla rozsvítit anebo by měla začít blikat. To signalizuje správné vložení akumulátoru NiCd/NiMH nebo akumulátoru Li-Ion.

3. Červená kontrolka zhasne a zelená kontrolka začne blikat, což znamená, že je akumulátor v režimu „rychlého nabíjení“.

4. Po zhruba 25–55 minutách (podle typu akumulátoru) je akumulátor úplně nabítý a zelená kontrolka začne svítit nepřerušovaně.

5. Vjměte akumulátor a odpojte nabíječku (pokud byste nechtěli nabíjet další akumulátor nebo ponechat akumulátor v režimu pomalého nabíjení, dokud jej nebudete chtít začít používat).

Nové akumulátorý:

V prvních cyklech nabíjení nových akumulátorů může být jejich kapacita nižší, než udávaná hodnota. Příčinou toho je, že chemická kompozice akumulátorů nebyla dosud aktivována. Tento stav je dočasný a narovná se po několika cyklech nabíjení.

Poznámka:

- Svítící zelená kontrolka signalizuje, že je akumulátor úplně nabítý anebo že je v režimu pomalého nabíjení, kdy je udržována úroveň nabítí akumulátoru.
- Podle pokojové teploty, sítového napájení a stávající úrovni nabítí může počáteční nabítí akumulátorů trvat déle jak 25–55 minut (podle typu akumulátoru).
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje napájení.

Přehled signálů LED nabíječky:

oranžová LED	význam signálu
svítí průběžně	je vložen akumulátor Li-Ion
svítí nepřerušovaně	je vložen akumulátor NiCd nebo NiMH

zelená LED	červená LED	význam kombinace signálů
nesvítí	svítí nepřerušovaně	připojeno k elektrické sítí*
svítí přerušovaně	nesvítí	akumulátor se nabíjí
svítí nepřerušovaně	nesvítí	akumulátor je nabít
svítí přerušovaně	svítí přerušovaně	teplota nabíječky nebo akumulátor je vysoká
nesvítí	svítí přerušovaně	akumulátor je poškozený

* Při aktivaci nabíječky po zapojení do sítě bude po dobu cca 1 s přerušovaně svítit zelená a červená LED, poté zůstane nepřerušovaně svítit červená LED.

Důležitá upozornění pro nabíjení:

- Nejdělsí životnosti a nejlepšího výkonu je možné dosáhnout, když se akumulátory nabíjet při teplotě okolního vzduchu v rozmezí od 18 °C do 24 °C. **NEDOBÍJEJTE** akumulátory při teplotě pod 4,5 °C ani nad 40,5 °C. To je velmi důležité. Zabráňte tak vážnému poškození akumulátorů.
- Dobíjet akumulátor včas, před jejich úplným (hloubkovým) vybitím. Pokud si všimnete, že vás akumulátorový přístroj ztrácí výkon, přestaňte jej používat a akumulátor dobijte v určené nabíječce. V opačném případě hrozí trvalé (nevratné) poškození akumulátorův článků.
- Nabíječka je určena k rychlému nabíjet / dobít akumulátorů s vnitřní teplotou od 0 °C do 45 °C. Jsou-li právě vložené akumulátoru příliš studené nebo příliš horlé, nabíječka je nedobíjet, pouze začne přerušovaně svítit zelená a červená kontrolka. Poté, co akumulátor dosáhoun teploty, vyhovující standardnímu teplotnímu rozmezí, bude automatačicky spuštěn proces rychlého dobíjení.
- Není-li možné akumulátoru rádně nabít (červená kontrolka svítí přerušovaně):
 - Zkontrolujte, zda nejsou znečištěny kontaktní plochy akumulátorů. V případě potřeby je vycistěte bavlněným tamponkem a lihem.
 - Pokud se nadále nedá akumulátoru správně nabít, zašlete nebo předejte nabíječku (včetně akumulátorů) do nejbližšího autorizovaného servisu.
- Za určitých podmínek, je-li nabíječka připojena ke zdroji napájení, mohou být nabíjecí kontakty uvnitř nabíječky zkratovány cizím materiálem. Cizí vodivé materiály, jako jsou např. ocelová vata, hliníková fólie nebo nánoškových částic, se musí z nabíječky odstraňovat. Před čištěním nabíječku odpojte od síťového napájení.
- Pokud se postupně provádí několik operací dobíjení, může se nabíječka zahřát. To je normální a neznamená to technickou závadu.
- Zabráňte proniknutí kapaliny do nabíječky, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li usnadnit ochlazení akumulátorů po použití, nepokládejte je do vyhřátého prostředí.
- Akumulátorů mohou zůstat v zapojené nabíječce, aniž by se tím poškodily ony samy nebo nabíječka. Akumulátorů zůstanou v nabíječce úplně nabité. **NEPONECHÁVEJTE** nabité akumulátoru v nabíječce, která je odpojena od napájení.
- NEPOUŽÍVÁTE AKUMULÁTORU**, jsoύ-li poškozené a kapalina vytéká z jejich článků. Pokud si potřísnete kůži, omýjte okamžitě postiženou část a sledujte reakci kůže. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nabíjet akumulátor ne zcela vybitý, nebo pokud ukončíte nabíjení akumulátoru dráží, než je plně nabítý, musíte každý tento cyklus počítat za jeden celý nabíjecí cyklus.

Poznámka k lithiovým (Li-Ion) akumulátorům

- Tento typ akumulátorů netrpí paměťovým efektem, to znamená, že akumulátor je možné nabíjet v jakémkoliv stavu nabítí. Pokud vymítejte akumulátoru z nabíječky ještě před jejich úplným dobítím, nebude to mít za následek jejich poškození.
- Nabíjejte pouze v univerzální nabíječce AN-UNI, obj. č.: 00648648. Nabíjení ve starších typech nabíječek, které mají pro Li-Ion akumulátoru nevhodné charakteristiky nabíjení, způsobí nevratné poškození akumulátoru!**
- Li-Ion akumulátor je vybaven ochranou proti hloubkovému vybití. V případě poklesu napětí pod nastavenou mezi (přetížením nebo vybitím) elektronika odpoji články. Stroj poté pracuje přerušovaně nebo stojí. Je třeba snížit zatížení stroje, nebo akumulátor znovu nabít.

Skladování akumulátorů

Akumulátory uchovávejte plně nabité v suchém a bezprašném prostředí při teplotě okolí nejlépe v rozsahu od 5 °C do 40 °C. V případě, že akumulátory delší dobu nepoužíváte, doporučujeme je nejdéle jednou za tři měsíce plně nabít!

Varování!!

U nabíječky se nepředpokládá servis na straně uživatele. Uvnitř nabíječky nejsou žádné díly, které by si uživatel mohl opravovat sám. Je nutné předat nabíječku do nejbližšího autorizovaného servisu, aby se předešlo poškození vnitřních dílů, citlivých na statickou elektřinu.

Vždy používejte správnou sadu akumulátoru (sada dodána s náradím nebo náhradní sada doporučená výrobcem Narex s.r.o.). Nikdy nepoužívejte žádnou jinou sadu akumulátorů, protože by mohla zničit vaše náradí a vyvolat nebezpečný stav zařízení.

Princip funkce

Vrteno s nástrojem je poháněno elektromotorem přes převod a úderový mechanismus.

Pracovní proces se dělí na dvě fáze:

- Šroubování
- Utažení (mechanismus úderu v akci)

Mechanismus úderu se uvede v činnost až je-li šroubovaný spoj pevný – motor je zatížen. Mechanismus úderu tímto mění sílu motoru na rovnéměř otáčecí údery.

Při uvolňování šroubů je tento proces opačný.

Uvedení do provozu

Zapnutí

Stisknutím tlačítka spínače (3) a jeho postupným stlačováním lze plynule regulovat otáčky.

Vypnutí

Uvolněním tlačítka spínače (3). Doběh vřetene je prostřednictvím brzdy po vypnutí zkrácen.

Nízší rychlosť je vhodná pro navedení vrutu/šroubu do materiálu nebo navrtání materiálu vrtátkem. Vyšší rychlosť je vhodná pro zatažení vrutu do materiálu, dotažení šroubového spoje nebo pro vrtání do materiálu.

Pozor!

Dlouhodobé používání proměnlivé rychlosti otáčení se nedoporučuje. Může vést k poškození spínače.

Změna smyslu otáčení

Přepínacem směru otáčení (4) se mění smysl otáčení:

- Zatlacením zprava dolева – pravý běh.
- Zatlacením zleva doprava – levý běh.
- Tlačítko v mezipoloze – jištění proti zapnutí.

Pozor!

Přejete-li si změnit polohu řadicího tlačítka, zkontrolujte nejprve, že je tlačítko spínače uvolněné.

Poznámka:

Při prvním použití nářadí po změně směru otáčení může být zpočátku slышат hlasitě cvaknutí. To je normální projev a neznamená to žádny problém.

Upínání nástrojů

Při nasazování nástrojů objeďte vždy na to, aby tyto nástavce byly nastrčeny na 1/2" vrteno (5) nebo do přechodového adaptéra (7) až na doraz.

Pokyny pro používání

Stroj nasadte na matici/šroub pouze ve vypnutém stavu.

Kroučití moment je závislý na době trvání úderu. Maximální kroučití moment vyplývá z jednotlivých kroučitých momentů dosažených úderu. Maximálního kroučitelného momentu se dosáhne po dobu trvání úderu cca 10–10 s. Po této době se utahovací moment zvýší jen velmi málo, avšak citelně se zahrne mechanismus úderu.

Důsledkem přílišného zahřátí dochází k vysokému opotřebení všech úderových dílů a vysoké spotřebě mazacího tuku.

Dobu trvání úderu je třeba určit pro každý žádaný utahovací moment. Skutečně dosažovaný utahovací moment je třeba stále prověrovat momen-tovým klíčem.


Pro použití rozlišujeme dva charakteristické druhy spojení:

Tvrde spojení: šroubové spojení dvou nebo více obvykle kovových dílů, které při dotahování nepruzí a ani se uvažovaným tlakem nedeformují.

Měkké spojení: šroubové spojení dvou nebo více dílů, z nichž alespoň jeden je z takového materiálu nebo takového provedení, že se uvažoványm tlakem deformuje nebo pruží.

Při tvrdém spojení je možno pevně zašroubovat šrouby mechanických vlastností:

(Třídy pevnosti šroubů a matic podle ČSN EN 20 898-1)



t (s)	M8	M12	M16
1	60 Nm	90 Nm	100 Nm
2	65 Nm	100 Nm	120 Nm
3	70 Nm	110 Nm	140 Nm
4	75 Nm	120 Nm	160 Nm
5	80 Nm	130 Nm	170 Nm
6	85 Nm	140 Nm	180 Nm
7	90 Nm	150 Nm	190 Nm
8	95 Nm	160 Nm	200 Nm
9	100 Nm	160 Nm	200 Nm
10	100 Nm	160 Nm	200 Nm

Požadovaná doba utahování se zhruba určí podle přiloženého diagramu. Podle druhu utahovaných součástí je však třeba každý případ odzkoušet samostatně. Působení růzů delší než 10 s již nemá vliv na zvýšení utahovacího momentu.

Šrouby menších velikostí lze utahovat pouze při měkkém spojení, přičemž doba utahování musí být kratší než 1 s, aby nedošlo k narušení šroubu.

Při použití torzních tyčí lze utahnot šrouby od M8.

V případech, kdy je nutné vyvijet na šroubovou spoj velké zatížení po delší dobu např. při povolování zatažených nebo zrezivělých šroubů, je nutné stroj pravidelně odlehčovat a mechanizmus chladit chodem naprázdno!

Údržba

Pokyny k čištění stroje

Vyfoukejte se spuštěním motorem z větracích otvorů nářadí nečistoty a prach. K této činnosti používejte ochranné brýle. Vnější plastové části lze čistit pomocí vlnitého hadíku a slabého čisticího prostředku. Přestože jsou tyto části vyrobené z materiálů odolných rozpuštědlům, rozpuštědla NIKEY nepoužívejte.

Pokyny k čištění nabíječky

Z vnějších povrchů pouzdra nabíječky je možné nečistoty a prach odstranit pomocí hadíku nebo nekovového kartáče. Nepoužívejte vodu ani čisticí roztoky.

VAROVÁNÍ!!

Před čištěním nabíječku odpojte od napájecí sítě.

Příslušenství

Příslušenství doporučované k použití s tímto nářadím je běžně dostupné spotřebním příslušenství za uhradu dostupné v prodejnách s ručním elektronářadím.

Skladování

Zabalený stroj lze skladovat v suchém skladu bez vytápění, kde teplota neklesne pod -5°C .

Nezabalený stroj uchovávejte pouze v suchém skladu, kde teplota neklesne pod $+5^{\circ}\text{C}$ a kde bude zabráněno náhlým změnám teploty.

Recyklace

Elektronářadí, příslušenství a obaly by mely být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozující životní prostředí.

Pouze pro země EU:

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických

zřízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné rozebrané elektronářadí shromážděno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Záruka

Pro naše stroje poskytujeme záruku na materiální nebo výrobní vadu podle zákonních ustanovení dané země, minimálně však 12 měsíců. Ve státech Evropské unie je záruční doba 24 měsíců při výhradné soukromém používání (prokázáno fakturou nebo dodacím listem).

Na akumulátorové články je záruka 6 měsíců.

Škody vyplývající z přirozeného opotrebení, přetěžování, nesprávného zacházení, resp. škody zaviněné uživatelem nebo způsobené použitím v rozporu s návodem k obsluze, nebo škody, které byly při nákupu známy, jsou ze záruky vyloučeny.

Reklamace mohou být uznány pouze tehdy, pokud bude stroj v nerozebraném stavu zaslán zpět dodavateli nebo autorizovanému servisnímu středisku NAREX. Dobře si uschovejte návod k obsluze, bezpečnostní pokyny, seznám náhradních dílů a doklad o koupě. Jinak platí vždy dané aktuální záruční podmínky výrobce.

Informace o hlučnosti a vibracích

Hodnoty byly naměřeny v souladu s ČSN EN 60745.

Vážená hladina akustického tlaku L_{WA} je 96 dB(A).

Vážená hladina akustického výkonu L_{WA} je 103 dB(A).

Nepresnost měření $K = 3$ dB (A).

Používejte ochranu proti huku!

Vážená hladina vibrací působící na paže je $22,0 \text{ m/s}^2$.

Nepresnost měření $K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}$.

Prohlášení o shodě

ASR 14 ES:

Prohlášujeme, že toto zařízení splňuje požadavky následujících norem a směrnic.

Bezpečnost:

ČSN EN 60745-1; ČSN EN 60745-2-2

Směrnice 2006/42/EC

Elektromagnetická kompatibilita:

ČSN EN 55014-1; ČSN EN 55014-2

Směrnice 2004/108/EC



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl
Jednatel společnosti
29. 12. 2009

Prohlášení o shodě

AN-UNI:

Prohlášujeme, že toto zařízení splňuje požadavky následujících norem a směrnic.

Bezpečnost:

ČSN EN 60335-1; ČSN EN 60335-2-29

Směrnice 2006/95/EC

Elektromagnetická kompatibilita:

ČSN EN 55014-1; ČSN EN 55014-2; ČSN EN 61000-3-2;

ČSN EN 61000-3-3

Směrnice 2004/108/EC



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl
Jednatel společnosti
29. 12. 2009

Změny vyhrazeny

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a celý návod. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže priblížiť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru alebo k väznejmu zraneniu osôb.

Uchovajte všetky pokyny a návod pre budúce použitie.

Pod výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch sa myslí elektrické náradie napájané (pohybivým prívodom) zo siete alebo náradie napájané z batérií (bez pohybivého prívodu).

1) Bezpochybnosť pracovného prostredia

- Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku byvajú príčinou nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horlavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú īskry, ktoré môžu zapáliti prach alebo výparu.
- Pri používaní elektrického náradia zabráňte prístupu detí a ďalších osôb. Ak budeťe vyrúšaný, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) Elektrická bezpečnosť

- Vidlicu pohybivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom obmedzuje vidlica, ktoré nie sú znehodnotené úpravami a zodpovedajúce zásuvke.
- Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesa ústredného kúrenia, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemetrom.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhkú alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte pohybivý prívod k iným účelom. Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky īahom za prívod. Chráňte prívod pred horkom, mastnotou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvýšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predĺžovač prívod vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie predĺžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa používa elektrické náradie vo vlnkých priestoroch, používajte napájanie chránene prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Bezpochybnosť osôb
- Pri používaní elektrického náradia budte pozorný, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústreďte sa a triezejte využívanie. Nepoužívajte s elektrickým náradím ak ste unavený alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Čivulková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť väčšie poranenie osôb.
- Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protismkovou úpravou, tvrdá polkryvka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znížiajú nebezpečenstvo poranenia osôb.
- Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Ubezpečte sa, či je spináč pri zapojovaní vidlice do zásuvky alebo pri zasúvani batérií či pri prenášaní náradia vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na spináč alebo zapojovanie vidlice náradia so zapnutým spinácom môže byť príčinou nehôd.
- Pred zapnutím náradia odstraňte všetky nastavovacie nástroje alebo klúče. Nastavovacie nástroje alebo klúče, ktoré ponеcháte pripevněný k otáčiacej sa časti elektrického náradia, môžete byť príčinou poranenia osôb.
- Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredviđaných situáciach.

Bezpečnostné pokyny pre rázový utáhovač

- Pri vykonávaní takej práce, pri ktorej by mohol nástroj natrafiť na skryté elektrické vedenia alebo zasiahnúť vlastnú privodnú šnúru náradia, držte náradie len za izolované plochy rukoväť. Kontakt s elektrickým vedením, ktoré je pod napätím, môže dosať pod napätie aj kovové súčiastky náradia a spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte volné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostatočne daleko od pohybujúcich sa časťí. Volné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytene pohybujúcimi sa časťami.

g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia k odsváňaniu a zberu prachu, zabezpečte, aby také zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom.

4) Používanie elektrického náradia a starostlivosť o neho

- Nepretážujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.
- Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spinacom. Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nie je možné ovlaďať spinacom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- Odpojite náradie vytiahnutím vidlice zo sieťovej zásuvky alebo odpojením batérie pred akýmkolvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaneho elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.

d) Nepoužívajte elektrické náradie ukladajte mimo dosah detí a nedovolte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.

- Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa časťí a ich pohyblosť, sústreďte sa na praskliny, zmolené súčasti a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohrozí funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zabezpečte jeho opravu. Väčšina nešpoštených nedostatočne udržovaných elektrických náradí.

f) Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržované a naostrené rezacie nástroje s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa jednoduššou kontroluje.

- Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétnu elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia k vykonávaniu iných činností, ako pretože bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

5) Starostlivosť používanie akumulátorového ručného elektrického náradia a manipulácia s ním

a) Akumulátor nabijajte len v takých nabíjačkách, ktoré odporúča výrobca akumulátora. Ak sa používa nabíjačka, určená na nabíjanie určitého druhu akumulátora, na nabíjanie iných akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.

b) Do elektrického náradia používajte len príslušné určené akumulátory. Používanie iných akumulátorov môže mať za následok poranenie a nebezpečenstvo požiaru.

c) Nepoužívané akumulátory neuschovávajte tak, aby mohli prísť do styku s kancelárskymi sponkami, mincami, kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premiestnenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popálenie alebo vznik požiaru.

d) Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní vytiekať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, po vysplachu očí vyhľadajte aj lekára. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže mať za následok podráždenie pokožky alebo popáleniny.

6) Servisné práce

- Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná.

Technické údaje

Rázový akumulátorový utáhovač

Typ	ASR 14 ES
Napätie	14,4 V \equiv
Otáčky naprázdno:	0–2 300 min $^{-1}$
Počet úderov	0–4 000 min $^{-1}$
Moment dotahovania max.:	206 Nm
Rozsah použitia:	
Metrické skrutk	M10–M16
Vývrty do dreva	max. ø 8 mm
Vŕtanie:	do kovu do dreva
	max. ø 6 mm max. ø 10 mm
Vreteno	½" štvorhran
Hmotnosť vrátane akumulátora	1,8 kg
Nabíjačka:	
Typ	AN-UNI
Napätie vstupné	220–240 V
Kmitočet	50 Hz
Príkon	60 W
Napätie výstupné	16,4 V \equiv
Nabíjací prúd Li-Ion/NiCd	4 A
Doba nabíjania	cca. 50 min
Hmotnosť	0,66 kg
Trieda ochrany	II / II
Akumulátor:	
Typ	AP 14 LM
Napätie	14,4 V \equiv
Typ článkov	Li-Ion
Kapacita	2,6 Ah
Teplota nabíjania	4,5–40,5 °C
Čas nabíjania (s AN-UNI)	cca. 50 min
Monitorovanie teploty nabíjania	termistorom
Hmotnosť	0,6 kg

Popis prístroja:

- Akumulátor
- Príchytky akumulátora
- Tlačidlo spinača s reguláciou otáčok
- Prepínací smeru otáčania
- Vreteno - ½" štvorhran
- Svetelné diódy
- Prechodomý adaptér
- LED
- Nabíjačka

Použitie

Rázový akumulátorové utáhovače sú určené pre skrutkovanie a pre vŕtanie do kovov, dreva a plastických hmot.

Za pomocí priloženého adaptéra AD-ASR 14 E (7) je možné zredukovať upínacie nástroje na vretene z ½" štvorhranu na ¼" šesthran a rozšíriť tak možnosti pre ďalšie použitie rázového utáhováku (napr. v stavebnej výrobe).

Dvojitá izolácia

Pre maximálnu bezpečnosť používateľa sú naše prístroje konštruované tak, aby zodpovedali platným európskym predpisom (normám EN). Prístroje s dvojitoj izoláciou sú označené medzinárodnym symbolom dvojitého štvorca. Také prístroje nesmú byť užívané a na ich napájanie stačí kábel s dvoma žilami. Prístroje sú odrušené podľa normy EN 55014.

Pokyn pre nabíjanie akumulátorov

- Ubezpečte sa, že je sietové napájanie rovnaké ako napátie uvedené na výrobnom štítku nabíjačky. Pripojte nabíjačku (9) ku zdroju napájania. Červená kontrolka by sa mala rozsvietiť. To znamená, že nabíjačka je prípravená k nabíjaniu.

- Zasuňte akumulátor (1) podľa obrázku do nabíjačky až na doraz. Oranžová kontrolka by sa mala rozsvietiť alebo by mala začať blikat. Signalizuje to správne vloženie akumulátorov NiCd/NiMH alebo akumulátorov Li-Ion.
- Červená kontrolka zhasne a zelená kontrolka začne blikat, čo znamená, že je akumulátor v režime „rýchleho nabíjania“.
- Asi po 25–55 minutach (podľa typu akumulátora) je akumulátor úplne nabítý a zelená kontrolka začne svieťiť neprerušované.
- Vyberte akumulátor a odpojte nabíjačku (ak by ste nechceli nabíjať ďalší akumulátor alebo ponechať akumulátor v režime pomalého nabíjania, dokial ho nebudete cieť začať používať).

Nové akumulátry:

V prvyx cykloch nabíjania nových akumulátorov môže byť ich kapacita nižšia, ako udávaná hodnota. Príčinou toho je, že chemická kompozícia akumulátorov nebola dosiaľ aktivovaná. Tento stav je dočasné a narovná sa po niekoľkých cykloch nabíjania.

Poznámka:

- Svetiaca zelená kontrolka signalizuje, že je akumulátor úplne nabítý alebo že je v režime pomalého nabíjania, kedy je udržovaná úroveň nabítia akumulátora.
- Podľa ibovej teploty, sieťového napájania a súčasnej úrovne nabítia môže pociatocne nabítie akumulátorov trvať dlhšie ako 25–55 minút (podľa typu akumulátora).
- Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zdroja napájania.

Prehľad signálov LED nabíjačky:

oranžová LED	význam signálu
svieti prerošovane	je vložený akumulátor Li-Ion
svieti neprerošovane	je vložený akumulátor NiCd alebo NiMH

Slovensky

zelená LED	červená LED	význam kombinácie signálov
nesvieti	svieti neprerušovane	pripojenie k elektrickej sieti*
svieti prerušovane	nesvieti	akumulátor sa nabija
svieti neprerušovane	nesvieti	akumulátor je nabity
svieti prerušovane	svieti prerušovane	teplota nabíjačky alebo akumulátora je vysoká
nesvieti	svieti prerušovane	akumulátor je poškodený

* Pri aktivácii nabíjačky po zapojení do siete bude po dobu cca 1 s prerušované svietiť zelená a červená LED, potom zostane neprerušované svietiť červená LED.

Dôležité upozornenia pre nabíjanie:

- Najdlhšiu životnosť a najlepšieho výkonu je možné dosiahnuť, keď sa akumulátorov nabíjajú pri teplote okolitého vzduchu v rozmedzí od 18 °C do 24 °C. **NEDOBUJAJTE** akumulátoru pri teplote pod 4,5 °C ani nad 40,5 °C. To je veľmi dôležité. Zabráňte tak väčšemu poškodeniu akumulátorov.
- Dobjavajte akumulátor včas, pred ich úplným (hlbkovým) vybitím. Ak si všimnete, že vaš akumulátorový prístroj stráca výkon, prestáňte ho používať a akumulátor dobite v určenej nabíjačke. V opačnom prípade hrozí trvalé (nevrátné) poškodenie akumulátorových článkov.
- Nabíjačka je určená k rýchlemu nabítiju / dobitiu akumulátorov s vnútornou teplotou od 0 °C do 45 °C. Ak sú práve vložené akumulátor výmeli studené alebo veľmi horúce, nabíjačka ich nedobije, iba začne prerušovať svietiť zelená a červená kontrolka. Potom, čo akumulátor dosiahnu teplotu, ktorá vyhovuje štandardnému teplotnému rozmedzu, bude automaticky spustený proces rýchleho dobívania.
- Ak nie je možné akumulátoru riadne nabit' (červená kontrolka svieti prerušované):
 - Prekontrolujte, či nie sú znečistené kontaktné plochy akumulátorov. V prípade potreby ich vyčistite bavlneným tampónom a liehom.
 - Ak sa nadalej nedarí akumulátoru správne nabit', zašlite alebo odozvajte nabíjačku (vrátane akumulátorov) do najbližšieho autorizovaného servisu.
- Za určitých podmienok, ak je nabíjačka pripojená ku zdroju napájania, môžu byť nabíjacie kontakty vo vnútri nabíjačky skratované cudzím materiálom. Cudzie vodivé materiály, ako sú napr. ocelová vata, hliníková fólia alebo nánoškových častic, sa musí z nabíjačky odstraňovať. Pred čistením nabíjačku odpojte zo sietového napájania.
- Ak sa postupne vykonáva niekoľko operácií dobívania, môže sa nabíjačka zahráť. To je normálne a neznámená to technickú poruchu.
- Zabráňte preniknutiu kvapaliny do nabíjačky, mohlo by prísť k úrazu elektrickému prúdom. Ak chcete jednoduššie ochrániť akumulátoru po použití, neodkladajte ich do vyhriateho prostredia.
- Akumulátor môžu zostať v zapojenej nabíjačke bez toho, aby sa tým poškodili ony samy alebo nabíjačka. Akumulátoru zostanú v nabíjačke úplne nabití. **NEPONCHÁVAJTE** nabité akumulátoru v nabíjačke, ktorá je odpojená od napájania.
- NEPOUŽIJAVAJTE AKUMULÁTORY**, ak sú poškodené a kvapalina vytieká z ich článkov. Ak si postriekaťe pokožku, omyte okamžite postihnutú časť a sledujte reakciu pokožky. V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak nabijate akumulátor nie celkom vybitý alebo ak ukončíte nabíjanie akumulátoru skoraj, ako je úplne nabitý, musíte každý tento cyklus počítať za jeden celý nabíjací cyklus.

Poznámka k liathiovým (Li-Ion) akumulátorom

- Tento typ akumulátorov netrpí pamäťovým efektom, to znamená, že akumulátor je možné nabíjať v akumulátorov stave nabítia. Ak vyberiete akumulátoru z nabíjačky ešte pred ich úplným dobitím, nebude to mať za následok ich poškodenie.
- Nabíjajte iba v univerzálnej nabíjačke AN-UNI, obj. č.: 0648648. Nabíjanie v starších typoch nabíjačiek, ktoré majú pre Li-Ion akumulátoru nevhodné charakteristiky nabíjania, spôsobí nevrátné poškodenie akumulátoru!**
- Li-Ion akumulátor je vybavený ochranou proti hlbkovému vybitiu. V prípade poklesu napätia pod nastavenú medzu (pretažením alebo vybitím) elektronika odpoji články. Stroj potom pracuje prerušované alebo stojí. Je nevyhnutné znižiť zatazenie stroja alebo akumulátor znova nabit.

Skladovanie akumulátorov

Akumulátor uchovávajte úplne nabité v suchom a bezprášnom prostredí pri teplote okolia napälejšie v rozsahu od 5 °C do 40 °C. V prípade, že akumulátoru dlhšiu dobu nepoužívate, odporúčame ich najneskôr raz za tri mesiace úplne nabit!

Varovanie!!

U nabíjačky sa nepredpokladá servis na strane užívateľa. Vo vnútri nabíjačky nie sú žiadne diely, ktoré by si užívateľ mohol opravovať sám. Je nutné odvodať nabíjačku do najbližšieho autorizovaného servisu, aby sa predišlo poškodeniu vnútorných dielov, citlivých na statickú elektrinu.
Vždy používajte správnu súpravu akumulátorov (súprava dodaná s náradím alebo náhradná súprava doporučená výrobcom Narex s.r.o.). Nikdy nepoužívajte žiadnu inú súpravu akumulátorov, pretože by mohla zničiť vaše náradie a vyvolať nebezpečný stav zariadenia.

Princíp funkcie

Vreteno s nástrojom je poháňané elektromotorom cez prevod a úderový mechanizmus.

Pracovný proces sa delí na dve fázy:

- Skrutkovanie
- Útiahnutie (mechanizmus úderu v akcii)

Mechanizmus úderu sa uvedie do činnosti až ak je skrutkovaný spoj pevný – motor je zatazený. Mechanizmus úderu týmto mení silu motoru na rovnomenne otáčacie údery.

Pri uvoľňovaní skrutiek je tento proces opačný.

Uvedenie do prevádzky

Zapnutie

Stlačením tlačidla spínača (3) a jeho postupným stlačovaním je možné plynule regulovať otáčky.

Vypnutie

Uvoľnením tlačidla spínača (3). Dobehnutie vretena je prostredníctvom brzdy po vypnutí skrátený.

Nízšia rýchlosť je vhodná pre navedenie vývrtu/skrutky do materiálu alebo na vŕtanía materiálu vrátom. Vyššia rýchlosť je vhodná pre zatazenie vývrtu do materiálu, dotiahnutie skrutkovaného spoja alebo pre vŕtanie do materiálu.

Pozor!

Dlhodobé používanie premenlivej rýchlosť otáčania sa neodporúča. Môže viest k poškodeniu spínača.

Zmena zmyslu otáčania

Prepináčom smeru otáčania (4) sa mení zmysel otáčania:

Zatlačením sprava doľava – pravý beh.

Zatlačením zľava doprava – ľavý beh.

Tlačidlo v strednej polohe – istenie proti zapnutiu.

Pozor!

Ak si zlézate zmeniť polohu radiaceho tlačidla, prekontrolujte najprv, že je tlačidlo spínača uvolnené.

Poznámka:

Pri prvom použití náradie po zmene smeru otáčania môže byť za začiatku pocútl hlasne cvaknutie. To je normálny prejav a neznámená to žiadny problém.

Upínanie a uvoľňovanie nástrojov

Pri nasadzovaní nástrojov dbajte vždy na to, aby tieto nástavce boli nastrčené na $\frac{1}{2}$ " vreteno (5) alebo do prechodového adaptéra (7) až na doraz.

Pokyny pre používanie

Stroj nasadte na maticu/skrutku iba vo vypnutom stave.

Krútiaci moment je závislý na dobe trvania úderov. Maximálny krútiaci moment vypĺňa z jednotlivých krútiacich momentov dosiahnutých údermi. Maximálny krútiaci momentu sa dosiahne po dobe trvania úderov cca 6–10 s. Po tejto dobe sa moment utáhovania zvýši len veľmi málo, avšak cítiteľne sa zahreje mechanizmus úderu.

Dosledkom veľkého záhravia dochádza k vysokému opotrebeniu všetkých úderových dielov a vysokej spotrebe mazacieho tuku.

Dobu trvania úderu je potrebné určiť pre každý žiadaný moment utáhovania. Skutočne dosahovaný moment utáhovania je potrebné stále preverovať momentovým klúčom.


Pre použitie rozlišujeme dva charakteristické druhy spojenia:

Tvrdé spojenie: skrutkové spojenie dvoch alebo viacero dielov, ktorých aspoň jeden je z takého materiálu alebo takého prevedenia, že sa uvažovaným tlačom deformeuje alebo je pružný.

Mäkké spojenie: skrutkové spojenie dvoch alebo viacero dielov, ktorých aspoň jeden je z mazacieho materiálu alebo takého prevedenia, že sa uvažovaným tlačom deformeuje alebo je pružný.

Pri tvrdom spojení je možno pevne zaskrutovať skrutky mechanických vlastností:

(Triedy pevnosti skrtek a matic podľa EN 20 898-1)



t (s)	M8	M12	M16
1	60 Nm	90 Nm	100 Nm
2	65 Nm	100 Nm	120 Nm
3	70 Nm	110 Nm	140 Nm
4	75 Nm	120 Nm	160 Nm
5	80 Nm	130 Nm	170 Nm
6	85 Nm	140 Nm	180 Nm
7	90 Nm	150 Nm	190 Nm
8	95 Nm	160 Nm	200 Nm
9	100 Nm	160 Nm	200 Nm
10	100 Nm	160 Nm	200 Nm

Požadovaná doba utáhovania sa približne určí podľa priloženého diagramu. Podľa druhu utáhovaných súčiastok je však potrebné každý prípad vyskúšať samostatne. Pôsobenie rázu dlhšie ako 10 s nemá už vplyv na zvýšenie momentu utáhovania.

Skrutky menších veľkostí je možné utáhovať iba pri mäkkom spojení, pričom doba utáhovania musí byť kratšia ako 1 s, aby nedošlo k narúšeniu skrutiek.

Pri použíti torzných tyčí je možné utiahnuť skrutky od M8.

V prípadoch, kedy je nutné vyvýjiť na skrutkový spoj veľké zataženie po dlhšíu dobu napr. pri povolávaní zatiňutých alebo zhŕdzených skrutiek, je nutné stroj pravidelne odlahčovať a mechanizmus chladit chodom naprázdno!

Údržba

Pokyny k čisteniu stroja

Vyfúkajte pri spustenom motore z vetracích otvorov náradia nečistoty a prach. Keďto činnosti používajete ochranné okuliare. Vonkajšie plastové časti je možné čistiť za pomocí vlnkej handričky a slabého čistiaceho prostriedku. Aj keď sú tieto časti vyrobené z materiálov odolných rozpúšťadlám, rozpúšťadlá **NIKYD** nepoužívajte.

Pokyny k čisteniu nabíjačky

Z vonkajších povrchov puzdra nabíjačky je možné nečistoty a prach odstrániť za pomocí handričky alebo nekovovej kufy. Nepoužívajte vodu ani čistiace roztoky.

VAROVANIE!!

Pred čistením nabíjačku odpojte od napájacej siete.

Príslušenstvo

Príslušenstvo doporučané k použitiu s týmto náradím je bežne dostupné spotrebnej príslušenstvo záhradu, ktoré je dostupné v predajniach s ručným elektronáradím.

Skladovanie

Zabaleny stroj je možné skladovať v suchom sklede bez vytápania, kde teplota neklesne pod -5 °C.

Nezabaleny stroj uchovávajte iba v suchom sklede, kde teplota neklesne pod +5 °C a kde bude zabránene náhlom zmenám teploty.

Recyklácia

Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť dodané k opäťovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Len pre krajiny EU:

Nevyhadzujte elektronáradie do domového odpadu!

Podľa európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej presadení v národných zákonomu musí byť neupotrebitelné rozobrané elektronáradie zhromaždené k opäťovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Záruka

Pre naše stroje poskytujeme záruku na materiálové alebo výrobné chyby podľa zákonnych ustanovení danej krajiny, minimálne však 12 mesiacov. V štatoch Európskej únie je záručná lehota 24 mesiacov pri výhradne súkromnom používaní (preukázanie faktúrov alebo dodacím listom).

Na akumulátory je záruka 6 mesiacov.

Škody vyplývajúce z prírodeného opotrebenia, preťažovania, nesprávneho zaobchádzania, resp. škody zavinené používateľom alebo spôsobené použitím v rozpore s návodom na obsluhu, alebo škody, ktoré boli pri nákupe známe, sú záruký vylúčené.

Reklamácie môžu byť uznane, ak bude stroj v nerozobratom stave zaslaný súpravou dodávateľovi alebo autorizovanému stredisku NAREX. Dobre si na obsluhu, bezpečnostné pokyny, zoznam náhradných dielcov a doklad o vždy dané aktuálne záručné podmienky výrobca.

Informácie o hlučnosti a vibráciách

Hodnoty boli namerané v súlade s EN 60745.

Vážena hladina akustického tlaku L_{WA} je 96 dB(A).

Vážena hladina akustického výkonu L_{WA} je 103 dB(A).

Nepresnosť meraní K = 3 dB (A).

Používanie ochrany proti hluku!

Vážena hladina vibrácií pôsobiacich na paže je $22,0 \text{ m/s}^2$.

Nepresnosť meraní K = 1,5 m.s^{-2} .

Vyhľásenie o zhode

ASR 14 ES:

Vyhľasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem a smerúc.

Bezpečnosť:

EN 60745-1; EN 60745-2-2

Smernica 2006/42/EC

Elektromagnetická kompatibilita:

EN 55014-1; EN 55014-2

Smernica 2004/108/EC



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Konateľ spoločnosti

29. 12. 2009

Vyhľásenie o zhode

AN-UNI:

Vyhľasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem a smerúc.

Bezpečnosť:

EN 60335-1; EN 60335-2-29

Smernica 2006/95/EC

Elektromagnetická kompatibilita:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Smernica 2004/108/EC



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Konateľ spoločnosti

29. 12. 2009

Zmeny sú vyhradené

General Power Tool Safety Warnings



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference!

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

- 1) **Work area safety**
 - a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
 - b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
 - c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.
- 2) **Electrical safety**
 - a) **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
 - b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
 - c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
 - d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
 - e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
 - f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- 3) **Personal safety**
 - a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
 - b) **Use personal protective equipment.** Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
 - c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
 - d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- 4) **Power tool use and care**
 - a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
 - b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
 - c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
 - d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
 - e) **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
 - f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
 - g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 5) **Battery tool use and care**
 - a) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
 - b) **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
 - c) **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
 - d) **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- 6) **Service**
 - a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Special safety instructions for impact wrench

- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

Technical Specification

Cordless impact wrench

Model	ASR 14 ES
Voltage	14,4 V _{DC}
Idle speed:	0–2 300 min ⁻¹
Number of strokes	0–3 000 min ⁻¹
Tightening moment max.:	206 Nm
Scope of application:	
Metric screws	M10–M16
Wood screws	max ø 8 mm
Drilling:	into metal into wood
	max ø 6 mm max ø 10 mm
Spindle	½" square
Weight incl. accumulator	1.8 kg
Charger:	
Model	AN-UNI
Input voltage	220–240 V
Frequency	50 Hz
Power input	60 W
Output voltage	16.4 V _{DC}
Charging current Li-Ion/NiCd	4 A
Charge time	ca 50 min
Weight	0.66 kg
Class of protection	II / IP
Accumulator:	
Model	AP 14 LM
Voltage	14,4 V _{DC}
Cell type	Li-Ion
Capacity	2.6 Ah
Temperature of charging	4.5–40.5 °C
Charge time (with AN-UNI)	ca 50 min
Monitor. of the temp.of charging	theristor
Weight	0.6 kg

Description:

- 1Accumulator
- 2Accumulator clamp
- 3Switching-in push button with speed control
- 4Reversing switch
- 5Spindle – ½" square
- 6Light (LED)
- 7Reducer
- 8Charger LED
- 9Charger

Scope of use

The Cordless impact wrenches are specified for screwing and for drilling into metals, woods and plastics.

Using the supplied adapter (reducer) AD-ASR 14 E (7), it is possible to reduce tool clamping on the spindle from ½" square to ¼" hexagon, thus extending possibilities and scope of use of the device (e.g. in the building production).

Double insulation

To ensure maximum safety of the user, our tools are designed and built to satisfy applicable European standards (EN standards). Tools with double insulation are marked by the international symbol of a double square. These tools must not be grounded and a two-wire cable is sufficient to supply them with power. Tools are shielded in accordance with EN 55014.

Charging battery pack instructions

1. Make sure power circuit voltage is the same as that shown on the charger specification plate. Connect charger (9) to power source. Red light should light up. This indicates the charger is ready to begin charging.

2. Position the accumulator/battery pack (1) into the charger as far as the stop, see the Fig. Orange light should light up or blink. That indicates a NiCd/NiMH battery pack or a Li-Ion battery pack is inserted.
3. The red light will go out and the green light begins to blink, indicating that the battery pack is receiving a "Fast Charge".
4. After approximately 25–55 minutes (depending on battery pack type) the battery pack is fully charged. The green light will become steady.
5. Take out the accumulator and disconnect the charger (unless you want to charge another accumulator or let the accumulator in the slow charging mode before you will use it).

New accumulators:

During the first cycles of charging capacity of the new accumulator can be lower than the rated value, namely due to the fact that chemical accumulator composition has not been activated yet. This state is of temporary nature and will be compensated after a few cycles of charging.

Note:

- The steady green light indicates that the battery pack is fully charged or in slow charging mode to maintain battery pack charge level.
- Depending on room temperature, line voltage, and existing charge level, initial battery charging may take longer than 25–55 minutes (depending on battery pack type).
- Disconnect charger from power source when not in use.

Survey of charger LED signals:

orange LED	signal meaning
is on intermittently	Li-Ion battery pack is inserted
is on continuously	NiCd or NiMH battery pack is inserted

green LED	red LED	meaning of signal combination
is off	is on continuously	connected to power supply
is on intermittently	is off	battery pack is under charge
is on continuously	is off	battery pack is charged
is on intermittently	is on intermittently	high temperature of charger or battery pack
is off	is on intermittently	battery pack is damaged

* After the charger is connected to the power supply, the green and red LEDs will blink alternatively (in turn) for ca 1 s and then the red LED will go on continuously.

Important notes for charging:

1. The longest service life and the best capacity can be reached if the accumulators are charged at the ambient temperature ranging from 18 °C to 24 °C. **DO NOT RECHARGE** the accumulators at the temperature below 4.5 °C or over 40.5 °C. This is very important. You can thus prevent serious accumulator damage.
2. Recharge the accumulators in time, before they are discharged fully. If you mention that your accumulator-operated device loses its power, stop it and recharge the accumulator in a suitable charger, otherwise the accumulators can be damaged permanently (irreversibly).
3. The charger was designed to fast charge battery pack between 0 °C and 45 °C. If the battery pack just inserted is too cold or too hot, the charger will not charge it and only the green LED indicator and the red LED indicator will blink alternatively and continuously. After the battery pack temperature fit standard temperature range, the fast charging procedure will be started automatically.
4. If the accumulators cannot be charged duly (the red pilot lamp is on intermittently):
 - Check accumulator contact areas for possible pollution. Clean them by a cotton swab and spirit, if necessary.
 - If the accumulators still cannot be charged correctly, send or hand over the charger (incl. the accumulators) to the nearest authorized service centre.
5. Under certain conditions, with the charger plugged into the power source, the exposed charging contacts inside the charger can be shorted by foreign material. Foreign materials of a conductive nature such as, but not limited to, steel wool, aluminum foil, or any buildup of metallic particles should be kept away from charger cavities. Unplug charger before attempting to clean.
6. If several charging operations are performed consecutively, the charger can become warm. It is normal and does not indicate any technical defect.
7. Prevent leak of liquid into the charger to avoid electrical accident. If you want to facilitate accumulator cooling after its use, do not place it in a warmed(?) environment.
8. The accumulators can remain placed in the switched-on charger without any damage to themselves or to the charger. The accumulators remain in the fully charged state in the charger. **DO NOT LET** the charged accumulators in the charger disconnected from the power supply.
9. **DO NOT USE THE BATTERY PACK** if it is damaged and liquid is leaked from the battery pack cells. If this leakage gets on your skin, please wash the affected part immediately and observe possible skin reaction. If necessary, please seek medical attention.
10. If you charge the not yet fully discharged accumulator or if you terminate accumulator charging before the fully charged state is reached, each such cycle has to be considered one complete cycle of charging.

Notes for lithium (Li-Ion) accumulators

- This battery pack type does not suffer form the memory effect, it means that the accumulators can be charged in any state of charging. If you remove the battery pack from the battery compartment before the battery is fully charged, it will not cause any damage to the battery.
- **Charge the accumulators in the universal charger AN-UNI, order No.: 00648648 only. Charging in older charger types, having unsuitable characteristics of charging for the Li-Ion accumulators, can result in irreversible accumulator damage!**
- The Li-Ion accumulator is equipped by protection from deep discharge. If the voltage drops below the preset limit (by overload or discharge), the electronic system disconnects the accumulators. The device then works intermittently or does not work at all. It is necessary to reduce machine load or to recharge the accumulator.

Accumulator storage

Store the accumulators in the fully charged state in a dry and dustfree room at the ambient temperature ranging preferably from 5 °C to 40 °C. If you do not use the accumulators for a longer time period, it is recommended to charge the accumulators fully once in three months as a minimum!

Warning!!

The charger is not user serviceable. There are no user serviceable parts inside the charger. Servicing at the closest Authorized Service Center is required to avoid damage to static sensitive internal components. Always use correct battery pack (pack supplied with the tool or the replacement pack recommended by the manufacturer, the company Narex s.r.o.) Never install another battery pack type. It will ruin your tool and may create a hazardous condition.

Principle of function

The spindle with the tool is driven by the el. motor via the gear unit and the stroke mechanism.

The working procedure is broken down into two phases:

1. Screwing
2. Tightening (activated stroke mechanism)

The stroke mechanism is activated only after the screwed joint is fixed - motor under load. The stroke mechanism thus changes motor force into uniform rotating strokes.

When unscrewing, the opposite procedure is applied.

Putting into operation

Switching-on

By depressing the operating push button (3) and by its holding you can control speed smoothly.

Switching-off

By releasing the operating push button (3). Spindle runout after switching-off is reduced by the activated brake.

Lower speed is suitable for guiding the bolt/screw to the material or for material drilling-in. Higher speed is suitable for screwing the bolt/screw into the material, for screwed joint tightening or for drilling into the material.

Attention!

Long-time use of variable rotating speed is not recommended as its can result in operating push button damage.

Changed direction of rotation

Direction of rotation is changed by the change over switch of the sense of rotation (4):

By pushing from the right to the left - right run.

By pushing from the left to the right - left run.

Push button in the interposition - protection from unintentional switching.

Attention!

If you wish to change position of the change over switch, check at first that the operating push button is released.

Note:

During first use of the device and during the first change of the sense of rotation a loud click can be heard. It is a normal phenomenon which cannot be considered any problem.

Tool clamping and releasing

When inserting the tools, always pay attention to insert the extensions on the $\frac{1}{2}$ " spindle (5) or into the reducer (7) as far as the stop.

Operating instructions

Set the device on the nut/screw in the switched off state only.

Torque depends on stroke duration. The max. torque follows from individual torques reached by the strokes. The maximum torque can be reached after ca 6-10 seconds of strokes. After this time period the torque rises only very moderately, but the stroke mechanism is heated noticeably.

Due to excessive heating all stroke parts are worn materially and consumption of the lubricating grease is very high.

Stroke duration has to be determined for each requested torque. The really reached torque has to be checked continuously by the torque wrench.


Two characteristic types of connection are differentiated for use:

Hard connection: screwed (bolted) connection of two or more usually metal parts which do not spring, when being tightened and also are not deformed by the assumed pressure.

Soft connection: screwed (bolted) connection of two or more parts, at least one of which is of such material or of such workmanship that is deformed under the assumed pressure or that springs.

In case of hard connection the screws of the following mechanical properties can be screwed firmly:

(Classes of strengths of bolts and nuts pursuant to EN 20 898-1)



t (s)	M8	M12	M16
1	60 Nm	90 Nm	100 Nm
2	65 Nm	100 Nm	120 Nm
3	70 Nm	110 Nm	140 Nm
4	75 Nm	120 Nm	160 Nm
5	80 Nm	130 Nm	170 Nm
6	85 Nm	140 Nm	180 Nm
7	90 Nm	150 Nm	190 Nm
8	95 Nm	160 Nm	200 Nm
9	100 Nm	160 Nm	200 Nm
10	100 Nm	160 Nm	200 Nm

The requested time of tightening is determined roughly by the attached diagram.

The tightened parts have to be checked individually, case by case, depending on their kind. Acting of strokes longer than 10 seconds does not affect increase of the torque anyhow.

Screws of smaller sizes may be tightened by the soft connection only; time of tightening must be shorter than 1 s not to damage the screws.

When using torque bars, the screws from the M8 size can be tightened.

If high load has to be applied on the bolted joint for a longer time period, e.g. loosening of excessively tightened or rusted screws, the machine has to be unloaded regularly and the mechanism cooled by the idle run!

Maintenance

Instructions for device cleaning

Start the motor and blow impurities and dust out of the vent holes of the device. Use protective goggles for this operation. Clean the external plastic parts by a wet rag and mild detergent. Though these parts are made of the materials resistant to solvents, **NEVER** use any solvent.

Instructions for cleaning the charger

Impurities and dust can be removed from external charger surfaces by a rag or a non-metal brush. Use neither water nor detergents.

WARNING!

Prior to start cleaning, disconnect the charger from the power supply.

Accessories

The accessories recommended for use with the device are available commercially in the shops with hand el. tools.

Storage

The packed device can be stored in a dry unheated store room where the temperature does not drop below -5 °C.

Store the unpacked device in a dry store room where the temperature does not drop below +5 °C and where abrupt temperature changes are prevented.

Environmental protection

El. tools, accessories and packaging should be collected for subsequent recovery, recycling and environmentally sound disposal.

For EU countries only:

Do not dispose the el. tools as the home waste!

In conformity with the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in national legislations the unusable dismantled el. tools should be collected for subsequent recovery, recycling and environmentally sound disposal.

Warranty

We grant warranty for material or workmanship defects of our devices in conformity with mandatory provisions of the relevant country, but 12 months as a minimum. The warranty period of 24 months is valid in the EU countries in case of the exclusively private scope of use (proved by invoice or delivery note).

There is a 6-months warranty for battery cell.

The damages following from natural wear, overloading, incorrect handling and/or the damages caused by the user or by using the device contrary to the operating manual or the damages known upon purchase are excluded from the warranty.

The complaints can be admitted only if the device is sent back to the supplier or to the Authorized Service Center NAREX in the non-dismantled state. Keep the operating manual, safety instructions, list of spare parts and proofs of purchase safely. Otherwise the current warranty conditions and terms of the manufacturer are always valid.

Information about noise level and vibrations

The values have been measured in conformity with EN 60745.

Weighed sound pressure level L_{WA} is 96 dB(A).

Weighed sound power level L_{WA} is 103 dB(A).

In accuracy of measurements $K = 3dB$ (A).

Use the noise protection device!

Weighed level of arm affecting vibrations is $22.0 m/s^2$.

In accuracy of measurements $K = 1.5 m.s^2$.

Certificate of Conformity

ASR 14 ES:

We declare that the device meets requirements of the following standards and directives:

Safety:

EN 60745-1; EN 60745-2-2

Directive 2006/42/EC

Electromagnetic compatibility:

EN 55014-1; EN 55014-2

Directive 2004/108/EC



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

CEO of the company

29. 12. 2009

Certificate of Conformity

AN-UNI:

We declare that the device meets requirements of the following standards and directives:

Safety:

EN 60335-1; EN 60335-2-29

Directive 2006/95/EC

Electromagnetic compatibility:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Directive 2004/108/EC



Antonín Pomeisl

CEO of the company

29. 12. 2009

Changes are reserved

Instrucciones de seguridad generales



¡ADVERTENCIA! Lea todas las instrucciones de seguridad y el manual completo. La violación de todas las siguientes instrucciones puede ocasionar accidentes por contacto con corriente eléctrica, puede originar un incendio y/o causar graves lesiones a las personas.

Guarde cuidadosamente todas las instrucciones y el manual para su uso futuro.

La denominación «herramienta eléctrica», utilizada en las presentes instrucciones de advertencia significa una herramienta eléctrica, que se alimenta (toma móvil) de la red eléctrica, o herramienta, que se alimenta de baterías (sin toma móvil).

1. Seguridad del medio laboral

- Mantenga limpio y bien iluminado el puesto de trabajo. El desorden y la oscuridad suelen ser la causa de accidentes en el puesto de trabajo.
- No utilice herramientas eléctricas en un medio con peligro de explosión, en los que haya líquidos inflamables, gases o polvo. En la herramienta eléctrica se producen chispas, que pueden inflamar polvo o vapores.
- Al utilizar la herramienta eléctrica, impida el acceso de niños y otras personas al lugar. Si usted es interrumpido en la actividad que realiza, esto puede dislocarlo de ella.

2. Seguridad de manipulación con electricidad

- La clavija de la toma móvil de la herramienta eléctrica tiene que responder a las características del enchufe de la red. Nunca repare la clavija de manera alguna. Nunca utilice adaptadores de enchufe con herramientas, que tengan conexión de protección a tierra. Las clavijas, que no sean destruidas por reparaciones y los enchufes correspondientes limitan el peligro de accidentes por contacto con la electricidad.
- Evite el contacto del cuerpo con objetos conectados a tierra, por ejemplo, tubos, cuerpos de calefacción central, cocinas y neveras. El peligro de accidente con corriente eléctrica aumenta cuando su cuerpo entra en contacto con la tierra.
- No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia, humedad o a que se moje. Si la herramienta eléctrica se moja, aumentará el peligro de accidente por contacto con electricidad.
- No utilice la toma móvil para otros fines. Nunca cargue o tire de la herramienta eléctrica por la toma, ni nunca extraiga la clavija del enchufe tirándola de la toma. Proteja la toma contra el calor, grasa, piezas móviles y con bordes afilados. Las tomas dañadas o enredadas aumentan el peligro de accidente con electricidad.
- Si la herramienta eléctrica es utilizada en exterior, use un cable alargador adecuado para exteriores. Con el uso del cable alargador para exteriores se reduce el peligro de accidente con electricidad.
- Si la herramienta eléctrica es utilizada en un medio húmedo, use una alimentación con un protector de corriente (RCD). Utilizando un RCD, se reduce el peligro de accidente con electricidad.

3. Seguridad de las personas

- Al utilizar la herramienta eléctrica, sea prudente y ponga atención a lo que está haciendo, concéntrese y actúe con cordura. Si está cansado o está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicinas, no trabaje con la herramienta eléctrica. Un mínimo descuido al utilizar la herramienta eléctrica puede originar un grave accidente de personas.
- Utilice medios de protección. Siempre utilice protección de la vista. Los medios de protección, utilizados de conformidad con las condiciones laborales, como p.ej., respiradores, calzado de seguridad antideslizante, coberturas de la cabeza, o protectores de ruido, pueden reducir el peligro de lesiones de personas.
- Evite un encendido casual. Cerciórese de que el pulsador esté en posición de apagado cuando vaya a introducir la clavija en el enchufe y/o cuando vaya a cambiar las baterías, o portar las herramientas. Asimismo, la causa de accidentes puede ser también el portar una herramienta con el dedo puesto en el pulsador, o el conectar la clavija con el pulsador en posición de encendido.
- Antes de encender una herramienta, retire todos los instrumentos de calibración o llaves. El dejar un instrumento de calibración o una llave fija a una parte giratoria de una herramienta eléctrica puede ser la causa de lesiones de personas.

e) Trabaje hasta donde tenga alcance con seguridad. Mantenga siempre una posición estable y equilibrada. De esta manera podrá tener un dominio pleno de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

f) Use ropa adecuada. No utilice ropa holgada ni joyas. Procure mantener el cabello, la ropa y los guantes a una distancia prudencial de las partes móviles. La ropa holgada, joyas y el cabello largo pueden ser atrapados por las partes móviles.

g) Si se disponen de medios para conectar equipos de extracción y recogida de polvo, cerciórese de que éstos estén bien conectados y de usarlos correctamente. El uso de tales equipos puede reducir el peligro causado por la presencia de polvo.

4. Uso de herramientas eléctricas y cuidados de éstas

- Sobre cargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta correcta, que esté destinada para el trabajo realizado. Una herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y de una manera más segura en la labor para la que ha sido diseñada.
- No utilice una herramienta eléctrica, que no se pueda encender y apagar mediante el pulsador. Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda operar a través del pulsador, constituye un peligro y hay que repararla.
- Desconecte la herramienta sacando la clavija del enchufe, y/o desconectando la batería, antes de hacer cualquier calibración, cambio de accesorios, o antes de guardar una herramienta eléctrica, que no se esté utilizando. Estas medidas de seguridad, preventivas reducen el peligro de un encendido casual de la herramienta eléctrica.
- La herramienta eléctrica que no se esté utilizando, alejela del alcance de los niños y no permita que la utilicen personas que no hayan sido instruidas, sobre el uso de la misma. La herramienta eléctrica constituye un peligro en manos de usuarios inexpertos.
- Dé mantenimiento a la herramienta eléctrica. Revise la calibración de las partes móviles y su movilidad, fíjese si hay grietas, piezas partidas y cualquier otra situación, que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está deteriorada, mándela a reparar antes de volverla a usar. Muchos accidentes se producen por un mantenimiento insuficiente de la herramienta eléctrica.
- Mantenga afilados y limpios los instrumentos de corte. Los instrumentos de corte afilados correctamente y limpios tienen menos probabilidad de que se enreden con el material o se bloquen, el trabajo con ellos se controla con más dominio.
- Utilice herramientas eléctricas, accesorios, instrumentos de trabajo y otros instrumentos, que sean conformes a las presentes instrucciones, y de la forma que haya sido recomendada para una herramienta eléctrica, concreta, tomándose en cuenta las condiciones de trabajo y el tipo de trabajo realizado. El uso de una herramienta eléctrica para realizar otras actividades que no sean las concebidas, pueden originar situaciones de peligro.

5. Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por acumulador

- Solamente cargue los acumuladores con los cargadores recomendados por el fabricante. Existe riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.
- Solamente emplee los acumuladores previstos para la herramienta eléctrica. El uso de otro tipo de acumuladores puede provocar daños e incluso un incendio.
- Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
- La utilización inadecuada del acumulador puede provocar fugas de líquido. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuague el área afectada con abundante agua. En caso de un contacto con los ojos recorra además inmediatamente a un médico. El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

6. Servicio

- Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para Taladro compacto

- Sujete la herramienta eléctrica por las empuñaduras aisladas al realizar trabajos en los que el útil pueda tocar conductores eléctricos ocultos o el propio cable de la herramienta eléctrica. El contacto con conductores bajo tensión puede hacer que las partes metálicas de la herramienta eléctrica le provoquen una descarga eléctrica.

Datos técnicos:**Taladro compacto con acumulador**

Tipo	ASR 14 ES
Tensión	14,4 V _{DC}
Vueltas en vacío:	0–2 300 min ⁻¹
Número de percusiones:	0–3 000 min ⁻¹
Momento de apriete máx.:	206 Nm
Extensión de uso:	
Tornillos del sistema métrico	M10–M16
Tornillos para madera	máx. ø 8 mm
Taladrado:	en metal en madera
Cabezal	máx. ø 6 mm máx. ø 10 mm
Peso (acumulador incluido)	1/2" cuadrado 1,8 kg
Cargador	
Tipo	AN-UNI
Tensión de entrada	220–240 V
Frecuencia	50 Hz
Alimentación	60 W
Tensión de salida	16,4 V _{DC}
Alimentación de carga	4 A
Tiempo de carga	aprox. 50 min
Peso	0,66 kg
Tipo de protección	II / ☒
Acumulador	
Tipo	AP 14 LM
Tensión	14,4 V _{DC}
Tipo de acumulador	Li-Ion
Capacidad	2,6 Ah
Temperatura de carga	4,5 °C–40,5 °C
Tiempo de carga (con AN-UNI)	aprox. 50 min
Supervisión de la temperatura de carga	mediante termistor
Peso	0,6 kg

Descripción del aparato:

- Acumulador
- Abrazadera del acumulador
- Botón de conexión con regulación de revoluciones
- Conmutador de la dirección de rotación
- Cabezal – ½"cuadrado
- Testigo LED
- Adaptador de transición
- Testigo LED del cargador
- Cargador

Utilización

Los taladros compactos con acumulador están previstos para atornillar y taladrar la madera, el metal y el plástico.

Gracias al adaptador AD-ASR 14 E (7) incluido podrá reducir el ajuste de la herramienta al cabezal de ½"cuadrado a ¼"hexagonal e incrementar así las posibilidades de utilización de su taladro compacto (por ej. en la fabricación de estructuras).

Aislamiento doble

Para garantizar la máxima seguridad a los usuarios, nuestras herramientas están construidas de tal modo que satisfagan las reglamentaciones europeas vigentes (normas EN). Los aparatos con un aislamiento dobles se indican a escala internacional con un doble cuadrado. Este tipo de herramientas no deben conectarse a una toma de tierra y para su alimentación es suficiente un cable de dos hilos. Las herramientas se han desarrollado de conformidad con la norma EN 55014.

Instrucciones para la carga de los acumuladores

- Compruebe que la alimentación de la red coincide con la indicada en la etiqueta del fabricante del cargador. Conecte el cargador (9) a la fuente de alimentación. Debería encenderse en indicador rojo. Esto indica que el cargador está listo para la carga.

2. introduzca el acumulador (1) en el cargador hasta el tope, de conformidad con la imagen. Debería encenderse un indicador naranja o debería empezar a parpadear. Indica una adecuada conexión del acumulador NiCd/NiMH o del acumulador Li-Ion.

- El indicador rojo se apaga y un indicador verde comienza a parpadear, lo que significa que el acumulador está en el programa de «carga rápida».
- Generalmente, el acumulador tarda en cargarse 50 min y después se enciende un indicador verde ininterrumpidamente.
- Saque el acumulador y desconecte el cargador (si no quiere cargar otro acumulador o dejar el acumulador en régimen de carga lenta, siempre que no quiera empezar a usarlo).

Acumuladores nuevos:

En los primeros ciclos de carga de los acumuladores nuevos, su capacidad puede ser inferior al valor indicado. Ello se debe a que la composición química de los acumuladores no ha sido aún activada. Este estado es temporal y se nivela después de varios ciclos de carga.

Nota:

- El indicador luminoso verde indica que el acumulador está cargado o que está en el programa de «carga lenta», en el que se mantiene el nivel de carga del acumulador.
- Según la temperatura de la estación, la red de alimentación y el nivel de carga anterior, la carga inicial del acumulador puede tardar más de 50 min.
- Cuando no utilice el cargador, desenchúfelo de la alimentación.

Resumen de las señales de los indicadores LED:

LED naranja	significado de la señal
se ilumina intermitentemente	está conectado el acumulador Li-Ion
se ilumina continuamente	está conectado el acumulador NiCd o NiMH

En español

LED verde	LED rojo	significado de la combinación de señales
no se ilumina	se ilumina continuamente	está conectado a la red eléctrica
se ilumina intermitentemente	no se ilumina	el acumulador se está cargando
se ilumina continuamente	no se ilumina	el acumulador está cargado
se ilumina intermitentemente	se ilumina intermitentemente	la temperatura del cargador o del acumulador es elevada
no se ilumina	se ilumina intermitentemente	el acumulador está dañado

* Cuando active el cargador tras conectarlo a la red, durante aprox. 1 s se encenderán intermitentemente los LED verde y rojo, hasta que permanezca encendido de manera continua el LED rojo.

Advertencia importante para la carga:

- Se puede alcanzar una vida útil más larga y un rendimiento óptimo cargando los acumuladores a una temperatura ambiente del aire en un rango de 18 °C a 24 °C. **NO CARGUE** acumuladores a menos de 4,5 °C, ni a más de 40,5 °C. Esta es una cuestión de importancia. De esta manera evitará que los acumuladores sufran un gran deterioro.
- Cargue los acumuladores a tiempo, antes de que se descarguen (totalmente). Si usted se da cuenta de que su acumulador está perdiendo potencia, deje de utilizarlo y cárguelo con un cargador determinado, de lo contrario, los vasos se pueden deteriorar de forma permanente (irreversible).
- El cargador está pensado para cargar / descargar rápidamente los acumuladores con unas temperaturas interiores de 0 a 45 °C. Si los acumuladores están bien conectados pero la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, el cargador no funcionará y solo se encenderán intermitentemente los indicadores verde y rojo. A continuación, cuando los acumuladores alcancen una temperatura que se encuentre dentro del margen homologado, se activará automáticamente el proceso de carga rápida.
- Si los acumuladores no se pueden cargar debidamente (se enciende la luz testigo roja de forma intermitente):
 - Cercíñese de que las superficies de contacto de los acumuladores no estén sucias. Si es necesario, límpielas con un algodón y alcohol.
 - En caso de que los acumuladores no se puedan cargar correctamente, envíe o entregue el cargador (incluyendo los acumuladores) en el taller de servicios autorizado más cercano.
- En ciertos casos, si el cargador está conectado a la fuente de alimentación, los puntos de contacto de carga dentro del cargador pueden sufrir un cortocircuito por la presencia de materias extrañas. Las materias extrañas conductoras como, por ejemplo, algodón acerado, láminas de aluminio o una acumulación de partículas de metal, deben eliminarse del cargador. Cuando limpie el cargador desenchufelo de la red de alimentación.
- Cuando se realizan gradualmente diversas operaciones de carga, el cargador puede calentarse. Se trata de algo normal y no indica ningún problema técnico.
- Evite que entren líquidos en el cargador, ya que podría ocurrir un accidente con corriente eléctrica. Si usted quiere que los un fácil enfriamiento de los acumuladores, después de su uso, no los ponga en un medio calentado.
- Los acumuladores podrán permanecer con el cargador conectado sin que ninguno de ellos sufra deterioro. Los acumuladores permanecerán completamente cargados en el cargador. **NO DEJE** acumuladores cargados en un cargador desconectado de la alimentación.
- NO UTILICE ACUMULADORES** que estén dañados o que tengan fugas de líquido. Si se mancha la piel con el líquido, lave la zona inmediatamente y observe la reacción de la piel. En caso necesario, acuda a un médico.
- Si usted carga un acumulador, que no se ha acabado de descargar, o usted termina la carga del acumulador, antes de que se cargue totalmente, tiene que contar cada ciclo como un ciclo completo de carga.

Nota sobre los acumuladores de litio (Li-Ion)

- Este tipo de acumuladores no tiene efecto memoria, es decir, puede cargarlos con cualquier nivel de carga. Si retira los acumuladores del cargador antes de que estén completamente cargados, no sufrirán ningún daño.
- Dé carga solamente con el cargador universal AN-UNI, pedido No.: 006498648. La carga con cargadores de modelos antiguos, que tienen características de carga inadecuadas para los acumuladores Li-Ion, provocan deterioros irreversibles a los acumuladores!
- El acumulador Li-Ion está provisto de una protección contra descarga total. En el caso de un descenso de la tensión por debajo del límite establecido (sobrecarga o descarga), el circuito electrónico desconectará los vasos. Posteriormente, el equipo trabajará interrumpidamente o se parará. Es necesario reducir la carga del equipo, o volver a cargar el acumulador.

Almacenamiento de acumuladores

Conserve los acumuladores completamente cargados, en un lugar seco y libre de polvo, a temperatura ambiente, siendo lo óptima de 5 °C a 40 °C. Si lleva mucho tiempo sin utilizar los acumuladores, le recomendamos cargarlos totalmente, ¡por lo menos una vez cada tres meses!

¡Advertencia!!

Los usuarios no deberían arreglar ellos mismos los cargadores. Dentro del cargador no hay piezas que el usuario pueda arreglar solo. Es necesario llevar el cargador al servicio técnico autorizado más cercano para comprobar los daños dentro de las piezas, sensibles a la electricidad estática.
Utilice siempre el conjunto de acumuladores adecuado (el conjunto entregado con la herramienta o el conjunto de repuesto recomendado fabricado por Narex s.r.o.). No utilice ningún otro conjunto de acumuladores, puesto que podría estropear su herramienta y provocar una situación peligrosa.

Principal función

El cabezal con la herramienta se acciona mediante un motor eléctrico a través de la transmisión y de un mecanismo de percusión.

El proceso de trabajo se divide en dos fases:

1. Atornillado
2. Ajuste (mecanismo de percusión activado)

El mecanismo de percusión se emplea cuando ya se ha alcanzado un firme atornillado y el motor está cargado. El mecanismo de percusión, de este modo, reduce tanto la potencia del motor como las revoluciones de percusión.

Para aflojar los tornillos, se emplea el proceso contrario.

Puesta en funcionamiento

Encendido

Mediante el botón de conexión (3) y su ajuste de presión se pueden regular de manera precisa las revoluciones.

Apagado

Libre el botón de conexión (3). El acoplamiento del cabezal se realiza con los frenos tras apagar la herramienta.

La velocidad más baja es apropiada para introducir tornillos en los materiales o para el taladrado de materiales. La velocidad más alta es apropiada para apretar los tornillos en los materiales, para apretar las uniones de los tornillos o para perforar materiales.

Cuidado!

No se recomienda la utilización continuada de velocidades de rotación variables. Podría dañar el interruptor.

Cambio del sentido de la rotación

El commutador de la dirección de la rotación (4) permite cambiar el sentido de la misma:

- Movimiento de derecha a izquierda: marcha derecha.
- Movimiento de izquierda a derecha: marcha izquierda.
- Botón en la posición intermedia: seguro para evitar la puesta en marcha.

Cuidado!

Si desea cambiar la posición del botón de velocidad, primero asegúrese de que el botón de conexión no esté pulsado.

Nota:

En la primera utilización de la herramienta tras el cambio de la dirección de rotación, al principio es posible que escuche un fuerte piñoneo. Se trata de algo normal y no indica ningún problema.

Sujeción de la herramienta

Cuando monte la herramienta preste atención a que las prolongaciones estén fijadas en el cabezal de ½" (5) o en el adaptador de transición (7) hasta el fondo.

Instrucciones de uso

La herramienta debe estar apagada cuando la coloque sobre la tuerca o tornillo.

El momento de torsión depende de la duración de la percusión. El momento de torsión máximo se deriva de los momentos de torsión individuales generados por la percusión. El momento de torsión máximo se alcanza tras una duración de la percusión de aprox. 6-10 s. Tras este tiempo, el momento de agarre apenas aumenta, pero se calienta notablemente el mecanismo de percusión.

Un calentamiento excesivo provoca un mayor desgaste de todas las piezas de percusión y un mayor consumo de lubricante.

Es necesario establecer la duración de la percusión para cada momento de agarre deseado. En la práctica, el momento de agarre alcanzado debe comprobarse continuamente con la llave.


Para la utilización distinguimos dos tipos característicos de uniones.

Unión dura: uniones de tornillos para dos o más piezas de metal, normalmente, que durante el ajuste no ceden ni se deforman con la presión aplicada.

Unión blanda: uniones de tornillos de dos o más piezas, de las cuales al menos una está fabricada con un tipo de material o con un acabado que provoca que ceda o se deformen con la presión aplicada.

En las uniones duras se pueden atornillar firmemente los tornillos con las propiedades mecánicas:

(nivel de firmeza de los tornillos y tuercas acorde a la EN 20 898-1)



t (s)	M8	M12	M16
1	60 Nm	90 Nm	100 Nm
2	65 Nm	100 Nm	120 Nm
3	70 Nm	110 Nm	140 Nm
4	75 Nm	120 Nm	160 Nm
5	80 Nm	130 Nm	170 Nm
6	85 Nm	140 Nm	180 Nm
7	90 Nm	150 Nm	190 Nm
8	95 Nm	160 Nm	200 Nm
9	100 Nm	160 Nm	200 Nm
10	100 Nm	160 Nm	200 Nm

El tiempo de unión necesario suele establecerse de conformidad con el diagrama adjunto.

Según el tipo de componentes empleados, en ocasiones es necesario valorar individualmente cada caso. La activación durante más de 10 s no influye en el nivel del momento de agarre.

Los tornillos de menor tamaño únicamente se pueden atornillar mediante la unión suave, en la cual la duración debe ser inferior a 1 s para no dañar los tornillos.

Utilizando la palanca de torsión puede ajustar tornillos desde el tamaño M8.

En caso de que sea necesario emplear la unión de tornillos una carga elevada durante cierto tiempo, por ejemplo durante el aflojamiento de tornillos muy apretados o oxidados, es necesario disminuir uniformemente la presión de la herramienta y enfriar el mecanismo accionándolo vacío.

Mantenimiento

Instrucciones de limpieza de la herramienta

Sople con el motor en marcha dentro del orificio de ventilación de la herramienta para retirar la suciedad y el polvo. Para realizar esta acción utilice gafas de protección. Las partes exteriores de plástico se pueden limpiar con un trapo húmedo y con un producto de limpieza suave. Aunque estas partes estén fabricadas con materiales resistentes a los disolventes, **NUNCA** emplee disolventes.

Instrucciones de limpieza del cargador

En la superficie exterior del casquillo del cargador se puede eliminar la suciedad y el polvo con un trapo o con un cepillo que no esté fabricado de metal. No utilice agua ni disolventes de limpieza.

¡ADVERTENCIA!

Cuando limpie el cargador desenchufelo de la red eléctrica.

Accesorios

Los accesorios recomendados para su utilización con esta herramienta son accesorios de uso habitual y se pueden adquirir en establecimientos de venta de herramientas eléctricas manuales.

Almacenamiento

Los aparatos embalados se pueden almacenar en almacenes sin calefacción, donde la temperatura no descienda por debajo de -5°C.

Los aparatos sin embalar únicamente se pueden conservar en almacenes secos, donde la temperatura no baje de los +5°C y donde estén protegidos de cambios bruscos de temperatura.

Reciclaje

Las herramientas eléctricas, los accesorios y los embalajes controlarse continuamente para que no dañen el medio ambiente.

Únicamente para países de la UE:

¡No deseche las herramientas eléctricas con los desechos domésticos!
Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos y su transposición en las leyes nacionales, las herramientas eléctricas desmanteladas inutilizables deben reunirse para controlar continuamente que no afectan al medio ambiente.

Garantía

Nuestras herramientas disponen de una garantía para los defectos de los materiales o de la fabricación, de conformidad con las normas establecidas en el país pertinente, con una duración mínima de 12 meses. En los Estados de la Unión Europea, la garantía tendrá una duración de 24 meses para los productos destinados al uso privado (acreditado con la factura o el recibo).

Los elementos del acumulador tienen una garantía de 6 meses.

No estarán cubiertos por la garantía los daños derivados del desgaste natural, sobrecarga, una manipulación inadecuada, por ejemplo los daños causados por el usuario o por una utilización contraria a las instrucciones, o los daños conocidos en el momento de la compra.

Las reclamaciones únicamente se aceptarán si el aparato no está desmontado y se devuelven al proveedor o a un servicio técnico autorizado de NAREX. Guarde bien el manual de operación, las instrucciones de seguridad, la lista de piezas de repuesto y el justificante de compra. En caso contrario, se aplicarán siempre las condiciones de garantía actuales.

Información sobre el nivel de ruido y las vibraciones

Los valores fueron medidos de conformidad con la Norma Estatal Checa EN 60745. El nivel estimado de presión acústica L_{WA} es de 96 dB (A).

El nivel estimado de potencia acústica L_{WA} es de 103 dB (A).

Impresión de medición K = 3 dB (A).

¡Utilice protección contra el ruido!

El nivel estimado de vibraciones transmitido al brazo es de 22,0 m/s².

Impresión de medición K = 1,5 m.s².

Declaración de conformidad

ASR 14 ES:

Declaramos que este equipo cumple con los requerimientos de las siguientes normas y directivas.

Seguridad:

EN 60745-1; EN 60745-2-2

Directiva 2006/42/EC

Compatibilidad electromagnética:

EN 55014-1; EN 55014-2;

Directiva 2004/108/EC



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa
Antonín Pomeisl
El Gerente de la empresa
29. 12. 2009

Declaración de conformidad

AN-UNI:

Declaramos que este equipo cumple con los requerimientos de las siguientes normas y directivas.

Seguridad:

EN 60335-1; EN 60335-2-29

Directiva 2006/95/EC

Compatibilidad electromagnética:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Directiva 2004/108/EC



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa
Antonín Pomeisl
El Gerente de la empresa
29. 12. 2009

Se reserva el derecho de aplicar modificaciones

По-русски

Общие правила техники безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все правила техники безопасности и комплектную Инструкцию. Несоблюдение нижеприведенных указаний может повлечь за собой поражение эл. током, пожар и/или серьезное ранение лиц.

Спрятайте все указания и Инструкцию для возможного повторного прочтения в будущем.

Под выражением «эл.инструмент» подразумевается во всех нижеприведенных предупреждениях электрическое оборудование, питаемое через подвижной подводящий кабель) от сети, или оборудование, питаемое от батареи (без подвижной подводящей линии).

- 1) Безопасность рабочей среды
- a) Содержите место работы чистым и хорошо освещенным. Беспорядок и темные места являются причиной несчастных случаев.
- b) Не пользуйтесь эл.оборудованием во взрывоопасной среде, где имеются горючие жидкости, газы или пыль. В эл.оборудовании образуются искры, которые могут зажечь пыль или испарения.
- c) Применяя эл.оборудование, предотвратите доступ детей и посторонних лиц. Если вас будут беспокоить, то вы можете потерять контроль над выполняемой операцией.

2) Эл.безопасность

- a) Вилка подвижного подводящего кабеля должна соответствовать сетевой розетке. Вилку никогда никаким способом не модифицируйте. С оборудованием, оснащенным защитным соединением с землей, никогда не пользуйтесь никакими приставками. Подлинные вилки и соответствующие розетки ограничивают опасность поражения эл. током.
- b) Избегайте контакта тела с заземленными предметами, как напр. трубопровод, радиаторы центрального отопления, плиты и холодильники. Опасность поражения эл. током выше, когда ваше тело соединено с землей.
- c) Не подвергайте эл.оборудование воздействию дождя, или влажности. Если в эл.оборудование проникнет вода, растет опасность поражения эл. током.
- d) Не применяйте подвижной подводящий кабель для любых других целей. Никогда не тащите оборудование за подводящий кабель или выдергивайте насилием вилку из розетки. Защищайте подводящий кабель от жара, жира, острых кромок и подвижных компонентов. Поврежденные или скрученные кабели повышают опасность поражения эл. током.
- e) Если эл.оборудование применяется на открытой площадке, пользуйтесь удлинительной подводящей линией, годной для применения наружу. Применение удлинительной подводящей линии, годной для применения вне здания, ограничивает опасность поражения эл. током.
- f) Если эл.оборудование применяется во влажной среде, пользуйтесь системой питания, защищенной предохранительным выключателем (RCD). Применение RCD ограничивает опасность поражения эл. током.

3) Безопасность лиц

- a) Пользуйтесь эл.оборудованием, уделяйте внимание как раз выполняемой операции, сосредоточитесь и раздумывайте трезво. Не работайте с эл.оборудованием, если вы устали или под воздействием опьяняющих средств, спиртных напитков или лекарств. Момент рассеянности при применении эл.оборудования может повлечь за собой серьезное ранение лиц.
- b) Пользуйтесь защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами защиты глаз. Защитные средства, как напр. респиратор, защитная противоскользящая обувь, твердое покрытие головы или защита слуха, применяемые в согласии с условиями труда, ограничивают опасность ранения лиц.
- c) Избегайте неумышленного пуска. Убедитесь, что при соединении вилки с розеткой или при установке батареи или транспортировке оборудования выключатель действительно выключен. Транспортировка оборудования с пальцем на выключателе или ввод вилки оборудования в розетку сети питания с включенным выключателем может стать причиной несчастных случаев.
- d) До включения оборудования устраните все наладочные инструменты или ключи. Наладочный инструмент или ключ, который останется прикрепленным к врачающейся части эл. оборудования, может быть причиной ранения лиц.

Указания по технике безопасности для ударный гайковёрт

- При выполнении работ, при которых рабочий инструмент может задеть скрытую электропроводку или собственный сетевой кабель, держите электроинструмент за изолированные ручки. Контакт с находящейся под напряжением проводкой может зарядить металлические части электроинструмента и приводить к удару электрическим током.

b) Работайте лишь там, где надежно даете. Всегда соблюдайте стабильную позицию и балансировку. Таким способом будет лучше управлять эл. оборудованием в непредвиденных ситуациях.

c) Одевайтесь подходящим способом. Не пользуйтесь свободной одеждой или украшениями. Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда и перчатки были достаточно далеко от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

x) Если имеются средства для присоединения оборудования к системе отсыивания и сбора пыли, такие средства должны быть надежно присоединены и должны правильно применяться. Применение таких систем может ограничить опасность, вызванную образующейся пылью.

4) Применение эл.оборудование и забота о нем

- a) Неперегружайте эл.оборудование. Применяйте правильное оборудование, годное для выполнения операции. Правильное эл. оборудование будет выполнять работы, для которых было сконструировано и предназначено, лучше и более надежно.
- b) Неприменяйте эл.оборудование, которое нельзя включить и выключить от выключателя. Любое эл. оборудование, которым нельзя управлять от выключателя, является опасным и должно быть отремонтировано.
- c) До начала любой наладки, настройки, замены принадлежностей или хранения непримененного эл. оборудования отсоедините эл.оборудование путем отсоединения вилки от сетевой розетки или отсоединением батарей. Эти профилактические правила техники безопасности ограничивают опасность случайного пуска эл. оборудования.
- d) Неприменяйте эл.оборудование храните вне досягаемости детей и не разрешите лицам, не знакомленным с эл. оборудованием или счастлившимся «Правилами», пользоваться эл.оборудованием. Эл. оборудование — опасный прибор в руках неопытных пользователей.
- e) Выполняйте техобслуживание эл.оборудования. Проверяйте настройки движущихся частей и их подвижность, обратите внимание на трещины, поломанные части и любые другие факты, которые могли бы поставить нормальное функционирование эл.оборудования под угрозу. Если оборудование повреждено, обеспечите его ремонт до последующего его применения. Много несчастных случаев вызвано недостаточным техобслуживанием эл. оборудования.
- f) Ремонтируйте инструменты соблюдайте чистыми и острыми. Правильный уход и правильная заточка режущих инструментов по всей вероятности не повлечет за собой защепление за материал или блокировку, и работа с ними будет легче проверяться.

x) Эл.оборудование, принадлежности, рабочие инструменты, и т.д., применяйте в согласии с настоящими Правилами и способом, предписанным для конкретного вида эл.оборудования с учетом конкретных рабочих условий и выда выполняемых операций. Применение эл. оборудования для выполнения других непредусмотренных операций может повлечь за собой опасные ситуации.

5) Осторожное обращение и применение аккумуляторных инструментов

- a) Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендованных изготовителем. Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.
- b) Применяйте в электроинструментах только предусмотренные для этого аккумуляторы. Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожарной опасности.
- c) Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других маленьких металлических предметов, которые могут закоротить полюса. Короткое замыкание полюсов аккумулятора может привести кожогам или пожару.
- d) При неправильном использовании аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте ополоскать водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительного обратитесь за помощью к врачу. Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к кожогам.

6) Сервис

- a) Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей. Этим обеспечивается сохранность безопасности электроинструмента.

Технические данные

Ударный аккумуляторный гайковёрт

Тип

ASR 14 ES

Напряжение

14,4 В_⎓

Число оборотов на холостом ходу:

0–2 300 мин⁻¹

Количество ударов:

0–3 000 мин⁻¹

Подтягивающий момент макс.:

206 Нм

Диапазон использования:

Метрические винты

M10–M16

Шурупы для дерева

макс. Ø 8 мм

Сверление: в металле

макс. Ø 6 мм

в дереве

макс. Ø 10 мм

Шпиндель

½" четырёхранник

Масса вместе с аккумулятором

1,8 кг

Зарядное устройство

Тип

AN-UNI

Напряжение на входе

220–240 В

Частота

50 Гц

Потребляемая мощность

60 Вт

Напряжение на выходе

16,4 В_⎓

Ток зарядный

4 А

Время зарядки

около 50 мин

Масса

0,66 кг

Класс защиты

II / II

Аккумулятор

Тип

AP 14 LM

Напряжение

14,4 В_⎓

Тип элементов

Li-Ion

Ёмкость

2,6 Ач

Температура зарядки

4,5–40,5 °C

Время зарядки (с AN-UNI)

около 50 мин

Мониторирование температуры зарядки

термистором

Масса

0,6 кг

Описание устройства:

- 1 Аккумулятор
- 2 Крепление аккумулятора
- 3 Кнопка выключателя с регулировкой оборотов
- 4 Переключатель направления вращения
- 5 Шпиндель ½" четырёхранник
- 6 Освещение светодиодом (LED)
- 7 Переходной адаптер
- 8 Светодиоды (LED) зарядного устройства
- 9 Зарядное устройство

Использование

Аккумуляторные ударные гайковёрты предназначены для завинчивания и сверления в дереве, металле и пластмассе.

С помощью прилагаемого адаптера AD-ASR 14 E (7) при закреплении инструментов на шпинделе можно перейти от ½" четырёхранника к ¼" шестиграннику и тем самым расширить возможности дальнейшего использования ударного гайковёрта (напр., при строительном производстве).

Двойная изоляция

В целях максимальной безопасности пользователя наши аппараты сконструированы в соответствии с действующими европейскими стандартами (нормами EN). Устройства с двойной изоляцией обозначены международным символом двойного квадрата. Такие устройства не должны быть заземлены, и для их подключения достаточно двухжильного кабеля. Защита аппаратов от помех выполнена согласно EN 55014.

Инструкции по зарядке аккумуляторов

1. Убедитесь, что сетевое питание такое же, как и напряжение указанное на заводском щитке зарядного устройства. Подключите зарядное устройство (9) к источнику питания. Должен загореться красный индикатор. Это означает,

что зарядное устройство готово к зарядке.

2. Вставьте аккумулятор (1) по рисунку в зарядное устройство до упора. Должен загореться или начать мигать оранжевый индикатор. Это сигнализирует правильное подключение никель-кадмийевых, никель-металлгидридных (NiCd/NiMH) или литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов.
3. Красный индикатор гаснет гаснет, а зелёный начинает мигать, что означает переход аккумулятора в режим «быстрой зарядки».
4. Примерно через 50 минут аккумулятор заряжен, и зелёный индикатор горит постоянно.
5. Выньте аккумулятор и отсоедините зарядное устройство (если не хотите заряжать другой аккумулятор или оставить аккумулятор в режиме медленной зарядки до момента его применения).

Новые аккумуляторы:

В первых циклах зарядки новых аккумуляторов их мощность может быть ниже, чем приводимое значение, а именно из-за того, что химический состав аккумуляторов пока не был активирован. Это состояние носит временный характер и будет компенсировано по истечении нескольких циклов зарядки.

Примечание:

- Горящий зелёный индикатор сигнализирует, что аккумулятор заряжен или находится в режиме медленной зарядки, когда поддерживается уровень его заряда.
- В зависимости от температуры помещения, сетевого питания и имеющегося уровня заряда начальная зарядка аккумуляторов может продолжаться больше 50 минут.
- Если вы не пользуетесь зарядным устройством, отключите его от источника питания.

Перечень сигналов светодиодов (LED) зарядного устройства:

оранжевый светодиод горит с перебоями	смысл сигнала вставлен Li-Ion аккумулятор
горит постоянно	вставлен NiCd или NiMH аккумулятор

По-русски

зелёный светодиод	красный светодиод	смысл комбинации сигналов
не горит	горит постоянно	подключено к электрической сети*
горит с перебоями	не горит	аккумулятор заряжается
горит постоянно	не горит	аккумулятор заряжен
горит с перебоями	горит с перебоями	температура зарядного устройства или аккумулятора высокая
не горит	горит с перебоями	аккумулятор повреждён

* При активации зарядного устройства после подключения к сети в течение примерно 1 с будет гореть с перебоями зелёный и красный светодиоды, а затем непрерывно продолжает гореть красный светодиод.

Важное предупреждение относительно зарядки:

- Длительного срока службы и лучшей мощности можно добиться, когда аккумуляторы заряжаются при температуре окружающего воздуха в диапазоне 18 °C до 24 °C. **НЕ ДОЗАРЯЖАЙТЕ** аккумуляторы при температуре ниже 4,5 °C или выше 40,5 °C. Это очень важно. Таким способом можете предотвратить серьезное повреждение аккумуляторов.
- Дозаряжайте аккумуляторы вовремя, еще до их полной разрядки. Если заметите, что ваш аккумуляторный прибор теряет мощность, прекратите его применение и дозаряжайте аккумулятор в зарядном устройстве. В противном случае могут аккумуляторы постоянно (необратимо) повредиться.
- Зарядное устройство предназначено для быстрой зарядки / подзарядки аккумуляторов с внутренней температурой от 0 °C до 45 °C. Если только что вложенные аккумуляторы слишком холодные или слишком горячие, зарядное устройство их не подзаряжает, лишь начинают гореть с перебоями зелёный и красный индикаторы. После того, как аккумуляторы достигнут температуры, удовлетворяющей стандартному диапазону, автоматически запускается процесс быстрой подзарядки.
- Если аккумуляторы нельзя тщательно зарядить (красная сигнальная лампа горит прерывисто):
 - Проверьте, что не загрязнены контактные поверхности аккумуляторов. В случае необходимости их вычистите щётками из тампоном и спиртом.
 - Если все еще аккумуляторы нельзя правильно зарядить, направьте или передайте зарядное устройство (включая аккумуляторы) в ближайшую авторизованную ремонтную мастерскую.
- При определенных условиях, если зарядное устройство подключено к источнику питания, зарядные контакты внутри него могут быть замкнуты на коротко посторонним материалом. Посторонние проводящие материалы, такие как, напр., стальная вата, алюминиевая пленка или налёт металлических частиц, должны устремляться из зарядного устройства. Перед чисткой зарядное устройство отключите от сетевого питания.
- Если последовательно проводится несколько подзарядок, зарядное устройство может нагреться. Это нормально и не является технической неполадкой.
- Предотвратите проникновение жидкости в зарядное устройство, что могло бы повлечь за собой поражение эл. током. Если хотите облегчить охлаждение аккумуляторов после применения, не храните их в теплой среде.
- Аккумуляторы могут остаться во включенном зарядном устройстве без повреждения их самими или зарядного устройства. Аккумуляторы остаются в зарядном устройстве в полностью заряженном состоянии. **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** заряженных аккумуляторов в зарядном устройстве, отсоединенном от источника питания.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ**, если они повреждены, и жидкость вытекает из них элементов. При её попадании на кожу немедленно обмойте поражённую область и наблюдайте за реакцией кожи. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.
- Если заряжаете не полностью разряженный аккумулятор или если прекратите процесс зарядки аккумулятора до достижения состояния полной его зарядки, каждый такой цикл должен считаться одним комплектным циклом зарядки.

Примечание к литиевым (Li-Ion) аккумуляторам

- У данного типа аккумуляторов отсутствует эффект памяти. Это означает, что аккумуляторы можно заряжать в любом состоянии заряда. Если вынуть аккумуляторы из зарядного устройства до полной подзарядки, это не приведёт к их повреждению.
- Зарядку выполните лишь в универсальном зарядном устройстве AN-UNI, № заказа: 00648648.** Зарядка в устаревших типах зарядных устройств с негодными характеристиками зарядки для Li-Ion аккумуляторов повлечет за собой необратимое повреждение аккумулятора!
- Li-Ion аккумулятор оснащен защитой от полной разрядки. В случае падения напряжения ниже установленного предела (из-за перегрузки или разрядки), электроника отсоединяет аккумуляторы. Машина потом работает прерывисто или вообще не работает. Нужно ограничить нагрузку машины или дозарядить аккумулятор.

Хранение аккумуляторов

Аккумуляторы храните в полностью заряженном состоянии в сухой и беспыльной среде при температуре окружающей среды предпочтительно в диапазоне 5 °C до 40 °C. Если аккумуляторы не применяете длительное время, рекомендуется их полная зарядка по крайней мере раз в три месяца!

Предупреждение!!

Сервис зарядного устройства со стороны пользователя не предусмотрен. Внутри зарядного устройства нет каких-либо деталей, которые пользователь мог ремонтировать самостоятельно. Необходимо передать зарядное устройство в ближайший авторизованный сервис во избежание повреждения внутренних частей, чувствительных к статическому электричеству.
Всегда используйте соответствующий комплект аккумуляторов (комплект, поставленный с инструментом, или запасной комплект, рекомендованный производителем Narex.s.r.o.). Не пользуйтесь никаким другим комплектом аккумуляторов, так как это может вывести из строя ваш инструмент или привести устройства в опасное состояние.

Принцип функционирования

Шпиндель с инструментом приводится электродвигателем посредством передачи и ударного механизма.

Рабочий процесс делится на две фазы:

1. Завинчивание
2. Затягивание (работает механизм удара)

Механизм удара вводится в действие только в том случае, если завинчиваемое соединение неподвижно—двигатель нагружен. При этом ударный механизм преобразует силу двигателя в равномерные вращательные удары.

При вывинчивании происходит обратный процесс.

Ввод в эксплуатацию

Включение

Нажатием кнопки выключателя (3) и постепенным увеличением силы давления можно плавно регулировать обороты.

Выключение

Отпусканием кнопки выключателя (3). Выбег шпинделя после выключения сокращается посредством тормоза.

Меньшая скорость рекомендуется для введения шурупа/винта в материал или сверления материала дрелью. Более высокая скорость рекомендуется для погружения шурупа в материал, подтягивания винтового соединения или сверления материала.

Внимание!

Длительное использование меняющейся скорости вращения не рекомендуется. Это может вызвать повреждение выключателя.

Изменение направления вращения

Переключателем (4) меняется направление вращения:

Нажатием справа направо—правый ход.

Нажатием слева направо—левый ход.

Кнопка в промежуточном положении—защита от включения.

Внимание!

Если вы желаете изменить положение переключающей кнопки, сначала убедитесь, что кнопка переключателя отпущена.

Примечание:

При первом использовании инструмента после изменения направления вращения сначала может быть слышен громкий щелчок. Это нормальное явление, не представляющее собой никакой проблемы.

Закрепление инструментов

При закреплении инструментов всегда следите за тем, чтобы насадки были помещены на 1/2 шпиндель (5) переходной адаптер (7) до упора.

Инструкции по использованию

Аппарат поместите на гайку/шуруп только в выключенном состоянии.

Крутизный момент зависит только от продолжительности ударов. Максимальный крутизный момент вытекает из отдельных крутизных моментов нанесённых ударов. Максимальный крутизный момент достигается при продолжительности ударов около 6–10 с. За это время затягивающий момент увеличивается совсем не намного, однако заметно нагревается ударный механизм.

В результате чрезмерного нагревания происходит чрезмерное изнашивание всех ударных деталей с высоким расходом смазки.


Продолжительность удара необходимо установить для каждого требуемого затяжного момента. Фактический затягивающий момент необходимо постоянно проверять динамометрическим ключом.

На практике мы различаем два характерных вида соединения.
Жёсткое соединение: винтовое соединение двух или нескольких обычно металлических деталей, которые при подтягивании не пружинят и не деформируются под действием прилагаемого давления.

Мягкое соединение: винтовое соединение двух или нескольких деталей, из которых хотя бы одна из такого материала или в таком исполнении, что пружинит или деформируется под действием прилагаемого давления.

При жёстком соединении можно тут закрутить винты механических свойств:

(классы прочности винтов и гаек согласно EN 20 898-1)



t (c)	M8	M12	M16
1	60 Нм	90 Нм	100 Нм
2	65 Нм	100 Нм	120 Нм
3	70 Нм	110 Нм	140 Нм
4	75 Нм	120 Нм	160 Нм
5	80 Нм	130 Нм	170 Нм
6	85 Нм	140 Нм	180 Нм
7	90 Нм	150 Нм	190 Нм
8	95 Нм	160 Нм	200 Нм
9	100 Нм	160 Нм	200 Нм
10	100 Нм	160 Нм	200 Нм

Необходимое время затягивания приблизительно определяется по прилагаемой диаграмме.

Однако в соответствии с видом деталей каждый случай затягивания следует опробовать в отдельности. Воздействие ударов больше 10 с уже не оказывает влияния на повышение затягивающего момента.

Винты меньших размеров можно затягивать только при мягком соединении, причём время затягивания должно быть меньше 1 с избежание повреждения винтов.

При использовании торсионов можно затянуть винты от M8.

Если на винтовое соединение требуется воздействовать большой нагрузкой в течение продолжительного времени, напр., при отпуске затянутых или заражавших болтов, аппарат необходимо периодически разгружать, а механизм охлаждать с помощью холостого хода!

Уход

Инструкции по чистке аппарата

При включенном двигателе выдуйте из вентиляционных отверстий инструмента загрязнения и пыль. Для выполнения этой работы воспользуйтесь защитными очками. Наружные пластмассовые детали можно чистить с помощью влажной тряпки и слабого раствора чистящего средства. Несмотря на то, что эти детали изготовлены из материалов, устойчивых к растворителям, последние **НИКОДА** не используйте.

Инструкции по чистке зарядного устройства

С наружных поверхностей корпуса зарядного устройства загрязнения и пыль можно удалить с помощью тряпки или неметаллической щётки. Не используйте воду и чистящие средства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!

Перед чисткой зарядное устройство отключите от сети питания.

Принадлежности

Принадлежности, рекомендуемые для использования с этим инструментом - обычные приспособления, которые можно приобрести в магазинах по продаже ручного электроинструмента.

Складирование

Упакованный аппарат можно хранить на сухом неотапливаемом складе, где температура не опускается ниже -5 °C.

Неупакованный аппарат храните только на сухом складе, где температура не опускается ниже +5 °C и исключены резкие перепады температуры.

Утилизация

Электроинструменты, оснащенные и упаковка должны подвергаться повторному использованию, не наносящему ущерба окружающей среде.

Только для стран ЕС.

Не выбрасывайте электроинструменты в коммунальные отходы!

В соответствии с европейской директивой 2002/96/EC об отслужившем электрическом и электронном оборудовании и её отражением в национальных законах нетипичные для использования демонтированные электроинструменты должны быть собраны для переработки, не наносящей ущерба окружающей среде.

Гарантия

Предоставляем гарантию на качество материалов и отсутствие производственных дефектов наших аппаратов в соответствии с положениями законов данной страны, но не менее 12 месяцев. В странах Европейского Союза срок гарантии составляет 24 месяца при использовании исключительно в частных целях (подтверждено фактурой или накладной).

На аккумуляторные элементы предоставляется гарантия 6 месяцев.

На повреждения, связанные с естественным изнашиванием, повышенной нагрузкой, неправильным обращением, произошедшие по вине пользователя либо в результате нарушения правил эксплуатации, а также повреждения, известные при покупке, гарантия не распространяется.

Рекламации могут быть признаны только том случае, если аппарат в нерасобранном состоянии прислан поставщику или авторизованному сервисному центру NAREX. Тщательно храните руководство по эксплуатации, инструкцию по безопасности, перечень запасных частей и документов о покупке. В остальных случаях всегда действуют актуальные гарантийные условия производителя.

Информация об уровне шума и вибраций

Значения измерялись в согласии с EN 60745.

Взвешенный уровень акустического давления L_{WA} = 96 дБ(A).

Взвешенный уровень акустической мощности L_{WA} = 103 дБ(A).

Неточность измерений K = 3 дБ (A).

Пользуйтесь средствами защиты от шума!

Взвешенный уровень вибраций, передающихся на руки = 22,0 м/с².

Неточность измерений K = 1,5 м.с².

Сертификат соответствия

ASR 14 ES:

Заявляем, что этот станок удовлетворяет требования нижеприведенных стандартов и директив.

Безопасность:

EN60745-1; EN60745-2-2

Директива 2006/42/EC

Электромагнитная совместимость:

EN55014-1; EN55014-2

Директива 2004/108/EC

2009

Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Антонин Помейсл (Antonín Pomeisl)
Поверенный в делах компаний
29.12.2009

Декларация о соответствии

AN-UNI:

Заявляем, что этот станок удовлетворяет требования нижеприведенных стандартов и директив.

Безопасность:

EN 60745-1; EN 60745-2-2

Директива 2006/95/EC

Электромагнитная совместимость:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Директива 2004/108/EC

2009

Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Антонин Помейсл (Antonín Pomeisl)
Поверенный в делах компаний
29.12.2009

Право на внесение изменений

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



UWAGA! Przeczytaj te wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Nie dotykanie wszelkich następujących instrukcji może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, do powstania pożaru i/lub do poważnego obrażenia osób.

Zachowaj te wszelkie instrukcje do przyszłego użycia.

Przez wyraz „narzędzia elektryczne” we wszystkich dalej podanych instrukcjach bezpieczeństwa rozumiane są narzędzia elektryczne zasilane (ruchomym przewodem) z sieci lub narzędzia zasilane z baterii (bez ruchomego przewodu).

1) Bezpieczeństwo środowiska pracy

- Utrzymywać stanowisko pracy w czystości i dobrze oświetlone. Balagan i ciemne miejsca na stanowisku pracy są przyczynami wypadków.
- Nie używać narzędzi elektrycznych w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu, gdzie znajdują się ciecze palne, gazy lub proch. W narzędziach elektrycznych powstają iskry, które mogą zapalić proch lub wypary.
- Podczas używania narzędzi elektrycznych ograniczyć dostęp dzieci i pozostałych osób. Jeżeli ktoś wasm przeszkodzi, możecie stracić kontrolę nad przeprowadzaną czynnością.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka ruchomego przewodu narzędzi elektrycznych musi odpowiadać gniazdku sieciowemu. Nigdy w jakikolwiek sposób nie zmieniać wtyczki. Do narzędzi, które mają uziemienie ochronne, nigdy nie używajecie żadnych adapterów gniazdka. Wtyczki, które nie są zniszczone zmianami oraz odpowiadające gniazdku ograniczą niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Strzeżcie się dotyku ciała z uziemionymi przedmiotami, jak np. rury, grzejniki ogrzewania centralnego, kuchenki i lodówki. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeżeli wasze ciało jest połączone z ziemią.
- Nie narażaj narzędzi elektryczne na deszcz, wilgotność lub mokro. Jeżeli do narzędzia elektrycznego przedostanie się woda, zwiększa się niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Nie używać ruchomego przewodu do innych celów. Nigdy nie nosić i nie ciągnąć narzędzi elektryczne za przewód ani nie wyszarpływać wtyczki z gniazdka przez ciągnięcie za przewód. Chronić przewód przed cięciem, zatruszczeniem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu zwiększa niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Jeżeli narzędzia elektryczne są używane na dworze, należy użyć przedłużacza przeznaczonego do użycia na zewnątrz. Użycie przedłużacza przeznaczonego na zewnątrz ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Jeżeli narzędzia elektryczne są używane w wilgotnych miejscach, używając zasilanie chronione wyłącznikiem różnicoprądowym (RCD). Użycie RCD ogranicza bezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

3) Bezpieczeństwo osób

- Podczas używania narzędzi elektrycznych bądźźcie uważni, nastawcie się na to, co aktualnie robicie, koncentrujcie się i myślicie treźwo. Nie pracujcie z urządzeniami elektrycznymi, jeżeli jesteście zmęczeni lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwilowa nieuwaga podczas używania narzędzi elektrycznych może prowadzić do poważnych obrażeń osób.
- Używajcie środki ochrony. Zawsze używajcie środków ochrony oczu. Środki ochronne jak np. respiratory, obuwie ochronne przeciwspłaszczowe, sztywne nakrycie głowy lub ochrona słuchu, używanie zgodnie z zaswaniami pracy, obniżają niebezpieczeństwo urazów osób.
- Strzeżcie się nieumyślnego włączenia. Sprawdzajcie czy wyłącznik podczas wtykania wtyczki do gniazdu i/lub podczas wkładania baterii lub podczas przenoszenia narzędzia jest włączony. Przenoszenie narzędzia z palcem na wyłączniku lub wtykanie wtyczki narzędzia z włączonym wyłącznikiem może być przyczyną wypadków.
- Przed założeniem narzędzią zdjąć wszystkie narzędzia regulacyjne lub klucze. Narzędzie regulacyjne lub klucz, który zostawiłeś zamocowany do obracającej się części narzędzia elektrycznego, może być przyzęnym urazu osób.

e) Pracujcie tylko tam, gdzie bezpiecznie dosiągniecie. Zawsze utrzmyjcie stabilne postawe i równowagę. Biegacie w ten sposób lepiej kierowali narzędziami elektrycznymi w nieprzewidzianych sytuacjach.

f) Ubierajcie się stosownie. Nie używajcie luźnych ubrań ani biżuterii. Dbać o to, aby wasze włosy, ubranie i rękawice były dostatecznie daleko od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać uchwycone przez poruszające się części.

g) Jeżeli di dyspozycji są środki do podłączenia urządzenia do odsysania i gromadzenia pyłu, zapewnijcie, aby takie urządzenia były podłączone i stosownie używane. Użycie tych urządzeń może ograniczyć bezpieczeństwo stworzone przez powstający pył.

4) Użycie narzędzi elektrycznych i troska o nie

- Nie przeciążajcie narzędzi elektrycznych. Używajcie właściwych narzędzi, które są przeznaczone do przeprowadzanej pracy. Właściwe narzędzie elektryczne będzie lepiej i bezpieczniej wykonywać pracę, do której było skonstruowane.
- Nie używajcie narzędzi elektrycznych, które nie można włączyć lub wyłączyć wylącznikiem. Jakiekolwiek narzędzie elektryczne, które nie można sterować wylącznikiem, jest niebezpieczne i musi być naprawione.

c) Wyłączajcie narzędzie poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdku sieci i/lub poprzez odłączenie baterii przed jakimkolwiek ustawieniem, zmianą akcesoriów lub przed sprawiążeniem nieużywanego narzędzia elektrycznego. Te prewencyjne instrukcje bezpieczeństwa ograniczają bezpieczeństwo przypadkowego włączenia narzędzia elektrycznego.

d) Nie używajcie narzędzi elektryczne przechowujcie poza dostępem dzieci i nie powoźnicię osobom, które nie były zaznajomione z narzędziem elektrycznym lub z niniejszą instrukcją, by używały narzędzia. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.

e) Utrzymujcie narzędzia elektryczne. Sprawdzajcie regulację poruszających się części i ich ruchliwość, koncentrujcie się na pęknięciu, elementy złamane i jakikolwiek pozostałe okoliczności, które mogą zagrozić funkcji narzędzia elektrycznego. Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, zapewnijcie jego naprawę przed dalszym użyciem. Duzo wypadków spowodowanych jest przez niewystarczająco utrzymywane narzędzia elektryczne.

f) Narzędzia do ciecia utrzymujcie ostre i czyste. Właściwie utrzymywane i naostrzone narzędzia do ciecia zmniejszą prawdopodobieństwo zahaczenia o materiał lub zablokują się, a pracę z nimi można łatwiej kontrollować.

g) Narzędzia elektryczne, akcesoria, narzędzia robocze itd. używajcie zgodnie z niniejszą instrukcją w taki sposób, jaki był podany dla konkretnego narzędzia elektrycznego, oraz ze względu na dane warunki pracy i rodzaj przeprowadzanej pracy. Użycie narzędzi elektrycznych do przeprowadzania innych czynności, niż do jakich są przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

5) Staranne użycie narzędzi napędzanych akumulatorami

a) Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, zalecanych przez producenta. W przypadku użycia ładowarki, przystosowanej do ładowania określonego rodzaju akumulatorów, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.

b) W elektronarzędziach można używać jedynie przewidzianych do tego celu akumulatorów. Użycie innych akumulatorów może spowodować obrażenie ciała i zagrożenie pożarem.

c) Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od spinaczów, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

d) Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydotanie się elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciała wodą. Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może doprowadzić

6) Serwis

a) Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z wkrętarką udarową

- Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie robocze mogłoby natrafić na ukryte przewody elektryczne lub na własne przewód zasilający, elektronarzędzie należy trzymać za izolowane powierzchnie rękojeści. Kontakt z przewodem sieci zasilającej może spowodować przekazanie napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Dane techniczne

Akumulatorowa wkrętarka udarowa

Typ	ASR 14 ES
Napięcie	14,4 V ---
Obroty bez obciążenia:	0–2 300 min $^{-1}$
Częstotliwość uderzeń	0–3 000 min $^{-1}$
Moment dokręcenia maks.:	206 Nm

Zakres zastosowań:

Śruby metryczne	M10–M16
Wkręty do drewna	max. ø 8 mm
Wiercenie:	w metalu w drewnie
Wrzeciono	max. ø 6 mm
Ciązar z akumulatorem	max. ø 10 mm

Adapter do ładowania

Typ	AN-UNI
Napięcie wejściowe	220–240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc	60 W
Napięcie wyjściowe	16,4 V ---
Prąd ładowania	4 A
Czas ładowania	ok. 50 min
Ciązar	0,66 kg
Klasa ochrony	II / \square

Akumulator

Typ	AP 14 LM
Napięcie	14,4 V ---
Typ ogniw	Li-Ion
Pojemność	2,6 Ah
Temperatura ładowania	4,5–40,5 °C
Czas ładowania (z AN-UNI)	ok. 50 min
Monitorowanie temperatury ładowania	termistorem
Ciązar	0,6 kg

Opis urządzenia:

-Akumulator
-Uchwyt akumulatora
-Przyśp. wkrętnika z regulacją obrotów
-Przełącznik kierunku obrotów
-Wrzeciono – kwadrat $\frac{1}{2}$ "
-Diody świetlne (LED)
-Adapter z redukcj \acute{e}
-LED adaptera
-Adapter do ładowania

Przeznaczenie

Akumulatorowe wkrętarki udarowe są przeznaczone do wkręcania i wiercenia w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych.

Z pomo \acute{c} załączonego adaptera AD-ASR 14 E (7) mo \acute{e} na redukow \acute{a} mocow \acute{a} nie narzędzi na wrzecionie z kwadrat $\frac{1}{2}$ " na sześciokąt $\frac{1}{4}$ " i rozszerzy \acute{a} tak mo \acute{e} liwo \acute{s} dalszego użycia wkrętarki udarowej (np. w produkcji budowlanej).

Podwójna izolacja

Dla maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika nasze narzędzia s \acute{a} konstruowane tak, aby spełniały obowiązujące europejskie przepisy (normy EN). Narzędzia z podwójną izolacją s \acute{a} oznaczone międzynarodowym symbolem podwójnego kwadratu. Takie narzędzia nie mogą być uziemione a do ich zasilania wystarczy kabel z dwoma żyłami. Narzędzia posiadają ochronę przeciwzakłóceniową według normy EN 55014.

Zalecenia dotyczące ładowania akumulatorów

- Skontrolować, czy napięcie w sieci jest takie samo, jak podane na tabliczce znamionowej adaptora. Podłączyć adaptora (9) do źródła zasilania. Powinna zaswiecić czerwona kontrolka. To znaczy, że adaptator jest gotowy do ładowania.

- Zasunąć akumulator (1) według rysunku do adaptera do oporu. Powinna zaswiecić lub zacząć migać pomarańczowa kontrolka. To sygnalizuje prawidłowe włożenie akumulatorów NiCd/NiMH lub akumulatorów Li-Ion.
- Czerwona kontrolka zgasiśnie a zielona kontrolka zacznie świecić ciągle, co oznacza, że akumulator jest w trybie „szybkiego ładowania”.
- Po ok. 50 minutach akumulator jest naładowany a zielona kontrolka zacznie świecić ciągle.
- Akumulator należy wyjąć i odłączyć ładowarkę (jeżeli nie chcecie ładować dalszego akumulatora lub utrzymać akumulator w reżimie powolnego ładowania, dokąd nie zajdzie potrzeba jego zastosowania).

Nowe akumulatory:

W pierwszych cyklach ładowania nowych akumulatorów może się okazać, że ich pojemność jest niższa, niż wartość jaka jest podawana. Przyczyną tego jest to, że kompozycja chemiczna akumulatora nie została dotąd aktywowana. Stan ten jest tymczasowy i wyrówna się po kilku cyklach ładowania.

Uwaga:

- Świecąca zielona kontrolka sygnalizuje, że akumulator jest naładowany lub że jest w trybie wolnego ładowania, kiedy jest utrzymywany poziom naładowania akumulatora.
- Według temperatury pokojowej, zasilania sieciowego i aktualnego poziomu naładowania może pocztkowate ładowanie akumulatorów trwać dłużej, niż 50 minut.
- Nie używany adaptator odłączyc od źródła zasilania.

Przegląd sygnałów LED adaptera do ładowania:

pomarańczowa LED	znaczenie sygnału
świeci przerywanie	jest włożony akumulator Li-Ion
świeci ciągle	jest włożony akumulator NiCd lub NiMH

zielona LED	czerwona LED	znaczenie kombinacji sygnałów
nie świeci	świeci ciągle	podłączone do sieci elektrycznej*
świeci przerywanie	nie świeci	akumulator ładuje się
świeci ciągle	nie świeci	akumulator jest naładowany
świeci przerywanie	świeci przerywanie	temperatura adaptera do ładowania lub akumulatora jest wysoka
nie świeci	świeci przerywanie	akumulator jest uszkodzony

*Podczas aktywacji adaptera do ładowania po podłączeniu do sieci będzie przez czas ok. 1 s przerywanie świeci zielona i czerwona LED, następnie będzie świeci ciągle czerwona LED.

Ważne uwagi dotyczące ładowania:

1. Najdłuższą żywotność i najlepszy efekt można osiągnąć, jeżeli akumulatory są ładowane przy temperaturze powietrza w granicach od 18 °C do 24 °C. **NIE NALEŻY ŁADOWAĆ** akumulatorów przy temperaturze pod 4,5 °C ani nad 40,5 °C. Jest to bardzo ważne. Uniknie się poważnego uszkodzenia akumulatorów.
2. Ładujcie akumulatory wczes, przed ich zupełnym (głębokim) wyładowaniem. Jeżeliauważycie, że wasz akumulator traci moc, należy przestać z niego korzystać i dodajcie akumulator w odpowiedniej ładowarce. W odwrotnym przypadku grozi trwałej (nieodwracalnej) uszkodzenie ogniw akumulatorowych.
3. Adapter jest przeznaczony do szybkiego ładowania / ładowywania akumulatorów z temperaturą wewnętrzna od 0 °C do 45 °C. Jeżeli są właśnie włożone akumulatory za zimne lub za gorące, adapter nie dodaje ich, tylko zacznie przerywanie świeci zielona i czerwona kontrolka. Po osiągnięciu przez akumulatory temperatury odpowiadającej standardowi zakresowi temperatur zostanie automatycznie uruchomiony proces szybkiego ładowywania.
4. Jeżeli nie można ładować regularnie akumulatora (czerwona kontrolka świeci przerywane):
 - Należy skontrolować, czy nie są zanieczyszczone powierzchnie kontaktowe akumulatorów. W razie potrzeby należy je wyczyścić tamponem nawilżanym i alkoholem.
 - Jeżeli nadal nie udaje się naładować właściwie akumulatora, należy przesłać lub przekazać ładowarkę (włącznie z akumulatorem) do najbliższego serwisu autoryzowanego.
5. W określonych warunkach, jeżeli adapter jest podłączony do źródła zasilania, styki wewnętrzny adaptera mogą być zwarte obcym przedmiotem. Obce materiały takie, jak np. wata metalowa, folia aluminiowa lub warstwa pylu metalowego muszą być usuwane z adaptera. Przed czyszczeniem adapter do ładowania odłączać od sieci zasilającej.
6. Jeżeli kolejno przeprowadza się kilka operacji ładowywania, adapter może się nagrać. To jest normalne i nie oznacza wady technicznej.
7. Nie wolno dopuścić aby wnikała ciecz do ładowarek, mogły dojść do urazu prądem elektrycznym. Jeżeli chcecie ułatwić chłodzenie akumulatorów po pracy, nie umieszczać ich do ogrzewanego pomieszczenia.
8. Akumulatory mogą zostać włączone w ładowarce, bez niebezpiecznego uszkodzenia akumulatorów lub ładowarek. Akumulatory zostaną w ładowarce zupełnie naładowane. **NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ** naładowanych akumulatorów w ładowarce, która jest odłączona od zasilania.
9. **NIE UŻYWAĆ AKUMULATORÓW**, jeżeli są uszkodzone i ciecz wycieka z nich ogniw. Zanieczyszczoną siatkę natychmiast umyć i śledzić reakcję skórki. W razie potrzeby wrócić się o pomoc do lekarza.
10. Jeżeli ładujecie akumulator nie zupełnie wyładowany, lub jeżeli dokonacie ładowanie akumulatora wcześniej, zanim jest zupełnie naładowany, trzeba zaliczyć każdy taki cykl za jeden cały cykl ładowania.

Uwaga dotycząca akumulatorów litowych (Li-Ion)

- Ten typ akumulatorów nie ma efektu pamięciowego, to znaczy, że akumulatory można doładowywać w jakimkolwiek stanie rozładowania. Wyjęcie akumulatorów z adaptera jeszcze przed ich całkowitym naładowaniem nie spowoduje ich uszkodzenia.
- Należy ładować wyłącznie w universalnej ładowarce AN-UNI, nr zam.: 00648648. Ładowanie w starszych typach ładowarek, które mają dla Li-Ion akumulatorów nie odpowiednie charakterystyki ładowania, wyrządzi nieodwracalne uszkodzenie akumulatora!
- Li-Ion akumulator jest wyposażony w ochronę przeciwko głębokiemu wyładowaniu. W przypadku spadku napięcia pod nastawioną granicę (przeciążeniem lub wyładowaniem) elektronika odłącza ogniw. Urządzenie potem pracując w sposób przerywany lub stoi. Należy obniżyć obciążenie urządzenia, lub akumulator ponownie doładować.

Przechowywanie akumulatorów

Akumulatory należy przechowywać w stanie zupełnie naładowanym w po-mieszczeniu suchym i nie bez kurzu w temperaturze w granicach od 5 °C do

40 °C. W przypadku, ze nie korzystacie z akumulatorów dłuższy czas, zaleca się ich zupełne naładowanie przynajmniej raz za trzy miesiące!

Ostrzeżenie!!

Nie zakłada się napraw przeprowadzanych przez użytkownika. Wewnętrzny adapter nie ma żadnych części, które by użytkownik mógł naprawiać sam. Konieczne jest oddanie adaptera do najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego, aby zapobiec uszkodzeniu części wewnętrznych wrażliwych na ładunki elektrostatyczne.

Zawsze używać prawidłowego zestawu akumulatorów (zestaw dostarczony z narzędziem lub zapasowy zestaw zalecany przez producenta Narex s.r.o.). Nigdy nie używać żadnego innego zestawu akumulatorów, ponieważ mógłby zniszczyć narzędzie i wywołać niebezpieczny stan urządzenia.

Zasada działania

Wrzeciono z narzędziem jest napędzane silnikiem elektrycznym przez przedkładnię i mechanizm ударowy.

Proces pracy dotyczy się na dwie fazy:

1. Wkręcanie

2. Dokręcanie (mechanizm ударowy działa)

Mechanizm ударowy uruchamia się po obciążeniu silnika – śruba jest wkręcana. Mechanizm ударowy zmienia pod obciążeniem siłę silnika na równomierne uderzenie rotacyjne.

Podczas dokręcania śrub proces ten jest odwrotny.

Uruchomienie

Włączenie

Naciśkając przycisk włącznika (3) i stopniowo zwiększając siłę naciskania można płynnie regulować obrotu.

Wyłączenie

Zwolniwszy przycisk włącznika (3). Dobieg wrzeciona z uchwytem skraca hamulec.

Niższa prędkość jest wskazana do naprowadzenia wkręta/śruby do materiału lub nawierczenia materiału wiertłem. Wyższa prędkość jest wskazana do wkręcenia wkręta do materiału, dokręcania połączenia śrubowego lub przewiercenia materiału.

UWAGA!

Nie zaleca się długotrwałego używania zmiennej prędkości. Może to prowadzić do uszkodzenia włącznika.

Zmiana kierunku obrotów

Przeliczniukiem kierunku obrotów (4) zmienia się kierunek obrotów:

- Naciśnięcie w prawo – prawe obroty.
- Naciśnięcie do oporu w lewo – lewe obroty.
- Pozycja pośrednia – zabezpieczenie przeciwko włączeniu.

UWAGA!

Chcąc zmienić pozycję przycisku przełączania obrotów należy skontrolować, czy przycisk włącznika jest zwolniony.

Uwaga:

Przy pierwszym użyciu narzędzia po zmianie kierunku obrotów może być z początku słyszalne głośne pstryknięcie. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza żadnego problemu.

Mocowanie narzędzi

Nasadzając narzędzie dbać zawsze o to, aby te nasadki były nasadzone na wrzeciono ½" (5) lub do adaptera redukującego (7) do oporu.

Zalecenia dotyczące użycia

Narzędzie nasadzać na nakrętkę/śrubę wyłącznie w wyłączonym stanie.

Moment skręcający zależy od czasu trwania uderu. Maksymalny moment dokręcania wynika z poszczególnych momentów skręcających uderzeń. Maksymalny moment dokręcania osiąga się po czasie trwania uderu ok. 6 – 10 s. Po tym czasie moment dokręcania zwikszy się tylko nieznacznie, ale znacznie nagrzeje się mechanizm ударowy.

W wyniku nadmiernego nagrzania dochodzi do znacznego zużycia wszystkich uderzeniowych części i dużego zużycia smaru.

Czas trwania uderu trzeba ustalić dla każdego żądanego momentu dokręcania. Rzeczywiście osiągany moment dokręcania trzeba systematycznie kontrolować kluczem momentowym.


Rozróżnia się dwa charakterystyczne rodzaje połączeń:

Połączenie twardie: połączenie śrubowe dwóch lub więcej zazwyczaj metalowych elementów, które podczas dokręcania nie spręzynią i nie deformują się pod zakładanym naciśnięciem.

Połączenie miękkie: połączenie śrubowe dwóch lub więcej elementów, z których co najmniej jeden jest z takiego materiału lub w takim wykonaniu, że pod zakładanym naciśnięciem deforma się lub spręzyna.

Przy twardym połączeniu można mocno dokręcić śrubę o właściwościach mechanicznych:

(Klasy wytrzymałości śrub i nakrętek według EN 20 898-1)



t (s)	M8	M12	M16
1	60 Nm	90 Nm	100 Nm
2	65 Nm	100 Nm	120 Nm
3	70 Nm	110 Nm	140 Nm
4	75 Nm	120 Nm	160 Nm
5	80 Nm	130 Nm	170 Nm
6	85 Nm	140 Nm	180 Nm
7	90 Nm	150 Nm	190 Nm
8	95 Nm	160 Nm	200 Nm
9	100 Nm	160 Nm	200 Nm
10	100 Nm	160 Nm	200 Nm

Wymagany czas dokręcania w przybliżeniu określa się według załączonego diagramu.

Według rodzaju dokręcanych części trzeba jednak każdy przypadek wypróbować samodzielnie. Działanie udaru trwające dłużej, niż 10 s już nie ma wpływu na zwiększenie momentu dokręcenia.

Śruby mniejszych wielkości można dokręcać tylko w przypadku miękkiego połączenia z tym, że czas dokręcania musi być krótszy, niż 1 s, aby nie doszło do naruszenia śrub.

Przy użyciu pretów skrętnych można dokręcać śruby od M8. W przypadkach, kiedy jest konieczne duże obciążanie połączenia śrubowego dłuższy czas, np. podczas odkręcania zapieczętych lub zardzewiałych śrub, jest konieczne regularne odciążanie narzędzi i chłodzenie mechanizmu przez pracę bez obciążenia!

Utrzymanie

Zalecenia dotyczące czyszczenia narzędzia

Wydmuchąć z właściwym silnikiem zotwórców wentylacyjnych narzędzie zanieczyszczenia i pyłu. Do tej czynności używać okularów ochronnych. Zewnętrzne części z tworzywa można czyścić za pomocą wilgotnej szmatki i słabego środka czyszczącego. Pomimo, że te części są wykonane z materiałów odpornych na rozpuszczalniki, **NIGDY** nie używać rozpuszczalników.

Zalecenia dotyczące czyszczenia adaptera do ładowania

Z zewnętrznych powierzchni obudowy adaptera do ładowania można zanieczyszczenia i pył usuwać za pomocą szmatki lub szczotki niemetalicowej. Nie używać wody ani roztworów czyszczących.

OSTRZEŻENIE!!

Przed czyszczeniem adapter do ładowania odłączyć od sieci zasilającej.

Akcesoria

Akcesoria zalecane do używania z tym narzędziem są normalnie dostępne w sklepach z ręcznymi narzędziami elektrycznymi.

Składowanie

Zapakowane narzędzie można składać w suchym miejscu bez ogrzewania, gdzie temperatura nie obniży się poniżej -5 °C.

Nie zapakowane narzędzie należy składać tylko w suchym miejscu, gdzie temperatura nie obniży się poniżej +5 °C i gdzie nie występują nafle zmiany temperatury.

Recykling

Narzędzia elektryczne, akcesoria i opakowania powinny być oddane do utylizacji nieszkodliwej dla środowiska.

Tylko dla krajów UE:

Nie wyrzucać narzędzi elektrycznych do odpadu komunalnego!

Według dyrektywy europejskiej 2002/96/WE o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej przepisów wykonawczych w krajowej legislaturze skasowane rezerwowe narzędzia elektryczne muszą być gromadzone do ponownego wykorzystania w sposób przyjazny dla środowiska.

Gwarancja

Na nasze narzędzia udzielamy gwarancji na wady materiałowe lub produkcyjne według przepisów prawnych danego kraju, ale minimalnie na okres 12 miesięcy. W państwie Unii Europejskiej termin gwarancji wynosi 24 miesiące w przypadku wyłącznie prywatnego używania (potwierdzone fakturą lub kwitem dostawy).

Na ogniwa akumulatorowe jest gwarancja 6 miesięcy. Szkody wynikające z naturalnego zużycia, przeciążenia, nieprawidłowego obchodzenia się, ew. szkody z winy użytkownika lub w wyniku używania niezgodnie z instrukcją obsługi lub szkody, które były znane w chwili zakupu, nie są objęte gwarancją.

Reklamacje mogą zostać uznane wyłącznie wtedy, jeżeli narzędzie zostało w nie rozebranym stanie zaslane z powrotem do autoryzowanego serwisu NAREX. Należy dobrze schować instrukcję obsługi, zalecenia dotyczące zabezpieczenia, listę części zamiennych oraz dowód kupna. Zawsze obowiązują dane aktualne warunki gwarancji producenta.

Informacje o hałasie i vibracjach

Wartości były zmierzone zgodnie z EN 60745.

Ważny poziom ciśnienia akustycznego L_{WA} wynosi 96 dB(A).

Ważny poziom mocy akustycznej L_{WA} wynosi 103 dB(A).

Niedokładność pomiaru K = 3 dB (A).

Używać ochronę przed hałasem!

Ważny poziom vibracji działającej na rękę wynosi 22,0 m/s².

Niedokładność pomiaru K = 1,5 m.s².

Deklaracja zgodności

ASR 14 ES:

Oświadczamy, że urządzenie to spełnia wymagania następujących norm i dyrektyw.

Bezpieczeństwo:

EN 60745-1; EN 60745-2-2

Dyrektiva 2006/42/EC

Kompatybilność elektromagnetyczna:

EN 55014-1; EN 55014-2

Dyrektiva 2004/108/EC



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Dyrektor spółki

29. 12. 2009

Deklaracja zgodności

AN-UNI:

Oświadczamy, że urządzenie to spełnia wymagania następujących norm i dyrektyw.

Bezpieczeństwo:

EN 60355-1; EN 60355-2-29

Dyrektwy 2006/95/EC.

Kompatybilność elektromagnetyczna:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

Dyrektwy 2004/108/EC



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Dyrektor spółki

29. 12. 2009

Zastrzega się możliwość zmian

Általános biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a biztonsági utasításokat és az egész útmutatót. A következő utasítások be nem tartása áramütéses balesetet, tűz keletkezését vagy személyek komoly sérülést okozhatják.

Az útmutatót és utasításokat örizze meg későbbi használatra.

Az „elektromos szerszám” kifejezés alatt minden további figyelemzettő utasításban hálózatból (mózgó vezetékkel) táplált elektromos szerszám vagy elemről (mózgó vezeték nélkül) táplált szerszám értendő.

1) Munkakörnyezet biztonsága

- a) Munkahelyet tartsa tisztán és jó megvilágítással. Rendeltetésig és sötét munkahelyek baleset okozók.
- b) Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetbe, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por van jelen. Az elektromos szerszámban szírkák keletkeznek, melyek meggýújthatják a port vagy gózöket.
- c) Az elektromos szerszám használatakor akadályozza meg a gyerekek vagy más személyek szerszámhoz való hozzáférést. Ha zavarva van elvezetheti az ellenőrzést a végzett művelet felett.

2) Elektromos biztonság

- a) Az elektromos szerszám mozdó vezetékén lévő dugó villájának egyenlege kell a hálózati dugaszáljal. Soha semmi módon ne igazítja a dugó villáját. A szerszámhoz melynek földelőt védővezetéke van soha ne használjon dugaszáljat adaptereket. Nem változtasson dugó-világításnak a dugaszáljak korlátozásak az elektromos áram okozta baleseteket.
- b) Kerülje testének érintkezést leföldelt részekkel, pl. csővezetékekkel, központi fűtőtestjeivel, tüzhelyekkel és hűtőkkel. Villamos áram okozta baleset esélye nagyobb, ha az Ön teste földel van érintkezésben.
- c) Elektromos szerszámokat ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek. Ha az elektromos szerszámba víz jut, növekszik az áramütéses okozta baleset veszélye.
- d) Ne használja a mozdó vezetéket más célokra. Soha ne vigye az elektromos szerszámot a bevezető kábelnél fogva, vagy ne rántsa ki a dugót a dugaszáljából a vezeték fogva. Védje a kábel magas hőmérsékletet, olajok és élles tárgyaktól és a gép mozdó részeitől. Megsérült vagy összegubancolt vezeték növeli a villamosáram által keletkezett baleset veszélyét.
- e) Ha, a villamos szerszám kint van használva, használjon külső használatra készült hosszabbító vezetéket. Külső használatra készült hosszabbító vezeték csökkenti az elektromos áram okozta baleset veszélyét.
- f) Ha az elektromos szerszámot nedves helyeken használja, használjon áram-védő kapcsolót (RCD) ellátott bevezetést. RCD használata csökkenti a villamos áram okozta baleset veszélyét.

3) Személyi biztonság

- a) Elektromos szerszám használata közben legyen figyelmes, figyeljen arra amit éppen csinál, összpontosítson a legyen megfontolja. Az elektromos szerszámmal nem dolgozzon, ha fáradt, ha drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt van. Pillanatnyi figyelmetlenseg az elektromos szerszám használatáról komoly sérüléseket okozhat.
- b) Használjon személyi védőeszközököt. Mindig viseljen szemvédő eszközököt. Védeőszemetek mint respirátor, csíszás menetes biztonsági cipő, szízlárd fejvédő vagy fülvédő, melyek a munka környénei szerint vannak használva, csökkentik a személyek sérülésének lehetőségét.
- c) Kerüljük a szerszám akaraton indítását. Gyöződjön meg arról, hogy a csatlakozó dugó ki van húzva a dugaszáljóból vagy az akkumulátor ki van kapcsolva a szerszám áthelyezésénél. A szerszám áthelyezése újra a kapcsolón vagy a hálózatba kapcsolt szerszám bekapcsolt kapcsolával történő áthelyezése balesetet okozhat.
- d) A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el az összes beállító szerszámot vagy kulcsokat a gépről. Az elektromos szerszám forgó részein hagyott bedállító szerszám vagy kulcs személyi sérülés oka lehet.

Biztonsgági előírások ütve csavarhúzó

- Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogantyúfelületekkel fogja tartsa, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám feszültség alatt álló, kívülről nem látható vezetékekhez, vagy a készülék saját hálózati csatlakozó kábeljéhez érhet. Ha a berendezés egy feszültség alatt álló vezetékhez ér, az elektromos kéziszerszám fémrészei szintén feszültség alá kerülhetnek és áramütéshez vezethetnek.

e) Csak biztonságosan elérhető helyen dolgozzon. Állandóan legyen stabil testtársa és egynyűlva. Iggy jobban tudja kezelni az elektromos szerszámot nem előrelátott helyzetekben.

f) Öltözködőn megfelelően. Ne viseljen laza ruhát és ékszeret. Ügyeljen arra, hogy haja, ruhája és kesztyűje megfelelő távolságban legyen a forgó részekkel. Bőr huzárat, ékszer és hosszú hajat a gép forgó részeivel elkapthatja.

g) Ha rendelkezésre állnak a por ellenző és por gyűjtő berendezések, akkor be kell biztosítani, hogy ilyen berendezések helyesen legyenek bekapcsolva és használva. Ilyen berendezés csökkenti a keletkezőtől okozta veszélyt.

4) Az elektromos szerszám használata és gondozása

a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. A végzett munkához használjon megfelelő szerszámot. Megfelelő elektromos szerszám biztonságosabban fogja a munkát végezni, ha rendeltetése szerint van használva.

b) Ne használjon olyan berendezést amelyet nem lehet kapcsolóval ki és bekapcsolni. Bárminyi elektromos szerszám, amelyet nem lehet kapcsolóval kezelni veszélyes és meg kell javítani.

c) A szerszámot bármilyen beállítás, alkattresz cseve vagy eltevés előtt kapcsolja le a hálózatról a hálózati dugó kihúzásával vagy az akkumulátorokat kapcsolja le. Ez a preventív biztonsági intézkedés korlátozza az elektromos szerszám véletlen beindítását.

d) Nem használjon villamos szerszámot úgy kell eltenni, hogy gyerekek ne jássanak hozzá, ne engedje a villamos szerszám használatait olyan személyeknek akiik nem ismerik ezeket az utasításokat. Villamos szerszám tapasztalatlan felhasználó kezében veszélyes.

e) Tartsa rendben a villamos szerszámot. Ellenőrizze a mozgó részeit, azok mozgékonyságát, ügyeljen a repedésekre, eltörött részekre és bármilyen körülmenyre, amelyek veszélyeztetik a villamos szerszám funkcióját. Ha a szerszám meg van sérülve, akkor további használata előtt biztosítja a meg javítását. Sok baleset a villamos szerszám nem megfelelő karbantartásból ered.

f) Vágó szerszámokat tartsa tisztán és élesen. Helyesen megélesített és karbantartott vágó szerszám kisebb valószínűséggel fogja meg az anyagot vagy blokkolódik le, könnyebben a munka ellenőrzése.

g) Villamos szerszámokat, tartozerékkel, eszközökkel stb. az útmutatók szerint használja olyan módon ahogy az előíran írva konkréten villamos szerszám használatához, figyelembevéve az adott munka feltételeket és a végzett munkát. A villamos szerszámok nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzeteket teremthet.

5) Az akkumulátoros elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

a) Az akkumulátoron csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékeken töltse fel. Ha egy bármely akkumulátor típuson feltölthetésre szolgáló töltőkészüléken még másik akkumulátor protól feltölthet, tűz keletkezhet.

b) Az elektromos kéziszerszámokat csak az ahhoz tartozó akkumulátoron használja. Más akkumulátorok használata személyi sérülésekkel és tüzet okozhat.

c) Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátor bármely fémtárgytól, mint például irodai kapcsolók, pénzérmeiktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői között rövidzárlatot égési sérülésekkel vagy tüzet okozhat.

d) Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék lephet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe jutott az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, kereszen fel ezen kívül egy orvost. A kilepő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy egészségi bőrsérülésekkel okozhat.

6) Szerviz-ellenőrzés

a) Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet csak erezeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos szerszám maradjon.

Műszaki adatok

Akkumulátoros ütve csavarhúzó

Típus	ASR 14 ES	
Feszültség	14,4 V \equiv	
Terhelés nélküli fordulatszám:	0–2 300 min $^{-1}$	
Ütések száma:	0–3 000 min $^{-1}$	
Behúzási nyomaték max.:	206 Nm	
Használat terjedelme:		
Metricus csavarok	M10–M16	
Facsavarok	max. ø 8 mm	
Fúrás:	fémbe fába	max. ø 6 mm max. ø 10 mm
Tengely	½" négyzet	
Súly akkumulátorral	1,8 kg	
Töltő		
Típus	AN-UNI	
Bemeneti feszültség	220–240 V	
Frekvencia	50 Hz	
Teljesítmény	60 W	
Kimeneti feszültség	16,4 V \equiv	
Töltési áram	4 A	
Töltés ideje	cca. 50 perc	
Súly	0,66 kg	
Védelmi osztály	II / \square	
Akkumulátor		
Típus	AP 14 LM	
Feszültség	14,4 V \equiv	
Cellák típusa	Li-Ion	
Kapacitás	2,6 Ah	
Töltési hőmérséklet	4,5–40,5 °C	
Töltés ideje (AN-UNI-val)	cca. 50 perc	
Töltési hőmérséklet figyelése	termisztorral	
Súly	0,6 kg	

Eszköz leírása:

-Akumulátor
-Akumulátor rögzítője
-Kapszolgomb fordulatszabályozással
-Forgásirány kapcsoló
-Tengely - ½" négyzet
-LED
-Redukció
-Töltő LED
-Töltő

Használat

Az akkumulátoros ütve csavarhúzók fába, fémbe és műanyagokba való csavarhúzásra és fúrára használatosak.

A mellékelt AD-ASR 14 E redukció (7) segítségével módosítani lehet az eszköz szerszámcsatlakoztatását a tengelyen ½" négyzögöről ¼" hatszögire, és így bővíteni lehet az ütve csavarhúzó további használata lehetőségeinek számát (pl. építészben).

Dupla szigetelés

A felhasználó maximális biztonsága érdekében szerszámainkat úgy tervezettük meg, hogy megfeleljenek az érvényben lévő európai előírásoknak (EN szabványoknak). A dupla szigeteléssel rendelkező szerszámok a dupla négyzet alakú nemzetközi jelzéssel vannak megjelölve. Az ilyen szerszámokat nem szabad földelni és áramellátásukhoz elég a két eres kábel. A szerszámok a EN 55014 szabványtól szintén árnyékoltak.

Utasítások az akkumulátorok töltéséhez

- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség ugyanolyan-e mint a töltő gyártási címkéjén feltüntetett feszültség. Csatlakoztassa a töltöt (9) a hálózathoz. A piros jelzőfények fel kellene villannia. Ez azt jelenti, hogy a töltő képesen áll a töltésre.

- Az akkumulátort (1) helyezze a kép szerint a töltőbe egészen ütközésig. A narancssárga jelzőfények fel kellene villannia vagy villognia kellene. Ez azt jelzi, hogy a NiCd/NiMH vagy Li-Ion akkumulátorokat jól helyezte be.
- A piros jelzőfény kialszik és a zöld jelzőfény villogni kezd, ami azt jelenti, hogy az akkumulátor „gyors töltés” üzemmódban van.
- Körülbelül 50 perc után az akkumulátor fel van töltve és a zöld jelzőfény folyamatosan világítan kezd.
- Cserélje ki az akkumulátort és kapcsolja ki a töltőt (ha nem kíván további akkumulátor tölteni vagy az akkumulátor a lassú töltés üzemmódjában halgyni, ha nem kívánja elkezdeni használatát)!

Új akkumulátorok:

A töltés első ciklusában az új akkumulátor kapacitása alacsonyabb lehet, mint a megadott értéke. Annak oka, hogy az akkumulátorok vegyi ötvözete nem volt mostanáig aktiválva. Ez az állapot ideiglenes és rendbe jön néhány töltési ciklus után.

Megjegyzés:

- A világító zöld jelzőfény azt jelzi, hogy az akkumulátor fel van töltve, vagy hogy az lassú töltési üzemmódban van, amikor az akkumulátor töltősségi szintjének fenntartása folyik.
- A helyiségi hőmérsékletétől, hálózati feszültségtől és maradék töltősségi szinttől függően az akkumulátorok első töltése 50 percnél tovább tarthat.
- Ha nem használja a töltőt, kösse le a hálózatról.

Töltő LED áttekintése:

Narancssárga LED	Jelzés jelentése
villog	Li-Ion akkumulátor van behelyezve
folyamatosan világít	NiCd vagy NiMH akkumulátor van behelyezve

zöld LED	piros LED	jelzések kombinációinak jelentése
nem világít	folyamatosan világít	csatlakoztatva az elektromos hálózathoz*
villog	nem világít	akkumulátor töltése folyamatban
folyamatosan világít	nem világít	akkumulátor feltöltve
villog	villog	a töltő vagy az akkumulátor hőmérséklete túl magas
nem világít	villog	az akkumulátor sérült

* A töltő aktiválásakor a hálózatra való csatlakoztatás után kb. 1 másodpercig villogni fog a zöld és piros LED, majd a piros LED fog folyamatosan világítani.

Fontos figyelmeztetések a töltéshez:

- A leghosszabb élettartam és a legmagasabb teljesítmény úgy érhető el, ha az akkumulátorok töltése a környező levegő hőmérsékleten történik, 18 °C és 24 °C határérték között. **NE TÖLTSE** az akkumulátorokat 4,5 °C hőmérséklet alatt és 40,5 °C felett! Ez nagyon fontos! Ezzel megakadályozhatja az akkumulátorokat sérülést.
- Időben töltse az akkumulátorokat, teljes (mely) lemerősítés előtt. Ha azt tapasztalja, hogy az Ön akkumulátorok készüléke veszít a teljesítményből, szüneteltesse használatait és töltse fel az akkumulátort az erre rendelkező töltőben! Ellenkező esetben állandó (vissza nem fordítható) károsodást szenned az akkumulátor elem.
- A töltő a 0 °C–45 °C belső hőmérsékletű akkumulátorok gyors feltöltésére / utántöltésére ajánlott. Ha a behélyezett akkumulátorok túl hidegek vagy túl melegek, a töltő nem tölti fel azokat, csak a zöld és piros jelzőfény fog villogni. Miután az akkumulátorok elérik a standard hőterjedelemmel megfelelő hőmérsékletet, automatikusan elindul a gyors töltés folyamata.
- Az akkumulátorot nem lehet rendesen feltölteni (a piros kijelző szakaszban világít):
 - Ellenőrizze, nem szennyezettsék-e az akkumulátor érintkezői felületeit Szűkség esetén tisztítsa meg tiszta pamponnal és szesszel!
 - Ha továbbra sem sikerül az akkumulátorokat megfelelően feltölteni, küldje el vagy adjon át a töltőt (az akkumulátorokkal együtt) a legközelebbi szakszervizbe!
- Bizonyos feltételek mellett, ha a töltő csatlakoztatva van a hálózathoz, a töltési érintkezések a töltő belséjében valamelyen anyag miatt zárlatosak lehetnek. Az idegen vezető anyagokat mind pl. az acélvállat, alufilírat vagy fémet részecskék lerakódásától a kell távolítani a töltőről. Tisztítás előtt a töltőt kösse le az elektromos hálózatról.
- Ha több töltési művelet kíséri egymást, a töltő felmelegedhet. Ez normális jelenség és nem jelent műszaki meghibásodást.
- Akádályozza meg, hogy folyadék jussjon a töltőbe, áramütés következében balesetet okozhat! Ha könnyítőkön kívána az akkumulátorok lehűlést használhat után, ne helyezze meleg környezetbe!
- Az akkumulátorok a bekapcsolt töltőben maradhatnak anélkül, hogy megsérülnének az elemek vagy a töltő. Az akkumulátorok a töltőben teljesen feltöltött állapotban maradnak. **NE HAGYJA** a feltöltött akkumulátorokat olyan töltőben, amely le van kapcsolva a táplálásról!
- NE HASZNÁLJA AZ AKKUMULÁTOROKAT,** ha azok sérültek és a cellulárból folyadék folyik ki. Ha a folyadék a bőrrel érintkezik, azonnal mosza le az érintett felületet és figyelj a bőr reakcióját. Szűkség esetén forduljon orvoshoz.
- Ha nem teljesen lemaradt akkumulátoron végzi a töltést, vagy ha az akkumulátor töltését korábban fejezi be, mielőtt teljesen fel lenne töltve, minden ilyen ciklust egy teljes töltési ciklusnak kell számítani.

Megjegyzés a lítiumos (Li-Ion) akkumulátorokhoz

- Ennél az akkumulátortípusnál nem jelentkezik az emlékező jelenség, azaz az akkumulátorokat bármilyen töltési állapotban fel lehet tölteni. Ha az akkumulátorokat még a teljes feltöltésük előtt kiveszi a töltőből, az nem okoz bennük sérülést.
- A töltést csak az univerzális AN-UNI töltőben végezze, rendelési száma: 00648648. A régebbi típusú töltőkben végezhet töltés, melyet töltési jellemzője nem alkalmas a Li-ionos elemek töltésére, az akkumulátorok javíthatatlan károsodásához vezet!
- A Li-ionos akkumulátor védelemmel van ellátva a mély kimerülés ellen. Ha a feszültség a beállított határérték alá csökken (túlerhűség vagy kimerülés következében), az elektronika kikapcsolja az elemeket. Ezután a gép szünettelve dolgozik vagy leáll. Csökkenteni kell a gép terhelését, vagy az akkumulátor újból tölteni.

Az akkumulátorok tárolása

Az akkumulátorokat teljesen feltöltött állapotban, száraz, pormentes helyen, környezeti hőmérsékleten tárolja, a legjobb 5 °C és 40 °C között. Abban az esetben, ha az akkumulátorok hosszabb ideig nincsenek használva, ajánljuk legalább háromhavonta egyszer teljesen feltölteni!

Figyelem!!

A töltő nem igényel semmilyen javítást a felhasználó részéről. A töltő belséjében nincsenek olyan betárcsák, amelyeket a felhasználó egyedül megjavithatna. A sztatikus energiára érzékeny belső alkatrészek megsérülésének elkerülése érdekében a töltőt adja át a legközelebbi márkaszervíznek. Mindig használjon megfelelő akkumulátor szettet (a szerszámvonalhoz mellékelt szett vagy a Nárex s.r.o. gyártó által ajánlott pótszett). Soha ne használjon semmilyen más akkumulátor szettet, mivel az öntörheti a szerszámon és a berendezést veszélyes teheti.

A működés alapelve

A tengelyt a szerszámmal egy elektromotor hajtja meg áttételen és útszerkezeten keresztül.

A munkafolyamat két fázisra oszlik:

1. Cavarhúzás

2. Behúzás (ütési mechanizmus működésben)

Aütési mechanizmus csak akkor lép működésbe, ha a csavarkötés erős – a motor meg van terhelve. Az ütési mechanizmus ezzel a motor erejét egyenlő forgató ütésekkel változtatja.

A csavarok megláthatásakor ez a folyamat fordítva történik.

Működésbe helyezés

Bekapcsolás

A kapcsológomb (3) megnyomásával és folyamatos benyomásával folyamatosan állítható a fordulatszám.

Kikapcsolás

A kapcsológomb elengedésével (3). A tengely kikapcsolás utáni leállása a fénk köszönhetően le van rövidítve.

A kisebb sebesség a csavarok anyagba történő bevezetésére vagy az anyagba való befürásra alkalmas. A nagyobb sebesség a csavar anyagba történő befürására, a csavarkötés összehúzására vagy az anyag átfürására alkalmas.

Figyelem!

A sebesség hosszabb ideig tartó változtatása nem ajánlott. Ez a kapcsoló meg-sérüléséhez vezethet.

A forgás irányának változása

A forgás irányára a forgásirány kapcsolójaval (4) változtatható:

Jobbról balra nyomva – jobbra forgás.

Balról jobbra nyomva – balra forgás.

A kapcsoló körülállásban – bekapcsolás elleni védelem.

FIGYELEM!

Amennyiben szeretné megváltoztatni az irányítót gombot, először ellenőrizze, hogy a kapcsoló el van-e engedve.

Megjegyzés:

A készülék első használatakor a forgásirány megváltoztatása után először hangs kattanás hallható. Ez normális jelenség és nem jelent semmilyen problémát.

Szerszámok felhelyezése

A szerszámok felhelyezésekor minden ügyeljen arra, hogy ezek a feltétek a ½"-es tengelyre (5) vagy a redukcióra (7) egészen ütközésig fel legyenek helyezve.

Használati utasítások

A gépet kikapcsolt állapotban helyezze az anyacsavarra/cavarra.

A forgatónyomaték az ütések időtártamától függ. A maximális forgatónyomaték az egység leadott ütések forgatónyomatékaiból következik. A gép a maximális forgatónyomaték az ütések kb. 6-10 másodpercnél időtártama alatt adja le. Ezután az idő után a forgatónyomaték csak nagyon kis mértékben emelkedik, azonban érezzhetően felmelegszik az ütési mechanizmus.

A túlelegezedés az összes ütési alkatrész gyors elhasználódását és nagy kenőszín fogysztást okoz.

Az ütések időtártamát az összes kívánt forgatónyomatékhöz meg kell határozni. A ténylegesen elérte nyomatékot minden ellenőrzni kell nyomatékkalcs segítségével.


A használathoz két jellegzetes kötésfajtát különböztetünk meg:

Kemeny kötés: két vagy több olyan, általában fémréz csavar-kötése, amely a behúzáskor nem rugalmas és a kívánt nyomás alatt nem deformálódik el.

Puha kötés: két vagy több olyan munkadarab csavar-kötése, amelyekből legalább az egyik olyan anyagról vagy olyan kivitelben készült, hogy a kívánt nyomás alatt deformálódik vagy rugalmasan viselkedik.

A kemeny kötésnél szorosan lehet húzni a megfelelő mechanikai tulajdonságokkal rendelkező csavarokat:

(Csavarok és nyák szilárdsgáji osztálya a EN 20 898-1 szabvány szerint)



t (s)	M8	M12	M16
1	60 Nm	90 Nm	100 Nm
2	65 Nm	100 Nm	120 Nm
3	70 Nm	110 Nm	140 Nm
4	75 Nm	120 Nm	160 Nm
5	80 Nm	130 Nm	170 Nm
6	85 Nm	140 Nm	180 Nm
7	90 Nm	150 Nm	190 Nm
8	95 Nm	160 Nm	200 Nm
9	100 Nm	160 Nm	200 Nm
10	100 Nm	160 Nm	200 Nm

A behúzás kívánt ideje nagyjából meghatározható a mellékelt diagram szerint.

A behúzott alkatrészek fajtája szerint minden esetben minden külön-külön kell kipróbálni. Az 10 másodpercnél többé tartó ütések már nincs befolyással a behúzó nyomatékra.

A kisebb nagyságú csavarok csak a puha kötések esetén húzhatók be, miközben a behúzás idejének 1 másodpercnél rövidebb időig kell tartania, hogy a csavar meg ne sérüljön.

Torziós rúdak használata esetén M8 méretnél nagyobb csavarok behúzása lehetséges.

Abban az esetben, ha a csavarkötésre hosszabb ideig nagy erőt kell kifejteni, pl. a behúzott vagy rozsdás csavarok megláthatásákor, a gépet rendszeresen terhelhető állapotba kell hozni és a mechanizmust terhelés nélküli működtetéssel kell hútni!

Karbantartás

Utasítások a gép tisztításához

Bekapcsolt motorral fűjja ki a gép szellőző nyílásaitól a szennyeződéseket és a port. Ennél a műveletnél viseljen védőszemüveget. A különböző részek nedves ronggyal és enyhé tisztítószerekkel tisztíthatók. Bár ezek a részek előzően kellenőrül anyagból készültek, **SOHA** ne használjon oldószereket.

Utasítások a töltő tisztításához

A töltő tokjának különböző felületeiről a szennyeződések és por rongy vagy nem fémes kefe segítségével távolíthatók el. Ne használjon vizet, sem tisztító olajatokat.

FIGYELEM!!

Tisztítás előtt a töltőt kösse le az elektromos hálózatról.

Tartozékok

A jelen szerszámmal való használathoz ajánlott tartozékok hagyományos módon beszerezhetők ellenérték fejében az elektromos kéziszerszámokat forgalmazó boltokban.

Raktározás

A becsomagolt gép olyan fűtés nélküli száraz raktárban tárolható, ahol a hőmérséklet nem süllyeli -5°C alá.

A becsomagolatot gépet csak olyan száraz raktárban tárolja, ahol a hőmérséklet nem süllyeli $+5^{\circ}\text{C}$ alá és amely nincs kitéve hirtelen hőmérséklet-változásoknak.

Újrahasznosítás

Az elektromos szerszámokat, azok tartozékeit és csomagolását a környezetkímélő újrahasznosításra kell átadni.

Csak az EU tagállamaira vonatkozóan:

Az elektromos szerszámokat ne dobja a háztartási hulladékba!

A 2002/96/EK európai rendelet szerint, mely az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól, valamint annak jogszabályokba való átültetéséről szól, a nem hasznosított elektromos berendezéseket szedni és össze kell gyűjteni a környezetkímélő újrahasznosítás céljából.

Garancia

Gépeink esetében az adott ország jogszabályainak megfelelő, azonban legkevesebb 12 hónapos garanciát nyújtjuk az anyaghibák vagy gyártási hibákra. Az Európai Unió tagállamaiban a garanciális idő a kifejezetten magájelleű használat esetében (számlával vagy szállítólevéllel bizonyítva) 24 hónap.

Az akkumulátor celláira 6 hónapos garancia vonatkozik.

A garancia nem vonatkozik a természetes elhasználódásból, túlterhelésből, helytelen használatból eredő hibákra, ill. a felhasználó által okozott vagy a használói ütmettől eltérő használatból eredő károkra, vagy olyan károkra, amelyek a vásárláskor ismertek voltak.

A forgalmáció csak akkor ismerhető el, ha a gép összeszerel állapotban kerül vissza a forgalmazóhoz vagy a NAREX márkaszerviz központhoz. Jól örizze a használati utasítást, a biztonsági utasításokat, a pótalkatrészek jegyzékét és a vásárlást igazoló dokumentumot. Egyébként minden a gyártó adott aktuális garanciális feltételei érvényesek.

Zaj- és vibrációadatok

EN 60745 szabvány szerint megmért értékek.

Az akusztikai nyomás súlyozott szintje LpA 96 dB(A).

Az akusztikai teljesítmény súlyozott szintje LWA 103 dB(A).

Mérési pontatlanság K = 3 dB (A).

Használjon fűlvedőt!

A karra ható vibráció súlyozott értéke 22,0 m/s².

Mérési pontatlanság K = 1,5 m.s².

Megfelelősségi nyilatkozat

ASR 14 ES:

Kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a következő szabványoknak és irányelvnek.

Biztonság:

EN 60745-1; EN 60745-2-2

2006/42/EC irányelv

Elektromágneses kompatibilitás:

EN 55014-1; EN 55014-2

2004/108/EC irányelv



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Cégtisz

29. 12. 2009

Megfelelősségi nyilatkozat

AN-UNI:

Kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a következő szabványoknak és irányelvnek.

Biztonság:

EN 60335-1; EN 60335-2-29

2006/42/EC irányelv

Elektromágneses kompatibilitás:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

2004/108/EC irányelv



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Cégtisz

29. 12. 2009

A változások jogá fenntartva

Narex s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 01 Česká Lípa

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobní číslo		Datum výroby	Kontroloval
Prodáno spotřebiteli	Dne	Razítko a podpis	
ZÁRUČNÍ OPRAVY			
Datum		Razítko a podpis	
Převzetí	Předání		