



Původní návod k používání

Pôvodný návod na použitie

Original operating manual

Instrucciones de uso originales

Оригинал руководства по эксплуатации

Pierwotna instrukcja obsługi

Eredeti használati útmutató

EBU 13-9
EBU 13-11



Česky	6 > 9
Slovensky	10 > 13
English	14 > 17
En español	18 > 21
По-русски	22 > 27
Polski	28 > 31
Magyar	32 > 35

Symboly použité v návodu a na stroji

Symboly použité v návode a na stroji

Symbols used in the manual and on the machine

Изображение и описание пиктограмм

Símbolos y su significado

Symbole úzate w instrukcji i na maszynie

A kezelési utasításban és a gépen használt jelzések



Varování před všeobecným nebezpečím!
Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom!
Warning of general danger!
¡Aviso ante un peligro general!
Предупреждение об общей опасности!
Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem!
Általános veszélyre való figyelemzettel!



Pozor! Pro snížení rizika úrazu čtěte návod!
Pozor! Pre zníženie rizika úrazu si prečítajte návod!
Caution! Read this manual to reduce the injury hazard!
Cuidado! Lea las instrucciones para reducir los riesgos de que se produzcan daños.
Внимание! С целью снижения риска травмы читайте инструкцию!
Uwaga! Dla zmniejszenia ryzyka urazu należy przeczytać niniejszą instrukcję!
Figyelem! A veszélyek csökkentése érdekében olvassa el az útmutatót!




Dvojitá izolace
Dvojitá izolácia
Double insulation
Aislamiento doble
Двойная изоляция
Podwójna izolacja
Dupla szigetelés





Nepatří do komunálního odpadu!
Nepatří do komunálneho odpadu!
Not to be included in municipal refuse!
¡No puede desecharse con los residuos de la comunidad!
Не относится к коммунальным отходам!
Nie wyrzucać do odpadu komunalnego!
Nem kommunális hulladékba való



Používejte ochranné brýle!
Používajte ochranné okuliare!
Used safety glasses!
Use gafas protectoras
Использовать защитные очки
Stosuj okulary ochronne
Használjon védőszemüveget





Všeobecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a celý návod. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.

Uchovávejte veškeré pokyny a návod pro budoucí použití.

Výrazem „elektrické náradí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické náradí napájené (pohybivým přívodem) ze sítě, nebo nářadí napájená z baterií (bez pohybivého přívodu).

1) Bezpečnost pracovního prostředí

a) Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětleném. Nepořádek a tmavá místa na pracovišti vybíjejí průčinou nehod.

b) Nepoužívejte elektrické náradí v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpar.

c) Při používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětí a dalších osob. Budete-li vyrůškování, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) Elektrická bezpečnost

a) Vidlice pohybivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou zmenhodnoceny upravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.

c) Nevyrůšujte elektrické nářadí dešti, vlhkou nebo mokrou. Vnikněte-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

d) Nepoužívejte pohybivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenesete a netahejte elektrické nářadí za přívod ani nevyrůšejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horsem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícimi se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvýšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

e) Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

f) Používejte-li s elektrické nářadí ve vlhkých prostorách, používejte napájení chráněné prudovou chránicí (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

a) Při používání elektrického nářadí budte pozorní, venujte pozornost tomu, co práve děláte, soustředte se a stržívejte uvažujete. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková neopozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.

b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátory, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdý pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.

Zvláštní bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní upozornění společná pro pracovní činnosti broušení, rovinné broušení, broušení dráteným kartáčem nebo abrazivní řezání:

a) Toto elektromechaniccké nářadí je určeno pro použití jako bruska, rovinná bruska, bruska s dráteným kartáčem nebo řezací nářadí. Čtěte všechna bezpečnostní varování, instrukce, ilustrace a specifikace dané pro toto elektromechaniccké nářadí. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

b) Nedoporučuje se provádět tímto nářadím pracovní činnosti jako leštění. Provádění pracovních činností, pro které není tento nářadí určeno, může vytvořit riziko a způsobit zranění osob.

c) Nepoužívejte příslušenství, které není výslovně navrženo a doporučeno výrobcem nářadí. Pouhá skutečnost, že příslušenství lze připojit k vašemu nářadí, nezaručuje jeho bezpečný provoz.

d) Jmenovité otáčky příslušenství musí být alespoň rovny maximálním otáčkám vyznačeným na nářadí. Příslušenství, které

c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky a/nebo při zasouvání baterií či při přenášení nářadí vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínač nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.

d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.

e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhneme. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepředvídatelných situacích.

f) Oblékjete se vhodným způsobem. Nepoužívejte volně oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pochybujících se částí. Volně oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pochybujícimi se částmi.

g) Jste-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsvávaní a sblížení prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití této zařízení může omezit nebezpečí způsobené vznikajícím prachem.

4) Používání elektrického nářadí a péče o ně

a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určené pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) Odpojte nářadí vytáhnutím vidlice ze síťové zásuvky a/nebo odpojením baterií před jakýmkoli seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.

e) Udržujte elektrické nářadí. Kontrolujte seržení pochybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředěte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.

f) Režejte nástroje udržujete ostrá a čistá. Správně udržované a naostřené rezající nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snázne kontroluje.

g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s tímto pokyny a způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděně práce. Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) Servis

a) Opravu vašeho elektrického nářadí svěřte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly. Tímto způsobem bude zajistěna stejná úroveň bezpečnosti elektrického nářadí jako před opravou.

pracuje při vyšších otáčkách, než jsou jeho jmenovité otáčky, se může rozlomit a rozpadnout.

e) Vnější průměr a tloušťka vašeho příslušenství musí být v mezi jmenovitého rozsahu pro vaše elektromechaniccké nářadí. Příslušenství nesprávně velikosti nemůže být dostatečně chráněno ani ovládáno.

f) Upínací rozměry kotoučů, přírub, opěrných destiček nebo všechno ostatního příslušenství musí být vhodné k upevnění na vrtené nářadí. Příslušenství s upínacími otvory, které neodpovídají montážním rozměrům elektromechanicckého nářadí, bude nevyžáděn, může nadměrně vibrat a může způsobit ztrátu kontroly.

g) Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před každým použitím zkontrolujte příslušenství: u brousicích kotoučů odstipněte a praskliny, u opěrných podložek trhliny, roztržení nebo nadměrné opotřebení, u drátených kartáčů uvolněné nebo prasklé drátky. Pokud příslušenství nebo nářadí upadlo, zkontrolujte poškození nebo namontujte nepoškozené příslušenství. Po zkontrolování a namontování příslušenství se vy i okolostojící postavte tak, abyste se nacházeli mimo rovinu rotujícího příslušenství a nechte nářadí běžet při nejvyšších otáčkách naprázdno po dobu jedné minuty. Během této zkusební doby se poškozené příslušenství obvykle rozlomí nebo rozpadne.

- h) Používejte osobní ochranné pomůcky.** V závislosti na používání, používejte obličejožádatelnou bezpečnostní ochrannou brýle nebo bezpečnostní brýly. V přímeřeném rozsahu používejte prachovou masku, chrániče uší, rukavice a pracovní záštěru, schopnou zadřít malé úlomky brusivu nebo obrobku. Ochrana očí musí být schopna zadřít odletající úlomky vznikající při různých pracovních činnostech. Prachová maska nebo respirátor musí být schopny odfiltrovat částečky vznikající při vaši činnosti. Dlouhotrvající vystavení hluku a vysoké intenzity může způsobit ztrátu sluchu.
- i) Udržujte okolostojící v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru.** Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí používat osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo poškozené příslušenství mohou odletět a způsobit zranění i mimo bezprostřední pracovní prostor.
- j) Při práci, kdy by se mohlo řezací nástroj dotknout skrytého vedení nebo vlastního pohyblivého přívodu, držte náradí pouze v místech izolovaného uchopovacího povrchu.** Řezací nástroj při dotyku s „živým“ vodičem může způsobit, že přistupné kovové části náradí se stanou „živými“, a tím dojde k úrazu uživatele elektrickým proudem.
- k) Umístěte pohyblivý přívod mimo dosah rotujícího nástroje.** Ztratiteli kontrolu, může dojít k přeříznutí nebo přebroušení pohyblivého přívodu, a vaše ruka nebo páze může být vtázena do rotujícího nástroje.
- l) Nikdy nepokládejte elektromechanické náradí, dokud se nástroj úplně nezastaví.** Rotující nástroj se může zachytit o povrch a vytrhnout náradí z vaší kontroly.
- m) Nikdy nespouštějte elektromechanické náradí během přenášení na vaši stranu.** Náhodný dotyk s rotujícím nástrojem může zaseknout vaš oděv, přitáhnout náradí k vašemu tělu.
- n) Pravidelně čistěte větrací otvory náradí.** Ventilátor motoru vdržuje prach dovnitř skříně a nadměrné nahromadění kovového prachu může způsobit elektrické nebezpečí.
- o) Nepracujte s elektromechanickým náradím v blízkosti horlivých materiálů.** Mohlo by dojít ke vznícení těchto materiálů od jisker.
- p) Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje chlazení kapalinou.** Použití vody, nebo jiných chladicích kapalin může způsobit úraz nebo usmrcení elektrickým proudem.
- Zpětný vrh a související varování**
- Zpětný vrh je náhlá reakce na sevření nebo zaseknutí rotujícího kotouče, opěrné desky, kartáče nebo jiného nástroje. Sevření nebo zaseknutí způsobí prudké zastavení rotujícího nástroje, které následně způsobí, že nekontrolované náradí se pohybuje ve směru opačném k otáčení nástroje v bode uváznutí.
- Například: dojde-li k sevření nebo zaseknutí brousicího kotouče v obrobku, hrana kotouče, která vstupuje do bodu sevření, může vniknout do povrchu materiálu a způsobí, že kotouč je vytlačen nahoru nebo odhozen. Kotouč může v závislosti na směru pohybu kotouče v bode zaseknutí bud vyskočit směrem k uživateli nebo od něj. Brousicí kotouče mohou v této případě také prasknout.
- Zpětný vrh je výsledkem nesprávného používání elektromechanického náradí a/nebo nesprávných pracovních postupů či podmínek a lze mu zabránit správným dodržením níže popsaných bezpečnostních opatření.
- a) Náradí držte pevně a udržujte správnou polohu vašeho těla a páze tak, aby byly schopny odolat silám zpětného vrhu.** Vždy používejte pomocnou rukojet, je-li jí náradí vybaveno, pro maximální kontrolu nad zpětným vrhem nebo reakčním krouticím momentem při uvedení do chodu. Uživatel je schopen kontrolovat reakční krouticí momenty a síly zpětného vrhu, dodržejte správná bezpečnostní opatření.
- b) Nikdy se nepřiblížujte rukou k rotujícímu nástroji.** Nástroj může zpětným vrhem vaši ruku odmrštit.
- c) Nestejte v prostoru, kam se může náradí dostat, dojde-li ke zpětnému vrhu.** Zpětný vrh všechny náradí ve směru opačném k pohybu kotouče v bode zaseknutí.
- d) Věnujte zvláštní pozornost opracování rohů, ostrých hran apod.** Předcházejte poskakování a zaseknutí nástroje. Rohy, ostré hrany nebo poskakování mají tendenci zaseknout rotující nástroj a způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný vrh.
- e) Nepřipojujte k náradí pilový řezáčkový kartáč nebo pilový kotouč se zoubky.** Tyto kotouče způsobují často zpětný vrh a ztrátu kontroly.
- Bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti broušení a abrazivní řezání:**
- a) Používejte pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny výrobcem a specifický ochranný kryt konstruovaný pro vybraný kotouč.** Kotouče, pro které nebylo elektromechanické náradí kon-
- stuováno, nemohou být kryty odpovídajícím způsobem a jsou nebezpečné.
- b) Ochranný kryt musí být bezpečně připevněn k elektromechanickému náradí a umístěn do správné polohy pro maximální bezpečnost tak, aby byla odkryta co nejméně část kotouče ve směru k uživateli.** Ochranný kryt pomáhá chránit uživatele před úlomky kotouče a nahodným dotykem s kotoučem.
- c) Kotouče se musí používat pouze pro doporučená použití.** Například: neprovádějte broušení boční stranou řezacího kotouče. Abrazivní řezací kotouče jsou určeny pro obvodové řezání, stranové sily působí na tyto kotouče by mohly roztrít.
- d) Vždy používejte nepoškozené příruby kotouče, které mají správnou velikost a tvar pro vám zvolený kotouč.** Správné příruby kotouče podepírají kotouč a tím snižují možnost prasknutí kotouče. Příruby pro řezání se mohou lisit od přírub pro broušení.
- e) Nepoužívejte opotřebené kotouče původně větších rozměrů pro větší elektromechanické náradí.** Kotouče určené pro větší elektromechanické náradí nejsou vhodné pro větší otáčky menšího náradí a mohou prasknout.
- Doplňková bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti abrazivního řezání:**
- a) Netlačte na řezací kotouč a nepůsobte nadměrným tlakem.** Nesazte se do sáhnutou nadměrnou hloubkou řezu. Přetížení kotouče zvyšuje zatížení a náchylnost ke zkroucení nebo zaseknutí kotouče v řezu a možnost zpětného vrhu nebo prasknutí kotouče.
- b) Nestejte svým tělem v přímce s za rotujícím kotoučem.** V okamžiku, když se kotouč v pracovním bodě pohybuje od vašeho těla, možný zpětný vrh může vrhnout protáčející se kotouč a elektromechanické náradí přímo na vás.
- c) Pokud se kotouč zaseknut nebo je řezání z nejakého důvodu přerušeno, vypněte elektromechanické náradí a držte jej nehybně, dokud se kotouč úplně nezastaví. Nikdy se nepokoušejte vyjmout řezací kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu, jinak může dojít ke zpětnému vrhu. Prověřte situaci a sjednejte nápravu, aby bylo vyloučeno zaseknutí kotouče.**
- d) Nepokračujte v řezání v obrobku.** Nechte kotouč dosáhnout plných otáček a opatrně začněte znovu řezat. Pokud náradí znovu spustíte s kotoučem v řezu, může dojít k jeho zaseknutí, vytlačení nahoru, nebo ke zpětnému vrhu.
- e) Podepřete panely a jiné velké kusy obrobků, aby se zmenšilo nebezpečí zaseknutí kotouče a zpětného vrhu.** Velké obrobky mají tendenci se prohýbat vlastní vahou. Podpěry musí být umístěny pod obrobkem poblíž přímky řezu a v blízkosti hran obrobku na obou stranach kotouče.
- f) Věnujte zvláštní pozornost provádění „řezu do dutiny“** na stávajících zdí nebo jiných slepých prostor. Pronikající kotouč může profázout plynové nebo vodní potrubí, elektrické vedení nebo předměty, které mohou způsobit zpětný vrh.
- Bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti rovinného broušení:**
- a) Nepoužívejte pro broušení talíř nadměrně velký brusný papír.** Při výběru brousicího papíru se řidte doporučením výrobce. Velký brousicí papír přesahující přes broušicí desku představuje riziko roztržení a může způsobit zaseknutí, roztržení kotouče a zpětný vrh.
- Bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti broušení s dráženým kartáčem:**
- a) Uvědomte si, že i při běžné činnosti dochází k odhazování drážených štětin z kartáče.** Nepřetěžujte dráty nadměrným zatížením kartáče. Drážené štětiny mohou snadno proniknout lehkým oděvem a/nebo kůží.
- b) Je-li pro broušení dráženým kartáčem doporučeno použití ochranného krytu, zajistěte, aby nedošlo k žádnému dotyku mezi dráženým kotoučem nebo kartáčem a ochranným krytem.** Drážený kotouč nebo kartáč může při práci vlivem zatížení a odstředivých sil zvětšovat svůj průměr.

Technická data

Úhlová bruska

Typ	EBU 13-9	EBU 13-11
Napájecí napětí	230 – 240 V	230 – 240 V
Sítový kmitočet	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Příkon	900 W	1 100 W
Otáčky naprázdno	10 000 min ⁻¹	10 000 min ⁻¹
Brusný / řezný kotouč ø max.	125 mm	125 mm
Přídavné držadlo VIBRASTOP	x	✓
Obvodová rychlosť	80 m.s ⁻¹	80 m.s ⁻¹
Závit upínacího vřetene	M 14	M 14
Hmotnost bez nástroje	1,8 kg	1,9 kg
Třída ochrany	II/回	II/回

Popis stroje

- 1 Tlačítka spínače
- 2 Větrací otvory
- 3 Blokovací čep vřetena
- 4 Převodová skříň
- 5 Upínací krk
- 6 Vřeteno
- 7a Ochranný kryt pro broušení
- 7b Ochranný kryt pro řezání
- 8 Naváděcí výstupky
- 9 Stahovací šroub
- 10 Příruba spodní
- 11 Brusný kotouč
- 12 Řezný kotouč
- 13 Upínací matice
- 14 Osazení upínací matice
- 15 Klíč
- 16 Přídavné držadlo (přídavné držadlo VIBRASTOP)
- 17 Klíč šestihraný ø 4

Zobrazené nebo popsané příslušenství nemusí být součástí dodávky.

Dvojitá izolace

Pro maximální bezpečnost uživatele jsou naše přístroje konstruovány tak, aby odpovídaly platným evropským předpisům (normám EN). Přístroje s dvojitou izolací jsou označeny mezinárodním symbolem dvojitého čtverce. Takové přístroje nesmí být uzemněny a k jejich napájení stačí každý se dvěma žilami. Přístroje jsou odrůšeny podle normy ČSN EN 55014.

Použití

Stroj je určen k dělení, hrubování a kartáčování kovových a kamenných materiálů bez použití vody. Za neurčené použití ručí sám uživatel.

Ochranné prvky a jejich montáž

Bruska se smí používat pouze s nasazeným ochranným krytem!
Pozor! Před jakoukoliv manipulací s příslušenstvím na přístroji vždy vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky zdroje elektrické energie.

Ochranný kryt

Pozor! Součástí standardní výbavy úhlové brusky je ochranný kryt určený vyhradně pro práci s brusnými kotouči. Pro řezání s úhlovou bruskou je nutné úhlovou brusku vybavit ochranným krytem pro práci s řeznými kotouči, který zakoupíte v obchodní sítí pod obj. č. 00 763 301 pro ø 125 mm. Nepoužitím tohoto krytu při řezání se vystavujete zvýšenému riziku vzniku úrazu a firma Narex při nepoužití speciálního krytu pro řezání nepřebírá zodpovědnost za případné poškození zdraví uživatele či druhé osoby, která by byla zraněna v důsledku tohoto porušení bezpečnostních pokynů.

Nasadte ochranný kryt (7a; 7b) na upínací krk (5). Naváděcí výstupky (8) musíte zavést do drážek na upínacím kruhu. Nastavte ochranný kryt (7a; 7b) do požadované pracovní polohy.

Poznámka: Konstrukce ochranného krytu je navržena tak, aby se při nastavování ochranného krytu do požadované pracovní polohy nepoužíval žádný nástroj pro jeho zafixování v požadované poloze.

Pozor! Z bezpečnostních důvodů je stahovací šroub (9) ve výrobě utažen momentem 3,5 Nm tak, aby bezpečnostní kryt nebyl na upínacím krku (5) volný, ale dalo se jím rukou při překonání nastaveného odporu otáct. Je nutné kontrolovat nasazený ochranný kryt, zda není na upínacím krku volný (nesmí se viklat). Pro případné dotážení stahovacího šroubu (9) použijte šestihraný klíč ø 4 mm (17) a zkонтrolujte utažovací moment 3,5 Nm.

Přídavné držadlo

Přídavné držadlo (16) je možno našroubovat z levé nebo z pravé strany převodové skříně (4), nebo z horní strany převodové skříně (4).

Přídavné držadlo VIBRASTOP (pro EBU 13-11)

Pomoci speciální konstrukce „VIBRASTOP“ se vibrace přídavným držadem (16) redukují.

Upínání brusného nebo řezného kotouče

Pozor! Před jakoukoliv manipulací s příslušenstvím přístroje nejprve vždy vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Očistěte spodní přírube (10) a upínací matici (13), jakož i upínací plochy brusného resp. řezného kotouče. Nasadte spodní přírube (10) (osazem směrem ven) na vřeteno (6). Nasadte brusný resp. řezný kotouč (11 resp. 12). Osazení spodní přírube (10) musí přesně zapadnout do otvoru brusného kotouče (11) resp. řezného kotouče (12). Následně nasadte upínací matici (13) na vřeteno (6) tak, aby při upínání brusného kotouče (11) směrovalo osazení upínací matice (14) ke kotouči a při upínání řezného kotouče (12), aby osazení upínací matice (14) směrovalo od kotouče!

Zatlačte blokovací čep vřetena (3).

Pozor! Blokovací čep vřetena (3) používejte pouze, je-li stroj v klidu a odpojený od zdroje elektrické energie.

Otačejte kotoučem/vřeténem, dokud blokovací čep vřetena (3) nezypadne. Nasadte klíč (15) na upínací matici (13) a pevně dotahněte upínací matici (13).

Pozor! Před zapnutím stroje vyzkoušejte, zda se kotouč mezi spodní přírubou (10) a upínací matici (13) volně neprotáčí.

Uvedení do provozu

Zkontrolujte, zda údaje na výrobním štítku souhlasí se skutečným napětím zdroje elektrické energie. Nářadí určené pro 230 V~ se smí připojít i na 220/240 V~. Zkontrolujte, zda typ zaštítky odpovídá typu zásuvky.

Zapnutí

Tlačítko spínače (1) přesuňte zatlačením palce dopředu, tím se stroj zapne. Pokud budete tlačit na přední část tlačítka spínače (1), dojde k zařetování spínače v zapnuté poloze.

Vypnutí

Uvolněním tlačítka spínače (1) se tlačítka spínače vrátí do výchozí polohy, čímž se stroj vypne. Pokud je tlačítka spínače (1) zařetováno v zapnuté poloze, lehkým tlakem na zadní část tlačítka spínače se tlačítka uvolní a to se následně vrátí do výchozí polohy, čímž se stroj vypne.

Brusné a řezací kotouče

Zkontrolujte, na etiketě kotouče uvedenou dovolenou obvodovou rychlosť nebo dovolené max. otáčky. Uvedené hodnoty nesmí být nižší než hodnoty uvedené v technických parametrech v tomto návodu.

Mohou se používat kotouče s povolenou obvodovou rychlosťí 80m.s⁻¹ a výšší.

Nazkoušejte nechte nové kotouče běžet asi 1 minutu naprázdno. Nevyvážené a vibrující kotouče nepoužívejte a výřadte.

Chraňte kotouče před nárazy, údery a mazacím tučem.

Pokud jsou brusné a řezací kotouče opotřebeny, je doporučeno je vyměnit za nové. Tim zůstanou zachován optimální broušení popř. řezání výkon stroje (optimální obvodová rychlosť brusných nebo řezacích kotoučů).

Údržba

Větrací otvory (2) krytu motoru se nesmí ucpat.

Výměna kabelu se smí provádět pouze v odborné elektrotechnické dílně, která má oprávnění tyto práce provádět.

Po cca 200 hodinách provozu se musí provést následující práce:

Kontrola délky kartáčů. Kartáče kratší jak 5 mm se musí vyměnit za nové.

Stroj se automaticky vypne, jsou-li kartáče opotřebované. K údržbě musí být stroj zaslán do servisního střediska.

Výměna mazacího tuku v převodové skříni a ložiscích.

K zachování trídy ochrany se musí stroj zkонтrolovat z hlediska bezpečnosti.

Tyto práce musí být prováděny v odborné elektrotechnické dílně, která má oprávnění tyto práce provádět.

Skladování

Zabalený stroj lze skladovat v suchém skladu bez vytápění, kde teplota neklesne pod -5°C .

Nezabaleny stroj uchovávejte pouze v suchém skladu, kde teplota neklesne pod $+5^{\circ}\text{C}$ a kde bude zabráněno náhlým změnám teploty.

Recyklace

Elektronáradí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozující životní prostředí.

Pouze pro země EU:

Nevyházejte elektronáradí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné rozebrané elektronáradí shromážděno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Záruka

Pro naše stroje poskytujeme záruku na materiální nebo výrobní vadu podle zákonných ustanovení dané země, minimálně však 12 měsíců. Ve státech Evropské unie je záruční doba 24 měsíců při vyhradně soukromém používání (prokázáno fakturou nebo dodacím lístek).

Škody vyplývající z přirozeného opotřebení, přetěžování, nesprávného zacházení, resp. škody zaviněné uživatelem nebo způsobené použitím v rozporu s návodem k obsluze, nebo škody, které byly při nákupu známy, jsou ze záruky vyloučeny.

Reklamací mohou být uznány pouze tehdy, pokud bude stroj v nerozebraném stavu zaslán zpět dodavateli nebo autorizovanému servisu střediska NAREX. Dobre si uschověte návod k obsluze, bezpečnostní pokyny, seznam náhradních dílů a doklad o koupi. Jinak platí vždy dané aktuální záruční podmínky výrobce.

Informace o hlučnosti a vibracích

Hodnoty byly naměřeny v souladu s ČSN EN 60745.

Hladina akustického tlaku $L_{PA} = 90 \text{ dB (A)}$.

Hladina akustického výkonu $L_{WA} = 100 \text{ dB (A)}$.

Nepřesnost měření $K = 3 \text{ dB (A)}$.

Používejte chrániče sluchu!

Vážená hodnota vibrací působící na ruce a paže je $4,5 \text{ m.s}^{-2}$.

Nepřesnost měření $K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}$.

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že toto zařízení splňuje požadavky následujících norm a směrnic.

Bezpečnost:

ČSN EN 60745-1; ČSN EN 60745-2-3

Směrnice 98/37/ES (do 28. 12. 2009); 2006/42/EC (od 29. 12. 2009)

Elektromagnetická kompatibilita:

ČSN EN 55014-1; ČSN EN 55014-2; ČSN EN 61000-3-2; ČSN EN 61000-3-3

Směrnice 2004/108/EC



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Jednatel společnosti

01. 12. 2009

Změny vyhrazeny

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a celý návod. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže pôsť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu ľudí.

Uchovávajte všetky pokyny a návod pre budúce použitie.

Pod výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch sa myslí elektrické náradie napájané (pohyblivým prívodom) zo siete alebo náradie napájané z batérie (bez pohyblivého prívodu).

1) Bezpečnosť pracovného prostredia

- Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené.** Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku vyvážajú príčinu nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliti prach alebo výpar.
- Pri používaní elektrického náradia zabráňte prístupu detí a ďalších ľudí.** Ak budeťe vyučovať, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) Elektrická bezpečnosť

- Vidlica pochyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke.** Vidlicu nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prívodom obmedzí vidlice, ktoré nie sú znehozenotene úpravami a zodpovedajúcej zásuvke.
- Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporáky a chladničky.** Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prívodom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemetroma.
- Nevyvarujte elektrické náradie daždu, vlhkú alebo mokru.** Ak vnímate elektickému náradiu voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prívodom.
- Nepoužívajte pohyblivý prívod k iným účelom.** Nikdy nenoste a netahajte elektrické náradie za prívod ani nevyrhavajte vidlicu zo zásuvky ľahom za prívod. Chráňte prívod pred horkom, mastnotou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prívodom.
- Ejte je elektrické náradie používané vonku, používajte predzávací prívod vhodný pre vonkajšie použitie.** Používanie predzávaciaľného prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prívodom.
- Ak sa používa elektrické náradie vo vlhkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD).** Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prívodom.
- 3) Bezpečnosť ľudí**
- Pri používaní elektrického náradia budte pozorný, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústredte sa a trriezvo uvažujte.** Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavený alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíliková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť väčšie poranenie ľudí.
- Používajte ochranné pomôcky.** Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostnú obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokryvka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znížia nebezpečenstvo poranenia ľudí.

c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Ubezpečte sa, či je spínač pri zapojení vidlice do zásuvky alebo pri zasúvani batérií či pri prenášaní náradia vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na spínaci alebo zapojenie vidlice náradia so zapnutým spínacom môže byť príčinou nehôd.

d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovacie nástroje alebo kľúč, ktorý ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia ľudí.

e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak ľahšie ovládať elektrické náradie v nepredviďaných situáciach.

f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte volné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaša vlasy, odev a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa časťami. Volné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachtejené pohybujúcimi sa časťami.

g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia k odšávaniu a zberu prachu, zabezpečte, aby také zariadenia boli pripojená a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom.

4) Používanie elektrického náradia a starostlivosť o neho

a) Nepretážajte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.

b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínacom. Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať spínacom, je nebezpečné byť opravené.

c) Odpojte náradie vytiahnutím vidlice zo sieťovej zásuvky alebo odpojením batérie pred akýmkolvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaneho elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie ukládajte mimo dosah detí a nedovolte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmto pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách nesúkresných užívateľov nebezpečné.

e) Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa časťami a ich pohyblivosť, sústredte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohrozíť funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zabezpečte jeho opravu. Vela nehôd je spôsobených nedostatočným udržiavaním elektrických náradí.

f) Rezacie nástroje udržujte ostrié a čisté. Správne udržiavané a nastrené rezacie nástroje s mierou pravdepodobnosti zachytia za materiál alebo sa zablokujú a pracia s nimi sa jednoduššie kontrolovať.

g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmto pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétné elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia k vykonávaniu iných činností, ako pre aké bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

5) Servis

a) Opravu vásheho elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely. Týmto spôsobom bude zabezpečená rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.

c) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je výslovne navrhnuté a doporučené výrobcom náradia. Skutočnosť, že príslušenstvo je možné pripojiť k vašmu náradiu, nezaručuje jeho bezpečnú prevádzku.

d) Menovité otáčky príslušenstva sa musia aspoň rovnať maximálnym otáčkam, ktoré sú vyznačené na náradiu. Príslušenstvo, ktoré pracuje pri vyšších otáčkach, ako sú jeho menovité otáčky, sa môže rozlomiť a rozpadnúť.

e) Vonkajší priemer a hrubá vásheho príslušenstva musí byť v medziach menovitého rozsahu pre vaše elektromechanicke náradie. Príslušenstvo nesprávnej veľkosti nemôže byť dostatočne chránené ani ovládané.

f) Upínacie rozmery kotúčov, prírub, operných doštičiek alebo všetkých zostavujúcich príslušenstva musí byť vhodné k upevneniu na vreteno náradia. Príslušenstvo s upínaciami otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnym rozmerom elektromechanickeho náradia, bude nevyvážené, môže nadmerne vibrovať a môže spôsobiť stratu kontroly.

Zvláštne bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné upozornenia spoločné pre pracovné činnosti brúsenia, rovinné brúsenie, brúsenie drôtenou kefou alebo abrazívne rezanie:

- Toto elektromechanicke náradie je určené pre použitie ako brúška, rovinná brúška, brúška s drôtenou kefou alebo rezacie náradie.** Čitate všetky bezpečnostné varovania, inštrukcie, ilustrácie a špecifikácie dane pre toto elektromechanicke náradie. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prívodom, požiar alebo väčšie zranenie.
- Neoporuča sa vykonávať týmto náradím pracovné činnosti ako je leštenie.** Vykonávanie pracovných činností, pre ktoré nie je toto náradie určené, môže vytvoriť riziko a spôsobiť zranenie ľudí.

- g) Nepoužívajte poškodené príslušenstvo. Pred každým použitím prekontrolujte príslušenstvo: u brúsiacich kotúčov odstípenie a praskliny, u oporných podložiek trhliny, roztrhnutie alebo nadmerné opotrebenie, u drôtových kief uvolnené alebo prasknuté drôty. Ak príslušenstvo alebo náradie spadlo, prekontrolujte poškodenie alebo namontujte nepoškodené príslušenstvo. Po prekontrolovaní a namontovaní príslušenstva sa vy aj okolo stojaci postavte tak, aby ste sa nachádzali mimo roviny rotujúceho príslušenstva a nechte po dobu jednej minúty náradie bežat pri najvyšších otáčkach naprázdno. V priebehu tejto skúšobnej doby sa poškodené príslušenstvo obvykle rozlomí alebo rozpadne.
- h) Používajte osobné ochranné pomôcky. V závislosti od použitia, používajte tvárovy štít, bezpečnostné ochranné okuliare alebo bezpečnostné okuliare. V primeranom rozsahu používajte prachovú masku, chránite úsy, rukavice a pracovnú zásteru, schopnú zadržať malé úlomky brusiva alebo obrobku. Ochrana očí musí byť schopná zadržať odletiavajúce úlomky, ktoré vznikajú pri rôznych pracovných činnostach. Prachová maska alebo respirátor musí byť schopný odfiltrovať čiastočky, ktoré vznikajú pri vašej činnosti. Dlhodržiavajte výstavu hľuku s vysokou intenzitou možného spôsobu stratu sluchu.
- i) Udržujte okolo stojaciach v bezpečnej vzdialnosti od pracovného priestoru. Každý, kto vstupuje do pracovného priestoru, musí používať osobné ochranné pomôcky. Úlomky obrobku alebo poškodené príslušenstvo môžu odletiť a spôsobiť zranenie aj mimo bezprostredný pracovný priestor.
- j) Pri práci, kedy sa na mohol rezacia náradie dotknúť skrytého vedenia alebo vlastného pohyblivého prívodu, držte náradie iba v miestach izolovaného uchopovacieho povrchu. Rezaci náradie pri doyku so „živým“ vodičom môže spôsobiť, že pristupné kovové časti náradia sa stanú „živými“, a tým pride k úrazu užívateľa elektrickým prúdom.
- k) Umiestnite pohyblivý prívod mimo dosah rotujúceho náradja. Ak stratiť kontrolu, môže prísť k prerezaniu alebo prebrúšeniu pohyblivého prívodu, a vaša ruka alebo paža môže byť vtiahnutá do rotujúceho náradia.
- l) Nikdy nepokladajte elektromechanickej náradie, dokial sa nástroj úplne nezastaví. Rotujúci nástroj sa môže zachytíť o povrch a vytiahnúť náradie z vašej kontroly.
- m) Nikdy nespúšťajte elektromechanickej náradie v priebehu prenášania na vašej strane. Náhodný dotyk s rotujúcim náradjom môže zaseknúť vás odev, pritiahnie náradie k vašmu telu.
- n) Pravidelne čistite vetracie otvory náradia. Ventilátor motoru vtahuje prach dovnútra skrine a nadmerné nahromadenie kovového prachu môže spôsobiť elektrické nebezpečenstvo.
- o) Nepracujte s elektromechanickej náradím v blízkosti horľavých materiálov. Mohlo by prísť ku vznieteniu týchto materiálov od išker.
- p) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje chladenie kvapalinou. Použitie vody, alebo iných chladiacich kvapalín môže spôsobiť úraz alebo usmrtenie elektrickým prúdom.
- ## Spätný vrh a súvisiace varovanie
- Spätný vrh je náhla reakcia na zovretie alebo zaseknutie rotujúceho kotúča, opornej dosky, kely alebo iného náradia. Zovretie alebo zaseknutie spôsobí prudké zastavenie rotujúceho náradia, ktoré nasledovne spôsobi, že nekontrolované náradie sa pohybuje v smere opačnom k otáčaniu náradia v bode uviaznutia.
- Napríklad: ak príde k zovretiu alebo zaseknutiu brúsiacich kotúčov v obrobku, hrana kotúča, ktorá vstupuje do bodu zovretia, môže vniknúť do povrchu materiálu a spôsobi, že kotúč je vytlačený nahor alebo odhodený. Kotúč môže v závislosti na smeru pohybu kotúča v bode zaseknutia bud vyskočiť smerom k užívateľovi alebo od neho. Brúsiace kotúče môžu v týchto prípadoch tiež prasknúť.
- Spätný vrh je výsledkom nesprávneho používania elektromechanickej náradia alebo nesprávnych pracovných postupov či podmienok a je možné mu zabrániť správnym dodržaním nižšie popísanych bezpečnostných opatrení.
- a) Náradie držte pevne a udržujte správnu polohu vášho tela a paže tak, aby ste boli schopní odolať silám spätného vrhu. Vždy používajte pomocnú rukováť, ak je ňou náradie vybavené, pre maximálnu kontrolu nad spätným vrhom alebo reakčnym krútiacim momentom pri uvedení do chodu. Užívateľ je schopný kontrolovať reakčné krútiace momenty a sily spätného vrhu, ak dodržia správne bezpečnostné opatrenia.
- b) Nikdy sa nepribližujte rukou k rotujúcemu náradiu. Nástroj môže spätným vrhom vašu ruku odmŕstia.
- c) Nestojte v priestore, kam sa môže náradie dostať, ak príde ku spätnému vrhu. Spätný vrh vrhne náradie v smere opačnom k polohu kotúča v bode zaseknutia.
- ## Bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti brúsenia a abrazívne rezanie:
- a) Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú odporúченé výrobcom a špecifický ochranný kryt konštruovaný pre vybraný kotúč. Kotúče, pre ktoré nebolo elektromechanickej náradie konštruované, nemôžu byť krytie zodpovedajúcim spôsobom a sú nebezpečné.
- b) Ochranný kryt musí byť bezpečne pripavený k elektromechanickej náradii a umiestnený do správnej polohy pre maximálnu bezpečnosť tak, aby bola odkrytá časť kotúča v smeri k užívateľovi. Ochranný kryt pomáha chrániť užívateľa pred úlomkami kotúča a náhodným dotykom s kotúčom.
- c) Kotúče sa musia používať iba pre odporúченé použitia. Napríklad: nevykonávajte brúsenie **bochnou** stranou rezacieho kotúča. Abrazívne rezacie kotúče sú určené pre obvodové rezanie, stanové sily pôsobiace na tieto kotúče by ich mohli roztriesť.
- d) Vždy používajte nepoškodené prírubu kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť a tvar pre vami zvolený kotúč. Správne prírubu kotúča podporujú iba a tým znižujú možnosť prasknutia kotúča. Prírubu pre rezanie sa môžu líšiť od prírub pre brúsenie.
- e) Nepoužívajte opotrebené kotúče pôvodne väčších rozmerov pre väčšie elektromechanickej náradie. Kotúče určené pre väčšie elektromechanickej náradie nie sú vhodné pre väčšie otáčky menšieho náradia a môžu prasknúť.
- ## Doplňkové bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti abrazívneho rezania:
- a) Netlačte na rezacie kotúče a nepôsobte nadmerným tlakom. Nesnažte sa dosiahnuť nadmernú hĺbku rezu. Pretáčanie kotúča zvyšuje zataženie a náhylnosť kružníku alebo zaseknutiu kotúča v reze a možnosť spätného vrhu alebo prasknutia kotúča.
- b) Nestejte svojim telom v priamke s a za rotujúcim kotúčom. V okamžiku, kedy sa kotúč v pracovnom bode pohybuje od vašo tela, možný spätný vrh môže vrhnúť pretáčajúci sa kotúč a elektromechanickej náradie priamo na vás.
- c) Ak sa kotúč zasekne alebo je rezanie z volajákého dôvodu prerušené, vypnite elektromechanickej náradia a držte ho nehybné, dokial sa kotúč úplne nezastaví. Nikdy sa nepokusajte vyňať rezaci kotúč z rezu, ak je kotúč v pohybe, inak môže prísť ku spätnému vrhu. Preverte situáciu a urobte nápravu, aby bolo vyliečené zaseknutie kotúča.
- d) Nepokračujte v rezani v obrobku. Nechajte kotúč dosiahnuť plných otáčok a opatrne začnite znova rezat. Ak náradie zvána spustíť s kotúčom v reze, môže prísť k jeho zaseknutiu, vytlačeniu na hor alebo ku spätnému vrhu.
- e) Podoprite panely a iné veľké kusy obrobkov, aby sa zmenšilo nebezpečenstvo zaseknutia kotúča a spätného vrhu. Veľké obrobky majú tendenciu sa prehýbať vlastnou vähou. Podpory musia byť umiestnené pod obrobkom približne priamky rezu a v blízkosti hrán obrobku na obidvoch stranach kotúča.
- f) Venujte zvláštnu pozornosť vykonávaniu „rezu do dutiny“ do súčasných stiel alebo iných slepých priestorov. Prenikajúci kotúč môže prezatajiť plynové alebo vodné potrubie, elektrické vedenie alebo predmety, ktoré môžu spôsobiť spätný vrh.
- ## Bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti rovinného brúsenia:
- a) Nepoužívajte pre brúsiacu tanier nadmerné veľký brusný papier. Pri výbere brúsiacieho papiera sa riadte odporúčením výrobcu. Veľký brúsiaci papier presahujúci cez brúsiacu dosku predstavuje riziko roztrhnutia a môže spôsobiť zaseknutie, roztrhnutie kotúča a spätný vrh.
- ## Bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti brúsenia s drôtentou kefou:
- a) Uvedomte si, že aj pri bežnej činnosti dochádza k odhadzovaniu drôtentých štetín z keyf. Nepretáčajte drôty nadmerným zatažením keyf. Drôtenté štetiny môžu jednoducho preniknúť ľahkým odevom alebo kožou.
- b) Ak je pre brúsenie drôtentou kefou odporúčené použiť ochranného krytu, zabezpečte, aby nedošlo k žiadnemu dotykovi medzi drôtentým kotúčom alebo kefou a ochranným krytom. Drôtentý kotúč alebo kefa môže pri práci vplyvom zataženia a odstredívych sil zváčšovať svoj priemer.

Slovensky

Technické údaje

Uhlová brúška

Typ	EBU 13-9	EBU 13-11
Napájacie napätie	230 – 240 V	230 – 240 V
Sietový kmitočet	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Príkon	900 W	1 100 W
Otáčky naprázdno	10 000 min ⁻¹	10 000 min ⁻¹
Brúsky / rezný kotúč ø max.	125 mm	125 mm
Priavdavná rukoväť VIBRASTOP	x	✓
Obvodová rýchlosť	80 m.s ⁻¹	80 m.s ⁻¹
Závit upínacieho vretena	M 14	M 14
Hmotnosť bez nástroja	1,8 kg	1,9 kg
Trieda ochrany	II/□	II/□

Popis stroja

- 1 Tlačidlo spínača
- 2 Vetracie otvory
- 3 Blokovací čap vretena
- 4 Prevodová skriňa
- 5 Upinaci krk
- 6 Vreteno
- 7a Ochranný kryt pre brúsenie
- 7b Ochranný kryt pre rezanie
- 8 Navádzacie výstupky
- 9 Stahovacia skrutka
- 10 Príruba spodná
- 11 Brusný kotúč
- 12 Rezný kotúč
- 13 Upinacia matica
- 14 Osadenie upinacej matice
- 15 Klúč
- 16 Priavdavná rukoväť (priavdavná rukoväť VIBRASTOP)
- 17 Klúč šesthranný ø 4

Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nemusí byť súčasťou dodávky.

Dvojité izolácia

Pre maximálnu bezpečnosť používateľa sú naše prístroje konštruované tak, aby zodpovedali platným európskym predpisom (normám EN). Prístroje s dvojitoj izoláciou sú označené medzinárodným symbolom dvojitého štvorca. Také prístroje nesmú byť užívané a na ich napájanie stačí kábel s dvoma žilami. Prístroje sú odrušené podľa normy EN 55014.

Použitie

Náradie je určené na rezanie, obrúšovanie a kefovanie kovových a kameninových materiálov bez použitia vody. Na rezanie kameňa sú predpísané vodiace sáne.

V prípade použitia mimo určeného účelu spočíva zodpovednosť výlučne na používateľovi.

Ochranné prvky a ich montáž

Brúška sa môže používať iba s nasadeným ochranným krytom!

Pozor! Pred akoukolvek manipuláciou s príslušenstvom na prístroji vždy vytiahnite napájací kábel zo zásuvky zdroja elektrickej energie.

Ochranný kryt

Pozor! Súčasťou štandardnej výbavy uhlovej brúsky je ochranný kryt určený výhradne pre prácu s brúsnymi kotúčmi. Pre rezanie s uhlovou brúskou je nutné uhlovú brúsku vybaviť ochranným krytom pre prácu s reznými kotúčmi, ktorý zakúpite v obchodnej sieťi pod obj. č. 00 763 301 pre ø 125 mm. Nepoužívaním tohto krytu pri rezaní sa vystavujete zvýšenému riziku vzniku úrazu a firma Narex pri nepoužití špeciálneho krytu pre rezanie neprerberá zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia užívateľa či druhej osoby, ktorá by bola zranená v dôsledku tohto porušenia bezpečnostných pokynov.

Nasadte ochranný kryt (7a; 7b) na upinaci krk (5). Navádzacie výstupky (8) musíte zaviesť do drážok na upinacom krku. Nasavte ochranný kryt (7a; 7b) do požadovanej pracovnej polohy.

Poznámka. Konštrukcia ochranneho krytu je navrhnutá tak, aby sa pri nasavaní ochranného krytu do požadovanéj pracovnej polohy nepoužíval žiadny nástroj pre jeho zavŕšenie v požadovanej polohe.

Pozor! Z bezpečnostných dôvodov je stahovacia skrutka (9) vo výrobe utiahnutá momentom 3,5 Nm tak, aby bezpečnostný kryt neboli na upinacom krku (5) volný, ale dalo sa ním rukou pri prekonaní nasaveného odporu otáčať. Je nutné kontrolovať nasadený ochranný kryt, či nie je na upinacom krku volný (nesmie sa hybať). Pre prípadné

dotočnutie stahovacej skrutky (9) použite šesthranný klúč ø 4 mm (17) a prekontrolujte utáhovaci moment 3,5 Nm.

Priavdavná rukoväť

Priavdavná rukoväť (16) je možné naskrutkovať z ľavej alebo z pravej strany prevodovej skrine (4) alebo z hornej strany prevodovej skrine (4).

Priavdavná rukoväť VIBRASTOP (pre EBU 13-11)

Pomocou špeciálnej konštrukcie „VIBRASTOP“ sa vibrácie priavdavou rukoväťou (16) redukujú.

Upínanie brúsneho alebo rezného kotúča

Pozor! Pred akoukolvek manipuláciou s príslušenstvom prístroja najprv vždy vytiahnite napájací káble zo zásuvky.

Očísťte spodnú príruba (10) a upiniaciu maticu (13), ak aj upinacie plochy brúšneho resp. rezného kotúča. Nasadte spodnú príruba (10) (osadeným smerom von) na vreteno (6). Nasadte brusný resp. rezný kotúč (11 resp. 12). Osadenie spodnej prírube (10) musí presne zapadnúť do otvoru brúšneho kotúča (11) resp. rezného kotúča (12). Nasledovne nasadte upinaciu maticu (13) na vreteno (6) tak, aby pri upínaní brúšneho kotúča (11) smerovalo osadenie upinacej matice (14) ku kotúči a pri upínaní rezného kotúča (12), aby osadenie upinacej matice (14) smerovalo od kotúča!

Zatlačte blokovací čap vretena (3).

Pozor! Blokovací čap vretena (3) používajte iba, ak je stroj v pokoji a odpojený od zdroja elektrickej energie.

Otačajte kotúcom/vretenom, dokiaľ blokovací čap vretena (3) nezypadne. Nasadte klúč (15) na upinaciu maticu (13) a upinaciu maticu (13) pevne dotiahnite.

Pozor! Pred zapnutím stroja vyskúšajte, či sa kotúč medzi spodnou prírubou (10) a upinacou maticou (13) volne nepreťača.

Uvedenie do prevádzky

Prekontrolujte, či údaje na výrobnom štítku súhlasia so skutočným napätiom zdroja elektrickej energie. Náradie určené pre 230 V~ sa môže pripojiť aj na 220/240 V~. Prekontrolujte, či typ zástrčky zodpovedá typu zásuvky.

Zapnutie

Tlačidlo spínača (1) presuňte zatlačením palca dopredu, tým sa stroj zapne. Pokiaľ budete tlačiť na prednú časť tlačidla spínača (1), prieď k zaaretovaniu spínača v zapnutej polohe.

Vypnutie

Uvolnením tlačidla spínača (1) sa tlačidlo spínača vráti do východnej polohy, čím sa stroj vypne. Pokiaľ je tlačidlo spínača (1) zaaretované, zapnutej polohe, ľahkým tlačom na zadnej časti tlačidla spínača sa tlačidlo uvolní, a to sa nasledovne vráti do východnej polohy, čím sa stroj vypne.

Brúsne a rezacie kotúče

Skontrolujte, či je na etikete kotúča uvedená povolená obvodová rýchlosť alebo povolené otáčky.

Ak sú na kotúči povolené otáčky uvedené, nesmú byť nižšie ako otáčky naprázdno brúsky.

Môžu sa používať kotúče s povolenou obvodovou rýchlosťou 80 m.s⁻¹ a vyššou.

Na skúšku nechajte nové kotúče bežať así 1 minútu naprázdno. Nevyvážené a vibrujúce kotúče nepoužívajte a vyradte.

Chráňte kotúče pred nárazmi, údermi a mazacím tokom.

Ked sa brúsky a rezacie kotúče opotrebujuž až po známku na ochrannom kryte (pozri symbol šípky), odporúča sa nahradíť ich novými. Taktôž sa zachová optimálny brusný resp. rezaci výkon náradia (obvodová rýchlosť brúšneho a rezacieho kotúča).

Údržba

Vetrače otvory (2) krytu motoru sa nesmú upchat.

Výmena káblu sa smie vykonávať iba v odbornej elektrotechnickej dielni, ktorá má oprávnenie tiehto práce vykonávať.

Po cca 200 hodinách prevádzky sa musia vykonať nasledujúce práce:

Kontrola dĺžky kief. Kefy kratšie ako 5 mm vymeniť za nové.

Ak sú kefy opotrebované, stroj sa automaticky vypne. Na údržbu musí byť stroj zaslaný do servisného strediska.

Výmena mazacieho tuku v prevozovej skrini a ložiskách.

Pre zachovanie triedy ochrany sa musí stroj prekontrolovať z hľadiska bezpečnosti.

Tieto práce musia byť vykonávané v odbornej elektrotechnickej dielni, ktorá má oprávnenie tiehto práce vykonávať.

Skladovanie

Zabalenosť stroj je možné skladovať v suchom sklaede bez vytápania, kde teplota neklesne pod -5°C.

Nezabalenosť stroj uchovávajte iba v suchom sklaede, kde teplota neklesne pod +5°C a kde bude zabránené náhlym zmenám teploty.

Recyklácia

Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť dodané k opäťovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Len pre krajiny EU:

Nevyhadzujte elektronáradie do domového odpadu!

Podľa európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej presadení v národných zákonomoch musí byť neupotrebitelné rozobrané elektronáradie zhromaždené k opäťovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Záruka

Pre naše stroje poskytujeme záruku na materiálové alebo výrobné chyby podľa zákonnych ustanovení danej krajiny, minimálne väčšinou 12 mesiacov. V štatoch Európskej únie je záručná lehotá 24 mesiacov pri výhradne súčinnom používaní (preukázanie faktúravou alebo dodacím listom).

Škody vyplývajúce z prirodzeného opotrebenia, preťažovania, nesprávneho zoobchádzania, resp. škody zavinené používateľom alebo spôsobené použitím v rozpore s návodom na obsluhu, alebo škody, ktoré boli pri nákupe známe, sú zo záruky vylúčené.

Reklamácie môžu byť uznané, ak bude stroj v nerozobratom stave zaslaný späť dodávateľovi alebo autorizovanému stredisku NAREX. Dobre si uschovajte návod na obsluhu, bezpečnostné pokyny, zoznam náhradných dielcov a doklad o výzve dané aktuálne záručné podmienky výrobca.

Informácie o hlučnosti a vibráciach

Hodnoty boli namerané v súlade s EN 60745.

Hladina akustického tlaku L_{pA} = 90 dB (A).

Hladina akustického výkonu L_{WA} = 100 dB (A).

Nepresnosť meraní K = 3 dB (A).

Používajte chránice sluchu!

Vážená hodnota vibrácií pôsobiacich na ruky a paže je 4,5 m.s⁻².

Nepresnosť meraní K = 1,5 m.s⁻².

Vyhľásenie o zhode

Vyhlasujeme, že toto zariadenie splňa požiadavky nasledujúcich noriem a smerníc.

Bezpečnosť:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Smernica 98/37/ES (do 28. 12. 2009); 2006/42/EC (od 29. 12. 2009)

Elektromagnetická kompatibilita:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Smernica 2004/108/EC



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Konateľ spoločnosti

01. 12. 2009

Zmeny sú vyhradené

General Power Tool Safety Warnings



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference!

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.**
- Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment.** Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-slip safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- Power tool use and care**
- Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Service

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Special Safety Instructions

Collective Safety Warnings for Grinding, Sanding, Wire Brushing and Abrasive Cutting-Off Operations:

- This power tool is intended to function as a grinder, sander, wire brush and cut-off tool.** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all the instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- This power tool is not suitable for polishing work.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- The arbour size of wheels, flanges, backing pads or any other accessory must properly fit the spindle of the power tool.** Accessories with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and

may cause loss of control.

- Do not use a damaged accessory.** Before each use inspect the accessories such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pads for cracks, tear or excess wear, wire brushes for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- Wear personal protective equipment.** Depending on the application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear a dust mask, hearing protectors, gloves and a workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtering particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- Keep bystanders a safe distance away from work area.** Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- Hold the power tool by insulated gripping surfaces only when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.

- k) **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control of the power tool, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- l) **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may catch the surface and pull the power tool out of your control.
- m) **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- n) **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- o) **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- p) **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, back-up pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- a) **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces.** Always use an auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or kick-back forces, if proper precautions are taken.
- b) **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- c) **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kick-back will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- d) **Take special care when working corners, sharp edges etc.** Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- e) **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

Safety warnings specific for grinding and cutting-off operations:

- a) **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- b) **Use only the specific guard designed for the selected wheel.** The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. The guard helps to protect the operator from broken wheel fragments and accidental contact with the wheel.
- c) **Wheels must be used only for recommended applications.** For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- d) **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.
- e) **Do not use worn down wheels from larger power tools.** Wheels intended for larger power tools are not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

Additional safety instructions for cutting-off operations:

- a) **Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure.** Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
- b) **Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.** When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.
- c) **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kick-back may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.**
- d) **Do not restart the cutting operation in the workpiece.** Let the wheel reach full speed and carefully reenter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
- e) **Support panels or any oversized workpiece to minimise the risk of wheel pinching and kick-back.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.
- f) **Take extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

Safety Warnings Specific for Sanding Operations:

- a) **Do not use excessively oversized sanding disc paper.** Follow manufacturers recommendations when selecting sanding paper. Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc or kickback.

Safety Warnings Specific for Wire Brushing Operations:

- a) **Be aware that wire bristles are thrown by the brush even during ordinary operation.** Do not overstress the wires by applying excessive load to the brush. The wire bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.
- b) **If the use of a guard is recommended for wire brushing, do not allow any interference of the wire wheel or brush with the guard.** Wire wheel or brush may expand in diameter due to work load and centrifugal forces.

Technical Specification

Angular grinder

Model	EBU 13-9	EBU 13-11
Voltage	230 – 240 V	230 – 240 V
Mains frequency	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Power input	900 W	1 100 W
Idle speed	10 000 min ⁻¹	10 000 min ⁻¹
Grinding/cutting wheel ø max.	125 mm	125 mm
Additional handle VIBRASTOP	x	✓
Circumferential speed	80 m.s ⁻¹	80 m.s ⁻¹
Work spindle thread	M 14	M 14
Weight without tool	1,8 kg	1,9 kg
Class of protection	II/□	II/□

Description of the device

- 1 Switch
- 2 Vent holes
- 3 Lock spindle pin
- 4 Gearbox
- 5 Clamping collet
- 6 Spindle
- 7a Protective guard for grinding
- 7b Protective guard for cutting
- 8 Guide lugs
- 9 Clamping bolt
- 10 Bottom flange
- 11 Grinding wheel
- 12 Cutting wheel
- 13 Clamping nut
- 14 Clamping nut recess
- 15 Wrench
- 16 Additional handle (additional handle VIBRASTOP)
- 17 Hexagonal wrench ø 4

Depicted or displayed accessories need not necessarily become the integral part of delivery.

Double insulation

To ensure maximum safety of the user, our tools are designed and built to satisfy applicable European standards (EN standards). Tools with double insulation are marked by the international symbol of a double square. These tools must not be grounded and a two-wire cable is sufficient to supply them with power. Tools are shielded in accordance with EN 55014.

Use

The machine is designed for splitting, roughing and brushing metal and stone materials without the use of water. For cutting stone, a cutting guide is required.

The user himself is liable for any improper use.

Protective elements and their assembly

The grinder may be used with mounted protective guard only!

Attention! Prior to handling the accessories, the power supply cable has always to be disconnected from the power source socket.

Protective guard

Attention! The protective guard intended only and exclusively for work with the grinding wheels is the integral part of the standard angular grinder outfit. When cutting, the angular grinder has to be equipped by the protective guard intended for work with the cutting wheels; it can be purchased in the trade network under the order No. 00 763 301 for ø 125 mm. Failing to use the guard for cutting, you run the increased risk of injury and in this case (non-use of the special guard for cutting) the company Narex is not liable anyhow for possible harm of health of the user or another person injured as the consequence of breach of the safety rules.

Put the protective guard (7a; 7b) on the clamping collet (5). The guide lugs (8) must be inserted into the grooves on the clamping collet. Set the protective guard (7a; 7b) to the requested working position.

Note: The protective guard has been designed so that no tool may be needed for fixing the protective guard in the requested working position.

Attention! For safety reasons the clamping bolt (9) has been tightened in the manufacturing plant by the torque 3.5 Nm so that the safety guard may not be loose on the clamping collet (5), but may be swiveled by hand after overcoming the set resistance. It is necessary to check the mounted protective guard - it may not be loose (may not wobble) on the clamping collet. For possible tightening the clamping bolt (9) use the hexagonal wrench ø 4 mm (17) and check the torque 3.5 Nm.

Additional handle

The additional handle (16) can be screwed from the left or right gearbox (4) side or from the top gearbox (4) part.

Additional handle VIBRASTOP (for EBU 13-11)

Thanks to the special design "VIBRASTOP" vibrations are reduced by the additional handle (16).

Grinding or cutting wheel fixing

Attention! Prior to handling the accessories, the power supply cable has always to be disconnected from the power source socket.

Clean the bottom flange (10) and the clamping nut (13) as well as the clamping surfaces of the grinding or cutting wheel. Place the bottom flange (10) (by the recess out) on the spindle (6). Place the grinding (11) or cutting wheel (12). The bottom flange recess (13) must be inserted precisely into the grinding wheel (11) or the cutting wheel (12) hole. Then put the clamping nut (13) on the spindle (6) so that when fixing the grinding wheel (11), the clamping nut recess (14) must be faced towards the wheel and when fixing the cutting wheel (12), the clamping nut recess (14) must be directed from the wheel!

Depress the lock spindle pin (3).

Attention! Use the lock spindle pin (3) only if the spindle is at rest and the grinder is de-energized.

Swivel the wheel /spindle, until the lock spindle pin (3) is engaged. Tighten the clamping nut (13) firmly, using the wrench (15).

Attention! Prior to starting the grinder, verify that the wheel does not rotate freely between the bottom flange (10) and the clamping nut (13).

Putting into operation

Check whether the data on the rating plate match with the real power supply voltage. The tool intended for 230 V~ may be also connected to 220/240 V~. Check whether the plug type corresponds to the socket type.

Switching on

Push the switch (1) forwards, thus switching the machine on. If you depress the front switch button part (1), the switch will be arrested in the ON position.

Switching off

By releasing the switch button (1), the switch will be returned to the initial position and the machine will be switched off. If the switch (1) is arrested in the ON position, then by moderate depressing the rear switch button part (1), the switch will be released and returned to the initial position, i.e. the machine will be switched off.

Grinding and cutting discs

Check that the label on the disc shows the permissible peripheral speed or permissible revolution speed.

If the permissible revolution speed is given on the disc, it must not be lower than the highest no-load speed of the grinder.

Discs with a permissible peripheral speed of 80 m.s^{-1} and higher may be used.

Test new cutting discs by letting them run for about one minute with no load.

Unbalanced or vibrating discs should not be used and should be discarded.

Protect grinding discs from shock, impact and lubricants.

If the grinding and cutting wheels are worn down to the mark on the wheel guard (see the arrow sign), they should be replaced with new ones. This maintains the optimum grinding and cutting performance of the machine (peripheral speed of the grinding and cutting wheels).

Maintenance

Vent holes (2) of the motor guard may not be covered.

Cable replacement must be carried out by a specialized service station authorized correspondingly.

After ca 200 hours of operation the following activities and works have to be carried out:

Check of brush length. The brushes shorter than 5 mm have to be replaced for new ones.

The grinder will be stopped automatically if the brushes are worn. The grinder is sent to the service station for maintenance.

Grease replacement in gearbox and bearings.

To preserve the class of protection, the grinder must be inspected and checked from the point of safety.

These works must be carried out by a specialized service station authorized correspondingly.

Storage

Packed appliance may be stored in dry, unheated storage place with temperature not lower than -5°C .

Unpacked appliance should be stored only in dry storage place with temperature not lower than $+5^\circ\text{C}$ with exclusion of all sudden temperature changes.

Environmental protection

Power tools, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycl.

Only for EU countries:

Do not dispose of power tools into household waste!

According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, power tools that are no longer suitable for use must be separately collected and sent for recovery in an environmental-friendly manner.

Warranty

Our equipment is under warranty for at least 12 months with regard to material or production faults in accordance with national legislation. In the EU countries, the warranty period for exclusively private use is 24 months (an invoice or delivery note is required as proof of purchase).

Damage resulting from, in particular, normal wear and tear, overloading, improper handling, or caused by the user or other damage caused by not following the operating instructions, or any fault acknowledged at the time of purchase, is not covered by the warranty.

Complaints will only be acknowledged if the equipment has not been dismantled before being sent back to the suppliers or to an authorised NAREX customer support workshop. Store the operating instructions, safety notes, spare parts list and proof of purchase in a safe place. In addition, the manufacturer's current warranty conditions apply.

Information about noise level and vibrations

The values have been measured in conformity with EN 60745.

Acoustic pressure level $L_{WA} = 90 \text{ dB (A)}$.

Acoustic power level $L_{WA} = 100 \text{ dB (A)}$.

In accuracy of measurements $K = 3 \text{ dB (A)}$.

Wear noise protectors!

The weighted value of vibrations affecting hands and arms is 4.5 m.s^{-2} .

In accuracy of measurements $K = 1.5 \text{ m.s}^{-2}$.

Certificate of Conformity

We declare that the device meets requirements of the following standards and directives.

Safety:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Directive 98/37/EC (till 28. 12. 2009); 2006/42/EC (from 29. 12. 2009)

Electromagnetic compatibility:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Directive 2004/108/EC



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl
CEO of the company
01. 12. 2009

Changes are reserved

Instrucciones de seguridad generales



¡ADVERTENCIA! Lea todas las instrucciones de seguridad y el manual completo. La violación de todas las siguientes instrucciones puede ocasionar accidentes por contacto con corriente eléctrica, puede originar un incendio y/o causar graves lesiones a las personas.

Guarde cuidadosamente todas las instrucciones y el manual para su uso futuro.

La denominación «herramienta eléctrica», utilizada en las presentes instrucciones de advertencia significa una herramienta eléctrica, que se alimenta (toma móvil) de la red eléctrica, o herramienta, que se alimenta de baterías (sin toma móvil).

1) Seguridad del medio laboral

a) Mantenga limpio y bien iluminado el puesto de trabajo. El desorden y la oscuridad suelen ser la causa de accidentes en el puesto de trabajo.

b) No utilice herramientas eléctricas en un medio con peligro de explosión, en los que haya líquidos inflamables, gases o polvo. En la herramienta eléctrica se producen chispas, que pueden inflamar polvo o vapores.

c) Al utilizar la herramienta eléctrica, impida el acceso de niños y otras personas al lugar. Si usted es interrumpido en la actividad que realiza, esto puede disciarlo de ella.

2) Seguridad de manipulación con electricidad

a) La clavija de la toma móvil de la herramienta eléctrica tiene que responder a las características del enchufe de la red. Nunca repare la clavija de manera alguna. Nunca utilice adaptadores de enchufe con herramientas, que tengan conexión de protección a tierra. Las clavijas, que no sean destruidas por reparaciones y los enchufes correspondientes limitan el peligro de accidentes por contacto con la electricidad.

b) Evite el contacto del cuerpo con objetos conectados a tierra, por ejemplo, tubos, cuerpos de calefacción central, cocinas y neveras. El peligro de accidente con corriente eléctrica aumenta cuando su cuerpo entra en contacto con la tierra.

c) No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia, humedad o a que se moje. Si la herramienta eléctrica se moja, aumentará el peligro de accidente por contacto con electricidad.

d) No utilice la toma móvil para otros fines. Nunca cargue o tire de la herramienta eléctrica por la toma, ni nunca extraiga la clavija del enchufe tirándola de la toma. Proteja la toma contra el calor, grasa, piezas móviles y con bordes afilados. Las tomas dañadas o enredadas aumentan el peligro de accidente con electricidad.

e) Si la herramienta eléctrica es utilizada en exterior, use un cable alargador adecuado para exteriores. Con el uso del cable alargador para exteriores se reduce el peligro de accidente con electricidad.

f) Si la herramienta eléctrica es utilizada en un medio húmedo, use una alimentación con un protector de corriente (RCD). Utilizando un RCD, se reduce el peligro de accidente con electricidad.

3) Seguridad de las personas

a) Al utilizar la herramienta eléctrica, sea prudente y ponga atención a lo que esté haciendo, concéntrese y actúe con cordura. Si está cansado o está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicinas, no trabaje con la herramienta eléctrica. Un mínimo descuido al utilizar la herramienta eléctrica puede originar un grave accidente de personas.

b) Utilice medios de protección. Siempre utilice protección de la vista. Los medios de protección, utilizados de conformidad con las condiciones laborales, como p.ej., respiradores, calzado de seguridad antideslizante, coberturas de la cabeza, o protectores de ruido, pueden reducir el peligro de lesiones de personas.

c) Evite un encendido casual. Cerciórese de que el pulsador esté en posición de apagado cuando vaya a introducir la clavija en el enchufe y/o cuando vaya a cambiar las baterías, o porte las herramientas. Asimismo, la causa de accidentes puede ser también el portar una herramienta con el dedo puesto en el pulsador, o el conectar la clavija con el pulsador en posición de encendido.

d) Antes de encender una herramienta, retire todos los instrumentos de calibración o llaves. El dejar un instrumento de calibración o una llave fija a una parte giratoria de una herramienta eléctrica puede ser la causa de lesiones de personas.

e) Trabaje hasta donde tenga alcance con seguridad. Mantenga siempre una posición estable y equilibrado. De esta manera podrá tener un dominio pleno de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

f) Use ropa adecuada. No utilice ropa holgada ni joyas. Procure mantener el cabello, la ropa y los guantes a una distancia prudencial de las partes móviles. La ropa holgada, joyas y el cabello largo pueden ser atrapados por las partes móviles.

g) Si se disponen de medios para conectar equipos de extracción y recogida de polvo, cerciórese de que éstos estén bien conectados y de usarlos correctamente. El uso de tales equipos puede reducir el peligro causado por la presencia de polvo.

4) Uso de herramientas eléctricas y cuidados de éstas

a) No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta correcta, que esté destinada para el trabajo realizado. Una herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y de una manera más segura en la labor para la que ha sido diseñada.

b) No utilice una herramienta eléctrica, que no se pueda encender y apagar mediante el pulsador. Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda operar a través del pulsador, constituye un peligro y hay que repararla.

c) Desconecte la herramienta sacando la clavija del enchufe, y/o desconectando la batería, antes de hacer cualquier calibración, cambio de accesorios, o antes de guardar una herramienta eléctrica, que no se esté utilizando. Estas medidas de seguridad, preventivas reducen el peligro de un encendido casual de la herramienta eléctrica.

d) La herramienta eléctrica que no se esté utilizando, aléjela del alcance de los niños y no permita que la utilicen personas que no hayan sido instruidas, sobre el uso de la misma. La herramienta eléctrica constituye un peligro en manos de usuarios inexpertos.

e) Dé mantenimiento a la herramienta eléctrica. Revise la calibración de las partes móviles y su movilidad, fíjese si hay grietas, piezas partidas y cualquier otra situación, que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está deteriorada, mándela a reparar antes de volver a usar. Muchos accidentes se producen por un mantenimiento insuficiente de la herramienta eléctrica.

f) Mantenga afilados y limpios los instrumentos de corte. Los instrumentos de corte afilados correctamente y limpios tienen menos probabilidad de que se enreden con el material o se bloqueen, el trabajo con ellos se controla con más dominio.

g) Utilice herramientas eléctricas, accesorios, instrumentos de trabajo y otros instrumentos, que sean conformes a las presentes instrucciones, y de la forma que haya sido recomendada para una herramienta eléctrica, concreta, tomándose en cuenta las condiciones de trabajo y el tipo de trabajo realizado. El uso de una herramienta eléctrica para realizar otras actividades que no sean las concebidas, pueden originar situaciones de peligro.

5) Servicio de reparación

a) Confie la reparación de su herramienta eléctrica a un personal cualificado, quien utilizará piezas de repuesto idénticas. De esta manera se garantiza el mismo nivel de seguridad que tenía la herramienta antes de su reparación.

b) No se recomienda pulir con esta herramienta. La realización de labores para las que la herramienta no está diseñada puede crear una situación de riesgo y causar lesiones a las personas.

c) No utilice accesorios, que no hayan sido diseñados expresamente y recomendados por el fabricante de la herramienta. El mero hecho de que el accesorio se puede conectar a su herramienta no garantiza su funcionamiento seguro.

d) Las revoluciones nominales del accesorio tienen que ser por lo menos iguales que las revoluciones máximas, indicadas en la herramienta. El accesorio, que trabaja a más revoluciones que las revoluciones, se puede partir a la mitad o en varias partes.

e) El diámetro exterior y el espesor de su accesorio debe estar entre los límites del rango nominal para su herramienta electromecánica. Un accesorio de un tamaño inadecuado no podrá ser lo suficientemente protegido ni manipulado.

Instrucciones especiales de seguridad

Informaciones de seguridad conjuntas para labores de trabajo de rectificado, rectificado de superficie plana, rectificado con cepillo de hierro, o corte abrasivo:

a) Esta herramienta electromecánica ha sido diseñada para usarla como amoladora, rectificadora de superficie plana, rectificadora con cepillo de hierro, o herramienta de corte. Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones referidas a esta herramienta electromecánica. La violación de todas las instrucciones indicadas abajo puede tener como resultado un accidente con corriente eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

- f) **Las dimensiones de la sujeción de los discos, bridas, los platos de apoyo u otras partes de su accesorio tienen que ser los adecuados para el huso de la herramienta.** El accesorio con orificios de sujeción, que no concuerde con las dimensiones de montaje de la herramienta electromecánica, no tendrá equilibrio, puede vibrar excesivamente y hacer que se pierda el control sobre la herramienta.
- g) **No utilice un accesorio deteriorado.** Antes de usar el accesorio, revise lo siguiente: si hay grietas en los discos de pulir y si las bases de apoyo están agrietadas, desgarradas o extremadamente gastadas y si los cepillos de hierro tienen los alambres flojos o partidos. Si el accesorio o la herramienta se caen, reviselos o monte un accesorio no dañado. Una vez hecha la revisión y montado el accesorio, colóquese, al igual que las personas de los alrededores, fuera del área del accesorio rotatorio y deje en bajo la herramienta, a altas revoluciones, durante un minuto. Durante este período de prueba, el accesorio que esté deteriorado, por lo general se parte a la mitad o en varios pedazos.
- h) **Utilice medios de protección.** En dependencia del uso, utilice un protector para la cara, gafas protectoras o gafas de seguridad. Utilice proporcionadamente máscara antipolvo, protectores de ruido, guantes y ceñidores capaces de retener las partículas del abrasivo o la pieza labrada. La protección de la vista tiene que ser capaz de retener las partículas volantes que se desprenden al realizar diferentes labores. El respirador o la máscara antipolvo tienen que ser capaz de filtrar las partículas que se desprenden durante la actividad que usted realiza. El expolsose durante largo tiempo a un ruido de gran intensidad puede ocasionar pérdida del oído.
- i) **Haga que las personas de los alrededores se mantengan a una distancia de seguridad del puesto de trabajo.** Todo el que entre en el área de trabajo tiene que utilizar medios de protección. Las partículas de una pieza labrada o un accesorio deteriorado pueden saltar y ocasionar lesiones, incluso fuera totalmente del área de trabajo.
- j) **Al realizar un trabajo en el que el instrumento de corte pudiera entrar en contacto con una instalación eléctrica encubierta o con la propia alimentación móvil, coja la herramienta solamente por los lugares de sujeción con aislamiento.** Cuando el Instrumento de corte entra en contacto con un conductor «con corriente», la corriente llega las partes metálicas y accesibles de la herramienta, dando lugar a un accidente del usuario por contacto con corriente eléctrica.
- k) **Ponga la alimentación móvil fuera del alcance del instrumento rotatorio.** Si usted pierde el control, la alimentación móvil se puede partir o reafilar y su mano puede ser arrebatada por el instrumento rotatorio.
- l) **Nunca coloque la herramienta electromecánica cuando el instrumento esté en movimiento.** El instrumento rotatorio se puede enredar con la superficie y hacer que usted pierda el control sobre la herramienta.
- m) **Nunca ponga en funcionamiento la herramienta electromecánica cuando la vaya a trasladar hacia donde está usted.** Cualquier contacto fortuito que se produzca con el instrumento rotatorio puede desgarrar su ropa, atraeer el instrumento hacia su cuerpo.
- n) **Limpie con regularidad los orificios de ventilación de la herramienta.** El ventilador del motor extrae el polvo, que está dentro de la caja y la gran acumulación de polvo puede constituir un peligro.
- o) **No trabaje con la herramienta electromecánica cerca de materiales inflamables.** Estos materiales se podrían encender con las chispas.
- p) **No utilice accesorios que requieran de enfriamiento por líquido.** El uso de agua u otros líquidos de enfriamiento puede causar un accidente o la muerte por contacto con electricidad.

Salto en sentido contrario al sentido de giro y advertencias al respecto

El salto en sentido contrario al sentido de giro es una reacción repentina ante el encogimiento o bloqueo del disco rotatorio, plato de apoyo, cepillo u otro instrumento. El encogimiento o atascamiento da lugar a un par repentino del instrumento rotatorio y esto a la vez hace que el instrumento descontrolado se mueva en sentido contrario a las revoluciones del instrumento, en un punto de atascamiento.

Ejemplo: si el disco lijador se encoge o bloquea en la el borde del disco que entra en el punto de encogimiento puede llegar hasta la superficie del material y hacer que el disco salga con presión hacia arriba o que sea lanzado. En dependencia del sentido del movimiento del disco en el punto de atascamiento, el mismo puede saltar en dirección al usuario o en sentido contrario a éste. En estos casos, los discos lijadores se pueden también partir. El salto en sentido contrario al sentido de giro es el resultado de un uso incorrecto de la herramienta electromecánica y/o de procedimientos de trabajo inadecuadamente, lo cual se puede evitar cumpliendo al pie de la letra las medidas de seguridad descritas a continuación.

- a) **Sostenga firmemente la herramienta y mantenga una postura correcta de su cuerpo y los brazos para ser capaz de resistir la fuerza del salto en sentido contrario al sentido de giro.** Si la herramienta cuenta con equipamiento para controlar al máximo el salto en sentido contrario al sentido de giro o el momento de torsión como reacción al ponerla en funcionamiento. El usuario es capaz de revisar el momento de torsión de reacción y la fuerza del salto en sentido contrario al sentido de giro si cumple correctamente con las medidas de seguridad.
- b) **Nunca acerque las manos al instrumento rotatorio.** El instrumento puede lanzar su mano al producirse el salto en sentido contrario al sentido de giro.
- c) **No esté en las áreas donde la herramienta tenga alcance debido a un salto en sentido contrario al sentido de giro.** El salto en sentido contrario al sentido de giro tira la herramienta en sentido contrario al movimiento del disco en el punto de atascamiento.
- d) **Tenga sumo cuidado con el desbastado de esquinas, bordes agudos y otros.** Evite que el instrumento salte y se bloquee. Las esquinas y los bordes agudos, o los saltos tienden a bloquear el instrumento rotatorio, lo cual hace que se pierda el control, o puede producir un salto en sentido contrario al sentido de giro.
- e) **No conecte a la herramienta un disco de corte y tallado de transmisión por cadena, o un disco de corte dentado.** Estos discos producen un salto en sentido contrario al sentido de giro y pérdida del control.

Advertencias de seguridad específicamente para labores de rectificado y corte abrasivo:

- a) **Utilice únicamente tipos de discos, que sean recomendados por el fabricante y una cubierta protectora diseñada para el tipo de disco seleccionado.** Los discos para los que no haya sido diseñada una herramienta electromecánica no podrán ser cubiertos de forma adecuada, por lo tanto son un peligro.
- b) **La cubierta protectora tiene que quedar bien fija a la herramienta electromecánica y puesta en posición correcta para garantizar una máxima seguridad, de manera tal que queda descubierta una parte mínima del disco en sentido del usuario.** La cubierta protectora ayuda a proteger al usuario de las partículas de metal que salen del disco y de un contacto casual con el disco.
- c) **Los discos hay que utilizarlos solamente para los usos recomendados.** Ejemplo: no afile con el lateral del disco de corte. Los discos abrasivos de corte están concebidos para corte periférico, la fuerza lateral, que actúa sobre los discos los podría destrozar.
- d) **Utilice siempre bridas de discos no deterioradas y que sean de una medida adecuada y que se correspondan con la forma del disco escogido por usted.** Unas bridas correctas del disco lo sostienen disminuyendo así la posibilidad de que éste se parte. Las bridas para corte se pueden diferenciar de las bridas para rectificado.
- e) **No utilice discos desgastados, que originalmente eran de dimensiones mayores, para herramientas electromecánicas más grandes.** Los discos concebidos para herramientas electromecánicas más grandes no son adecuados para una mayor cantidad de revoluciones de una herramienta más pequeña y se pueden partir.

Advertencias de seguridad adicionales, específicamente para labores de corte abrasivo:

- a) **No empuje el disco de corte y no haga una presión excesiva sobre él.** No trate de hacer un corte extremadamente profundo. Cuando el disco está sobrecargado, aumenta la carga y el disco tiende a encorvarse o atascarse.
- b) **No exponga su cuerpo en la línea delantera y trasera del disco rotatorio.** En el momento en que el disco se mueve en sentido contrario a su cuerpo, en el punto de trabajo, el salto en sentido contrario al sentido de giro puede hacer que la herramienta electromecánica y el disco girando le caiga directamente a usted.
- c) **Si el disco se atasca o el corte se interrumpe por cualquier razón, apague la herramienta electromecánica y sosténgala sin que se mueva hasta que el disco pare.** Nunca intente sacar el disco del corte si está en movimiento, de lo contrario puede producirse un salto en sentido contrario al sentido de giro. Compruebe la situación y tome medidas para que el disco no se pueda atascar.
- d) **No siga cortando en la pieza labrada.** Deje que el disco alcance todas las revoluciones y comience a cortar con cuidado. Si usted vuelve a arrancar la herramienta con el disco en el corte, el disco se puede atascar, salir poco a poco hacia arriba o saltar en sentido contrario al sentido de giro.

En español

- e) Asegure los paneles y otras piezas grandes de unidades labradas para reducir el peligro de que el disco se atasque y salte en sentido contrario al sentido de giro. Las piezas labradas grandes tienen tendencia a encorvarse por su propio peso. Los apoyos tienen que colocarlos debajo de la pieza labrada, cerca de la linea de corte y cerca de los bordes de la pieza labrada, a ambos lados del disco.
- f) Ponga especial atención a la hora de hacer un «corte en una cavidad» en paredes terminadas u otras áreas sin salida. Un disco penetrante puede hacer un corte en tuberías de gas o de agua, en objetos o instalaciones eléctricas o puede saltar en sentido contrario al sentido de giro.

Advertencias de seguridad específicamente para labores de trabajo de rectificado plano:

- a) No utilice un papel de esmeril grande para el plato de rectificado. Al seleccionar el papel de esmeril, ríjase por las recomendaciones del fabricante. Un papel de esmeril, que sobresalga por el disco de rectificado corre el peligro de desgarrarse, además, el disco se puede atascar y saltar en sentido contrario al sentido de giro.

Especificaciones técnicas

Amoladora angular

Modelo	EBU 13-9	EBU 13-11
Tensión de alimentación	230 – 240 V	230 – 240 V
Frecuencia de la red	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Potencia absorbida	900 W	1 100 W
Revoluciones en vacío	10 000 min ⁻¹	10 000 min ⁻¹
Muela abrasiva / de corte ø max.	125 mm	125 mm
Agarradera adicional VIBRASTOP	x	✓
Velocidad perimétrica	80 m.s ⁻¹	80 m.s ⁻¹
Rosca de husillo de ajuste	M 14	M 14
Peso sin herramientas	1,8 kg	1,9 kg
Clase de protección	II/□	II/□

Descripción del equipo

- 1 Pulsador
 - 2 Orificios de ventilación
 - 3 Gorrión de bloqueo del huso
 - 4 Caja de cambio
 - 5 Cuello de sujeción
 - 6 Huso
 - 7a) Cubierta protectora para rectificado
 - 7b) Cubierta protectora para corte
 - 8 Salientes-guía
 - 9 Tornillo de compresión
 - 10..... Brida inferior
 - 11..... Disco de rectificado
 - 12..... Disco de corte
 - 13..... Tuerca de sujeción
 - 14..... Colocación de la tuerca de fijación
 - 15..... Llave
 - 16..... Agarradera adicional (agarradera adicional VIBRASTOP)
 - 17..... Llave de seis bocas de ø 4
- Los accesorios ilustrados o descritos no necesariamente son parte del suministro.

Aislamiento doble

Para garantizar la máxima seguridad a los usuarios, nuestras herramientas están construidas de tal modo que satisfagan las reglamentaciones europeas vigentes (norma EN). Los aparatos con un aislamiento dobles se indican a escala internacional con un doble cuadrado. Este tipo de herramientas no deben conectarse a una toma de tierra y para su alimentación es suficiente un cable de dos hilos. Las herramientas se han desarrollado de conformidad con la norma EN 55014.

Utilización

La máquina está diseñada para la división, desbastado y cepillado de materiales de metal y piedra sin el uso de agua. Para la división de piedra deben emplearse los carros guía. El usuario será el único responsable en caso de uso indebido de la máquina.

Advertencias de seguridad específicamente para labores de trabajo de rectificado con cepillo de hierro:

- a) Tenga en cuenta que cuando se realiza una actividad corriente, se desprenden cerdas del cepillo. No sobrecargue las cerdas con una carga excesiva del cepillo. Las cerdas metálicas penetran con facilidad en la ropa y/o en la piel.
- b) Si para el rectificado con cepillo de hierro está recomendado utilizar una cubierta protectora, cerciórese de que no haya ningún contacto entre el disco de alambre o el cepillo y la cubierta protectora. El disco de alambre o el cepillo puede aumentar de diámetro cuando trabaja bajo los efectos de carga y fuerza centrífuga.

Elementos de protección y montajes de éstos

La rectificadora se puede utilizar únicamente con la cubierta protectora puesta!

Atención! Extraiga siempre el cable de alimentación del enchufe de la fuente de energía eléctrica, antes de manipular cualquier accesorio en el aparato.

Cubierta protectora

Atención! La cubierta protectora, que está destinada exclusivamente para trabajar con el disco de rectificado, es parte del equipamiento estándar de la rectificadora angular. Para hacer cortes con la rectificadora es sumamente necesario ponerle una cubierta protectora a la rectificadora para trabajar con discos de corte, la cual usted puede adquirir en la red comercial con el No. 00 763 301 para 125 mm de ø. De no utilizar la mencionada cubierta al hacer un corte, usted se expondrá a un gran peligro de accidente, por lo tanto, la firma Narex no asume en este caso la responsabilidad del no uso de la cubierta especial para cortes y una eventual afectación de la salud del usuario o de otras personas lesionadas, por no cumplir con las instrucciones de seguridad.

Coloque la cubierta protectora (7a; 7b) en el cuello de sujeción (5). Usted tiene que colocar los salientes guía (8) en las ranuras del cuello de sujeción. Coloque la cubierta protectora (7a; 7b) en la posición de trabajo adecuada. Observación: La estructura de la cubierta protectora ha sido diseñada de manera tal que, al regular la cubierta protectora y ponerla en la posición requerida, no haya que utilizar ningún instrumento para fijarla en la posición deseada.

Atención! Por razones de seguridad, el tornillo de compresión (9) se aprieta en la producción con un momento de 3,5 Nm, a fin de que la cubierta protectora no quede libre en el cuello de sujeción (5), pero el mismo se puede hacer girar manualmente aumentando la resistencia regulada. Es sumamente necesario revisar la cubierta protectora colocada para ver si ha quedado floja (no puede moverse) en el cuello de sujeción. Para hacer girar el tornillo de compresión (9), utilice una llave de seis bocas de un ø de 4 mm (17) y revise el momento de compresión de 3,5 Nm.

Agarradera adicional

La agarradera adicional (16) se puede atornillar por la parte derecha o izquierda de la caja de cambio (4), o por la parte superior de la caja de cambio (4).

Agarradera adicional VIBRASTOP (para EBU 13-11)

Las vibraciones producidas por la agarradera adicional (16) se reducen con la ayuda de una estructura especial «VIBRASTOP».

Ajuste del disco de rectificado o el disco de corte

¡Atención! Extraiga siempre el cable de alimentación del enchufe de la fuente de energía eléctrica, antes de manipular cualquier accesorio del aparato.

Limpie la brida inferior (10) y la tuerca de compresión (13), así como también las superficies de compresión del disco de rectificado, respectivamente, del disco de corte. Coloque la brida inferior (10) (colocarla en dirección hacia afuera) en el huso (6). Coloque el disco de rectificado, respectivamente, de corte (11, respectivamente, 12). Al colocarse la brida inferior (10) ésta tiene que encajar exactamente en el orificio del disco de rectificado (11), respectivamente, del disco de corte (12). A continuación, coloque la tuerca de compresión (13) en el huso (6) para que cuando ajuste el disco de rectificado (11), la tuerca de ajuste (14) quede colocada en dirección al disco y para que cuando ajuste el disco de corte (12), la tuerca de ajuste (14) quede en dirección contraria al disco.

Empuje el gorrón de bloqueo del huso (3).

¡Atención! Utilice el gorrón de bloqueo del huso (3), solamente si la el equipo está en estado de reposo y desconectado de la fuente de corriente eléctrica.

Haga girar el disco/husillo hasta que el gorrón de bloqueo del huso (3) enganche. Coloque la llave (15) en la tuerca de sujeción (13) y apriétela (13) fuertemente.

¡Atención! Antes de encender el equipo, compruebe si el disco, que está entre la brida inferior (10) y la tuerca de sujeción (13), gira libremente.

Puesta en funcionamiento

Revise si los datos del rótulo de fábrica son conformes a la tensión real de la fuente de energía eléctrica. Las herramientas concebidas para 230 V~ se pueden conectar también en 220/240 V~. Revise si el tipo de enchufe es compatible con el tipo de tomacorriente.

Encendido

Para encender el equipo, accione el pulsador (1) presionándolo hacia adelante. Si usted presiona la parte delantera de la tecla del comutador (1), el conmutador quedará bloqueado en la posición de encendido.

Apagado

Para apagar el equipo, libere el pulsador (1) y éste retornará a la posición inicial. Si el pulsador está bloqueado (1) en la posición de encendido, presíñelo por su parte trasera, así se liberará y volverá a la posición inicial y el equipo se apagará.

Discos rectificadores y de corte

Compruebe en la etiqueta de los discos la velocidad perimétrica permitida o las revoluciones permitidas.

Cuando en el disco se indiquen las revoluciones permitidas, éstas no pueden ser inferiores a las revoluciones de la rectificadora en vacío. Se pueden utilizar discos con una velocidad perimétrica permitida de 80 m.s⁻¹ y superior.

Realice una prueba dejando que los nuevos discos de corte rueden durante alrededor de 1 minuto en vacío.

Si los discos vibran o no están equilibrados, no los utilice y deséchelos.

Proteja los discos contra choques, golpes y lubricantes.

Si los discos rectificadores y de corte están gastados hasta las dimensiones indicadas en la cubierta de protección (ver el símbolo de la flecha), le recomendamos que los sustituya. De este modo, conseguirá un afilado, corte u otra acción óptimas (debido a la velocidad perimétrica de los discos rectificadores o de corte).

Mantenimiento

En ningún caso los orificios de ventilación (2) de la protección del motor podrán atascarse.

El cambio del cable puede efectuarse sólo en un taller electrónico profesional con la licencia.

Después finalizado 200 horas aproximadamente del servicio hay que efectuar:

Control de la longitud de cepillos. Los cepillos más cortos que 5 mm deberán cambiarse por nuevos.

La máquina se desconectará automáticamente al estar los cepillos gastados. Para el mantenimiento hay que mandar la máquina a la asistencia técnica correspondiente.

Recambio de grasa de lubrificación en la caja de cambios y/o en los cojinetes.

Para guardar la clase de protección es indispensable de someter a control la máquina desde el punto de vista de su seguridad. Dichos labores deben efectuarse en un taller electrónico profesional provisto con la autorización.

Almacenamiento

Los aparatos embalados se pueden almacenar en almacenes sin calefacción, donde la temperatura no descienda por debajo de -5°C.

Los aparatos sin embalar únicamente se pueden conservar en almacenes secos, donde la temperatura no baje de los +5°C y donde estén protegidos de cambios bruscos de temperatura.

Reciclaje

Las herramientas eléctricas, los accesorios y los embalajes controlarse continuamente para que no dañen el medio ambiente.

Únicamente para países de la UE:

¡No deseche las herramientas eléctricas con los desechos domésticos! Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición en las leyes nacionales, las herramientas eléctricas desmanteladas inutilizables deben reunirse para controlar continuamente que no afectan al medio ambiente.

Garantía

Nuestras herramientas disponen de una garantía para los defectos de los materiales o de la fabricación, de conformidad con las normas establecidas en el país pertinente, con una duración mínima de 12 meses. En los Estados de la Unión Europea, la garantía tendrá una duración de 24 meses para los productos destinados al uso privado (acreditado con la factura o el recibo). No estarán cubiertos por la garantía los daños derivados del desgaste natural, sobrecarga, una manipulación inadecuada, por ejemplo los daños causados por el usuario o por una utilización contraria a las instrucciones, o los daños conocidos en el momento de la compra.

Las reclamaciones únicamente se aceptarán si el aparato no está desmontado y se devuelven al proveedor o a un servicio técnico autorizado de NAREX. Garde bien el manual de operación, las instrucciones de seguridad, la lista de piezas de repuesto y el justificante de compra. En caso contrario, se aplicarán siempre las condiciones de garantía actuales.

Información sobre el nivel de ruido y vibraciones

Los valores fueron medidos de conformidad con la Norma Estatal Checa EN 60745.

Nivel de presión acústica L_{WA} = 90 dB (A).

Nivel de potencia acústica C_{WA} = 100 dB (A).

Imprecisión de medición K = 3 dB (A).

¡Utilice protectores auditivos!

El valor de vibraciones calculado, que influye en las manos y brazos es de 4,5 m.s⁻².

Imprecisión de medición K = 1,5 m.s⁻².

Declaración de conformidad

Declaramos que este equipo cumple con los requerimientos de las siguientes normas y directivas.

Seguridad:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Directiva 98/37/ES (hasta el 28-12-2009); 2006/42/EC (desde el 29-12-2009)

Compatibilidad electromagnética:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Directiva 2004/108/EC



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Apoderado

01-12-2009

Sujeto a cambios

Общие правила техники безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все правила техники безопасности и комплектную Инструкцию. Несоблюдение нижеизложенных указаний может повлечь за собой поражение эл. током, пожар и/или серьезное ранение лиц.

Спрятайте все указания и Инструкцию для возможного повторного прочтения в будущем.

Под выражением «эл. инструмент» подразумевается во всех нижеприведенных предупреждениях электрическое оборудование, питаемое (через подвижной подводящий кабель) от сети, или оборудование , питаемое от батареи (без подвижной подводящей линии).

1) Безопасность рабочей среды

a) Содержите место работы чистым и хорошо освещенным. Беспорядок и темные места являются причиной нечастных случаев.

b) Не пользуйтесь эл. оборудованием во взрывоопасной среде, где имеются горючие жидкости, газы или пыль. в эл. оборудовании образуются искры, которые могут зажечь пыль или испарения.

c) Применяйте эл. оборудование, предотвратите доступ детей и посторонних лиц. Если вас будут беспокоить, то вы можете потерять контроль над выполняемой операцией.

2) Эл. безопасность

a) Вилка подвижного подводящего кабеля должна соответствовать сетевой розетке. Вилку никогда никаким способом не модифицируйте с оборудованием, оснащенным защитным соединением с землей, никогда не пользуйтесь никакими приставками. Подлинные вилки и соответствующие розетки ограничивают опасность поражения эл. током.

b) Избегайте контакта тела с заземленными предметами, как напр. трубопровод, радиаторы центрального отопления, плиты и холодильники. Опасность поражения эл. током выше, когда ваше тело соединено с землей.

c) Не подвергайте эл. оборудование воздействию дождя, или влажности. Если в эл. оборудование проникнет вода, растет опасность поражения эл. током.

d) Не применяйте подвижной подводящий кабель для любых других целей. Никогда не тащите оборудование за подводящий кабель и не выдергивайте насилием вилку из розетки. Защищайте подводящий кабель от язва, жира, острых кромок и подвижных компонентов. Поврежденные или скрученные кабели повышают опасность поражения эл. током.

e) Если эл. оборудование применяется на открытой площадке, пользуйтесь удлинительной подводящей линией, годной для применения наружу. Применение удлинительной подводящей линии, годной для применения вне здания, ограничивает опасность поражения эл. током.

f) Если эл. оборудование применяется во влажной среде, пользуйтесь системой питания, защищенной предохранительным выключателем (RCD). Применение RCD ограничивает опасность поражения эл. током.

3) Безопасность лиц

a) Пользуйтесь эл. оборудованием, уделяйте внимание как раз выполняемой операции, сосредоточитесь и раздумывайте трезво. Не работайте с эл. оборудованием, если вы устали или под воздействием опьянющих средств, спиртных напитков или лекарств. Момент рассеянности при применении эл. оборудования может повлечь за собой серьезное ранение лиц.

b) Пользуйтесь защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами защиты глаз. Защитные средства, как напр. респиратор, защитная противоскользящая обувь, твердое покрытие головы или защита слуха, применяемые в согласии с условиями труда, ограничивают опасность ранения лиц.

c) Избегайте неумышленного пуска. Убедитесь, что при соединении вилки с розеткой или при установке батарей или транспортировке оборудования выключатель действительен выключен. Транспортировка оборудования спальцем на выключателе или ввод вилки оборудования в розетку сети питания с включенным выключателем может стать причиной нечастных случаев.

d) До включения оборудования устраните все наладочные инструменты или ключи. Наладочный инструмент или ключ, который останется прикрепленным к вращающейся части эл. оборудования, может быть причиной ранения лиц.

e) Работайте лишь там, где надежно достаете. Всегда соблюдайте стабильную позицию и балансировку. Таким способом будете лучше управлять эл. оборудованием в непредвиденных ситуациях.

f) Одевайтесь подходящим способом. Не пользуйтесь свободной одеждой или украшениями. Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда и перчатки были достаточно далеко от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

g) Если имеются средства для присоединения оборудования к системе отсыпивания и сбора пыли, такие средства должны быть надежно присоединены и должны правильно применяться. Применение таких систем может ограничить опасность, вызванную образующейся пылью.

4) Применение эл. оборудование и забота о нем

a) Не перегружайте эл. оборудование. Применяйте правильное оборудование, годное для выполняемой операции. Правильное эл. оборудование будет выполнять работы, для которых было сконструировано и предназначено, лучше и более надежно.

b) Не применяйте эл. оборудование, которое нельзя включить и выключить от выключателя. Любое эл. оборудование, которым нельзя управлять от выключателя, является опасным и должно быть отремонтировано.

c) До начала любой наладки, настройки, замены принадлежностей или хранения неприменимого эл. оборудования отсоедините эл. оборудование путем отсоединения вилки от сетевой розетки или отсоединением батареи. Эти профилактические правила техники безопасности ограничивают опасность случайного пуска эл. оборудования.

d) Неприменимое эл. оборудование храните вне досягаемости детей и не разрешите лицам, не ознакомленным с эл. оборудованием или с настоящими Правилами, пользоваться эл. оборудованием. Эл. оборудование - опасный прибор в руках неопытных пользователей.

e) Выполните техобслуживание эл. оборудования. Проверяйте настройку движущихся частей и их подвижность, обратите внимание на трещины, поломанные части и любые другие факты, которые могли бы поставить нормальное функционирование эл. оборудования подугрозу. Если оборудование повреждено, обеспечите его ремонт до последующего его применения. Много нечастных случаев вызвано недостаточным техобслуживанием эл. оборудования.

f) Режущие инструменты соблюдайте чистыми и острыми. Правильный уход и правильная заточка режущих инструментов по всей вероятности не повлечет за собой зацепление за материал или блокировку, и работа с ними будет легче проверяться.

g) Эл. оборудование, принадлежности, рабочие инструменты, и т.д., применяйте в согласии с настоящими Правилами и способом, предписанным для конкретного эл. оборудования с учетом конкретных рабочих условий и вида выполняемых операций. Применение эл. оборудования для выполнения других непредусмотренных операций может повлечь за собой опасные ситуации.

5) Сервис / Техобслуживание

a) Ремонты вашего эл. оборудования возложите на квалифицированное лицо, которое будет пользоваться подлинными запасными частями. Таким способом будет обеспечен тот же самый уровень безопасности эл. оборудования, что и до выполнения ремонта.

Специальные указания по технике безопасности

Правила техники безопасности, совместные для рабочих операций шлифования, плоского шлифования, шлифования проволочной щеткой или для абразивной резки:

- a) Это электромеханическое оборудование предназначено для применения в качестве шлифовального станка, плоскошлифовального станка, шлифовального станка с проволочной щеткой или в качестве режущего инструмента. Прочтите все предупредительные инструкции, указания, рисунки и спецификации для конкретного электромеханического оборудования. Несоблюдение всех нижеуказанных указаний может повлечь за собой поражение эл. током, покар и/или серьезное ранение.
- b) Не рекомендуется выполнять с этим оборудованием такие операции, как полировка. Выполнение операций, для которых это оборудование не предназначено, может образовать риски и вызвать ранение лица.
- b) Не пользуйтесь принадлежностями, которые не были определено проектированы и не рекомендуются производителем оборудования. Сам факт, что принадлежности можно подключить к вашему эл. оборудованию, не гарантирует его надежную эксплуатацию.
- c) Номинальные обороты принадлежностей должны по крайней мере равняться макс. оборотам, указанным на эл. оборудовании. Принадлежности, работающие при завышенных оборотах, чем его номинальные обороты, может разломиться и уничтожиться полностью.
- d) Наружный диаметр и толщина ваших принадлежностей должны лежать в пределах номинального диапазона для вашего электромеханического оборудования. Принадлежности неправильного размера нельзя достаточно защищать или управлять ими.
- e) Крепежные размеры дисков, фланцев, опорных плит или всех других принадлежностей должны быть годными для крепления к шпинделю эл. оборудования. Принадлежности с крепежными отверстиями, не соответствующими монтажным размерам электромеханического оборудования, будут несбалансированными, могут вызвать чрезмерные вибрации и потерю контроля.
- j) Не применяйте поврежденные принадлежности. До каждого применения проверьте принадлежности: на шлифовальных дисках - трещины или отломанные куски, у опорных плит - трещины, разрывы или чрезмерный износ, на проволочных щетках - освобожденные или лопнувшие проволоки. Если принадлежности или оборудование упало, проверьте повреждение и установите неповрежденные принадлежности. После проверки и установки принадлежностей вы и другие лица должны стоять вне плоскости вращающихся принадлежностей; дайте оборудование поработать на макс. оборотах на холостом ходу на протяжении одной минуты. В течение этого опыта периода поврежденные принадлежности как правило разломятся или распадутся.
- 3) Пользуйтесь личными защитными средствами. В зависимости от обстановки применяйте щитком лица, защитными очками или предохранительными очками. В достаточном объеме пользуйтесь маской, защищающей вас от пыли, средствами защиты слуха, перчатками и фартуком, способными уловить небольшие куски обрабатываемого изделия или абразива. Защита глаз должна быть способна задержать отлетающие осколки, образующиеся в течение различных операций. Маска или респиратор должны быть способны отфильтровать частицы, образующиеся в течение вашей деятельности. Длительное подвержение шуму высокого уровня может повлечь за собой потерю слуха.
- u) Посторонние лица должны стоять на опасном расстоянии от рабочей зоны. Каждый, кто войдет в рабочую зону, должен пользоваться личными защитными средствами. Осколки обрабатываемого изделия или поврежденные принадлежности могут отлетать и вызвать ранение даже вне собственно рабочей зоны.
- v) В течение работы, когда режущий инструмент мог бы коснуться скрытой линии или собственно подвижного подводящего кабеля, держите эл. оборудование лишь на местах изолированной поверхности рукояти. Режущий

инструмент, который коснется «проводящего» кабеля может вызвать, что доступные металлические части оборудования станут токоведущими, что повлечет за собой поражение пользователя эл. током.

- k) Разместите подвижный подводящий кабель вне досягаемости вращающегося инструмента. При утрате контроля подвижной кабель может быть перерезан или перешлифован и ваша рука может быть втащена во вращающийся инструмент.
- l) Ни когда не кладите электромеханическое оборудование на пол/стол, пока не будет инструмент полностью остановлен. Вращающийся инструмент может зацепиться за поверхность и выдернуть оборудование из-под вашего контроля.
- m) Никогда не включайте электромеханическое оборудование в течение транспортировки на вашей стороне. Случайное прикосновение к вращающемуся инструменту может захватить вашу одежду и притянуть инструмент к вашему телу.
- n) Регулярно чистите вентиляционные отверстия оборудования. Вентилятор двигателя засасывает пыль внутрь шкафа и чрезмерное накопление металлической пыли может вызвать эл. опасность.
- o) Не работайте с электромеханическим оборудованием вблизи горючих материалов. Эти материалы могли бы воспламеняться от искр.
- p) Не пользуйтесь принадлежностями, нуждающимися в охлаждении жидкостью. Применение воды или других охлаждающих жидкостей может повлечь за собой поражение или смерть эл. током.

Обратные удар и с этим связанные предупреждения

Обратный удар - это внезапная реакция на зажатие или защемление вращающегося диска, опорной плиты, щетки или другого инструмента. Зажатие или защемление вращающегося инструмента вызовет внезапный останов вращающегося инструмента, который повлечет за собой, что неконтролируемый инструмент движется по направлению, противоположному вращению инструмента в точке защемления. Напр.: если будет шлифовальный круг зажат или защемлен в обрабатываемом изделии, кромка диска, вводимая в точку зажатия, может проникнуть в поверхность материала и вызвать, что диск будет выдан вверх или отброшен. в зависимости от направления вращения диска в точке защемления диск может либо выскочить в направлении к пользователю или от него. Шлифовальные диски могут в этих случаях тоже лопнуть.

Обратный удар является результатом неправильного применения электромеханического оборудования и/или неправильных рабочих процессов или условий и его можно предотвратить правильным соблюдением нижеописанных мер безопасности.

- d) Оборудование держите жестко и сохраняйте правильное положение вашего тела так, чтобы вы способны были преодолеть усилия обратного удара. Всегда пользуйтесь вспомогательной рукояткой (если оборудование ею оснащено) для достижения макс. контроля над обратным ударом или реактивным крутящим моментом при вводе оборудования в эксплуатацию. Пользователь способен контролировать реактивные крутящие моменты и усилия обратного удара, если соблюдает правильные меры безопасности.
- e) Никогда не касайтесь рукой вращающегося инструмента. Инструмент может вашу руку отбросить из-за обратного удара.
- f) Не стойте в пространстве, где может быть инструмент выброшен из-за обратного удара. Обратный удар выбросит инструмент в направлении, противоположном движению диска в точке защемления.
- g) Уделите особое внимание обработке углов, острых кромок, и т.д. Предотвратите скакки и защемление инструмента. Углы, острые кромки или скакки склонны к защемлению вращающегося инструмента и к потере контроля или к обратному удару.
- h) Не присоединяйте к оборудованию пильный резчикий инструмент или пильный диск с зубьями. Эти диски часто вызывают обратный удар и утрату контроля над оборудованием.

По-русски

Предупреждения, предназначенные конкретно для операция шлифования и абразивной резки:

- a) Применяйте лишь типы дисков, рекомендуемые производителем и защитный кожух, предназначенный для подобранныго диска . Диски, для которых не было электромеханическое оборудование конструировано, не могут быть защищены надлежащим способом и поэтому являются опасными.
- b) Защитный кожух должен быть надежно прикреплен к электромеханическому оборудованию и установлен в правильное положение для макс. безопасности, чтобы была открыта лишь минимальная часть диска в сторону пользователя. Защитный кожух помогает защищать пользователя от осколков диска и от случайного прикосновения диска.
- c) Диски должны применяться лишь для рекомендуемых областей. Напр. не выполняйте шлифование боковой стороной разрезного диска. Абразивные разрезные диски предназначены для контурного резания, боковые силы, действующие на эти диски, могли бы их разломать.
- d) Всегда пользуйтесь неповрежденными фланцами дисков правильного размера и формы для вами подобранныго диска. Правильные фланцы диска поддерживают диск и тем самым ограничивают риск, что диск лопнет. Фланцы для резки могут отличаться от фланцев для шлифования.
- e) Не пользуйтесь изношенными дисками первоначально больших размеров для большего электромеханического оборудования. Диски, предназначенные для большего электромеханического оборудования, не годны для более высоких оборотов небольшого оборудования и могут лопнуть.

Дополнительные предупреждения, предназначенные для рабочих операций абразивной резки:

- a) Не давите на разрезной диск и не прилагайте чрезмерное давление. Не пытайтесь добиться чрезмерной глубины разреза . Перегрузка диска повышает нагрузку и склонность к скручиванию или защемлению диска в точке разреза и возможность обратного удара или разрыва диска.
- b) Не стойте своим телом в прямой с вращающимся диском и за ним. в момент, когда диск в рабочей точке движется от вашего тела, возможный обратный удар может выбросить проскальзывающий диски электромеханическое оборудование прямо на вас.

в) Если диск защемится или резка по любым причинам прекращена, выключите электромеханическое оборудование и держите его, пока диск не будет полностью остановлен. Никогда не пытайтесь вынуть разрезной диск из зоны разреза, когда диск движется, так как мог бы произойти обратный удар. Проверьте ситуацию и приведите в порядок, чтобы возможно было исключить защемление диска.

г) Не продолжайте резать обрабатываемое изделие. Дайте диску добраться полных оборотов и осторожно начните повторно резать. Если включите оборудование с диском в точке разреза, диск может защемиться, может быть выдвинут вверх или может произойти обратный удар.

д) Подоприте панели и другие большие обрабатываемые изделия, чтобы ограничить опасность защемления диска и обратного удара. Большие обрабатываемые изделия склонны прогибаться от собственного веса. Опоры должны быть размещены под обрабатываемым изделием вблизи прямой разреза и вблизи кромок обрабатываемого изделия по обеим сторонам диска.

е) Уделите большое внимание выполнению «разреза в попол» в существующие стены или другие глухие пространства. Проникающий диск может разрезать газопровод, водопровод, эл. линию или предметы, которые могут вызвать обратный удар.

Предупреждения, предназначенные конкретно для операций плоского шлифования:

а) Не применяйте чрезмерно большую шлифовальную шкурку для шлифовального диска. Выбирайте шлифовальную шкурку, сблюдайте рекомендации производителя. Большая шлифовальная шкурка, выходящая за рамки шлифовальной плиты, вызывает риск разрыва и может повлечь за собой защемление, разрыв диска и обратный удар.

Предупреждения, предназначенные конкретно для операций шлифования с проволочной щеткой:

а) Обратите внимание на то, что даже в течение нормальной работы проволоки выбрасываются из щетки. Не перегружайте проволоки чрезмерной нагрузкой щетки. Проволока может легко проникнуть через одежду или кожу.

б) Если для шлифования проволочной щеткой рекомендуется применение защитного кожуха, убедитесь, что проволочный диск или щетка не находится в контакте с защитным кожухом. Проволочный диск или щетка может в течении работы под воздействием нагрузки центробежных сил увеличивать свой диаметр.

Технические данные

Угловой шлифовальный станок

Модель	EBU 13-9	EBU 13-11
Напряжение питания	230 – 240 В	230 – 240 В
Частота	50 – 60 Гц	50 – 60 Гц
Потребляемая (входная) мощность	900 Вт	1 100 Вт
Скорость без нагрузки	10 000 мин ⁻¹	10 000 мин ⁻¹
Шлифовальный/разрезной диск Ø макс.	125 мм	125 мм
Дополнительная рукоятка VIBRASTOP	×	✓
Окружная скорость	80 м.с ⁻¹	80 м.с ⁻¹
Резьба крепежного шпинделя	M 14	M 14
Масса без инструмента	1,8 кг	1,9 кг
Класс защиты	II/□	II/□

Описание станка

- 1 Выключатель
- 2 Вентиляционные отверстия
- 3 Блокировочная цапфа шпинделя
- 4 Коробка передач
- 5 Крепежная шейка
- 6 Шпиндель
- 7a Защитный кожух для шлифования
- 7b Защитный кожух для резания
- 8 Направляющие буртики
- 9 Стяжной болт
- 10 Нижний фланец
- 11 Шлифовальный диск
- 12 Разрезной диск
- 13 Зажимная гайка
- 14 Буртик зажимной гайки
- 15 Ключ
- 16 Дополнительная рукоятка (дополнительная рукоятка VIBRASTOP)
- 17 Шестигранный ключ Ø 4

Не все изображенные или описанные принадлежности входят в обязательном порядке в комплект поставки.

Двойная изоляция

В целях максимальной безопасности пользователя наши аппараты сконструированы в соответствии с действующими европейскими стандартами (нормами EN). Устройства с двойной изоляцией обозначены международным символом двойного квадрата. Такие устройства не должны быть заземлены, и для их подключения достаточно двухжильного кабеля. Защита аппаратов от помех выполнена согласно EN 55014.

Использование

Машина предназначена для резки, черновой обработки и крацевания металлических и каменных материалов без использования воды. Для резки камня служит ходовая каретка.

За применение не по назначению несёт ответственность сам пользователь.

Защитные элементы и их монтаж

Шлифовальный станок разрешено применять лишь с установленным защитным кожухом!

Внимание! До начала любого обращения с принадлежностями станка нужно всегда сперва отсоединить подводящий кабель от розетки источника тока.

Защитный кожух

Внимание! Составной частью стандартной оснастки углового шлифовального станка является защитный кожух, предназначенный исключительно для работы со шлифовальными дисками. Если хотим резать, угловой шлифовальный станок придется оснастить защитным кожухом для работы с разрезными дисками, который можно приобрести в магазинах, № заказа 00 763 301 для Ø 125 мм. Если не установите этот кожух для резания, то вы подвергаете себя повышенному риску травмы и в таком случае фирма «Narex» не будет отвечать за возможное повреждение здоровья пользователя или другого лица, раненного как последствие нарушения правил техники безопасности.

Наденьте защитный кожух (7a; 7b) на крепежную шейку (5). Направляющие буртики (8) должны быть введены в пазы на крепежной шейке. Установите защитный кожух (7a; 7b) в требуемое рабочее положение.

Примечание. Защитный кожух конструирован так, чтобы для фиксации защитного кожуха в требуемом положении не нужен был никакой инструмент.

Внимание! По причинам безопасности был стяжной болт (9) подтянут на заводе производителя моментом 3,5 Нм так, чтобы защитный кожух не шатался на крепежной шейке (5), но чтобы возможно было им поворачивать рукой, преодолев заданное сопротивление. Нужно проверить установленный защитный кожух - он не должен шататься на крепежной шейке. Для возможной подтяжки стяжного болта (9) пользуйтесь шестигранным ключом Ø 4 мм (17) и проверьте крутящий момент 3,5 Нм.

Дополнительная рукоятка

Дополнительную рукоятку (16) можно навинтить с левой или с правой стороны коробки передач (4) или сверху коробки передач (4).

Дополнительная рукоятка VIBRASTOP (для EBU 13-11)

При помощи специальной конструкции „VIBRASTOP“ вибрации ограничиваются дополнительной рукояткой (16).

Крепление шлифовального или разрезного диска

Внимание! До начала любого обращения с принадлежностями станка нужно всегда сперва отсоединить подводящий кабель от розетки источника тока.

Вычистите нижний фланец (10) и зажимную гайку (13) так же, как и зажимные поверхности шлифовального или разрезного диска. Наденьте нижний фланец (10) (ступенчато наружу) на шпиндель (6). Установите шлифовальный (11) или же разрезной диск (12). Буртик нижнего фланца (10) должен быть точно введен в отверстие шлифовального диска (11) или разрезного диска (12). Наденьте зажимную гайку (13) на шпиндель (6) так, чтобы при креплении шлифовального диска (11) был буртик зажимной гайки (14) направлен в сторону диска, и при креплении разрезного диска (12) был буртик зажимной гайки (14) направлен в сторону от диска!

Нажмите на блокировочную цапфу шпинделя (3).

Внимание! Блокировочной цапфой шпинделя (3) пользуйтесь лишь в нерабочем состоянии шпинделя (станок отсоединен от сети питания).

Вращайте диском/шпинделем, пока блокировочная цапфа шпинделя (3) не заскочит. Надежно подтяните зажимную гайку (13) ключом (15).

Внимание! Еще до включения станка проверьте, что диск между нижним фланцем (10) и зажимной гайкой (13) свободно не вращаются.

Ввод в эксплуатацию

Проверьте, что данные на заводском щитке соответствуют истинному напряжению источника тока. Инструмент, предназначенный для 230 В~, можно подключить к 220/240 В~. Проверьте, соответствует ли тип штекера типу розетки.

Включение

Переключите выключатель (1) вперед, включив таким способом машину. Если будете нажимать на переднюю часть кнопки выключателя (1), будет выключатель арретирован во включенном положении.

По-русски

Выключение

Путем отпускания кнопки выключателя (1) выключатель возвратится в начальное положение и станок будет выключен. Если кнопка выключателя (1) арретирована во включенном положении, то нажимая слегка на заднюю часть кнопки выключателя, кнопка будет освобождена, вернется в начальную позицию и станок будет выключен.

Шлифовальные и режущие диски

Проверьте, указана ли на этикетке диска допустимая окружная скорость или допустимые обороты.

Если на диске допустимые обороты указаны, они не должны быть ниже оборотов шлифовальной машины на холостом ходу.

Можно использовать диски с допустимой окружной скоростью 80 м.с⁻¹ и выше.

Для испытания оставьте работать новые режущие диски примерно 1 минуту на холостом ходу.

Несбалансированные и вибрирующие диски не используйте и исключите из эксплуатации.

Предохраняйте диски от столкновений, ударов и воздействия смазочного жира.

Если шлифовальные режущие диски изношены до размера, указанного на защитной кожухе (см. символ стрелки), рекомендуется заменить их новыми. Благодаря этому сохраняется оптимальная шлифовальная или режущая мощность станка (окружная скорость шлифовальных и режущих дисков).

Уход (техобслуживание)

Вентиляционные отверстия (2) кожуха двигателя не должны быть перекрыты.

Замену кабеля нужно возложить на специализированную электротехническую мастерскую с лицензией для выполнения этих работ.

После 200 рабочасов нужно выполнить следующие операции и работы:

Проверка длины щеток. Щетки короче 5 мм следует заменить новыми. Если щетки изношены, станок автоматически выключается. Станок нужно сдать на ремонт в сервис-центр.

Замена смазки в коробке передач и в подшипниках.

Для сохранения класса защиты станок нужно проверять с точки зрения безопасности.

Эти работы должны быть выполнены специализированной электротехнической мастерской с лицензией для выполнения этих работ.

Складирование

Упакованный аппарат можно хранить на сухом неотапливаемом складе, где температура не опускается ниже -5°C.

Неупакованный аппарат храните только на сухом складе, где температура не опускается ниже +5°C и исключены резкие перепады температуры.

Утилизация

Электроинструменты, оснащение и упаковка должны подвергаться повторному использованию, не наносящему ущерба окружающей среде.

Только для стран ЕС:

Не выбрасывайте электроинструменты в коммунальные отходы!

В соответствии с европейской директивой 2002/96/ES об отслужившем электрическом и электронном оборудовании и её отражением в национальных законах непригодные для использования демонтированные электроинструменты должны быть собраны для переработки, не наносящей ущерба окружающей среде.

Гарантия

Предоставляем гарантию на качество материалов и отсутствие производственных дефектов наших аппаратов в соответствии с положениями законов данной страны, но не менее 12 месяцев. В странах Европейского Союза срок гарантии составляет 24 месяца при использовании исключительно в частных целях (подтверждено фактурой или накладной).

На повреждения, связанные с естественным изнашиванием, повышенной нагрузкой, неправильным обращением, происшедшее по вине пользователя либо в результате нарушения правил эксплуатации, а также повреждения, известные при покупке, гарантия не распространяется.

Рекламации могут быть признаны только в том случае, если аппарат в неразобранном состоянии прислан поставщиком или авторизованному сервисному центру NAREX. Тщательно храните руководство по эксплуатации, инструкцию по безопасности, перечень запасных частей и документов о покупке. В остальных случаях всегда действуют актуальные гарантийные условия производителя.

Информация об уровне шума и вибрациях

Значения измерялись в согласии с EN 60745.

Уровень акустического давления L_{PA} = 90 дБ (A).

Уровень акустической мощности L_{WA} = 100 дБ (A).

Неточность измерений K = 3 дБ (A).

Пользуйтесь средствами защиты слуха!

Взвешенное значение вибраций, действующее на руки равно 4,5 м.с⁻².

Неточность измерений K = 1,5 м.с⁻².

Сертификат соответствия

Заявляем, что этот станок удовлетворяет требованиям нижеприведенных стандартов и директив.

Безопасность:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Директива 98/37/EC (до 28. 12. 2009); 2006/42/EC (с 29. 12. 2009)

Электромагнитная совместимость:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Директива 2004/108/EC



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Антонин Помейсл (Antonín Pomeisl)

Поверенный в делах компании

01. 12. 2009r.

Изменения оговорены

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



UWAGA! Przeczytajcie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Nie dotymanie wszelkich następujących instrukcji może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, do powstania pożaru i/lub do poważnego obrażenia osób.

Zachowajcie wszelkie instrukcje do przyszłego użycia.

La denominación «herramienta eléctrica», utilizada en las presentes iPrzez wyrzą „narzędzia elektryczne” we wszystkich dalej podanych instrukcjach bezpieczeństwa rozumiane są narzędzia elektryczne zasilane (ruchomym przewodem) z sieci lub narzędzia zasilane z baterii (bez ruchomego przewodu).

1) Bezpieczeństwo środowiska pracy

a) Utrzymywać stanowisko pracy w czystości i dobrze oświetlone. Balagan i ciemne miejsca na stanowisku pracy są przyczynami wypadków.

b) Nie używać narzędzi elektrycznych w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu, gdzie znajdują się ciecze palne, gazy lub proch. W narzędziach elektrycznych powstają iskry, które mogą zapalić proch lub wypary.

c) Podczas używania narzędzi elektrycznych ograniczyć dostęp dzieci i pozostałych osób. Jeżeli ktoś wasm przeszkodzi, możecie stracić kontrolę nad przeprowadzaną czynnością.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

a) Wtyczka ruchomego przewodu narzędzi elektrycznych musi odpowiadać gniazdki sieciowej. Nigdy w jakikolwiek sposób nie zmieniać wtyczki. Do narzędzi, które mają uziemienie ochronne, nigdy nie używajcie żadnych adapterów gniazda. Wtyczki, które nie są zniszczone zmianami oraz odpowiadające gniazdku ograniczą niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

b) Strzeżcie się ryzyka cięcia z uziemionymi przedmiotami, jak np. rury, grzejniki ogrzewania centralnego, kuchenki i lodówki. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeżeli wasze ciało jest połączone z ziemią.

c) Nie narażać narzędzi elektryczne na deszcz, wilgotność lub mokro. Jeżeli do narzędzi elektrycznego przedostaje się woda, zwiększa się niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

d) Nie używać ruchomego przewodu do innych celów. Nigdy nie nosić i nie ciągnąć narzędzi elektrycznych za przewód ani nie wyszarpować wtyczki z gniazdka przez ciągnięcie za przewód. Chronić przewód przed cieplem, zatłuszczeniem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększą niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

e) Jeżeli narzędzia elektryczne są używane na dworze, należy użyć przedłużacza przeznaczonego do użycia na zewnątrz. Użycie przedłużacza przeznaczonego na zewnątrz ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

f) Jeżeli narzędzia elektryczne są używane w wilgotnych miejscach, używajcie zasilanie chronione wtycznikiem różnicoprądowym (RCD). Użycie RCD ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

3) Bezpieczeństwo osób

a) Podczas używania narzędzi elektrycznych bądźźce uważni, nastawcie się na to, co aktualnie robicie, koncentrujcie się i myślcie trzeźwo. Nie pracujcie z urządzeniami elektrycznymi, jeżeli jesteście zmęczeni lub pod wpływem narkotyków, alkoholi lub leków. Chwilowa nieuwaga podczas używania narzędzi elektrycznych może prowadzić do poważnych obrażeń osób.

b) Używajcie środki ochronne. Zawsze używajcie środków ochrony oczu. Środki ochronne jak np. respirator, obuwie ochronne przeciwpoślizgowe, sztywnie nakrycie głowy lub ochrona słuchu, używane zgodnie z warunkami pracy, obniżają niebezpieczeństwo urazów osób.

c) Strzeżcie się nieumyślnego włączenia. Sprawdzajcie czy włącznik podczas wtykania wtyczki do gniazda i/lub podczas wkładania baterii lub podczas przenoszenia narzędzia jest włączony. Przenoszenie narzędzia z palcem na włączniku lub wtykanie wtyczki narzędzia z włączonym włącznikiem może być przyczyną wypadków.

d) Przed załączaniem narzędzia zdjąć wszystkie narzędzia regulacyjne lub klucze. Narzędzie regulacyjne lub klucz, który zostawić zamocowany do obracającej się części narzędzia elektrycznego, może być przyczyną urazu osób.

e) Pracujcie tylko tam, gdzie bezpiecznie dosiągniecie. Zawsze utrzymujcie stabilną postawę i równowagę. Będziecie w ten sposób lepiej kierować narzędziem elektrycznym w nieprzewidzianych sytuacjach.

f) Ubierajcie się stosownie. Nie używajcie luźnych ubrań ani biżuterii. Dbać o to, aby wasze włosy, ubranie i rękawice były dostatecznie daleko od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać uchwycone przez poruszające się części.

g) Jeżeli do dyspozycji są środki do podłączenia urządzenia do odsysania i gromadzenia pyłu, zapewnijcie, aby takie urządzenia były podłączone i stosownie używane. Użycie tych urządzeń może ograniczyć bezpieczeństwo stworzone przez powstającą pył.

4) Użycie narzędzi elektrycznych i troska o nie

a) Nie przeciążajcie narzędzi elektrycznych. Używajcie właściwych narzędzi, które są przeznaczone do przeprowadzanej pracy. Właściwe narzędzie elektryczne będzie lepiej i bezpieczniej wykonywać pracę, do której było skonstruowane.

b) Nie używajcie narzędzi elektrycznych, które nie można włączyć lub wyłączyć włącznikiem. Jakiekolwiek narzędzie elektryczne, które nie można sterować włącznikiem, jest niebezpieczne i musi być naprawione.

c) Włączajcie narzędzie poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieci i/lub poprzez odłączenie baterii przed jakimkolwiek ustawianiem, zmianą akcesoriów lub przed sprzątaniem nieużywanego narzędzia elektrycznego. Te preventywne instrukcje bezpieczeństwa ograniczają niebezpieczeństwo przypadkowego włączenia narzędzia elektrycznego.

d) Nie używajcie narzędzi elektryczne przechowujcie poza dostępem dzieci i nie pozwólcie osobom, które nie były zaznajomione z narzędziem elektrycznym lub z niniejszą instrukcją, by używać narzędzia. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w reakcji niedoswiadczonej użytkowników.

e) Utrzymujcie narzędzi elektryczne. Sprawdzajcie regulację poruszających się części i ich ruchliwość, koncentrujcie się na pęknięcia, elementy złamane i jakiekolwiek pozostałe okoliczności, które mogą zagrozić funkcji narzędzia elektrycznego. Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, zapewnijcie jego naprawę przed dalszym użyciem. Dużo wypadków spowodowanych jest przez niewystarczająco utrzymywane narzędzia elektryczne.

f) Narzędzia do cięcia utrzymujcie ostre i czyste. Właściwie utrzymywane i naostrzone narzędzia do cięcia z mniejszym prawdopodobieństwem hacząc o materiał lub zablokują się, a praca z nimi można łatwiej kontrolować.

g) Narzędzia elektryczne, akcesoria, narzędzia robocze itd. używajcie zgodnie z niniejszą instrukcją w taki sposób, jaki był podany dla konkretnego narzędzia elektrycznego, oraz ze względu na dane warunki pracy i rodzaj przeprowadzanej pracy. Użycie narzędzi elektrycznych do przeprowadzania innych czynności, niż do jakich są przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

5) Serwis

a) Naprawy waszych narzędzi elektrycznych powinny osobię wykwalifikowaną, która będzie używać identycznych części zamiennych. W taki sposób zostanie zapewniony ten sam poziom bezpieczeństwa narzędzia elektrycznego jak przed naprawą.

Kie uwagi dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje podane dla tego narzędzia elektromechanicznego. Nie przestrzeganie wszystkich wyżej podanych instrukcji może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pozażarem i/lub poważnym urazem.

b) Nie zaleca się przeprowadzać tym narzędziem czynności roboczych jak polerowanie. Przeprowadzanie czynności roboczych, do których nie jest to urządzenie przeznaczone, może stworzyć ryzyko i spowodować uraz osób.

c) Nie używajcie akcesoriów, które nie są zdecydowanie zaprojektowane i zalecane przez producenta narzędzia. Sam fakt, że akcesoria można przyłączyć do narzędzia, nie gwarantuje bezpieczeństwa eksploatacji.

Specjalne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

Instrukcje bezpieczeństwa wspólnie dla czynności roboczych szlifowania, szlifowania powierzchni płaskich, szlifowania szczotką drucianą lub cięcia ścinowego:

a) Niniejsze narzędzie elektromechaniczne przeznaczone jest do użycia jako szlifierka, szlifierka płaska, szlifierka z szczotką drucianą lub narzędziem do cięcia. Czytajcie wszyst-

d) Nominalne obroty akcesoriów muszą równać się co najmniej maksymalnym obrotom podanym na narzędziu. Akcesoria, które pracują przy wyższych obrotach, niż są jego obroty nominalne, mogą się rozlać i rozpaść.

e) Zewnętrzna średnica i grubość waszych akcesoriów muszą znajdować się w granicach nominalnego zakresu dla waszego narzędzia elektromechanicznego. Akcesoria o niewłaściwej wielkości nie mogą być dostatecznie chronione ani kierowane.

f) Rozmiary mocujące tarcz, kołnierzy, płytEK oporowych lub jachikholowek pozostały akcesoriów muszą być odpowiednie do umocowania na wrzeciono narzędziu. Akcesoria z otworami mocowania, które nie odpowiadają rozmiarom montażowym narzędzi elektromechanicznego, będą niewyważone, mogą nadmiernie vibrować oraz mogą spowodować utratę kontroli.

g) Nie używajcie uszkodzonych akcesoriów. Przed każdym użyciem sprawdźcie akcesoria: dla tarcz do szlifowania odłupania i pęknięcia, dla płytEK oporowych pęknięcia, roz erwania lub nadmierne zużycie, dla szczotek drucianych poluzowanych lub pęknięte druty. Jeżeli akcesoria lub narzędzie upadło, sprawdźcie uszkodzenie lub zamontujcie nieuszkodzone akcesoria. Po sprawdzeniu i namontowaniu akcesoria stanie się wam i stożek wólk w tym sposob, żeby znaleźliście się poza płaszczyznami rotującego akcesoria i zostawcie narzędzie włączone przy najwyższych obrotach na przótnie przed jedną minutą. Podczas tego czasu próbnego uszkodzone akcesoria zwykle się rozłamią lub rozpadną.

h) Używajcie osobistej osłonki ochrony. Zależnie od użycia, używajcie maskę ochroniącą twarz, ochronne okulary bezpieczeństwa lub okulary bezpieczeństwa. W odpowiednim zakresie używajcie maskę chroniącą drogi oddechowe, zatyczki do uszu, ręka wiek i odzież roboczą, zdolną zatrzymać małe odłamki ścierniwa lub obrabiwanego przedmiotu. Ochrona oczu musi być w stanie zatrzymać odlatujące ulamki powstałe podczas różnych czynności roboczych. Maska chroniąca drogi oddechowe lub respirator musi być zdolne odfiltrować cząsteczki powstałe podczas waszej czynności. Długotrwałe narażenie na hałas wysokiej intensywności może spowodować utratę słuchu.

i) Utrzymujcie stojących wólk w bezpiecznej odległości od przestrzeni pracy. Każdy, kto wchodzi do przestrzeni pracy, musi używać środki ochrony osobistej. Odłamki obrabiwanego materiału lub uszkodzone akcesoria mogą odlecieć i spowodować urazy również poza bezpośrednią przestrzeń pracy.

j) Podczas pracy, kiedy narzędzie do cięcia mogłyby dotknąć skrytego przewodu lub własnego ruchomego przewodu, trzymajcie narzędzie tylko w miejscach izolowanej powierzchni. Narzędzie do cięcia po doku z, "żywym" przewodem może spowodować, że dostępne metalowe części narzędzi zostaną "żywym", i przez to dojdzie do porażenia prądem elektrycznym.

k) Umieścicie ruchomy przewód poza zasięgiem narzędzia rotującego. Jeżeli straciście kontrolę, może dojść do przeciążenia lub przeszczepiania ruchomego przewodu, a wasza ręka lub ramię może zostać wciągnięte do rotującego narzędzia.

l) Niemniej nie kłaść narzędzi elektromechanicznych, dopóki narzędzie完全 nie zatrzyma. Rotujące narzędzie może założyć się o powierzchnię i wyszarzyć narzędzie z waszej kontroli.

m) Niemniej nie włączaj narzędzi elektromechanicznych podczas przenoszenia po waszej stronie. Przypadkowy dotyk z rotującym narzędziem może zaciągnąć wasze ubranie, przyciągnie narzędzie do waszego ciała.

n) Regularnie czyśćcie otwory wentylacyjne narzędzi. Wentylator silnika wciaga pył do środka skrzyni, a nadmierne nagromadzenie pyłu metalowego może spowodować niebezpieczeństwo elektryczne.

o) Nie pracujcie z narzędziem elektromechanicznym w pobliżu materiałów łatwopalnych. Mogłyby dojść do zapalenia się tych materiałów od iskier.

p) Nie używajcie akcesoriów, które wymagają chłodzenia cieczą. Użycie wody lub innych cieczy chłodzących może spowodować uraz lub śmierć prądem elektrycznym.

Odbicie wsteczne i odnośne uwagi

Odbicie wsteczne to nagle reakcja na zaciśnięcie lub zacięcie talerza rotującego, płytEK oporowej, szczotki lub innego narzędzia. Zaciśnięcie lub zacięcie spowoduje gwałtowne zatrzymanie talerza rotującego, który następnie spowoduje, że niekontrolowane narzędzie porusza się w kierunku odwrotnym do ruchu narzędzi w punkcie zablokowania.

Na przykład: jeżeli dojdzie do zaciśnięcia lub zacięcia talerza do szlifowania w obrabianym materiale, krawędź talerza, która wstępnie do punktu zaciśnięcia, może wejść do powierzchni materiału i spowoduje, że talerz zostanie wycisnięty w góry lub odzronczy. Talerz może w zależności od kierunku ruchu talerza w punkcie zacięcia albo wyskoczyć w kierunku do użytkownika albo od niego. Talerze do szlifowania mogą w takich wypadkach również pęknąć.

Odbicie wsteczne to wynik niewłaściwego użycia narzędzi elektromechanicznego i/lub niewłaściwych procesów roboczych lub warunków i można mu zapobiec poprzez dorzucanie niżej opisanych zasad bezpieczeństwa.

a) Narzędzie trzymajcie mocno i utrzymujcie właściwą pozycję waszego ciała i ramion w taki sposób, żeby byliście zdolni oprzeć się sile odbicia wstecznego. Zawsze używajcie dodatkowego uchwytu, jeżeli narzędzie go posiada, do maksymalnej obrotowej podczas uruchamiania. Użytkownik może kontrolować reakcyjny moment obrotowy i sile odbicia wstecznego, jeżeli przestrzega właściwe zasady bezpieczeństwa.

b) Niemniej nie zbliżajcie ręki do narzędzia rotującego. Narzędzie może odbić wstecznym odrzucić waszą rękę.

c) Nie stójcie w przestrzeni, gdzie może znaleźć się narzędzie, jeżeli dojdzie do odbicia wstecznego. Odbicie wsteczne odrzuci narzędzie w kierunku odwrotnym do ruchu talerzy w punkcie zacięcia.

d) Poświęćcie specjalną uwagę obróbce rogów, ostrych krawędzi itp. Zapobiegajcie podskakiwaniu i zacinaniu się narzędzi. Rogi, ostry krawędzie lub podskakiwanie mające tendencje zaciąć narzędzie rotujące oraz spowodować utratę kontroli lub odbicie wsteczne.

e) Nie podłączajcie do narzędzi rzeźbiarską tarczę łańcuchową lub tarczę piłową z zebami. Tarcze te często wywołują odbicie wsteczne i utratę kontroli.

Zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych szlifowania i cięcia ściernego:

a) Używajcie tylko typu tarcz, które są zalecane przez producenta oraz specyficzną osłonę ochronną skonstruowaną do wybranej tarczy. Tarcze, do których nie zostało skonstruowane narzędzie elektromechaniczne, nie mogą być osłonięte w odpowiedni sposób i są niebezpieczne.

b) Osłona ochronna musi być bezpiecznie przymocowana do narzędzi elektromechanicznego oraz umieszczona we właściwej pozycji dla maksymalnego bezpieczeństwa w taki sposób, aby była odkryta jak najmniejszą część tarczy w kierunku do użytkownika. Osłona ochronna pomaga chronić użytkownika przed odłamkami tarczy i przypadkowym dotykiem z tarczą.

c) Tarcze muszą być używane tylko do zalecanego użycia. Na przykład: nie przeprowadzać szlifowania boczną stroną tarczy do cięcia. Tarcze ściernie do cięcia są przeznaczone do cięcia po obwodzie, sily boczne działające na te tarcze mogąby je poszerzyć.

d) Zawsze używajcie nieuszkodzone kołnierze tarczy, które mają właściwą wielkość i kształt dla waszej wybranej tarczy. Właściwe kołnierze tarczy podporządkują tarcze i przede wszystkim możliwość pęknięcia tarczy. Kołnierze do cięcia mogą się różnić od kołnierzy do szlifowania.

e) Nie używajcie zużytych tarcz pierwotnie większych rozmiarów w narzędziach elektromechanicznych. Tarcze przeznaczone do większych narzędzi elektromechanicznych nie są odpowiednie do mniejszych obrotów mniejszych narzędzi i mogą pęknąć.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych cięcia ściernego:

a) Nie naciskajcie na tarczę do cięcia i nie działać nadmiernym naciukiem. Nie starajcie się osiągnąć nadmierną głębokość cięcia. Przezcięcie tarczy zwiększa obciążenie i skłonność do skreśania lub zacięcia tarczy w cięciu i możliwość odbicia wstecznego lub pęknięcia tarczy.

b) Nie stójcie swoim ciałem na prostej przed i za rotującą tarczą. W momencie, kiedy tarcza porusza się w punkcie pracy od waszego ciała, możliwe odbicie wsteczne może odrzucić przekręcającą się tarczę i narzędzie elektromechaniczne bezpośrednio na was.

c) Jeżeli tarcza zablokuje się lub cięcie zostało z jakiegoś powodu przerwane, wyłączcie narzędzie elektromechaniczne i trzymajcie je bez ruchu, dopóki tarcza nie zatrzyma się完全. Niemniej nie próbować wyciągnąć tarczy z cięcia, jeżeli tarcza się porusza, inaczej może dojść do odbicia wstecznego. Sprawdźcie sytuację i doprowadźcie do poprawy, żeby wykluczyć zacięcie tarczy.

d) Nie kontynuujcie cięcia obrabiwanego materiału. Pozwólcie tarczy osiągnąć pełne obrotu i ostrożnie rozpoczęcie cięcia na nowo. Jeżeli narzędzie znów włączycie z tarczą w cięciu, może dojść do jego zablokowania, wycisnienia w góry lub do odbicia wstecznego.

Polski

- e) Należy podeprzeć panele i inne duże części obrabianego materiału, żeby zmniejszyć niebezpieczeństwo zablokowania tarczy i odbicia wstecznego. Duże części obrabianego materiału mają tendencję przeginać się własną wagą. Podparcie musi się znajdować pod obrabianym materiałem w pobliżu linii cięcia i w pobliżu krawędzi obrabianego materiału po obydwi stronach tarczy.
- f) Zwracającą uwagę na przeprowadzanie „cięcia do komory” do istniejących murów lub innych słepych przestrzeni. Przenikająca tarza może przeciąć rury z wodą lub gazem, prędy elektryczne lub przedmioty, które mogą spowodować odbicie wsteczne.

Zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych płaskiego szlifowania:

- a) Nie używajcie do tarczy do szlifowania nadmiernie dużej papiery ścierny. Podczas wyboru papieru ściernego kierujcie się wskazówkami producenta. Duży papier ścierny wykraczający poza płytę ścieżką przedstawia ryzyko rozerwania i może spowodować zablokowanie, rozerwanie tarczy i odbicie wsteczne.

Dane techniczne

Szlifierka elektryczna kątowa ręczna

Typ	EBU 13-9	EBU 13-11
Napięcie zasilające	230 – 240 V	230 – 240 V
Częstotliwość sieciowa	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Pobór mocy	900 W	1 100 W
Obroty wolnobieżne	10 000 min ⁻¹	10 000 min ⁻¹
Tarcza/ krążek tnący ø maks.	125 mm	125 mm
Dodatkowy uchwyty VIBRASTOP	x	✓
Szybkość obwodowa	80 m.s ⁻¹	80 m.s ⁻¹
Gwint wrzeciona spinającego	M 14	M 14
Masa bez narzędzi	1,8 kg	1,9 kg
Klasa ochrony	II/□	II/□

Opis maszyny

- 1 Przycisk wyłącznika
- 2 Otwory wentylacyjne
- 3 Przycisk blokady wrzeciona
- 4 Skrzynia przekładniowa
- 5 Szyjka mocująca
- 6 Wrzeciono
- 7a Osłona ochronna do szlifowania
- 7b Osłona ochronna do cięcia
- 8 Wystepy naprowadzające
- 9 Nakrętka mocująca
- 10 Dolny kołnierz
- 11 Tarcza do szlifowania
- 12 Tarcza do cięcia
- 13 Śruba mocująca
- 14 Oprawa śrub mocujących
- 15 Klucz
- 16 Dodatkowy uchwyty (dodatkowy uchwyty VIBRASTOP)
- 17 Klucz sześciokątny o 4

Przestawione lub opisane akcesoria nie muszą być częścią dostawy.

Podwójna izolacja

Dla maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika nasze narzędzia są konstruowane tak, aby spełniały obowiązujące europejskie przepisy (normy EN). Narzędzia z podwójną izolacją są oznaczone międzynarodowym symbolem podwójnego kwadratu. Takie narzędzia nie mogą być uziemione a do ich zasilania wystarczy kabel z dwoma żyłami. Narzędzia posiadają ochronę przeciwzakłóceniową według normy EN 55014.

Przeznaczenie

Narzędzie jest przeznaczone do dzielenia, obróbki zgrubnej i szczotkowania materiałów metalowych i kamiennych bez użycia wody. Do dzielenia kamienia są przepisane sanie prowadzące.

Za użycie niezgodne z przeznaczeniem odpowiada użytkownik.

Zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych szlifowania ze szczotką drucianą:

- a) Uświadomcie sobie, że również podczas zwykłych czynności dochodzi do odrzucania drucianego włosa ze szczotki. Nie przeciążajcie druty nadmiernym obciążeniem szczotki. Druciane włosie może łatwo przechodzić przez lekkie ubranie i/ albo skórę.
- b) Jeżeli do szlifowania szczotką drucianą zalecane jest użycie obudowy ochronnej, zabezpieczenie, aby nie doszło do żadnego dotknięcia pomiędzy drucianą tarczą lub szczotką i obudową ochronną. Druciana tarza lub szczotka może podczas pracy pod wpływem obciążenia i siły odśrodkowej zwiększyć swoją średnicę.

Elementy ochronne oraz ich montaż

Szlifierka może być używana tylko z nałożoną osłoną ochronną!

Uwaga! Przed jakąkolwiek manipulacją z akcesoriami na maszynie zawsze wyjąć kabel zasilający z gniazdka źródła energii elektrycznej.

Osłona ochronna

Uwaga! Częścią standardowego wyposażenia szlifierki kątowej jest osłona ochronna przeznaczona wyłącznie do pracy z tarzami ściernymi. Podczas cięcia szlifierką kątową trzeba szlifierkę wyposażyć w osłonę ochronną do pracy z tarzami do cięcia, która można zakupić w sieci handlowej pod nr części 00 763 301 dla ø 125 mm. Kiedy podczas cięcia nie jest użyta ta osłona, narażeni jesteśmy na większe ryzyko powstania urazów, a firma Narex, kiedy nie używa specjalnej osłony do cięcia, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia zdrowia użytkownika lub innej osoby, która doznała obrażeń w wyniku nie dotrzymywania tych instrukcji bezpieczeństwa.

Należy nałożyć osłonę ochronną (7a; 7b) na szyjce mocującą (5). Naprowadzające wystepy (8) należy wprowadzić do rówków na szyjce mocujących. Następnie ustawić osłonę ochronną (7a; 7b) do wymaganej pozycji pracy.

Notatka: Konstrukcja osłony ochronnej jest tak zaprojektowana, aby podczas ustawiania osłony ochronnej do pożąданiej pozycji nie było używane żadne narzędzie do jej ustalenia w pożądanej pozycji.

Uwaga! **Z powodów bezpieczeństwa nakrętka mocująca (9) jest fabrycznie dociągnięta momentem 3,5 Nm w taki sposób, aby osłona ochronna nie była na szyjce mocującej (5) poluzowana, ale można było ją po pokonaniu ustawionego oporu przekreślić ręką. Należy sprawdzić nałożoną osłonę ochronną, jeżeli nie jest poluzowana na szyjce mocującej (nie może się wychylać). Do ewentualnego dociągnięcia nakrętki mocującej (9) należy użyć klucz sześciokątny ø 4 mm (17) i sprawdzić moment dociągnięcia 3,5 Nm.**

Dodatkowy uchwyty

Dodatkowy uchwyty (16) można przykroić z lewej lub z prawej strony skrzyni przekładniowej (4) lub z górnej strony skrzyni przekładniowej (4).

Dodatkowy uchwyty VIBRASTOP (dla EBU 13-11)

Przy pomocy specjalnej konstrukcji „VIBRASTOP” wibracje redukują się poprzez dodatkowy uchwyty (16).

Mocowanie tarczy do szlifowania lub cięcia

Uwaga! Przed jakąkolwiek manipulacją z akcesoriami na maszynie zawsze wyjąć kabel zasilający z gniazdka.

Oczyszczyć dolny kołnierz (10) i śrubę mocującą (13), jak również przestrzeń mocowania tarczy do szlifowania ew. do cięcia. Nalożyć dolny kołnierz (10) (oprawa w kierunku na zewnątrz) na wrzeciono (6). Nalożyć tarczę do szlifowania ew. do cięcia (11 ew. 12). Oprawa dolnego kołnierza (10) musi dokładnie zaskoczyć do otworu tarczy do szlifowania (11) ew. do cięcia (12). Następnie nalożyć śrubę mocującą (13) na wrzeciono (6) w taki sposób, aby podczas mocowania tarczy do szlifowania (11) oprawa śrubę mocującą (14) była skierowana do tarczy, a podczas mocowania tarczy do cięcia (12), żeby oprawa śrubę mocującą (14) skierowana była od tarczy!

Należy naciągnąć przycisk blokady wrzeciona (3) używając tylko, kiedy maszyna jest zatrzymywana i odłączona od źródła energii elektrycznej.

Należy obracać tarczą/wrzecionem dopóki przycisk blokady wrzeciona (3) nie zaskoczy. Nalożyć klucz (15) na śrubę mocującą (13) i mocno dociągnąć śrubę mocującą (13).

Uwaga! Przed włączeniem maszyny należy sprawdzić, czy tarcza pomiędzy dolnym kołnierzem (10) i śrubą mocującą (13) nie toczy się swobodnie.

Uruchomienie

Należy sprawdzić, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzają się z rzeczywistym napięciem źródła energii elektrycznej. Narzędzie przeznaczone do 230 V~ można podłączyć również do 220/240 V~. Należy sprawdzić czy typ wtyczki odpowiada typowi gniazdka.

Włączanie

Przycisk wyłącznika (1) przesunąć przez naciśnięcie palca do przodu, przez maszynę się włączy. Jeżeli będziecie naciąść na przednią część przycisku wyłącznika (1), dojdzie do zablokowania wyłącznika w załączonej pozycji.

Wyłączanie

Przez zwolnienie przycisku wyłącznika (1) przycisk wyłącznika wróci do pierwotnej pozycji, przez co maszyna wyłączy się. Jeżeli przycisk wyłącznika (1) jest zablokowany w załączonej pozycji, przycisk zostanie zwolniony przez lekkie naciśnięcie na tylną część przycisku wyłącznika i wróci do pierwotnej pozycji, przez co maszyna się wyłączy.

Tarcze do szlifowania i do cięcia

Skontrolować, czy na etykietce tarczy jest podana dozwolona prędkość obwodowa lub dopuszczalne obroty.

Jeżeli na tarczy są podane dopuszczalne obroty, nie mogą być niższe, niż obroty szlifierki bez obciążenia.

Moga być stosowane tarcze o dopuszczalnej prędkości obwodowej 80 m.s⁻¹ i wyższej.

Na próbę uruchomić szlifierkę z nową tarczą na ok. 1 minutę bez obciążenia.

Nie wyważonych i wibrujących tarcz nie używa i wyrzuci je.

Chronić tarcze przed uderzeniami i smarem.

Jeżeli tarcze do szlifowania i cięcia są zużyte aż na wymiar oznaczony na osłonie (patrz symbol strzałki), zaleca się ich wymianę na nowe. To pozwoli zachować optymalną wydajność szlifowania lub cięcia (prędkość obwodowa tarcz do szlifowania i cięcia).

Konserwacja

Otworów wentylacyjnych (2) osłony silnika nie wolno zapychać.

Wymianę kabla można dokonać tylko w specjalistycznym warsztacie elektrotechnicznym, który ma upoważnienie do wykonywania takiej pracy.

Po okolo 200 godzinach pracy z maszyną musi się wykonać następujące czynności:

Kontrola długości szczotek, Szczotki krótsze niż 5 mm trzeba wymienić za nowe.

Maszyna wyłączy się automatycznie, jeżeli szczotki są zużyte. Maszyna musi być zasłana na konserwację do ośrodka serwisowego.

Wymiana smaru w skrzyni przekładniowej i w lozyskach.

W celu dotrzymania klasy ochrony maszyna musi być skontrolowana z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Prace te muszą być wykonane w specjalistycznym warsztacie elektrotechnicznym, który ma upoważnienie do wykonywania takiej pracy.

Składowanie

Zapakowane narzędzie można składować w suchym miejscu bez ogrzewania, gdzie temperatura nie obniży się poniżej -5°C.

Nie zapakowane narzędzie należy składować tylko w suchym miejscu, gdzie temperatura nie obniży się poniżej +5°C i gdzie nie występują nagle zmiany temperatury.

Reciclage

Narzędzia elektryczne, akcesoria i opakowania powinny być oddane do utylizacji nieszkodliwej dla środowiska.

Tylko dla krajów UE:

Nie wyrzucać narzędzi elektrycznych do odpadu komunalnego!

Według dyrektywy europejskiej 2002/96/WE o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej przepisów wykonawczych w kraju legislatywne skasowane rozebrane narzędzia elektryczne muszą być gromadzone do ponownego wykorzystania w sposób przyjazny dla środowiska.

Gwarancja

Na nasze narzędzia udzielamy gwarancji na wady materiałowe lub produkcyjne według przepisów prawnych danego kraju, ale minimalnie na okres 12 miesięcy. W państwach Unii Europejskiej termin gwarancji wynosi 24 miesiące w przypadku wyłącznie prywatnego użytkowania (potwierdzone fakturą lub kwitem dostawy).

Szkoły wynikające z naturalnego zużycia, przeciążenia, nieprawidłowego obchodzenia się, ew. szkody z winy użytkownika lub w wyniku użycwania niezgodnie z instrukcją obsługi lub szkody, które były znane w chwili zakupu, nie są objęte gwarancją.

Reklamacje mogą zostać uznane wyłącznie wtedy, jeżeli narzędzie zostało nie w rezerbowanym stanie zaslane z powrotem do autoryzowanego serwisu NAREX. Należy dobrze schować instrukcję obsługi, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, listę części zamiennej oraz dowód kupna. Zawsze obowiązują dane aktualne warunki gwarancji producenta.

Informacje o głośności i wibracjach

Wartości były zmierzone zgodnie z EN 60745.

Poziom ciśnienia akustycznego L_A = 90 dB (A).

Poziom mocy akustycznej L_{WA} = 100 dB (A).

Niedokładność pomiaru K = 3 dB (A).

Należy używać ochroniacy słuchu!

Poziom wibracji oddziałujących na ręce i ramiona 4,5 m.s⁻².

Niedokładność pomiaru K = 1,5 m.s⁻².

Deklaracja zgodności

Oświadczamy, że urządzenie to spełnia wymagania następujących norm i dyrektyw.

Bezpieczeństwo:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Dyrektiva 98/37/WE (do 28. 12. 2009); 2006/42/EC (od 29. 12. 2009)

Kompatybilność elektromagnetyczna:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Dyrektiva 2004/108/EC

CE 2009

Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lipa



Antonín Pomeisl
Osoba upoważniona
doreprezentowania spółki
01. 12. 2009

Zmiany zastrzeżone

Általános biztonsági utasítások



FIGELMEZTETÉSI! Olvassa el a biztonsági utasításokat és az egész útmutatót. A következő utasítások be nem tartásával drámatikus balesetet, tűz keletkezését vagy személyek komoly sérülést okozhat.

Az útmutató és utasításokat örizze meg későbbi használatra.

Az elektromos szerszám "kifejezés alatt minden további figyelmeztető utasításban hálózatból (mozgó vezetékkel) táplált elektromos szerszám vagy elemről (gyűrű vezeték nélkül) táplált szerszám értendő.

1) Munkakörnyezet biztonsága

a) Munkahelyet tartsa tisztán és jó megvilágítással. Rendeltetésig és sötét munkahelyen baleset okozik.

b) Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony gázok, gázok vagy par van jelen. Az elektromos szerszámban szíkrák keletkeznek, melyek meggyújtáshoz a port vagy közököt.

c) Az elektromos szerszám használatakor akadályozza meg a gyerekkel vagy más személyek szerszához való hozzáérését. Ha zavarva van elvezetheti az ellenőrzést a végzett művelet felett.

2) Elektromos biztonság

a) Az elektromos szerszám mozgó vezetékén lévő dugó villájának egyeznie kell a hálózati dugaszaljal. Soha semmi módon ne igazítja a dugó villáját. A szerszámhoz melynek földel védeőzetéke van soha ne használjon dugaszaljai adaptereket. Nem váltottatják dugó-villák és megfelelő dugaszaljak korlátozzák az elektromos áram okozta baleseteket.

b) Vérüljen testének érintkezést leföldelt részekkel, pl. csővezetékekkel, központi fűtés fűtőtestjeivel, tűzhelyekkel és hűtőkkel. Villamos áram okozta baleset esélye nagyobb, ha az Ön teste földel van érintkezében.

c) Elektromos szerszámokat ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek. Ha az elektromos szerszámába víz jut, növekszik az áramnélküli okozta baleset veszélye.

d) Ne használja a mozgó vezetéket más célokra. Soha ne vigye az elektromos szerszámot a bevezető kábelnél fogva, vagy ne rántsa ki a dugót a dugaszaljóból a vezeték fogva. Védje a kábel magas hőmérsékletű, olajok és más térgyaktól és a gép mozgó részeitől. Megsérülhet, vagy összegubancolt vezeték növeli a villamosáram által keletkezett baleset veszélyét.

e) Ha, a villamos szerszám kint van használva, használjon külön készült hosszabbító vezetéket. Külön használatra készült hosszabbító vezeték csökkenti az elektromos áram okozta baleset veszélyét.

f) Ha az elektromos szerszámot nedves helyeken használja, használjon áram-védő kapcsolót (RCD) ellátott bevezetést. RCD használata csökkenti a villamos áram okozta baleset veszélyét.

3) Személyi biztonság

a) Elektromos szerszám használata közben legyen figyelmes, figyeljen arra amit éppen csinál, összpontosítson és legyen megfontoló. Az elektromos szerszámmal ne dolgozzon, ha fáradt, ha drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt van. Pilidamnyi figyelmetlenseg az elektromos szerszám használatai komoly sérüléseket okozhat.

b) Használjon személyi védőszűréket. Mindig viseljen szemvédő eszközöket. Védezőszűrők mint respirátor, csírázás menetben biztonsági cipő, szírlád fejvédő vagy fülvédő, melyek a munka körülmenyei színre vannak használva, csökkentik a személyek sérülésének lehetőségét.

Különleges biztonsági szabályok

Közös biztonsági figyelmeztetés a csiszolás, sík felület csiszolás, drótkefés csiszolás vagy abrazív vágásra:

a) Ez a villamos szerszám mint csiszoló, sík felület csiszoló, drótkefés csiszoló vagy mint vágó szerszám használható. Olvassa el az összes szerszámági figyelmeztetést, instrukciót, illusztrációt és specifikációt amely erre a villamos gépre érvényes. A lenyitott utasítások be nem tartása drámatikusan származó balesetet, tűzöt vagy komoly sérülést okozhat.

b) Ne ajánlott ezzel a szerszámmal olyan munkát végezni mint fényműszeres. Nem rendeltetés szerinti munkavégzés ezzel a szerszámmal személyi sérülés kockázatával jár.

c) Sose használjon olyan tartozékokat melyet a szerszám gyártója nem hagyott jóvá. Csak az, hogy a tartozékot a szerszámhoz lehet kapcsolni az még nem jelentő a biztonságos üzemelést.

d) A tartozék névleges fordulatszámanak legalább egyeznie kell a szerszámon megjelölt maximális fordulatszámmal. Tartozék amely nagyobb fordulattal dolgozik mint a névleges fordulatszáma, elhőrhet és széteshet.

c) Kerüljék a szerszám akaratain indítását. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó dugó ki van húzva a dugaszaljóból vagy az akkumulátor ki van kapcsolva a szerszám áthelyezésénél. A szerszám áthelyezése újjal a kapcsolón vagy a hálózatba kapcsolt szerszám bekapcsolt kapcsolóval történt áthelyezése balesetet okozhat.

d) A szerszám bekapcsolás előtt távolítsa el az összes beállító szerszámot vagy kulcsokat a gépről. Az elektromos szerszám forgó részein hagyott beállító szerszám vagy kulcs személyi sérülés oka lehet.

e) Csatlakoztatás előtt tisztítsa a szerszámot és egysülyt. (győjben tudja kezelni az elektromos szerszámot nem előrelátott helyzetekben).

f) Öltözökjön megfelelően. Ne viseljen laza ruhát és ékszerét. Ügyeljen arra, hogy haja, ruhája és kesztyűje megfelelő távolságban legyen a forgó részektől. Bő ruházatot, ékszeret és hosszú hajat a gép forgó részével elkapthatja.

g) Ha rendelkezésre állnak a por ellszívó és por gyűjtő berendezések, akkor be kell biztosítani, hogy minden berendezés helyesen legyenek bekapcsolva és használva. Ilyen berendezés csökkenti a keletkező por okozta veszélyt.

4) Az elektromos szerszám használata és gondozása

a) Ne herelje túl az elektromos szerszámot. A végzett munkához használóján megfelelő szerszámot. Megfelelő elektromos szerszám biztonságosabban fogja a munkát végezni, ha rendelkezése szerint van használva.

b) Ne használjon olyan berendezést amelyet nem lehet kapcsolával ki és bekapcsolni. Bármilyen elektromos szerszám, amelyet nem lehet kapcsolával kezelni veszélyes és meg kell javítani.

c) A szerszámot bármilyen beállítás, alkatrész cseréje vagy eltevés előtt kapcsolja le a hálózatról a hálózati dugó kihúzásával vagy az akumulátorokat kapcsolja le. Ez a preventív biztonsági intézkedés korlátozza az elektromos szerszám véletlen beindítását.

d) Nem használjon villamos szerszámot úgy kell eltenni, hogy gyerekkel ne jussanak hozzá, ne engedje a villamos szerszám használatait olyan személyeknek aikik nem ismerik ezeket az utasításokat. Villamos szerszám tapasztalatlan felhasználó kezében veszélye.

e) Tartsa rendben a villamos szerszámot. Ellenőrizze a mozgó részeit, azok mozgékonyiségről, ügyeljen a repedésekre, eltörött részeire és bármilyen körülmenyre, amelyek veszélyeztetik a villamos szerszám funkcióját. Ha a szerszám meg van sérülve, akkor további használata előtt biztosítja a meg javítását. Sok baleset a villamos szerszám nem megfelelő karbantartásból ered.

f) Vágó szerszámokat tartsa tisztán és élesen. Helyesen megélesített és karbantartott vágó szerszám kisebb valószínűséggel fogja meg az anyagot vagy blokkolódik le, könnyebb a munka ellenőrzése.

g) Villamos szerszámokat, tartozékokat, eszközöket stb. az útmutatók szerint használja és olyan módon ahogy az előírva írva konkreat villamos szerszám használatahoz, figyelembevénne az adott munka feltételeket és a végzett munkát. A villamos szerszámok nem rendelhetők a használata veszélyes helyzeteket teremthet.

5) Szerviz

a) A villamos szerszám javítását bárki szakképzett személyre, aki identikus pótalkatrészeket fog használni. Ezzel biztosítva lesz a villamos szerszám javítás előtti biztonsági szintje.

e) Az Ön tartozékának a különböző átmérőjének és vastagságának a villamos szerszám névleges terjedelmén belül kell lennie. Nem megfelel méretű tartozékot nem lehet kielégítően védeni és irányítani.

f) A tárcsák, peremek, támasztó lemezek vagy más tartozékok befogásához méreteinek meg kell felelnie a szerszám orsójának méreteihez. Olyan tartozékok melyeknek befogó nyílásai, nem felelnek meg a villamos szerszám összéellátási méreteinek, nem lesznek kiegészítve, túlzott vibrációja lesz és el lehet a veszteni a gépen az uralmat.

g) Ne használjon megsérült tartozékokat. minden használat előtt ellenőrizze a tartozékokat: csiszolótárcsánál a csorbulást és repedéset, támasztó átléteknek repedéset, szakadást vagy kopást, drótkefénél felszabadult vagy elszakadt rész, a tartozék vagy szerszám le esett, ellenőrizze a sérülést vagy szerezzen fel nem sérült tartozéket. Ellenőrizés és a tartozék felserelése után álljon úgy, hogy Ön vagy más személyek a forgó tartozék egyenesén kívül álljanak és engedje a szerszámot üresjáratban a legnagyobb fordulatszámon egy percig futni. E próbáid alatt a megsérült tartozék általában széttörök vagy szét esik.

- h) Viseljen személyi védőszöközetet. A végzett munkától függően hasznájón arcvédő pajzsot, biztonsági védőszemüveget. Használjon személyi védőszöközetet. A végzett munkától függően használjon arcvédő pajzsot, biztonsági védőszemüveget vagy védőszemüveget. Kellő mértékben használjon porvédő állatot, félvédőt, kesztyűt és munkakötényt mely képes a körzörő anyag vagy munkadarab kis töredékeit fel fogni. Szemhédonéknél képesnek kell lennie a fel fogni a kirepülő töredékeket melyek különböző munkafolyamatoknál keletkeznek. Pordárc vagy respirátornak képesnek kell lennie leszárrni a munkafolyamat közben keletkezett részcséket. Tovább tartó nagy intenzitású zaj a hallás elvesztését okozhatja.
- i) Más személyeket tartsa biztonságos távolságban a munkaterületről. mindenki aki a munkaterületen van kötelezően viseli a személyi védőszöközetet. Munkadarab töredékei vagy megsérült tartozékok kirepülhetnek és sebesítést okozhatnak a munkaterület közvetlen körülöttei is.
- j) Munkaközben ahol a vágószerszám rejtejt vezetékhez vagy sajára bevezető kábelhez érhetne, tartsa a szerszámok csupán a szigetelt tarto felületen. Vágószerszám „elő” vezetékkel való érintkezésnél maga a szerszám fém részei „előre” vának emiatt a felhasználó áramütéses balesetet szennyez.
- k) A mozgó bevezető kábel helyezése a forgó szerszám hatótávolságán kívül. Ha elveszti az uralmát a szerszámmon, bekövetkezhet a bevezető kábel átvágása, kezét vagy karját a szerszám forgó része behúzhatja.
- l) Soha ne tegye le a villamos szerszámot addig amíg a szerszám teljesen le nem áll. Forgó szerszám felületébe ütközhet és a forgó szerszám kitépődhet a kezéből.
- m) Sose indítsa a villamos szerszámot áthelyezés közben. Forgó szerszám véletlen megíntései elkaphatja ruházatát és a szerszámot a testhez ránthatja.
- n) A szerszám szellőztetett nyílásait rendszeresen tisztította. A motor ventilátora beszívja a szekrénybe a port, a felgyűlémlett fémpár villamos vezetélyel jár.
- o) A villamos szerszámmal ne dolgozzon gyűlékony anyagok közelében. Ezek az anyagok meggyulladhatnak a szíkról.
- p) Ne használjon olyan tartozékokat melynek a használata folyadékvaló hűtéssel jár. Víz vagy más hűtőfolyadék használata haladós áramütéses balesetet okozhat.

Vissza lökés és kapcsolódó figyelmeztetés

Visszalökések hirtelen reakció a forgó tárca, támasztólemez, kefe vagy más szerszám beszorulására. Beszorulás vagy megakadás a forgó szerszám hirtelen megállását okozza, amely azt okozza, hogy a nem ellenőrizhető szerszám a beszorulás ponton a szerszám forgásának elleni irányba kezd mozogni.

Például: A csiszoló tárca megakad vagy beszorul a munkadarabba, tárca álely amely a beszorulás pontjába halad az anyag felszínére hatolhat és azt okozza, hogy a tárca feléle kinyomódul vagy el van hajtva. A tárca a beszorulás pontjában végzet mozgásirányától függően vagy kiugrik a felhasználó felé vagy töle. Csiszolótárcák ilyen esetekben el is repedhetnek.

A vissza lökés a villamos szerszám helytelen használatainak eredménye vagy helytelen munkafolyamatoknak vagy feltételeknek, meg lehet akadályozni a lenti biztonsági utasítások helyes betartásával.

- a) A szerszámot tartsa szilárdan és tartsa be a helyes kéz és test-tartást, hogy ellen tudjon állni a visszalökő erőnek. Mindig használja a segéd fogantyút, ha a szerszám ezzel fel van szereelve, hogy maximálisan ellenőrizze alatt tartja visszalökést vagy a forgatónyomatékon a szerszám indításakor. A felhasználó tudja ellenőrizni a forgatónyomaték és visszalökök erőit, ha betartja a megfelelő biztonsági intézkedésekét.
- b) Kezel soha ne közeledjen a forgó szerszámhoz. Szerszám visszalökéssel előfordulhat, hogy a tárca beszorulásának ellenében beszorul a tárca.
- c) Ne álljon azon a térségen ahol a szerszám kerül a visszalökés kénél. A visszalökés a beszorulás pontján a szerszámot a tárca forgásirányának ellenében tasztja.
- d) Szenteljen kellő figyelmet a sarkak, éles élek stb. megunkalásának. Előzze meg a szerszám ugrálását és beszorulását. Sarkak, éles élek vagy ugrálásnak a szerszámok az a tendenciája, hogy beszoruljan, visszalökön és elveszen az ellenőrzés felettes.
- e) A szerszámhoz ne kapcsoljon láncfűrész, faragó tárca vagy fogas fűrész tárca. Ezek a tárcaik gyakran okoznak visszalökést és ellenőrzés vesztését.

Specifikus biztonsági figyelmeztetés csiszolás és abrazív vágáshoz:

- a) Csak a gyártó által ajánlott tárcsákat használjon és az adott tárcsához szerkesztett védőfedelet. Tárcsák melyekre az elektromechanikus szerszám nem volt szerkesztve, nem lehetnek megfelelő módon véde ezért veszélyesek.
- b) A védőfedelet biztonságosan kell az elektromechanikus szerszámhoz erősíteni és helyesen beállítani a maximális biztoság elérésére végezhet, hogy a felhasználó fele a tárca lekisebb része legyen kitákarva. A védőfedelet segít megvédeni a felhasználót a tárca töredékeitől és véletlen érintésétől.
- c) A tárcsát csupán az ajánlott rendelteiresre szabad használni. Például: Ne csiszoljon a vágótárcsa oldalával. Abrázív vágótárcsák kerülik a vágásra készültük, oldalerők hatására ezek a tárcsák széprepedhetnek.
- d) Mindig sértetlen, megfelelő nagyságú és formájú tárca pereket használjon az Ön által kiválasztott tárcsára. A helyesen választott tárca perem csökkenti a tárca elrepedésének lehetőségét. A vágásra készült peremek eltérőek lehetnek a csiszolásra készült peremektől.
- e) Ne használjon elkopott eredetileg nagyobb méretű tárcsát, nagyobb elektromechanikus szerszámra illőt. Nagyobb elektromechanikus szerszámra készült tárcsák nem felelnek meg nagyobb fordulatszámnak és elrepedhetnek.

Specifikus kiegészítő biztonsági figyelmeztetés abrazív vágáshoz:

- a) A vágó tárca nem nyoma és ne hasson rá nagy nyomással. Ne akarjon nagyobb vágásmélységet elérni. A tárca túlterhelése növeli a tárca csavarodását és beszorulásának lehetőségét a vágásnál és a tárca visszalökését vagy repedését okozhatja.
- b) Ne álljon testével a forgó tárca mögötti egyenesre. Abban a pillanatban mikor a tárca a munkaponton testől távolodik a visszalökök az elektromechanikus szerszám forgó tárcajáig egyenesen Önnel lökheti.
- c) Ha a tárca beszorul vagy a vágást valamilyen okból megszűnteti, kapcsolja ki az elektromechanikus szerszámot és tartsa mozdulatlanul eddig még teljesen meg nem áll. Sose próbálja a vágó tárcait kivenni a vágásból, ha a tárca mozgásban van, visszalökés keletkezhet. Visszajára felül a helyzetet és orvosolja, hogy a tárca beszorulására ki legyen készöbölvé.
- d) Ne folytassa a munkadarab vágását. Hagya elérni a tárca teljes fordulatszámát és óvatosan kezdjen újabb vágní. Amennyiben újból megpróbálja a szerszámot a vágásban megindítani, az beszorulhat, feltele kinyomulhat vagy visszalökést okozhat.
- e) Támassza alá a panelokat vagy nagyobb munkadarabokat, hogy csökkenjen a tárca beszorulásának veszélye és visszalökök. Nagy munkadarabok saját súlyuk alatt meghajolnak. A támasztékokkal a munkadarab alatti vágás egyeneséhez közel és a munkadarab elnélin a tárca minden oldalán kell elhelyezni.
- f) Szenteljen különös figyelmet „üregbe vágásnak” a létező falakban vagy más vak térségekben. Az áthaladó tárca átvághatja a gáz vagy vízvezetéket, villanyvezetéket vagy tárgyat, melyek visszalökést okozhatnak.

Specifikus biztonsági figyelmeztetés felszín csiszoláshoz:

- a) A csiszoló tányára ne használjon nagyméretű csiszolópapírt. A csiszolópapír kiválasztásánál a tartsa szemelőt a gyártó ajánlatát. A csiszolódeszkánál nagyobb csiszolópapír használata-nál fennáll a szétépés veszélye ami beszoruldást, tárca tépődést és visszalökést okozhat.

Specifikus biztonsági figyelmeztetés drótkefével való csiszoláshoz:

- a) A drótkefe használata nál a keféből sorte dobálódik ki. Ne terelje a drótot a kefe túlterhéseihez. Drót sorték könnyen ájtják a könnyű öltözeten vagy a bőrön.
- b) Ha a drótkefével végzett csiszoláshoz védő fedél használata van előírva, biztosítja azt, hogy a drót tárca vagy kefe nem jön érintkezésbe a védőfedéllel. A dróttárcsa vagy kefe munkaközben centrifugális erők hatására kitágulhat és megőrülheti átmérőjét.

Magyar

Műszaki adatok

Sarokcsiszoló

Típus	EBU 13-9	EBU 13-11
Tápfeszültség	230 – 240 V	230 – 240 V
Hálózati frekvencia	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Felvett teljesítmény	900 W	1 100 W
Üresjáratú fordulatszám	10 000 min ⁻¹	10 000 min ⁻¹
Köszörű/vágó tárca max. Ø	125 mm	125 mm
VIBRASTOP pót fogantyú	x	✓
Kerületi sebesség	80 m.s ⁻¹	80 m.s ⁻¹
A befogó orsó menete	M 14	M 14
Szerszám súlya	1,8 kg	1,9 kg
Védelmi osztály	II/█	II/█

Gép leírása

- 1 Kapcsoló nyomógombja
- 2 Szellőzetet nyilások
- 3 Az orsó blokkoló csapja
- 4 Áttételi szekrény
- 5 Befogó nyak'
- 6 Orsó
- 7a Védőfedél a csiszoláshoz
- 7b Védőfedél a vágáshoz
- 8 Vezető kiszögelés
- 9 Összehúzó csavar
- 10 Alsó perem
- 11 Csiszoló korong
- 12 Vágó korong
- 13 Befogó anyacsavar
- 14 Befogó anya ráillesztése
- 15 Kulc
- 16 Pót fogantyú (VIBRASTOP pót fogantyú)
- 17 Hatélu kulcs Ø 4

Ábrázolt vagy leírt tartozék nem kell, hogy s szállítás része legyen.

Dupla szigetelés

A felhasználó maximális biztonsága érdekében szerszámainkat úgy tervezük meg, hogy megfeleljenek az érvényben lévő európai előírásoknak (EN szabványoknak). A dupla szigeteléssel rendelkező szerszámok a dupla négyzet alakú nemzetközi jelzéssel vannak megjelölve. Az ilyen szerszámokat nem szabad földelni és áramellátásukhoz elég a két eres kábel. A szerszámkódok EN 55014 szabvány szerint árnyékoltak.

Használat

A gép fémből és köből készült anyagok víz nélküli vágására, durva darabolásra és kefélésre készül. Az előírások szerint a kövek vágásánál kötelező a vezetőszánok használata.

A nem megfelelő használatból eredő károkért kizárolag a felhasználó felel.

Védőelemek és azok szerelése

A csiszoló csak felszerelt védőfedéllel használható!

VIGYÁZ! A gépen végzett minden tevékenység előtt húzza ki a hálózati dugót az energia forrásból.

Védőfedél

VIGYÁZZ! A sarokcsiszoló standard tartozéka a kizárolag csiszoló korongokkal végzett munkákra használható védőfedél. A sarokcsiszolával végzett vágáshoz a sarokcsiszolót el kell látni vágókoronggal végzendő munkához illő védőfedéllel, melyet az üzlethálózatban lehet megvinni megrendelési szám: 00 763 301, korong Ø 125 mm. Ennek a fedélnek a használata nélküli vágás esetén nagy baleseti kockázatának teszi ki magát, a Narex cég e speciális vágásra való védőfedél használata nélküli vágásnál nem vállal felelősséget a felhasználót vagy más személyt ért balesetet amely a biztonsági utasítás megsértéséből keletkezett.

Tegye fel a védő fedeleit (7a,7b) a rögzítő nyakra (5). Vezető kiszögelést (8) a rögzítő nyakon lévő horonyba kell bevezetni. Állítsa be a védő fedeleit (7a, 7b) az igényelt munka helyzetébe.

Megjegyzés A védőfedél szerkezete úgy van megtervezve, hogy a védőfedél igényelt munkahelyébe való beállításánál ne keljen semmiféle szerszámot használni a fixálásához.

VIGYÁZZ! Biztonsági okokból a rögzítőcsavar (9) gyárilag van meghúzva 3,5 Nm nyomatékkal, hogy a biztonsági fedél ne legyen a rögzítőnyakon (5) szabadon, de készül a beállított ellenállás elérésre forgatni lehessen. A feltett védőfedelellet ellenőrizni kell, nincs e szabadon a rögzítőnyakon (nem mozoghat). Meghúzás esetén használjon csavart (9), hatélu kulcsot Ø 4 mm (17) és ellenőrizze a 3,5 Nm meghúzási nyomatékot.

Pót markolat

A pót-fogantyú (16) fel lehet csavarozni a kapcsolómű bal vagy jobb oldala (4) vagy az áttételi szekrény (4) felső oldalára.

VIBRASTOP pót-fogantyú (EBU 13-11 -re)

Speciális „VIBRASTOP“ konstrukció segítségével a pót-fogantyú (16) vibráció csökkenése van.

A csiszoló vagy vágó tárca befogása

VIGYÁZZ! A gépen tartozékaival végzett minden tevékenység előtt húzza ki a bevezető kábelt a dugaszaljból.

Tisztítsa le a peremet (10) és a rögzítő nyárat (13), úgymint a csiszoló vagy vágó tárca rögzítő felületeit. Tegye fel a peremet (10) (ráillesztéssel kifeje) az orsora (6). Tegye fel a csiszoló illetve vágó tárca (11 illetve 12).

Az alsó 'perem illesztésével' (10) pontosan kell ülnie a csiszoló tárca (11) illetve a vágó tárca (12) nyílásán. Ezután tegye fel a befogó nyárat (13) az orsora (6) úgy, hogy a csiszoló/tárca rögzítő felülete (11) a befogó nyára illesztésekéz (14) irányuljon a tárcahoz és a vágótárcsa (12) befogásakor, a befogó nyára illesztéke (14) a tárcsától el irányuljon!

Nyomja be az orsó blokkoló csapját (3).

VIGYÁZZ! Az orsó blokkoló csapját (3) csak akkor használja, ha gép nyugalmi helyzetben van és a hálózati dugó ki van húzva a hálózatból.

Forgassa a tárcsát/orsót addig mikig a blokkoló csap (3) kattan be. Helyezze a kulcsot (15) a lefogó nyára (13) és a lefogó nyárt (13) jól húzza meg.

VIGYÁZZ! A gép bekapsolása előtt próbálja ki nem és forog szabadon a tárca az aló perem (10) és lefogó nyára (13) között.

Üzembe állítás

Ellenőrizze egyezik-e a gépcímkéjén feltüntetett feszültségek az áramforrás valódi feszültségeivel. A szerszám 230 V~ -os, rá szabad kapcsolni szabadt 220 / 240 V~ -os hálózatra. Ellenőrizze a dugó típusát meg-e felel a dugaszalj típusának.

Bekapsolás

Kapcsoló nyomógombját (1) hüvelykujjal nyomja előre, ezzel a gép bekapsolódik. Ha a kapcsoló nyomógombjának (1) első részére nyomást gyakorol, akkor a kapcsoló bekapsolt állapotban arretálódik.

Kikapcsolás

A kapcsoló (1) nyomógombjának fellazításával a kapcsoló nyomógombja vissza megy a kiinduló pontjába, ezzel a gép kikapcsol. Ha a kapcsoló nyomógombja (1) be van arretálva bekapsolt helyzetbe, gyenge nyomás-sal a kapcsoló nyomógombjának a hátsó részére a nyomógomb feloldódik és visszér a kiinduló helyzetébe, ezzel a gép kikapcsol.

Csiszoló és vágókorongok

Ellenőrizze, hogy a korong címkéjén fel van-e tüntetve a megengedett kerületi sebesség vagy megengedett fordulatszám.

Ha a korongan fel van tüntetve a megengedett fordulatszám, az nem lehet kisebb, mint a köszörű terhelés nélküli fordulatszáma.

A készülékkel 80 m.s⁻¹ és nagyobb megengedett kerületi sebességű korongok használhatók.

Az új vágókorongokat próbálja ki úgy, hogy 1 percig hagyja terhelés nélkül forogni.

Ne használja és cserélje ki a nem kiegynysűlyozott és vibráló korongokat. A korongokat óvja az ütésekkel és a kenőszirttel.

Ha a csiszoló és vágókorongok egészén a védőborításon kijelölt méretig (lásd nyil) koptak, azokat ajánlatos újra cseréljen. Így megőrizheti a gép optimális csiszoló ill. vágó teljesítményét (a csiszoló és vágókorongok kerületi sebességét).

Karbantartás

A gép fedelén lévő szellőző nyílásokat (2) nem dugulhatnak el.

A kábelek cseréjét csak olyan elektro műhelyben végezhető melynek ilyen munkára jogosítása van.

Kb. 200 üzemóra után a következő műveleteket kell elvégezni:

Kefék hosszúságának ellenőrzését. 5 mm-nél rövidebb kefeket újra kell felcserélni.

A gép automatikusan leáll, ha a kefék elkoptak. Karbantartás elvégését szerviz központok végzik.

A kenőszír cseréje a kapcsolómű szekrénybe és csapágyakon.

A védelmi osztály megtartása végett a gépet ellenőrizni kell biztonság szempontjából.

Ezeket a munkákat csak elektor szakműhelyben végezhetők, melynek ilyen munkára jogosítása van.

Raktározás

A becsomagolt gép olyan fűtés nélküli száraz raktárban tárolható, ahol a hőmérséklet nem süllyed -5°C alá.

A becsomagolatban gépet csak olyan száraz raktárban tárolja, ahol a hőmérséklet nem süllyed +5°C alá és amely nincs kitéve hirtelen hőmér sékletváltozásoknak.

Újrahasznosítás

Az elektromos szerszámokat, azok tartozékait és csomagolását a környezetkímélő újrahasznosításra kell átdáni.

Csak az EU tagállamaira vonatkozón:

Az elektromos szerszámokat ne dobja a háztartási hulladékba!

A 2002/96/EK európai rendelet szerint, mely az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól, valamint annak nemzeti jogszabályokba való áltűtéséről szól, a nem hasznosított elektromos berendezéseket szét kell szedni és össze kell gyűjteni a környezetkímélő újrahasznosítás céljából.

Garancia

Gépeink esetében az adott ország jogszabályainak megfelelő, azonban legkevesebb 12 hónapos garanciát nyújtunk az anyaghibákra vagy gyártási hibáakra. Az Európai Unió tagállamaiban a garanciális idő a kifejezetten magánjellegű használat esetében (számlával vagy szállítővel bízonyítva) 24 hónap.

A garancia nem vonatkozik a termézetes elhasználódásból, túlterhelésből, helytelen használatból eredő hibákra, ill. a felhasználó által okozott vagy a használati útmutatótól eltérő használatból eredő károkra, vagy olyan károkra, amelyek a vásárláskor ismertek voltak.

Reklamáció csak akkor ismerhető el, ha a gép összeszerelt állapotban kerül vissza a forgalmazóhoz vagy a NAREX működési központjához. Jólőrizze meg a használati utasítást, a biztonsági utasításokat, a pótalkatrészek jegekét és a vásárlási igazoló dokumentumot. Egyébként minden gyártó adott aktuális garanciális feltételei érvényesek.

Zajszint és vibráció tájékoztató

EN 60745 szabvány szerint megmért értékek

Akusztikai nyomás szintje L_{pa}A = 90 dB (A).

Akusztikai teljesítmény szintje L_{wh}A = 100 dB (A).

Mérési pontatlanság K = 3 dB (A).

Viseljen fülvédőt!

A kézre és karra ható mért vibráció értéke: 4,5 m.s⁻².

Mérési pontatlanság K = 1,5 m.s⁻².

Megfelelősségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a következő szabványoknak és irányelveknél:

Biztonság:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

98/37/EK (2009.12.28.-ig), 2006/42/EK (2009.12.29-től)

Elektromágneses kompatibilitás:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

2004/108/EC irányelv



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Ügyvezető

2009.12.01.

Változtatások jogá fenntartva

Narex s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 01 Česká Lípa

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobní číslo		Datum výroby	Kontroloval
Prodáno spotřebiteli	Dne	Razítko a podpis	
ZÁRUČNÍ OPRAVY			
Datum		Razítko a podpis	
Převzetí	Předání		